



**PREZES
URZĘDU OCHRONY
KONKURENCJI I KONSUMENTÓW
MAREK NIECHCIAŁ**

DNR-730-66(13)/18(KS)

DNR-730-67(13)/18(KS)

Warszawa, 15 czerwca 2018 r.

DECYZJA DNR-2/169/2018

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

- 1) na podstawie art. 84 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 58 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2017 r. poz. 1398), zwanej dalej: „usozinr”, umarza wszczęte z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie wprowadzonych do obrotu, przez importera ZIPP Skutery Sp. z o.o. z siedzibą w Przasnyszu, 5 modeli lampek choinkowych VOLTENO, tj.: model VO0153 – z dodatkowym gniazdem: 200 LED EAN 5901508170866 (kolor biały zimny); model VO0494 – z dodatkowym gniazdem: 200 LED EAN 5901508192196 (kolor biały ciepły); model VO0723 – kurtyna 400 LED EAN 5902409219777 (kolor biały zimny); model VO0503 50 LED EAN 5902409204964 (kolor biały zimny) i model VO0696 100 LED EAN 5902409219500 (kolor niebieski), niezgodnych z wymaganiami określonymi w § 6 i § 7 ust. 1 pkt 1) i ust. 2 pkt 1) rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 806), zwanego dalej: „rozporządzeniem”,
- 2) na podstawie art. 97 ust. 4 usozinr odstępuje od nałożenia na ww. przedsiębiorcę kary pieniężnej za wprowadzenie do obrotu ww. lampek choinkowych VOLTENO modele: VO0153, VO0494, VO0723, VO0503 i VO0696, niezgodnych z wymaganiami określonymi w § 6 i § 7 ust. 1 pkt 1) i ust. 2 pkt 1) rozporządzenia, z uwagi na przedstawienie dowodów potwierdzających wykonanie postanowienia Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 27 marca 2018 r. tj. dowodów potwierdzających wycofanie wyrobów z obrotu oraz powiadomienie użytkowników o stwierdzonych niezgodnościach,
- 3) na podstawie art. 97 ust. 4 usozinr odstępuje od nałożenia na ww. przedsiębiorcę kary pieniężnej za niedopełnienie obowiązku w zakresie dołączenia do wszystkich pięciu modeli lampek wymaganych informacji dotyczących bezpieczeństwa użytkowania wyrobów



(w tym dla lampek modele: VO0153 i VO0494 brak jest ostrzeżenia: „nie łączyć z girlandą innego producenta” oraz podania informacji w zakresie maksymalnej długości systemu, który może być połączony i maksymalnej ilości lamp lub maksymalnej mocy systemu, który może być podłączony; dla lampek modele: VO0723, VO0503 i VO0696 brak jest ostrzeżenia: „Ryzyko porażenia prądem w przypadku uszkodzenia lub braku lampek. Nie używać”, ponadto przewody przyłączeniowe wszystkich lampek nie zostały oznakowane typem i przekrojem znamionowym w mm², a w instrukcji obsługi dla lampek nie zamieszczono informacji dotyczących montażu i wymiany przewodu przyłączeniowego dla mocowania typu Z), z uwagi na przedstawienie dowodów potwierdzających wykonanie postanowienia Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 27 marca 2018 r. tj. dowodów potwierdzających wycofanie wyrobów z obrotu oraz powiadomienie użytkowników o stwierdzonych niezgodnościach.

UZASADNIENIE

W trakcie kontroli (nr akt NR.8361.556.2017) przeprowadzanej – przez inspektorów Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Gdańsku – w sklepie AREL Spółka z o.o. Sp. k. w Gdańsku przy [REDAKTOWANO], stwierdzono w ofercie handlowej m.in. 2 modele lampek choinkowych VOLTENO (zwane dalej też „lampkami” lub „wyrobami”) z dodatkowym gniazdem 200 LED, tj.: model VO0153; EAN 5901508170866 (kolor biały zimny) i model VO0494; EAN 5901508192196 (kolor biały ciepły). Kontrolujący inspektorzy ustalili, że lampki zostały zakupione przez AUCHAN POLSKA Spółka z o.o., [REDAKTOWANO] Piaseczno, na podstawie faktury VAT nr FS765/10/17/SV wystawionej w dniu 17.10.2017r. przez ZIPP SKUTERY Spółka z o.o., [REDAKTOWANO] Przasnysz i dostarczone do kontrolowanego sklepu AREL Spółka z o.o. Sp. k. w Gdańsku przy [REDAKTOWANO] podstawie dokumentów dostawy WZ - nr zamówienia Auchan: 00299317, 0029916 z dnia 18.10.2017 r.

Inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Gdańsku przeprowadzili także kontrolę (nr akt NR.8361.564.2017) w sklepie należącym do GDAŃSKDIS Spółka z o.o. [REDAKTOWANO] w Gdańsku, gdzie stwierdzono w ofercie handlowej m.in. 3 modele lampek choinkowych VOLTENO (dalej zwane też „lampkami” lub „wyrobami”), tj.: kurtyna 400 LED model VO0723; EAN 5902409219777 (kolor biały zimny), 50 LED model VO0503; EAN 5902409204964 (kolor biały zimny) oraz 100 LED model VO0696; EAN 5902409219500 (kolor niebieski). Kontrolujący inspektorzy ustalili, że ww.3 modele lampek zostały zakupione przez kontrolowaną spółkę GDAŃSKDIS Spółka z o.o. [REDAKTOWANO] w Gdańsku na podstawie faktury VAT nr FS-124/11/17/SV wystawionej w dniu 3.11.2017 r., przez ZIPP SKUTERY Spółka z o.o., [REDAKTOWANO] Przasnysz.

Na podstawie informacji umieszczonych na ww. lampkach i na ich opakowaniach, tj. m.in. „wyprodukowano dla ZIPP Skutery Sp. z o.o.”, stwierdzono, że ta firma jest producentem w rozumieniu definicji zawartej w art. 4 pkt 20) u.s.o., tj. cyt.: „przez producenta należy rozumieć osobę fizyczną lub prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która wytwarza wyrób albo dla której ten wyrób zaprojektowano lub wytworzono, w celu wprowadzenia go do obrotu lub oddania do użytku pod własną nazwą lub znakiem towarowym”.

W toku ww. kontroli inspektorzy pobrali ze wszystkich partii lampek próbki wyrobów, które przekazano do badań w laboratorium Stowarzyszenia Elektryków Polskich BBJ – Biuro Badawcze ds. Jakości, ul. M. Pożaryskiego 28, 04-703 Warszawa, na zgodność z wymaganiami rozporządzenia wraz z uwzględnieniem wymagań normy PN-EN 60598-2-20:2015-07 „*Oprawy oświetleniowe – Część 2-20: Wymagania szczegółowe - Girlandy świetlne*” w zakresie pkt 20.11 „Przewody wewnętrzne i zewnętrzne” (w odniesieniu do pkt 8 normy PN-EN 60598-1:2015-04 „*Oprawy oświetleniowe – Część 1: Wymagania ogólne i badania*”).

W wyniku przeprowadzonych badań laboratoryjnych stwierdzono, że wszystkie 5 modeli lampek nie spełnia wymagań określonych w:

- **§ 6 i § 7 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia**, z uwagi na niezastosowanie w procesie projektowania i wytwarzania sprzętu odpowiednich środków technicznych zapewniających ochronę ludzi przed niebezpieczeństwem urazu lub innych szkód mogących powstać w wyniku bezpośredniego lub pośredniego kontaktu z elektrycznością, tj. zastosowanie nieodpowiedniego przekroju przewodu i grubości izolacji (*wymagania pkt 20.11.2 i pkt 20.11.5 normy PN-EN 60598-2-20:2015-07 w związku z pkt 5.3.1.2. normy PN-EN 60598-1:2015-04*), w tym zmierzoną rezystancją przewodów (znacznie wyższą od rezystencji wymaganej normą),

- **§ 6 ust. 1 w związku § 7 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia**, z uwagi na niezastosowanie w procesie projektowania i wytwarzania sprzętu odpowiednich środków technicznych zapewniających ochronę przed zagrożeniami mogącymi powstać na skutek oddziaływania czynników zewnętrznych na sprzęt elektryczny, aby spełniał przewidywane wymagania mechaniczne, tj.: zastosowanie nieodpowiedniej odciażki i brak odporności mechanicznej przewodu na wyciąganie (*wymagania pkt 20.11.3 normy PN-EN 60598-2-20:2015-07 w związku z pkt 5.2.10, pkt 5.2.10.2, pkt 5.2.10.3 i pkt 5.3.5 normy PN-EN 60598-1:2015-04*),

- **§ 6 ust. 2 rozporządzenia**, z uwagi na wytworzenie sprzętu wraz z jego częściami składowymi w sposób nie zapewniający jego bezpiecznego przyłączenia do instalacji elektrycznej, tj. zastosowanie niezgodnej z wymaganiami wtyczki (*wymagania pkt 20.11.4 normy PN-EN 60598-2-20:2015-07 w związku z pkt 5.2.18 normy PN-EN 60598-1:2015-04*).

Szczegółowe wyniki badań laboratoryjnych, w tym wykonane pomiary rezystencji dla poszczególnych lampek choinkowych, zawiera: dla lampek z dodatkowym gniazdem VOLTENO 200 LED: **VO0153 i VO0494** – sprawozdanie z badań LO - 18.004 z dnia 06 lutego 2018 r., dla pozostałych trzech rodzajów lampek, tj.: modeli: **VO0723, VO0503 i VO0696** wyniki zawiera sprawozdanie z badań LO-18.005 z dnia 06 lutego 2018 r.

Ponadto w toku kontroli inspektorzy stwierdzili, że wszystkie 5 modeli lampek VOLTENO nie spełnia wymagań ujętych w § 5 rozporządzenia, w związku z wymaganiami normy PN-EN 60598-2-20:2015, przy czym dla lampek 200 LED modele: VO0153 i VO0494, z uwagi na:

- brak na opakowaniu lub w instrukcji informacji:
 - o niełączeniu łańcucha świetlnego z łańcuchami innych producentów,
 - że łączenie girlandy możliwe jest wyłącznie poprzez gniazda przyłączeniowe, w które wyposażona jest girlanda, a niewykorzystane gniazda przyłączeniowe pod napięciem powinny być zabezpieczone,
 - o maksymalnej długości łańcucha połączonego,
 - o maksymalnej ilości lamp lub maksymalnej mocy połączonego łańcucha (*pkt 20.6.4 i) normy PN-EN 60598-2-20:2015-07 i z pkt 3.2.17 normy PN-EN 60598-1:2015-04*),
- brak na opakowaniu lub w instrukcji informacji, że łańcuch jest wyposażony w sterownik (*pkt 20.6.4 j) normy PN-EN 60598-2-20:2015-07*),
- brak w instrukcji informacji nt. montażu oraz wymiany przewodu przyłączeniowego dla mocowania typu Z (*pkt 20.6.1 normy PN-EN 60598-2-20:2015-07 w związku z pkt 3.3.17 normy PN-EN 60598-1:2015-04*),
- brak oznakowania przewodów m.in. typem, przekrojem znamionowym w mm² (*pkt 20.11.2 i pkt 20.11.5 normy PN-EN 60598-2-20:2015-07 w związku z pkt 5.2.2. i 5.3.1 normy PN-EN 60598-1:2015-04*).

Natomiast dla lampek choinkowych modele: VO0723, VO0503 i VO0696, z uwagi na:

- brak na opakowaniu lub w instrukcji, dla lampek łączonych szeregowo zasilanych napięciem sieciowym, informacji: „*Ryzyko porażenia prądem w przypadku uszkodzenia lub braku lampek. Nie używać*” (*pkt 20.6.4 l normy PN-EN 60598-2-20:2015-07*),
- brak w instrukcji informacji nt. montażu oraz wymiany przewodu przyłączeniowego dla mocowania typu Z (*pkt 20.6.1 normy PN-EN 60598-2-20:2015-07 w związku z pkt 3.3.17 normy PN-EN 60598-1:2015-04*),
- brak oznakowania przewodów m.in. typem, przekrojem znamionowym w mm² (*pkt 20.11.2 i pkt 20.11.5 normy PN-EN 60598-2-20:2015-07 w związku z pkt 5.2.2. i 5.3.1 normy PN-EN 60598-1:2015-04*).

Z uwagi na to, że badane lampki modele: VO0153, VO0494, VO0723, VO0503 i VO0696 nie spełniają wymagań dla sprzętu elektrycznego, określonych w § 5, § 6, § 7 ust. 1 pkt 1) i ust. 2 pkt 1) rozporządzenia, Pomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej akta z tych kontroli przekazał do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (zwanego dalej „Prezesem UOKiK”), w celu dalszego procedowania, w tym ewentualnego wszczęcia postępowania administracyjnego.

Z uwagi na stwierdzone niezgodności Prezes UOKiK pismem z dnia 16 marca 2018 r. zawiadomił ZIP Skutery Sp. z o.o. z siedzibą w Przasnyszu (zwanej dalej „stroną”), o wszczęciu z urzędu postępowań administracyjnych w sprawie:

1) wprowadzonych do obrotu następujących modeli lampek choinkowych VOLTENO:

- a) z dodatkowym gniazdem: 200 LED VO0153; EAN 5901508170866 (kolor biały zimny),
- b) z dodatkowym gniazdem: 200 LED VO0494; EAN 5901508192196 (kolor biały ciepły),
- c) kurtyny 400 LED model VO0723; EAN 5902409219777 (kolor biały zimny),
- d) 50 LED model VO0503; EAN 5902409204964 (kolor biały zimny),
- e) 100 LED model VO0696; EAN 5902409219500 (kolor niebieski),

niezgodnych z wymaganiami określonymi w § 6 i § 7 ust. 1 pkt 1) i ust. 2 pkt 1) rozporządzenia, z uwagi m.in. na zastosowanie nieodpowiedniego przekroju przewodu i grubości izolacji, zastosowanie nieodpowiedniej obciążki i brak odporności mechanicznej przewodu na wyciąganie, a także zastosowanie niezgodnej z wymaganiami wtyczki,

2) nałożenia na stronę kary za wprowadzenie do obrotu lampek choinkowych VOLTENO tj. 5 modeli o kodach: VO0153, VO0494, VO0723, VO0503 i VO0696 niezgodnych z wyżej wymienionymi wymaganiami określonymi w § 6 i § 7 ust. 1 pkt 1) i ust. 2 pkt 1) rozporządzenia,

3) nałożenia na stronę kary pieniężnej za niedopełnienie obowiązku w zakresie dołączenia do wszystkich pięciu modeli lampek wymaganych informacji dotyczących bezpieczeństwa użytkowania wyrobów (w tym dla lampek modele: VO0153 i VO0494 brak jest ostrzeżenia: „nie łączyć z girlandą innego producenta” oraz podania informacji w zakresie maksymalnej długości systemu, który może być połączony i maksymalnej ilości lamp lub maksymalnej mocy systemu, który może być podłączony; dla lampek modele: VO0723, VO0503 i VO0696 brak jest ostrzeżenia: „*Ryzyko porażenia prądem w przypadku uszkodzenia lub braku lampek. Nie używać*”, a ponadto przewody przyłączeniowe wszystkich lampek nie zostały oznakowane typem i przekrojem znamionowym w mm², a w instrukcji obsługi dla lampek nie zamieszczono informacji dotyczących montażu i wymiany przewodu przyłączeniowego dla mocowania typu Z).

W piśmie zawiadamiającym stronę postępowania o wszczęciu przez organ nadzoru rynku postępowania administracyjnego Prezes UOKiK poinformował też, że zgodnie z art. 76 ust. 1 usozinr postępowanie w sprawie wprowadzonych do obrotu lub oddanych do użytku wyrobów niezgodnych z wymaganiami wszczyna się z urzędu, w przypadku stwierdzenia w toku kontroli, że wyrób nie spełnia wymagań.

Ponadto organ nadzoru rynku poinformował, że na podstawie art. 73 § 1 i § 1a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), zwanej dalej „Kpa”, strona postępowania ma prawo wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów.

Po otrzymaniu potwierdzenia, że strona odebrała pismo Prezesa UOKiK z dnia 16 marca 2018 r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wprowadzonych do obrotu lampek choinkowych, Prezes UOKiK postanowieniem z dnia 27 marca 2018 r. wyznaczył stronie postępowania termin 30 dni od dnia otrzymania tego postanowienia na przedstawienie dowodów wycofania 5 modeli lampek z obrotu oraz powiadomienia konsumentów o stwierdzonych niezgodnościach wyrobów w formie ogłoszenia prasowego o treści: „ZIP Skutery Sp. z o.o. z siedzibą w Przasnyszu informuje, że wprowadzone do obrotu lampki choinkowe VOLTENO z dodatkowym gniazdem 200 LED modele: VO0153; EAN 5901508170866 i VO0494; EAN 5901508192196, a także modele: kurtyny 400 LED VO0723; EAN 5902409219777, 50 LED VO0503; EAN 5902409204964 oraz 100 LED VO0696; EAN 5902409219500, nie spełniają wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla sprzętu elektrycznego, z uwagi m.in. na zastosowanie w wyrobach przewodów elektrycznych o znamionowym przekroju żył znacznie mniejszym od wymaganego normą, zastosowanie nieodpowiedniej obciążki i brak odporności mechanicznej przewodu na wyciąganie, co może stwarzać niebezpieczeństwo urazu lub innych szkód mogących powstać w wyniku bezpośredniego lub pośredniego kontaktu z elektrycznością, a ponadto zastosowanie niezgodnej z wymaganiami wtyczki, przez co nie zapewniono bezpiecznego przyłączenia ww. wyrobów do instalacji elektrycznej. Do lampek nie dołączono też wymaganych informacji dotyczących bezpieczeństwa użytkowania. Ogłoszenie publikuje się w związku z prowadzonym postępowaniem przed Prezesem UOKiK”.

W dniu 13 kwietnia 2018 r. wpłynęło do UOKiK pismo z dnia 11 kwietnia 2018 r., w którym strona poinformowała, że dołoży wszelkich starań aby wycofać z obrotu we wskazanym terminie wadliwe lampki choinkowe, modele oznaczone kodami: VO0153, VO0494, VO0723, VO0503 i VO0696. Strona poinformowała, że rozpoczęła działania mające na celu wycofanie z obrotu wadliwych wyrobów, zamieściła też w gazecie „Nasz Dziennik” wydanie z dnia 06 kwietnia 2018 r. ogłoszenie o treści wskazanej w postanowieniu Prezesa UOKiK (a kserokopię strony gazety z wymaganym ogłoszeniem załączyła do pisma). Strona poinformowała też,

że obecnie trwa proces zwrotu lampek, a o zakończeniu wszystkich działań związanych z wycofaniem wyrobów z obrotu poinformuje niezwłocznie UOKiK.

Pismem z dnia 17 kwietnia 2018 r. Prezes UOKiK, w nawiązaniu do otrzymanych dotychczas dokumentów, poinformował, że w terminie 30 dni od otrzymania tego pisma, oczekuje na przekazanie dowodów potwierdzających wycofanie z obrotu 5 modeli lampek, w tym nadesłanie oświadczeń o stanie posiadania wyrobów (oddzielne dla wszystkich 5 modeli lampek), dowodów zakupu tych wyrobów (faktury i dokumenty SAD), list odbiorców hurtowych lampek (oddzielne wykazy dla każdego wyrobu) sporządzone alfabetycznie, z danymi adresowymi, ze wskazaniem łącznej liczby wyrobów dostarczonych każdemu z nich i okresu, w którym były one sprzedawane oraz dowody wycofania wyrobów z obrotu (faktury korygujące, a w razie braku wyrobów w ofercie sprzedaży, stosowne oświadczenia odbiorców dla poszczególnych modeli lampek). Ponadto Prezes UOKiK poinformował, że zgodnie z art. 10 § 1 Kpa stronie przysługuje czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji prawo wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 10 dni od dnia otrzymania niniejszego pisma.

W dniu 19 kwietnia 2018 r. wpłynęło do UOKiK kolejne pismo strony z dnia 17 kwietnia 2018 r. wraz fakturami zakupu lampek, dokumentami SAD i wykazem odbiorców, którzy zakupili poszczególne modele lampek oraz fakturami korygującymi potwierdzającymi dotychczasowe zwroty lampek do strony. Z załączonych przez stronę dokumentów wynika, że:

lampki modelu VO0723 zakupiono w ilości 360 szt. na podstawie faktury nr JH17828 z dnia 26.09.2017 r. (SAD nr PWD/322080/00/0737758/2017) i w całości wyroby te sprzedano zgodnie z załączonym wykazem łącznie do 42 kontrahentów, strona załączyła też faktury korygujące od 24 odbiorców, którzy dotychczas zwrócili te lampki,

lampki modelu VO0503 zakupiono w ilości 360 szt. na podstawie faktury nr JH17828 z dnia 26.09.2017 r. (SAD nr PWD/322080/00/0737758/2017) i w całości wyroby te sprzedano zgodnie z załączonym wykazem łącznie do 23 kontrahentów, strona załączyła też faktury korygujące od 21 odbiorców, którzy dotychczas zwrócili te lampki,

lampki modelu VO0696 zakupiono w ilości 1144 szt. na podstawie faktury nr JH17828 z dnia 26.09.2017 r. (SAD nr PWD/322080/00/0737758/2017) oraz w ilości 1356 szt. na podstawie faktury nr JH17822 z dnia 26.09.2017 r. (SAD nr PWD/322080/00/073011/2017) i w łącznej ilości 2500 szt. sprzedano zgodnie z załączonym wykazem razem do 115 kontrahentów, strona załączyła też faktury korygujące od 20 odbiorców, którzy dotychczas zwrócili te lampki,

lampki modelu VO0153 zakupiono w ilości 3850 szt. na podstawie faktury nr JH16823 z dnia 22.09.2017 r. (SAD nr PWD/322080/00/072262/2017) i w całości wyroby te sprzedano do jednego odbiorcy, tj. AUCHEN Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie, zgodnie z załączonymi fakturami VAT: nr FS-705/10/17/SV z dnia 17.10.2017 r. (lampki sprzedano w ilości 1550 szt.) i nr FS-765/10/17/SV z dnia 17.10.2017 r. (lampki sprzedano w ilości 2300 szt.),

lampki modelu VO0494 zakupiono w ilości 350 szt. na podstawie faktury nr JH17828 z dnia 26.09.2017 r. (SAD nr PWD/322080/00/0737758/2017), w ilości 150 szt. na podstawie faktury nr JH17822 z dnia 26.09.2017 r. (SAD nr PWD/322080/00/073011/2017) oraz w ilości 3550 szt. wg faktury nr JH16823 z dnia 22.09.2017 r. (SAD nr PWD/322080/00/072262/2017) i w łącznej ilości 4050 szt. wyroby te sprzedano do jednego odbiorcy, tj. AUCHAN Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie, zgodnie z załączonymi fakturami VAT: nr FS-705/10/17/SV z dnia 17.10.2017 r. (sprzedaż w ilości 1550 szt.) i nr FS-765/10/17/SV z dnia 17.10.2017 r. (lampki sprzedano w ilości 2500 szt.).

W dniach: 24 i 27 kwietnia oraz 07 i 10 maja 2018 r. wpłynęły do UOKiK kolejne pisma strony datowane odpowiednio na dzień: 23 i 26 kwietnia oraz 02 i 07 maja 2018 r. wraz z załączonymi dla poszczególnych modeli lampek dowodami, w tym z kopiami faktur korygujących potwierdzającymi zwrot wyrobów do sprzedawcy, bądź oświadczeniami odbiorców o braku ww. lampek na stanie magazynowym. W piśmie z dnia 02 maja 2018 r. strona załączyła też wydruki komputerowe dotyczące zerowego stanu posiadania wyrobów w poszczególnych sklepach sieci AUCHAN Polska – odnośnie lampek modeli VO0153 i VO0494.

W dniu 11 maja 2018 r. wpłynęło do UOKiK pismo strony z dnia 10 maja 2018 r. wraz z załączonymi brakującymi dowodami, tj. oświadczeniami odbiorców i fakturami korygującymi potwierdzającymi zwrot lampek do sprzedawcy, załączając też dla lampek modelu VO0696 i modelu VO0723 wykazy odbiorców hurtowych z zaznaczeniem, którzy kontrahenci złożyli oświadczenie o nieposiadaniu lampek na stanie magazynowym, a którzy z nich dokonali zwrotu wyrobów na podstawie faktur korygujących.

W dniu 18 maja 2018 r. wpłynęło do UOKiK pismo z dnia 16 maja 2018 r., w którym strona poinformowała, że stosownie do przekazanych do UOKiK dokumentów – w tym: faktur zakupowych i dokumentów SAD dla tych modeli lampek, wykazów odbiorców poszczególnych wyrobów, oświadczeń kontrahentów o nie posiadaniu lampek i faktur korygujących potwierdzających zwrot wyrobów do sprzedawcy, a także kserokopii ogłoszenia zamieszczonego w gazecie „Nasz Dziennik” wydanie z dnia 06 kwietnia 2018 r. informującego konsumentów o stwierdzonych nieprawidłowościach lampek – zakończyła działania związane z wycofywaniem z obrotu 5 modeli lampek. Na koniec strona poinformowała, że zgodnie z przesłanymi dowodami,

lampek modelu **VO0494** – zakupiła w ilości 4050 szt. i sprzedała w całości do AUCHAN Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie, odbiorca sprzedał praktycznie wszystkie wyroby (wycofał i zutylizował 1 szt. wyrobu), lampek modelu **VO0153** – zakupiła w ilości 3850 szt. i sprzedała w całości do AUCHAN Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie, a odbiorca wyprzedał cały towar. Lampek modelu **VO0723** strona zakupiła 360 sztuk i sprzedała całą zakupioną ilość łącznie do 42 odbiorców, którzy zwrócili do dostawcy wg faktur korygujących łącznie 148 szt., lampek modelu **VO0503** strona zakupiła też 360 szt. i całą zakupioną ilość wyrobu sprzedała łącznie do 23 odbiorców, którzy zwrócili do dostawcy wg faktur korygujących łącznie 147 szt., natomiast lampek modelu **VO0696** strona zakupiła 2500 szt. i całą zakupioną ilość sprzedała łącznie do 115 odbiorców, którzy zwrócili do dostawcy wg faktur korygujących łącznie 827 szt. wyrobu. Jednocześnie strona oświadczyła, że wycofane z obrotu partie wyrobów nie trafią do dalszej odsprzedaży, a po zakończeniu rozmów z chińskim dostawcą, Zarząd spółki podejmie decyzję odnośnie ewentualnego zwrotu lampek do producenta bądź przekazania zwróconych przez kontrahentów wyrobów do utylizacji.

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ustalił i stwierdził:

Zgodnie z treścią art. 79 ust. 1 usozinr, stroną postępowania jest wyłącznie podmiot gospodarczy, wobec którego postępowanie zostało wszczęte. Zaś zgodnie z treścią art. 4 pkt 19 usozinr, za podmiot gospodarczy uważa się producenta, upoważnionego przedstawiciela, importera, dystrybutora albo instalatora.

ZIP Skutery Sp. z o.o. z siedzibą w Przasnyszu jest producentem wprowadzającym do obrotu 5 modeli lampek choinkowych VOLTENO, tj.: model VO0153 – z dodatkowym gniazdem: 200 LED EAN 5901508170866 (kolor biały zimny); model VO0494 – z dodatkowym gniazdem: 200 LED EAN 5901508192196 (kolor biały ciepły); model VO0723 – kurtyna 400 LED EAN 5902409219777 (kolor biały zimny); model VO0503 50 LED EAN 5902409204964 (kolor biały zimny) i model VO0696 100 LED EAN 5902409219500 (kolor niebieski).

Zgodnie z treścią przepisu art. 4 pkt 20 usozinr przez producenta należy rozumieć osobę fizyczną lub prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która wytwarza wyrób albo dla której ten wyrób zaprojektowano lub wytworzono, w celu wprowadzenia go do obrotu lub oddania do użytku pod własną nazwą lub znakiem towarowym. Natomiast treść przepisu art. 4 pkt 26 usozinr stanowi, iż przez wprowadzenie do obrotu należy rozumieć udostępnienie wyrobu na rynku po raz pierwszy.

Stosownie do treści przepisu art. 5 usozinr, wyroby wprowadzane do obrotu lub oddawane do użytku muszą spełniać wymagania.

Do lampek choinkowych VOLTENO zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 02 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla sprzętu elektrycznego.

W wyniku przeprowadzonych badań laboratoryjnych stwierdzono, że wszystkie 5 modeli lampek choinkowych VOLTENO nie spełnia wymagań określonych w:

- § 6 i § 7 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia, z uwagi na niezastosowanie w procesie projektowania i wytwarzania sprzętu odpowiednich środków technicznych zapewniających ochronę ludzi przed niebezpieczeństwem urazu lub innych szkód mogących powstać w wyniku bezpośredniego lub pośredniego kontaktu z elektrycznością, tj. zastosowanie nieodpowiedniego przekroju przewodu i grubości izolacji (*pkt 20.11.2 i pkt 20.11.5 normy PN-EN 60598-2-20:2015-07 w związku z pkt 5.3.1.2. normy PN-EN 60598-1:2015-04*), w tym zmierzoną rezystancją przewodów (znacznie wyższą od rezystencji wymaganej normą),
- § 6 ust. 1 w związku § 7 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia, bo nie zastosowano w procesie projektowania i wytwarzania sprzętu odpowiednich środków technicznych zapewniających ochronę przed zagrożeniami mogącymi powstać na skutek oddziaływania czynników zewnętrznych na sprzęt elektryczny, aby spełniał przewidywane wymagania mechaniczne, tj.: zastosowanie nieodpowiedniej odciażki i brak odporności mechanicznej przewodu na wyciąganie (*pkt 20.11.3 normy PN-EN 60598-2-20:2015-07 w związku z pkt 5.2.10, pkt 5.2.10.2, pkt 5.2.10.3 i pkt 5.3.5 normy PN-EN 60598-1:2015-04*),
- § 6 ust. 2 rozporządzenia, z uwagi na wytworzenie sprzętu wraz z jego częściami składowymi w sposób nie zapewniający jego bezpiecznego przyłączenia do instalacji elektrycznej, tj. zastosowanie niezgodnej wymaganiami wtyczki (*wymagania pkt 20.11.4 normy PN-EN 60598-2-20:2015-07 w związku z pkt 5.2.18 normy PN-EN 60598-1:2015-04*).

Na podstawie badań laboratoryjnych stwierdzono, że 5 modeli lampek choinkowych VOLTENO oznaczonych kodami: VO0153, VO0494, VO0723, VO0503 i VO0696 nie spełnia wymagań określonych w § 6 i § 7 ust. 1 pkt 1) i ust. 2 pkt 1) rozporządzenia.

W toku kontroli inspektorzy stwierdzili też, że wszystkie 5 modeli lampek VOLTENO nie spełnia wymagań określonych w § 5 rozporządzenia, w związku z wymaganiami normy PN-EN 60598-2-20:2015, tj. dla lampek 200 LED modele o kodach : VO0153 i VO0494 – brak wymaganych informacji dotyczących bezpieczeństwa użytkowania wyrobu, tj. ostrzeżenia: „nie łączyć z girlandą innego producenta” oraz podania informacji w zakresie maksymalnej długości systemu, który może być połączony i maksymalnej ilości lamp lub maksymalnej mocy systemu, który może być podłączony, dla lampek o kodach: VO0723, VO0503 i VO0696 – brak ostrzeżenia: „*Ryzyko porażenia prądem w przypadku uszkodzenia lub braku lampek. Nie używać*”.

Zgodnie z § 6 ust. 1 rozporządzenia: „Sprzęt elektryczny należy projektować i wytwarzać w sposób zapewniający jego zgodność z zasadami ochrony przed zagrożeniami, o których mowa w § 7, pod warunkiem, że jest on użytkowany zgodnie z przeznaczeniem i utrzymywany we właściwym stanie technicznym”.

Zgodnie z § 7 ust. 1 pkt 1) rozporządzenia: „W celu ochrony przed zagrożeniami stwarzanymi przez sprzęt elektryczny, w procesie jego projektowania i wytwarzania należy przewidzieć i zastosować w nim odpowiednie środki techniczne zapewniające ochronę ludzi i zwierząt domowych przed niebezpieczeństwem urazu lub innej szkody, mogących powstać w wyniku bezpośredniego lub pośredniego kontaktu z elektrycznością”.

Zgodnie z § 7 ust. 2 pkt 1) rozporządzenia: „W celu ochrony przed zagrożeniami mogącymi powstać na skutek oddziaływania czynników zewnętrznych na sprzęt elektryczny, w procesie jego projektowania i wytwarzania należy przewidzieć i zastosować w nim odpowiednie środki techniczne, aby ten sprzęt spełniał przewidywane wymagania mechaniczne w taki sposób, aby ludzie, zwierzęta domowe oraz mienie nie byli narażeni na niebezpieczeństwo”.

Stwierdzone niezgodności lampek choinkowych VOLTENO uzasadniały wszczęcie przez Prezesa UOKiK postępowania w sprawie wprowadzenia do obrotu wyrobów niezgodnych z wymaganiami dla sprzętu elektrycznego, które miało na celu wycofanie ich z obrotu wraz z powiadomieniem konsumentów o stwierdzonych niezgodnościach.

W toku postępowania strona nie kwestionowała ustaleń kontroli, z których wynika, że kontrolowane lampki nie spełniają wymagań rozporządzenia. Strona przekazała kopie wszystkich faktur zakupu tego wyrobu, zestawienie wszystkich odbiorców kontrolowanych lampek wraz z ilością sprzedanego towaru, a także sukcesywnie przekazywała do UOKiK, wskazane w postanowieniu Prezesa UOKiK z dnia 27 marca 2018 r. dowody potwierdzające wycofanie z obrotu kontrolowanych wyrobów wraz z zamieszczonym w gazecie ogólnopolskiej ogłoszeniem o wskazanej treści, informującym konsumentów o stwierdzonych niezgodnościach lampek choinkowych. Na koniec strona oświadczyła, że zakończyła proces wycofywania z obrotu 5 modeli lampek, a jej odbiorcy zwrócili (wg faktur korygujących) lampki 3 modeli o kodach: VO0723, VO0503 i VO0696 – w łącznej ilości 1122 szt., natomiast lampek o kodach: VO0153 i VO0494 (sprzedawanych tylko w sklepach sieci AUCHAN Polska), zgodnie z informacją przekazaną przez AUCHAN Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie nie było już w sprzedaży.

Stosownie do treści art. 84 ust. 1 pkt 2 usozinr, organ nadzoru rynku prowadzący postępowanie wydaje decyzję o umorzeniu postępowania, jeżeli stwierdzi, że niezgodność wyrobu z wymaganiami została usunięta, wyrób został wycofany z obrotu lub użytku, odzyskany, zniszczony lub powiadomiono użytkowników o stwierdzonych niezgodnościach.

Zgodnie z art. 58 ust. 3 pkt 1 usozinr, postępowania w sprawie wprowadzonych do obrotu lub oddanych do użytku wyrobów niezgodnych z wymaganiami prowadzi Prezes UOKiK.

Mając też na względzie, iż przedłożone w toku postępowania administracyjnego dowody, stanowią o wykonaniu przez stronę postanowienia Prezesa UOKiK z dnia 27 marca 2018 r., Prezes UOKiK odstąpił od nałożenia ww. kar pieniężnych na stronę postępowania.

W związku z powyższym Prezes UOKiK orzekł, jak w sentencji.

4. Na podstawie art. 127a § 1 i § 2 poppsa, w trakcie biegu terminu do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, strona postępowania może zrzec się prawa do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy wobec Prezesa UOKiK, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia Prezesowi UOKiK oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]