



**PREZES
URZĘDU OCHRONY
KONKURENCJI I KONSUMENTÓW**

DNR-70-183/5/07/PU

Warszawa, dn. 19.10.2007 r.

DECYZJA NR 97/2007

Na podstawie art. 24 ust. 4 pkt 1 lit. b) oraz pkt 2 lit. b) i ust. 12, w związku z art. 10 ust. 1, art. 5 ust. 1, art. 4 ust. 2 pkt 1, 3 i 4 i art. 13 ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. Nr 229, poz. 2275 oraz z 2007 r. Nr 35, poz. 215), po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego wszczętego z urzędu w sprawie ogólnego bezpieczeństwa roweru dziecięcego MBK Funny Bike 12”, wprowadzonego na rynek przez przedsiębiorcę Wojciecha Bartolewskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Firma Handlowo-Usługowa „HURT-ROWER” w Częstochowie, przedsiębiorcy temu:

- 1) w przypadku produktów, które nie zostały jeszcze wprowadzone na rynek – zakazuje się dalszego wprowadzania na rynek rowerów, które ze względu na umieszczenie trwałego znaku określającego głębokość wprowadzenia wspornika kierownicy do rury trzonu widelca zbyt blisko zakończenia rury wspornika, zastosowanie urządzenia zaciskowego zbyt słabo stabilizującego położenie kierownicy i rozwiązania konstrukcyjnego umożliwiającego wysunięcie się koła tylnego podczas jazdy oraz zbyt delikatną konstrukcję kół pomocniczych i brak informacji o mocowaniu kółek pomocniczych w instrukcji obsługi nie są bezpieczne i nakazuje się podjęcie czynności niezbędnych do zapewnienia przestrzegania tego nakazu; dowody podjęcia tych czynności należy przekazać niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 21 dni od dnia otrzymania niniejszej decyzji;
- 2) w przypadku produktów wprowadzonych na rynek - nakazuje się natychmiastowe wycofanie z rynku rowerów dziecięcych MBK Funny Bike 12”, które ze względu na umieszczenie trwałego znaku określającego głębokość wprowadzenia wspornika kierownicy do rury trzonu widelca zbyt blisko zakończenia rury wspornika, zastosowanie urządzenia zaciskowego zbyt słabo stabilizującego położenie kierownicy

i rozwiązania konstrukcyjnego umożliwiającego wysunięcie się koła tylnego podczas jazdy oraz zbyt delikatną konstrukcją kół pomocniczych i brak informacji o mocowaniu kółek pomocniczych w instrukcji obsługi nie są bezpieczne; dowody wykonania decyzji należy przekazać niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 21 dni od dnia otrzymania niniejszej decyzji.

Uzasadnienie

W ramach projektu Transition Facility 2004/016-829.02.04 „System ochrony konsumentów” Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) zlecił Polskiemu Centrum Badań i Certyfikacji S.A. (PCBC S.A.) zbadanie roweru dziecięcego MBK Funny Bike 12”, wprowadzonego na rynek przez przedsiębiorcę Wojciecha Bartolewskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Firma Handlowo-Usługowa „HURT-ROWER” w Częstochowie. Rower został zakupiony w Salonie Rowerowym „PRO-BIKE” przy ul. Igańskiej 34 w Warszawie.

Rower będący przedmiotem postępowania jest rowerem dziecięcym o maksymalnej wysokości ustawienia siodła 490 mm. Badania roweru MBK Drobec FS 16 przeprowadzone przez PCBC S.A. wykazały, że trwały znak określający głębokość, na którą wprowadza się wspornik kierownicy do rury trzonu widelca, został umieszczony zbyt blisko zakończenia rury wspornika. Urządzenie zaciskowe wspornika rury zbyt słabo stabilizuje położenie kierownicy, skutkiem czego może nastąpić niekontrolowany obrót kierownicy w stosunku do koła przedniego. Ponadto rozwiązanie konstrukcyjne zamocowania koła tylnego umożliwia wysunięcie się koła podczas jazdy. Stwierdzono również, że zbyt konstrukcja kół pomocniczych roweru jest zbyt delikatna i może powodować ich trwałe odkształcenia w czasie jazdy, a w konsekwencji utratę stabilności pojazdu. Dodatkowo w instrukcji obsługi roweru brakuje informacji dotyczących mocowania kółek pomocniczych.

Mając powyższe na uwadze, Prezes UOKiK uznał, że istnieje znaczne prawdopodobieństwo, że rower dziecięcy MBK Funny Bike 12” nie spełnia wymagań bezpieczeństwa określonych w ustawie z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. Nr 229, poz. 2275 oraz z 2007 r. Nr 35, poz. 215), zwanej dalej „ustawą o ogólnym bezpieczeństwie produktów”.

W związku z tym, zgodnie z art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), pismem z dnia 15 czerwca 2007 r., Prezes UOKiK powiadomił przedsiębiorcę Wojciecha Bartolewskiego (stronę postępowania)

o wszczęciu postępowania administracyjnego na podstawie ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów w sprawie roweru dziecięcego MBK Funny Bike 12". Jednocześnie w drodze postanowienia z dnia 15 czerwca 2007 r., wydanego na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów, Prezes UOKiK wyznaczył stronie postępowania termin 21 dni na wyeliminowanie zagrożeń stwarzanych przez produkt poprzez zaprzestanie dalszego przekazywania rowerów dziecięcych MBK Funny Bike 12" dystrybutorom oraz prezentowania i oferowania ich konsumentom, natomiast w stosunku do produktów, które zostały już wprowadzone na rynek – wycofanie rowerów dziecięcych MBK Funny Bike 12" z rynku.

Strona postępowania nie przedstawiła w wyznaczonym przez Prezesa UOKiK terminie dowodów potwierdzających podjęcie działań w celu wyeliminowania zagrożeń stwarzanych przez rowery dziecięce MBK Funny Bike 12" ani też świadczących o tym, iż produkt ten spełnia wymagania bezpieczeństwa.

W piśmie z dnia 1 sierpnia 2007 r. Prezes UOKiK poinformował stronę postępowania o przysługującym jej prawie do zapoznania się z aktami i prawie do wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów. Strona nie skorzystała z przysługujących jej praw.

Prezes UOKiK ustalił i stwierdził:

Rower dziecięcy MBK Funny Bike 12" został wprowadzony na rynek przez przedsiębiorcę Wojciecha Bartolewskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Firma Handlowo-Usługowa „HURT-ROWER” w Częstochowie, który jest producentem w rozumieniu art. 3 pkt 2 lit. a) ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów i ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo produktów wprowadzonych na rynek na zasadach określonych w tej ustawie.

Zgodnie z art. 10 ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów, producent jest obowiązany wprowadzać na rynek wyłącznie produkty bezpieczne. Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów, produktem bezpiecznym jest produkt, który w zwykłych lub innych, dających się w sposób uzasadniony przewidzieć warunkach jego używania, z uwzględnieniem czasu korzystania z produktu, a także, w zależności od rodzaju produktu, sposobu uruchomienia oraz wymogów instalacji i konserwacji, nie stwarza żadnego zagrożenia dla konsumentów lub stwarza znikome zagrożenie, dające się pogodzić z jego zwykłym używaniem i uwzględniające wysoki poziom wymagań dotyczących ochrony zdrowia i życia ludzkiego. Zgodnie z art. 5 ustawy o ogólnym bezpieczeństwie

produktów, produkt, który nie spełnia wymagań określonych w art. 4, nie jest produktem bezpiecznym.

Prezes UOKiK uznał wyniki badań przeprowadzonych przez PCBC S.A. za wiarygodne i stwierdził, że rower dziecięcy MBK Funny Bike 12” nie spełnia wymagań bezpieczeństwa określonych w art. 4 ust. 1 ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów. Badania wykazały, że w rowerze MBK Funny Bike 12” trwały znak wyraźnie określający minimalną głębokość, na którą musi być wprowadzony wspornik kierownicy do rury trzonu widelca, został umieszczony zbyt blisko zakończenia rury wspornika. Skutkiem takiego umieszczenia znaku może być zbyt duże wysunięcie wspornika z rury trzonu widelca i niekontrolowane wysunięcie kierownicy z ramy. Ponadto urządzenie zaciskowe wspornika kierownicy zbyt słabo stabilizuje położenie kierownicy, co może powodować niekontrolowany obrót kierownicy w stosunku do koła przedniego. Zagrożenie powodować może również przyjęte rozwiązanie konstrukcyjne zamocowania koła tylnego, które umożliwia wysunięcie się koła z ramy podczas jazdy. Dodatkowo zbyt delikatna konstrukcja kół pomocniczych może powodować w czasie jazdy ich trwałe odkształcenia, a w konsekwencji - utratę stabilności roweru. Konsekwencją wszystkich wskazanych w toku analizy produktu nieprawidłowości może być upadek dziecka i obrażenia ciała. PCBC S.A. stwierdziło również, że w instrukcji obsługi roweru brakuje informacji dotyczących mocowania kółek pomocniczych, czego skutkiem może być nieprawidłowy montaż kółek i zagrożenie bezpieczeństwa użytkownika.

Ze względu na stwarzane przez rower dziecięcy MBK Funny Bike 12” zagrożenia, w opinii Prezesa UOKiK niezbędne jest podjęcie działań zarówno w stosunku do produktów, które jeszcze nie zostały wprowadzone na rynek jak i do tych, które już się na nim znalazły. Zastosowane przez Prezesa UOKiK środki określone w art. 24 ust. 4 pkt 1 lit. b) oraz pkt 2 lit. b) ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów są adekwatne do zagrożenia stwarzanego przez produkt. Odnosząc się do nakazu wycofania egzemplarzy roweru dziecięcego MBK Funny Bike 12” z rynku, w przypadku gdy dystrybutorzy nie posiadają już produktów będących przedmiotem postępowania, a tym samym nie jest możliwe ich odebranie, strona postępowania może przedstawić ich pisemne oświadczenie o nieposiadaniu tych produktów w sprzedaży.

Biorąc pod uwagę powyższe, Prezes UOKiK postanowił jak w sentencji.

Niniejsza decyzja, zgodnie z art. 25 ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów, stanowi podstawę wpisu do prowadzonego przez Prezesa UOKiK rejestru produktów

niebezpiecznych. Zgodnie z § 4 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia rejestru produktów niebezpiecznych (Dz. U. z 2004 r., Nr 87, poz. 814), w przypadku decyzji, której nie nadano rygoru natychmiastowej wykonalności, Prezes UOKiK dokonuje wpisu do rejestru z urzędu po upływie terminu, od kiedy decyzja stała się ostateczna.

Pouczenie:

Na podstawie art. 127 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego od niniejszej decyzji stronie nie służy odwołanie, jednakże strona niezadowolona z niniejszej decyzji może, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia, zwrócić się do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.

z up. Prezesa Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów
dyrektor
Departamentu Nadzoru Rynku
Urszula Szalkowska

Otrzymuje:

Wojciech Bartolewski
Firma Handlowo-Usługowa
„HURT-ROWER”
ul. Drogowców 12
42-200 Częstochowa