



**PREZES  
URZĘDU OCHRONY  
KONKURENCJI I KONSUMENTÓW**

DNR-73-187(12)/09/MŚ  
BK/NR-0271-419/08/MŚ

Warszawa, 15 czerwca 2009 r.

**Decyzja DNR-2/156/2009**

Na podstawie art. 41c ust. 3 pkt 2) ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087 ze zm.), po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego wszczętego z urzędu w sprawie dystrybuowanych lampek choinkowych „sopelki” a’200 żarówek ze sterownikiem al495 o kodzie kreskowym 6957463680303; lampek choinkowych nierozbieralnych „ryż” ze sterownikiem al489 o kodzie kreskowym 6957463680507; lampek choinkowych nierozbieralnych „ryż” a’100 żarówek ze sterownikiem al488 o kodzie kreskowym 6957463680504; lampek choinkowych nierozbieralnych „ryż” a’100 żarówek ze sterownikiem al484 o kodzie kreskowym 6957463680237, przez dystrybutora Dariusza Stanisława Wojtyła, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Handlowe SEZONHIT w Międzyzdrojach Wicko,

**Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów**

przedsiębiorcy temu zakazuje dalszego przekazywania ww. wyrobów użytkownikowi, konsumentowi i dystrybutorowi.

**UZASADNIENIE**

W toku kontroli przeprowadzonej przez inspektorów Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Szczecinie u Dariusza Stanisława Wojtyły, właściciela Przedsiębiorstwa Handlowego SEZONHIT w Międzyzdrojach Wicko, stwierdzono w sprzedaży przedmiotowe lampki choinkowe.

Przedmiotowe wyroby zakupione zostały przez dystrybutora od SPORTIMO s.r.o. Mikulase z Husi 341/16, Praha 4 – Nusie w Czechach.

Lampki choinkowe nierozbieralne „ryż” ze sterownikiem al489 składają się z niewyjmowanych żarówek (typu „ryż”) umieszczonych w oprawkach. Oprawki są połączone izolowanym przewodem elektrycznym bez oznaczeń, zakończonym nierozbieralną płaską wtyczką gniazda. Na dwóch żarówkach widoczne jest połączenie przewodu

zasilającego żarówkę bez izolacji. Sterownik stanowiący integralną część girlandy jest umieszczony w materiale izolacyjnym i przymocowany do przewodu zasilającego. Lampki są umieszczone w kartoniku z następującymi oznaczeniami:

- lampki,
- dystrybucja P.H. SezonHit Koszalin, Różana,
- to nie jest zabawka,
- wyprodukowano w Chinach,
- kod kreskowy 6957463680507, al489,
- CE,
- 220 V,
- 55W,
- 60HZ.

Lampki choinkowe nierozbieralne „ryż” a’100 żarówek ze sterownikiem al484 składają się ze 100 niewymiennych żarówek umieszczonych w oprawkach. Oprawki są połączone izolowanym przewodem elektrycznym bez oznaczeń, zakończonym nierozbieralną płaską wtyczką gniazda. Na dwóch żarówkach widoczne jest połączenie przewodu zasilającego żarówkę bez izolacji. Sterownik stanowiący integralną część girlandy jest umieszczony w materiale izolacyjnym i przymocowany do przewodu zasilającego.

Lampki są umieszczone w kartoniku z następującymi oznaczeniami:

- lampki,
- dystrybucja P.H. SezonHit Koszalin, Różana,
- to nie jest zabawka,
- wyprodukowano w Chinach,
- kod kreskowy 6957463680237, al484,
- CE,
- 220-240 V,
- w obcej wersji językowej jest informacja, iż wyrób można stosować wewnątrz pomieszczenia jak i na zewnątrz.

Lampki choinkowe nierozbieralne ze sterownikiem al488 składają się ze 100 niewymiennych żarówek umieszczonych w oprawkach. Oprawki są połączone izolowanym przewodem elektrycznym bez oznaczeń, zakończonym nierozbieralną płaską wtyczką gniazda. Na wtyczce wytłoczono wysokość napięcia – 250 V, natężenie prądu – 2,5 A oraz znak CE. Sterownik stanowiący integralną część girlandy jest umieszczony w materiale izolacyjnym i przymocowany do przewodu zasilającego. Lampki są umieszczone w kartoniku z następującymi oznaczeniami:

- lampki,
- dystrybucja P.H. SezonHit Koszalin, Różana,
- to nie jest zabawka,
- wyprodukowano w Chinach,
- kod kreskowy 6957463680504, al488,
- CE,
- 220V,
- 55W,
- 60HZ.

Lampki choinkowe „sopelki” a’200 żarówek ze sterownikiem al495 składają się z 200 żarówek umieszczonych w oprawie typu wsuwliwego. Oprawki są połączone izolowanym przewodem elektrycznym bez oznaczeń zakończonym nierozbieralną płaską wtyczką do gniazda. Oprawki są niezabezpieczone przed wniknięciem wilgoci i wody. Przewód elektryczny nie posiada odgiętki przy wtyczce. Na wtyczce wytłoczono wysokość napięcia – 220 V. Lampki umieszczono w kartoniku z następującymi oznaczeniami:

- lampki,
- dystrybucja P.H. SezonHit Koszalin, Różana,
- to nie jest zabawka,
- wyprodukowano w Chinach,
- kod kreskowy 6957463680303, al495,
- CE o wysokości 3mm,
- 220V, 50 HZ,
- w obcej wersji językowej jest informacja, iż wyrób można stosować wewnątrz pomieszczenia jak i na zewnątrz.

Ponadto w kartonikach przedmiotowych lampek umieszczone zostały instrukcje użytkowania i instrukcje montażu.

W wyniku badań organoleptycznych przeprowadzonych w toku kontroli w zakresie norm PN-EN 60598-1 „Oprawy oświetleniowe. Część 1: Wymagania ogólne i badania” oraz PN-EN 60598-2-20:2000 „Oprawy oświetleniowe. Wymagania szczegółowe. Girlandy świetlne”, stwierdzono, że:

1) lampki choinkowe nierozbieralne „ryż” ze sterownikiem al489 o kodzie kreskowym 6957463680507, nie spełniają następujących wymagań:

- 3.2.1 ww. normy PN-EN 60598-1 – z uwagi na brak nazwy producenta lub znaku towarowego,
- 3.2.6 ww. normy PN-EN 60598-1 – z uwagi na brak cechowania,

- 3.2.7 ww. normy PN-EN 60598-1 – z uwagi na brak numeru katalogowego lub oznaczenia typu fabrycznego,
- 3.2.8 ww. normy PN-EN 60598-1 – z uwagi na brak oznaczenia mocy znamieniowej na gnieździe wtyczkowym parametrami zasilania,
- 3.3.2 ww. normy PN-EN 60598-1 – z uwagi na brak określenia częstotliwości znamieniowej w hercach,
- 5.2.8 ww. normy PN-EN 60598-1 – z uwagi na brak części przewodu zasilającego żarówkę,
- 20.5.2 ww. normy PN-EN 60598-2-20:2000 – z uwagi na brak informacji na oprawce lub przewodzie czy trwałej nieodejmowalnej nakładce lub naklejce przymocowanej do przewodu o typie fabrycznym wyrobu, symbolu klasy ochronności, symbolu stopnia ochronnego przed wnikaniem pyłu i wilgoci, napięciu znamieniowym, maksymalnej mocy znamieniowej;

2) lampki choinkowe nierozbieralne „ryż” a’100 żarówek ze sterownikiem al484 o kodzie kreskowym 6957463680237, nie spełniają wymagań określonych w następujących punktach:

- 3.2.1 ww. normy PN-EN 60598-1 – z uwagi na brak nazwy producenta lub znaku towarowego,
- 3.2.6 ww. normy PN-EN 60598-1 – z uwagi na brak cechowania,
- 3.2.7 ww. normy PN-EN 60598-1 – z uwagi na brak numeru katalogowego lub oznaczenia typu fabrycznego,
- 3.2.8 ww. normy PN-EN 60598-1 – z uwagi na brak oznaczenia mocy znamieniowej na gnieździe wtyczkowym parametrami zasilania,
- 3.3.2 ww. normy PN-EN 60598-1 – z uwagi na brak określenia częstotliwości znamieniowej w hercach,
- 20.5.2 ww. normy PN-EN 60598-2-20:2000 – z uwagi na brak informacji na oprawce lub przewodzie czy trwałej nieodejmowalnej nakładce lub naklejce przymocowanej do przewodu o typie fabrycznym wyrobu, symbolu klasy ochronności, symbolu stopnia ochronnego przed wnikaniem pyłu i wilgoci, napięciu znamieniowym, maksymalnej mocy znamieniowej;

3) lampki choinkowe nierozbieralne „ryż” a’100 żarówek ze sterownikiem al488 o kodzie kreskowym 6957463680504, nie spełniają wymagań określonych w następujących punktach:

- 3.2.1 ww. normy PN-EN 60598-1 – z uwagi na brak nazwy producenta lub znaku towarowego,
- 3.2.7 ww. normy PN-EN 60598-1 – z uwagi na brak numeru katalogowego lub oznaczenia typu fabrycznego,

- 20.5.1 ww. normy PN-EN 60598-2-20:2000 – z uwagi na brak informacji, że zwykła girlanda świetlna może być stosowana wyłącznie wewnątrz pomieszczeń,
- 20.5.2 ww. normy PN-EN 60598-2-20:2000 – z uwagi na brak informacji na oprawce lub przewodzie czy trwałej nieodejmowalnej nakładce lub naklejce przymocowanej do przewodu o typie fabrycznym wyrobu, symbolu klasy ochronności, napięciu znamieniowym, maksymalnej mocy znamieniowej;

4) lampki choinkowe „sopelki” a’200 żarówek ze sterownikiem al495 o kodzie kreskowym 6957463680303, nie spełniają wymagań określonych w następujących punktach:

- 3.2.1 ww. normy PN-EN 60598-1 – z uwagi na brak nazwy producenta lub znaku towarowego,
- 3.2.6 ww. normy PN-EN 60598-1 – z uwagi na brak cechowania,
- 3.2.7 ww. normy PN-EN 60598-1 – z uwagi na brak numeru katalogowego lub oznaczenia typu fabrycznego,
- 3.2.8 ww. normy PN-EN 60598-1 – z uwagi na brak informacji dotyczącej typu lub parametrów żarówek zastosowanych w girlandach łączonych szeregowo,
- 20.5.1 ww. normy PN-EN 60598-2-20:2000 – z uwagi na brak ostrzeżeń, iż nie należy wymieniać lub wkładać żarówek, gdy girlanda świetlna jest zasilana oraz , iż w przypadku żarówek łączonych szeregowo, innych niż w wężach świetlnych, należy wymieniać bezzwłocznie żarówkę przepaloną na żarówkę o tej samej mocy i napięciu, w celu uniknięcia przegrzania girlandy,
- 20.5.2 ww. normy PN-EN 60598-2-20:2000 – z uwagi na brak informacji na oprawce lub przewodzie czy trwałej nieodejmowalnej nakładce lub naklejce przymocowanej do przewodu o typie fabrycznym wyrobu, symbolu klasy ochronności, symbolu stopnia ochronnego przed wnikaniem pyłu i wilgoci, napięciu znamieniowym, maksymalnej mocy znamieniowej,
- 20.6.5 ww. normy PN-EN 60598-2-20:2000 - z uwagi na brak uszczelki zapewniającej odporność na wpływy atmosferyczne.

W związku z powyższym Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej wydał w dniu 27 listopada i 11 grudnia 2008 r., na podstawie art. 40k ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności, decyzje zakazujące kontrolowanemu dalszego przekazywania przedmiotowych wyrobów użytkownikowi, konsumentowi i dystrybutorowi do dnia 27 stycznia 2009 r. (lampki choinkowe ze sterownikiem al495, lampki choinkowe ze sterownikiem al489) oraz do dnia 11 lutego 2009 r. (lampki choinkowe ze sterownikiem al488, lampki choinkowe ze sterownikiem al484).

Pismem z dnia 27 stycznia 2009 r. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów powiadomił Dariusza Stanisława Wojtyła, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Handlowe SEZONHIT w Międzyzdrojach Wicko (zwaną dalej także „stroną”), o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wprowadzenia do obrotu wyrobów niezgodnych z wymaganiami zasadniczymi oraz wymaganiami innymi niż zasadnicze, określonymi w następujących przepisach rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. Nr 155, poz. 1089), zwanego dalej „rozporządzeniem”:

- 1) § 5 ust. 1, z uwagi na brak informacji, których znajomość i przestrzeganie są warunkiem bezpieczeństwa podczas użytkowania wyrobów (lampki choinkowe ze sterownikiem al495, lampki choinkowe ze sterownikiem al489, lampki choinkowe ze sterownikiem al488, lampki choinkowe ze sterownikiem al484),
- 2) § 5 ust. 2, z uwagi na brak nazwy producenta lub znaku towarowego zamieszczonego bezpośrednio na sprzęcie elektrycznym lub opakowaniu (lampki choinkowe ze sterownikiem al495, lampki choinkowe ze sterownikiem al489, lampki choinkowe ze sterownikiem al488, lampki choinkowe ze sterownikiem al484),
- 3) § 6 ust. 1, z uwagi na to, iż wyroby zostały zaprojektowane i wyprodukowane w sposób niezapewniający ich zgodności z zasadami ochrony przed zagrożeniami, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 1) i 4) i § 7 ust. 2 pkt 1) i 2) rozporządzenia (lampki choinkowe ze sterownikiem al495, lampki choinkowe ze sterownikiem al489),
- 4) § 6 ust. 2, z uwagi na wytworzenie wyrobów w sposób niezapewniający ich bezpiecznego oraz prawidłowego montażu i przyłączenia (lampki choinkowe ze sterownikiem al495, lampki choinkowe ze sterownikiem al489),
- 5) § 7 ust. 1 pkt 1) i 4), z uwagi na brak części przewodu zasilającego żarówkę, co stwarza zagrożenie porażenia prądem (lampki choinkowe ze sterownikiem al495, lampki choinkowe ze sterownikiem al489),
- 6) § 7 ust. 2 pkt 1) i 2), z uwagi na brak odgiętki przy wtyczce oraz pełnej izolacji przewodów, co umożliwia wnikanie wilgoci i wody, narażając na niebezpieczeństwo użytkowników (lampki choinkowe ze sterownikiem al495).

Ponadto na lampkach choinkowych ze sterownikiem al495 umieszczono znak CE niezgodny ze wzorem określonym w załączniku do rozporządzenia, ze względu na wielkość. Zgodnie z brzmieniem § 11 ust. 1 rozporządzenia, producent lub jego uprawniony przedstawiciel umieszcza na sprzęcie elektrycznym oznakowanie CE, potwierdzające zgodność tego sprzętu z przepisami rozporządzenia.

Stwierdzone niezgodności stanowią naruszenie Dyrektywy 2006/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia – Załącznik Nr I „Podstawowe Elementy Założeń Związanych z Bezpieczeństwem Odnoszące się do Sprzętu Elektrycznego Przeznaczonego do Użytku w Określonych Granicach Napięcia” pkt 1 lit. a), b), c) i d), pkt 2 lit. a) i d) oraz pkt 3 lit. a) i b) (Dz. Urz. UE L 374/10 z 27 grudnia 2006 r.).

Jednocześnie postanowieniem z dnia 27 stycznia 2009 r., wydanym na podstawie art. 41b ust. 1 ustawy o systemie oceny zgodności, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wyznaczył stronie postępowania termin 21 dni na wycofanie z obrotu kwestionowanych wyrobów lub usunięcie stwierdzonych niezgodności oraz wyjaśnił, jakie należy na tą okoliczność przedstawić dowody.

W dniu 27 stycznia 2009 r., Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działając na podstawie art. 40k ust. 2 ustawy o systemie oceny zgodności, przedłużył wydane dla Stanisława Dariusza Wojtyły, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Handlowe SEZONHIT w Międzyzdrojach Wicko, zakazy dalszego przekazywania przedmiotowych wyrobów użytkownikowi, konsumentowi i dystrybutorowi do czasu zakończenia postępowania.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania, postanowienie oraz przedłużenia decyzji zakazujących dalszego przekazywania ww. wyrobów użytkownikowi, konsumentowi i dystrybutorowi, zostały stronie prawidłowo doręczone.

Zważywszy, że strona nie przedstawiła dowodów potwierdzających wycofanie wyrobów z obrotu ani usunięcia stwierdzonych niezgodności, pismem z dnia 25 marca 2009 r. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wezwał stronę do przedstawienia dowodów potwierdzających podjęcie ww. działań oraz wyjaśnił, jakie należy na tę okoliczność przedstawić dowody. Jednocześnie powiadomił stronę o zamiarze wydania decyzji nakazującej wycofanie przedmiotowych wyrobów z obrotu oraz powiadomienie konsumentów o stwierdzonych niezgodnościach. Strona została ponadto poinformowana o możliwości zapoznania się ze zgromadzonymi aktami sprawy oraz wypowiedzenia się, co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji kończącej postępowanie. Jednak strona z prawa tego nie skorzystała.

**Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ustalił i stwierdził:**

Przedsiębiorca Stanisław Dariusz Wojtyła, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Handlowe SEZONHIT w Międzyzdrojach Wicko, jest dystrybutorem lampek choinkowych „sopelki” a’200 żarówek ze sterownikiem al495 o kodzie kreskowym

6957463680303; lampek choinkowych nierozbieralnych „ryż” ze sterownikiem al489 o kodzie kreskowym 6957463680507; lampek choinkowych nierozbieralnych „ryż” a’100 żarówek ze sterownikiem al488 o kodzie kreskowym 6957463680504; lampek choinkowych nierozbieralnych „ryż” a’100 żarówek ze sterownikiem al484 o kodzie kreskowym 6957463680237. Zgodnie z art. 5 pkt 23) ustawy o systemie oceny zgodności, za dystrybutora uważa się osobę fizyczną lub prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która dostarcza lub udostępnia wyrób po jego wprowadzeniu do obrotu.

Przepis art. 6 ust. 1 pkt 1) ustawy o systemie oceny zgodności stanowi, iż wyroby wprowadzane do obrotu lub oddawane do użytku podlegają ocenie zgodności z zasadniczymi wymaganiami określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 1 ww. ustawy. W przypadku sprzętu elektrycznego, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego.

Badania organoleptyczne wykazały, że ww. lampy nie spełniają wymagań normy PN-EN 60598-1 „Oprawy oświetleniowe. Część 1: Wymagania ogólne i badania” oraz normy PN-EN 60598-2-20:2000 „Oprawy oświetleniowe. Wymagania szczegółowe. Girlandy świetlne”.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy o systemie oceny zgodności, domniemywa się, że wyrób spełnia określone zasadnicze wymagania, jeżeli jest zgodny z odpowiednimi postanowieniami norm zharmonizowanych. Jako, że norma PN-EN 60598-1 „Oprawy oświetleniowe. Wymagania ogólne i badania” i norma PN-EN 60598-2-20:2000 „Oprawy oświetleniowe. Wymagania szczegółowe. Girlandy świetlne”, w oparciu, o które wykonano badania organoleptyczne, są normami zharmonizowanymi, a przeprowadzone badania wykazały ich naruszenie, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów stwierdził niezgodność wyrobów z zasadniczymi wymaganiami określonymi w § 5 ust. 1 i ust. 2, § 6 ust. 1, § 7 ust. 1 pkt 1) i 4) oraz § 7 ust. 2 pkt 1) i 2) rozporządzenia z uwagi na brak informacji, których znajomość i przestrzeganie są warunkiem bezpieczeństwa podczas użytkowania wyrobów (lampki choinkowe ze sterownikiem al495, lampki choinkowe ze sterownikiem al489, lampki choinkowe ze sterownikiem al488, lampki choinkowe ze sterownikiem al484); z uwagi na brak nazwy producenta lub znaku towarowego zamieszczonego bezpośrednio na sprzęcie elektrycznym lub opakowaniu (lampki choinkowe ze sterownikiem al495, lampki choinkowe ze sterownikiem al489, lampki choinkowe ze sterownikiem al488, lampki choinkowe ze sterownikiem al484); z uwagi na to, iż wyroby zostały zaprojektowane i wyprodukowane w sposób niezapewniający ich zgodność z zasadami ochrony przed zagrożeniem poprzez brak części przewodu zasilającego żarówkę,



co stwarza zagrożenie porażenia prądem (lampki choinkowe ze sterownikiem al495, lampki choinkowe ze sterownikiem al489), oraz brak odgiętki przy wtyczce oraz pełnej izolacji przewodów, co umożliwia wnikanie wilgoci i wody, narażając na niebezpieczeństwo użytkowników (lampki choinkowe ze sterownikiem al495) i w dniu 27 stycznia 2009 r. wszczął przeciwko Dariuszowi Stanisławowi Wojtyła, prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Handlowe SEZONHIT w Międzyzdrojach Wicko, postępowanie administracyjne, mające na celu doprowadzenie do usunięcia niezgodności ww. wyrobów lub wycofania ich z obrotu.

Podkreślić należy, iż kierowana w toku postępowania do strony korespondencja została prawidłowo doręczona. Powiadomiono przedsiębiorcę o możliwości podjęcia działań zmierzających do wycofania wyrobów z obrotu oraz jakie dowody należy przedstawić na tę okoliczność. Przedsiębiorca został pouczone o przysługującym mu prawie brania czynnego udziału w każdym stadium postępowania, a w szczególności wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłaszania żądań, a także przeglądania akt sprawy oraz sporządzania z nich notatek i odpisów. Strona jednak z tego prawa nie skorzystała.

Biorąc pod uwagę fakt, iż dystrybutor nie przedstawił dowodów potwierdzających usunięcie niezgodności bądź wycofanie zakwestionowanych wyrobów obrotu od odbiorców oraz mając na uwadze zagrożenie, jakie stwarzają dla użytkowników przedmiotowe wyroby, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznał, iż niezbędne jest wydanie przedsiębiorcy zakazu dalszego przekazywania ww. lampek choinkowych użytkownikowi, konsumentowi i dystrybutorowi.

Decyzja ostateczna, zgodnie z art. 39a ust. 3 pkt 1) ustawy o systemie oceny zgodności, stanowi podstawę wpisu do prowadzonego przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów rejestru wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami.

#### P o u c z e n i e

Na podstawie art. 127 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego od niniejszej decyzji stronie nie służy odwołanie, jednakże strona niezadowolona z niniejszej decyzji może, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia, zwrócić się do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.

#### **Otrzymują:**

Dariusz Stanisław Wojtyła  
Przedsiębiorstwo Handlowe  
SEZONHIT  
ul. Kolonijna 7  
72-500 Międzyzdroje Wicko

#### **Do wiadomości:**

1. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor  
Inspekcji Handlowej  
2. a/a

Małgorzata Kozak

Wiceprezes UOKiK