



PREZES
URZĘDU OCHRONY
KONKURENCJI I KONSUMENTÓW
MAREK NIECHCIAŁ

DNR-720-23(17)/17(BZ)

Warszawa, 24 sierpnia 2017 r.

DECYZJA nr DNR-1/48/2017

Na podstawie art. 24 ust. 14 pkt 2 w związku z art. 13 ustawy z 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. z 2016 r. poz. 2047), po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego wszczętego z urzędu w sprawie ogólnego bezpieczeństwa mini rolet DZIEN'-NOC (żyłka) rozmiar 38 x 150, mini rolet DZIEN'-NOC (żyłka) rozmiar 50 x 150, mini rolet DZIEN'-NOC (żyłka) rozmiar 61,5 x 150, mini rolet DZIEN'-NOC (żyłka) rozmiar 68 x 150, mini rolet DZIEN'-NOC (żyłka) rozmiar 68 x 215 balkonowa, mini rolet DZIEN'-NOC (żyłka) rozmiar 72,5 x 150 oraz mini rolet DZIEN'-NOC (żyłka) rozmiar 80 x 150, wprowadzonych na rynek przez przedsiębiorcę Profi-Styl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rudzie Śląskiej, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów stwierdza, że przedsiębiorca usunął przyczyny zagrożeń stwarzanych przez te produkty i umarza postępowanie administracyjne.

Uzasadnienie

Pismem z 7 marca 2017 r. Lubelski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej przekazał Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (dalej „Prezes UOKiK” lub „organ nadzoru”) protokół wraz z aktami kontroli dotyczący mini rolet DZIEN'-NOC (żyłka) rozmiar 38 x 150, mini rolet DZIEN'-NOC (żyłka) rozmiar 50 x 150, mini rolet DZIEN'-NOC (żyłka) rozmiar 61,5 x 150, mini rolet DZIEN'-NOC (żyłka) rozmiar 68 x 150, mini rolet DZIEN'-NOC (żyłka) rozmiar 68 x 215 balkonowa, mini rolet DZIEN'-NOC (żyłka) rozmiar 72,5 x 150 oraz mini rolet DZIEN'-NOC (żyłka) rozmiar 80 x 150, zwanych dalej „mini roletami”, wprowadzonych na rynek przez przedsiębiorcę Profi-Styl spółka z



ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rudzie Śląskiej.

Mini rolety DZIEŃ-NOC (żyłka) to zasłony wewnętrzne, uruchamiane ręcznie, występujące w różnych kolorach i rozmiarach (38 x 150 cm, 50 x 150 cm, 61,5 x 150 cm, 68 x 150 cm, 68 x 215 cm, 72,5 x 150 cm, 80 x 150 cm). Produkty wykonane zostały z tkaniny tkanej na przemian gęstym, rzadkim splotem i nawiniętej na metalową rurkę. Oba elementy tworzące zakończenia tkaniny mocowane są w górnej części okna w uchwytach, natomiast w połowie długości rozwiniętego materiału umieszczony został dodatkowy pręt obciążający. Wyroby przytrzymywane są za pomocą żyłek montowanych do mechanizmu górnego rolety oraz haczyka dolnego. Do zwijania rolet zastosowano łańcuszek kulkowy, który tworzy pętlę swobodnie zwisającą z boku rolety. Do rolet dołączono zaczepy z tworzywa sztucznego, służące do bezinwazyjnego montażu na ramie okiennej. Rolety oferowane są w przezroczystym opakowaniu z tworzywa sztucznego, na którym zamieszczono etykiety zawierające m.in. dane przedsiębiorcy „PROFI – STYL, 41-700 Ruda Śląska, ul. Wawelska 9, tel. +48 32 340 33 00, fax +48 32 34033 01, biuro@profi-styl.pl, www.profi-styl.pl”, informację „Producent karniszy i rolet” oraz dane identyfikujące poszczególne produkty, tj.:

1. *MINI ROLETA DZIEŃ – NOC (żyłka), ROZMIAR: 38 X 150, 1 szt.* wraz z oznaczeniem kolorów i odpowiadających im kodów kreskowych: „01 - 5907510860641, 02 - 5907510860672, 04 - 5907510861488, 05 – 5907510861662 i 08 – 5907510860733”,
2. *MINI ROLETA DZIEŃ – NOC (żyłka), ROZMIAR: 50 X 150, 1 szt.* wraz z oznaczeniem kolorów i odpowiadających im kodów kreskowych: „01 - 5907510860658, 02 - 5907510860696, 04 - 5907510861655, 05 – 5907510861679 i 08 – 5907510860740”,
3. *MINI ROLETA DZIEŃ – NOC (żyłka), ROZMIAR: 61,5 X 150, 1 szt.* wraz z oznaczeniem kolorów i odpowiadających im kodów kreskowych: „01 - 5907510852745, 02 - 5907510852752, 04 - 5907510852776, 05 – 5907510852783 i 08 – 5907510852813”,
4. *MINI ROLETA DZIEŃ – NOC (żyłka), ROZMIAR: 68 X 150, 1 szt.* wraz z oznaczeniem kolorów i odpowiadających im kodów kreskowych: „01 - 5907510860665, 02 - 5907510860689, 04 - 5907510861426, 05 – 5907510861433 i 08 – 5907510860757”,
5. *MINI ROLETA DZIEŃ – NOC (żyłka), ROZMIAR: 68 X 215, 1 szt.* wraz z oznaczeniem kolorów i odpowiadających im kodów kreskowych: „02 - 5907510853155, 04 - 5907510853179, 05 – 5907510853186 i 08 – 5907510853216”,

6. *MINI ROLETA DZIEŃ – NOC (żyłka), ROZMIAR: 72,5 X 150, 1 szt. wraz z oznaczeniem kolorów i odpowiadających im kodów kreskowych: „01 - 5907510852844, 02 - 5907510852851, 04 - 5907510852875, 05 – 5907510852882 i 08 – 5907510852912”*,
7. *MINI ROLETA DZIEŃ – NOC (żyłka), ROZMIAR: 80 X 150, 1 szt. wraz z oznaczeniem kolorów i odpowiadających im kodów kreskowych: „01 - 5907510852943, 02 - 5907510852950, 04 - 5907510852974, 05 – 5907510852981 i 08 – 5907510853018”*.

Do opakowań rolet dołączono graficzną instrukcję montażu oraz dwie etykiety, na których zamieszczono piktogram i ostrzeżenie o możliwości uduszenia się dziecka w wyniku owinięcia się wokół szyi łańcuszka oraz informacje o sposobach uniknięcia powyższej sytuacji.

W trakcie kontroli przeprowadzonej u przedsiębiorców Ryszarda Dyjacha i Stanisława Jarosza, prowadzących działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą TREMOGLASS w Janowie Lubelskim, inspektorzy reprezentujący Lubelskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej dokonali oceny bezpieczeństwa mini rolet w oparciu o przepisy ustawy z 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. z 2016 r. poz. 2047), (dalej jako: „ustawa o ogólnym bezpieczeństwie produktów”), posiłkując się wymaganiami określonymi w normach PN-EN 13120+A1:2014-04 *Zasłony wewnętrzne. Wymagania eksploatacyjne łącznie z bezpieczeństwem* i PN-EN 16434:2014-04 *Zasłony wewnętrzne. Ochrona przed zagrożeniami zadziergnięciem pętli. Wymagania i metody badań dotyczące urządzeń zabezpieczających*.

W wyniku badań organoleptycznych inspektorzy Inspekcji Handlowej stwierdzili, że mini rolety posiadają niezabezpieczone sznurki mogące tworzyć niebezpieczne pętle, przy jednoczesnym braku wyposażenia produktów w urządzenia lub środki zabezpieczające, np. napinacz łańcuszka lub zrywalny łącznik, montowane w celu ograniczenia ryzyka zadziergnięcia pętli na łańcuszkach kulkowych stosowanych do uruchomienia zasłon wewnętrznych, co stanowi niezgodność z pkt 8.2 normy PN-EN 13120+A1:2014-04, zwanej dalej „normą”. Ponadto inspektorzy Inspekcji Handlowej stwierdzili, że ostrzeżenie (składające się z piktogramu i tekstu) zostało zamieszczone jedynie na etykietach dołączonych do opakowania, natomiast zgodnie z pkt 15.2.2.2 normy, ostrzeżenie to powinno być powtórzone w instrukcji użytkowania i na opakowaniu przeznaczonym dla użytkownika. W toku kontroli inspektorzy Inspekcji Handlowej stwierdzili również brak instrukcji

użytkowania i konserwacji umożliwiającej prawidłową i bezpieczną eksploatację mini rolet, co jest niezgodne z pkt 15.3 normy.

W związku z powyższym, Prezes UOKiK uznał za zasadne wszczęcie postępowania administracyjnego na podstawie ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów. Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), (dalej jako: „Kodeks postępowania administracyjnego”), pismem z 21 marca 2017 r. Prezes UOKiK powiadomił przedsiębiorcę Profi-Styl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rudzie Śląskiej (stronę postępowania) o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ogólnego bezpieczeństwa mini rolet, wyznaczając ww. przedsiębiorcy termin 14 dni na zajęcie stanowiska w sprawie. W tym samym piśmie organ nadzoru wezwał stronę postępowania do określenia jej roli w obrocie mini roletami oraz od kiedy i ile produktów zostało wprowadzonych na rynek. Jednocześnie, Prezes UOKiK zwrócił się do strony postępowania z prośbą o przekazanie informacji na temat posiadanych skarg lub reklamacji dotyczących produktów ze wskazaniem, czego dotyczyły oraz wezwał ją do przedłożenia listy dystrybutorów mini rolet i do określenia, czy prowadziła sprzedaż detaliczną wyrobów. Dodatkowo organ nadzoru zwrócił się do strony postępowania o przekazanie informacji na temat ilości produktów pozostających na jej stanie magazynowym. W tym samym piśmie Prezes UOKiK wskazał również, iż w przypadku podjęcia przez stronę postępowania decyzji o wyeliminowaniu zagrożeń stwarzanych przez produkty powinna ona przekazać dowody potwierdzające powyższą okoliczność i wskazał, jakie działania są w jego opinii zasadne.

Pismem z 11 kwietnia 2017 r. strona postępowania poinformowała Prezesa UOKiK, że jest producentem mini rolet, które począwszy od czerwca 2014 r. sprzedane zostały 72 dystrybutorom w łącznej ilości 10 733 sztuk, natomiast 34 sztuki produktów udostępnione były konsumentom w należącym do niej sklepie w Świętochłowicach (zlikwidowanym w czerwcu 2016 r.) Przedsiębiorca wskazał również, że 298 egzemplarzy mini rolet znajdujących się na jego stanie magazynowym zostało udoskonalonych zgodnie z rekomendacją Prezesa UOKiK poprzez dołączenie urządzenia zabezpieczającego przed uduszeniem w postaci systemu napinającego łańcuszek kulkowy, ulotki ostrzegawczej oraz instrukcji montażu i użytkowania produktu, na dowód czego przedłożył dokumentację fotograficzną, wzór ulotki ostrzegawczej będącej integralną częścią opakowania oraz wzór instrukcji. Strona postępowania poinformowała organ nadzoru, iż odebrała od kontrolowanego przedsiębiorcy łącznie 85 egzemplarzy produktów, na dowód czego przekazała fakturę korygującą oraz oświadczyła, że nie otrzymała skarg na produkty, a

zgłoszone reklamacje dotyczyły krzywo obciętych krawędzi materiału. Strona postępowania oświadczyła, iż do wszystkich kontrahentów, którzy zakupili mini rolety wysłała pisma wzywające do wstrzymania sprzedaży wyrobów do czasu uzupełnienia brakujących elementów i instrukcji, na dowód czego przedstawiła wydruki wiadomości mailowych oraz wzór wysłanego pisma. Jednocześnie strona postępowania oświadczyła, że zwróciła się do podmiotów zewnętrznych w celu przygotowania poligraficznych druków instrukcji montażu i użytkowania produktu oraz przygotowania systemów zabezpieczających.

Pismem z 24 kwietnia 2017 r. Prezes UOKiK wezwał stronę postępowania do doprecyzowania, skąd posiada urządzenie zabezpieczające oraz przedstawienie dowodów jego zakupu. Ponadto, z uwagi na poważne zagrożenie stwarzane przez mini rolety Prezes UOKiK poinformował stronę postępowania, iż w jego opinii zasadne jest ostrzeżenie konsumentów poprzez zamieszczenie ogłoszenia skierowanego do konsumentów na należącej do przedsiębiorcy stronie internetowej i wezwał go do przekazania dowodów potwierdzających publikację ww. komunikatu. Ponadto, organ nadzoru przypomniał o konieczności przekazania materiału dowodowego świadczącego o wycofaniu z rynku kwestionowanych mini rolet.

Pismem, które wpłynęło do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 22 maja 2017 roku, strona postępowania przekazała oświadczenia od części przedsiębiorców o nieposiadaniu produktów na stanie magazynowym oraz fakturę VAT świadczącą o zakupie 29 400 sztuk systemu zabezpieczającego przeznaczonych do działań naprawczych oraz bieżącej produkcji. Jednocześnie strona postępowania przekazała Prezesowi UOKiK wydruk ekranu ze strony internetowej świadczący o opublikowaniu ostrzeżenia dla konsumentów. Strona postępowania poinformowała organ nadzoru, że wszystkie produkty posiadane przez dystrybutorów na stanie magazynowym zostały objęte działaniami naprawczymi, na dowód czego przedłożyła oświadczenia kontrahentów potwierdzające ten fakt.

Pismem z 19 maja 2017 r. strona postępowania przekazała organowi nadzoru oświadczenie jednego z kontrahentów, tj. przedsiębiorcy Merkury Market sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Krośnie, potwierdzające dołączenie niezbędnych elementów zabezpieczających, ulotki ostrzegawczej oraz instrukcji montażu i użytkowania do rolet znajdujących się na jego stanie magazynowym.

Jednocześnie pismem z 26 maja 2017 r. Prezes UOKiK poinformował stronę postępowania, że przekazane przez nią dokumenty nie mogą zostać uznane za dowody z uwagi na niespełnianie wymogów określonych w art. 22a ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów i wezwał do ponownego ich przekazania w formie określonej w tym przepisie.

Ponadto Prezes UOKiK przypomniał stronie postępowania o konieczności przekazania materiału dowodowego świadczącego o wycofaniu z rynku kwestionowanych mini rolet.

Pismem z 7 czerwca 2017 r. przedsiębiorca Merkurs Market sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Krośnie potwierdził, że strona postępowania dołączyła system zabezpieczający i brakujące oznakowanie do produktów znajdujących się w 17 należących do niego marketach.

Pismem z 13 czerwca 2017 r. strona postępowania przekazała dowody spełniające wymagania określone w art. 22a ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów oraz przedłożyła kolejne oświadczenia dystrybutorów potwierdzające nieposiadanie mini rolet na stanie magazynowym oraz wskazujące na dołączenie systemu zabezpieczającego, ulotki ostrzegawczej oraz instrukcji montażu i użytkowania do produktów znajdujących się w ich ofercie handlowej. Ponadto, strona postępowania oświadczyła, że działaniami naprawczymi zostało objętych łącznie 14 960 sztuk mini rolet zakupionych przez polskich i zagranicznych kontrahentów oraz wytwarzanych w bieżącej produkcji.

Pismem z 22 czerwca 2017 r. Prezes UOKiK wezwał stronę postępowania do doprecyzowania informacji dotyczących liczby produktów zakupionych przez polskich dystrybutorów, wobec których podjęła działania naprawcze.

Pismem z 3 lipca 2017 r. strona postępowania przedłożyła kolejne oświadczenia dystrybutorów potwierdzające nieposiadanie mini rolet na stanie magazynowym oraz wskazujące na dołączenie systemu zabezpieczającego, ulotki ostrzegawczej oraz instrukcji montażu i użytkowania do produktów znajdujących się w ich ofercie handlowej. Strona postępowania poinformowała Prezesa UOKiK, iż wszyscy dystrybutorzy produktów otrzymali zestawy zawierające napinacz łańcuszka oraz instrukcję montażu i konserwacji w ilości odpowiadającej liczbie zakupionych mini rolet (tj. 10 733 egzemplarze).

Pismem z 21 lipca 2017 r. organ nadzoru poinformował stronę postępowania o przysługującym jej prawie do zapoznania się ze zgromadzonymi aktami sprawy oraz prawie wypowiedzenia się co do zebranych dowodów oraz zgłoszonych żądań.

Pismem z 18 lipca 2017 r. strona postępowania przekazała kolejne oświadczenia dystrybutorów potwierdzające nieposiadanie mini rolet na stanie magazynowym oraz wskazujące na dołączenie systemu zabezpieczającego, ulotki ostrzegawczej oraz instrukcji montażu i użytkowania do produktów znajdujących się w ich ofercie handlowej.

Prezes UOKiK ustalił i stwierdził:

Mini rolety DZIEN'-NOC (żyłka) rozmiar 38 x 150, mini rolety DZIEN'-NOC (żyłka) rozmiar 50 x 150, mini rolety DZIEN'-NOC (żyłka) rozmiar 61,5 x 150, mini rolety DZIEN'-NOC (żyłka) rozmiar 68 x 150, mini rolety DZIEN'-NOC (żyłka) rozmiar 68 x 215 balkonowa, mini rolety DZIEN'-NOC (żyłka) rozmiar 72,5 x 150 oraz mini rolety DZIEN'-NOC (żyłka) rozmiar 80 x 150 zostały wprowadzone na rynek przez przedsiębiorcę Profi-Styl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rudzie Śląskiej, który jest ich producentem w rozumieniu art. 3 pkt 2 lit. a ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów. Zgodnie z tym przepisem, za producenta uznaje się przedsiębiorcę prowadzącego działalność polegającą na wytwarzaniu produktu albo każdą inną osobę, która występuje jako wytwórca, umieszczając na produkcie bądź do niego dołączając swoje nazwisko, nazwę, znak towarowy bądź inne odróżniające oznaczenie. Do produktów zostały dołączone etykiety zawierające m.in. dane przedsiębiorcy odpowiedzialnego za wprowadzenie mini rolet na rynek o treści: „PROFI – STYL, 41-700 Ruda Śląska, ul. Wawelska 9, tel. +48 32 340 33 00, fax +48 32 34033 01, biuro@profi-styl.pl, www.profi-styl.pl” oraz informację „Producent karniszy i rolet”. Ponadto, strona postępowania w oświadczeniu z 11 kwietnia 2017 r. przyznała, że pełni rolę producenta mini rolet.

Podmiotem, na którego przepisy ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów nakładają szczególne obowiązki jest przede wszystkim producent produktu. Zgodnie z art. 10 ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów, producent zobowiązany jest wprowadzać na rynek wyłącznie produkty bezpieczne. Zgodnie z art. 4 ust. 1 w/w ustawy, produktem bezpiecznym jest produkt, który w zwykłych lub innych, dających się w sposób uzasadniony przewidzieć warunkach jego używania, z uwzględnieniem czasu korzystania z produktu, a także, w zależności od rodzaju produktu, sposobu uruchomienia oraz wymogów instalacji i konserwacji, nie stwarza żadnego zagrożenia dla konsumentów lub stwarza znikome zagrożenie, dające się pogodzić z jego zwykłym używaniem i uwzględniające wysoki poziom wymagań dotyczących ochrony zdrowia i życia ludzkiego. Oceniając bezpieczeństwo produktu, zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 3 ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów, uwzględnia się również wygląd produktu, jego oznakowanie, ostrzeżenia i instrukcje dotyczące jego użytkowania oraz wszelkie inne udostępniane konsumentowi wskazówki lub informacje dotyczące produktu. Zgodnie z art. 5 ust. 1 w/w ustawy produkt, który nie spełnia wymagań określonych w art. 4, nie jest produktem bezpiecznym.

Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów domniemywa się, że produkt spełniający wymagania wynikające z norm krajowych państw członkowskich Unii Europejskiej, będących transpozycją norm europejskich uznanych przez Komisję Europejską za zgodne z przepisami dotyczącymi ogólnego bezpieczeństwa produktów, do których odniesienia Komisja Europejska opublikowała w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, jest produktem bezpiecznym w zakresie wymagań objętych tymi normami. Jako że norma PN-EN 13120+A1:2014-04 *Zasłony wewnętrzne. Wymagania eksploatacyjne łącznie z bezpieczeństwem* jest wyżej opisanym rodzajem normy, Prezes UOKiK dokonał oceny ogólnego bezpieczeństwa mini rolet DZIEN-NOC (żyłka) rozmiar 38 x 150, mini rolet DZIEN-NOC (żyłka) rozmiar 50 x 150, mini rolet DZIEN-NOC (żyłka) rozmiar 61,5 x 150, mini rolet DZIEN-NOC (żyłka) rozmiar 68 x 150, mini rolet DZIEN-NOC (żyłka) rozmiar 68 x 215 balkonowa, mini rolet DZIEN-NOC (żyłka) rozmiar 72,5 x 150 oraz mini rolet DZIEN-NOC (żyłka) rozmiar 80 x 150 z uwzględnieniem określonych w niej wymagań.

W wyniku badań organoleptycznych inspektorzy Inspekcji Handlowej stwierdzili, że mini rolety posiadają niezabezpieczone sznurki mogące tworzyć niebezpieczne pętle, przy jednoczesnym braku wyposażenia produktów w urządzenia lub środki zabezpieczające, np. napinacz łańcuszka lub zrywalny łącznik, montowane w celu ograniczenia ryzyka zadziergnięcia pętli na łańcuszkach kulkowych stosowanych do uruchomienia zasłon wewnętrznych, co stanowi niezgodność z pkt 8.2 normy. Brak zabezpieczenia w postaci systemu zrywającego lub stałego systemu napinającego może skutkować pojawieniem się niebezpiecznej pętli swobodnie zwisającej z boku rolety, która może się stać poważnym zagrożeniem dla zdrowia i życia użytkowników. Szczególnie narażone na uszkodzenia ciała są małe dzieci w wieku do 42 miesięcy, które mają skłonność do nieprzewidywalnych zachowań. W trakcie zabawy dzieci mogą włożyć głowę w swobodnie zwisającą pętlę lub zaplątać się w zwisający łańcuszek, co może spowodować, że pętla zacisnąwszy się wokół szyi dziecka może doprowadzić do blokady dopływu tlenu do mózgu, a w niektórych sytuacjach do uduszenia. Ponadto inspektorzy Inspekcji Handlowej stwierdzili, że ostrzeżenie (składające się z piktogramu dotyczącego ryzyka uduszenia się i tekstu ostrzegającego o możliwości uduszenia się dziecka w wyniku owinięcia się wokół jego szyi łańcuszka oraz zawierającego informacje o sposobach uniknięcia powyższej sytuacji) zostało zamieszczone jedynie na etykietach dołączonych do opakowania, natomiast zgodnie z pkt 15.2.2.2 normy, ostrzeżenie to powinno być powtórzone w instrukcji użytkownika i na opakowaniu przeznaczonym dla użytkownika. W toku kontroli inspektorzy Inspekcji Handlowej

stwierdzili również brak instrukcji użytkowania i konserwacji umożliwiającej prawidłową i bezpieczną eksploatację mini rolet, co jest niezgodne z pkt 15.3 normy.

W świetle art. 24 ust. 14 pkt 2 ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów Prezes UOKiK wydaje decyzję o umorzeniu postępowania, jeśli producent lub dystrybutor usunął przyczyny zagrożeń.

W toku prowadzonego przez Prezesa UOKiK postępowania przedsiębiorca Profi-Styl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rudzie Śląskiej nie zanegował oceny bezpieczeństwa produktów przeprowadzonej przez Lubelskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, nie przedstawił także żadnych dowodów z których wynikałoby, że wprowadzone przez niego na rynek produkty są bezpieczne. W trakcie postępowania jego strona podjęła działania mające na celu usunięcie zagrożeń stwarzanych przez produkty będące jego przedmiotem. Dokonując analizy zgromadzonego materiału dowodowego Prezes UOKiK stwierdził, że strona postępowania wyprodukowała łącznie 11 065 sztuk mini rolet i wprowadzała je na rynek począwszy od czerwca 2014 r. (10 733 sztuk mini rolet trafiło do 72 dystrybutorów, 298 sztuk wyrobów pozostało na stanie magazynowym strony postępowania, 34 sztuki udostępnione były konsumentom w prowadzonym przez przedsiębiorcę sklepie, który uległ likwidacji w czerwcu 2016 r.). Wszyscy dystrybutorzy mini rolet zostali poinformowani przez stronę postępowania o konieczności wstrzymania sprzedaży wyrobów do czasu uzupełnienia brakujących elementów, ostrzeżeń i instrukcji, na dowód czego przedstawiła wydruki wiadomości mailowych oraz wzór wysłanego pisma. W wyniku podjętych działań mających na celu wycofanie produktów z rynku strona postępowania przekazała oświadczenia 29 kontrahentów o nieposiadaniu mini rolet w ofercie handlowej oraz deklaracje 43 dystrybutorów potwierdzające dołączenie do posiadanych w ofercie handlowej wyrobów systemu zabezpieczającego, ulotki ostrzegawczej będącej integralną częścią opakowania oraz instrukcji użytkowania i montażu. Produkty posiadane przez stronę postępowania na stanie magazynowym (łącznie 298 egzemplarzy) oraz odebrane od kontrolowanego przedsiębiorcy (łącznie 85 sztuk) zostały udoskonalone w sposób rekomendowany przez Prezesa UOKiK, na dowód czego przedłożyła dokumentację fotograficzną oraz wzór instrukcji i ulotki ostrzegawczej, jak również fakturę VAT świadczącą o zakupie 29 400 sztuk systemu zabezpieczającego przeznaczonego do celów naprawczych oraz bieżącej produkcji. Działaniami naprawczymi zostało objętych łącznie 14960 sztuk mini rolet zakupionych przez polskich i zagranicznych kontrahentów oraz wytwarzanych w bieżącej produkcji. Dodatkowo, strona postępowania zamieściła na swojej

stronie internetowej komunikat o zagrożeniu stwarzanym przez wyroby, na dowód czego przedstawiła wydruk ze strony internetowej.

Dokonując analizy materiału dowodowego zgromadzonego w toku postępowania Prezes UOKiK uznał, iż przedstawione dowody świadczące o podjęciu przez stronę postępowania działań mających na celu usunięcie zagrożeń stwarzanych przez kwestionowane mini rolety są wiarygodne i wystarczające do uznania, że przedsiębiorca Profi-Styl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rudzie Śląskiej wyeliminował zagrożenia stwarzane przez przedmiotowe produkty.

W związku z powyższym, Prezes UOKiK orzekł, jak w sentencji.

Pouczenie:

Na podstawie art. 127 § 3 w związku z art. 5 § 2 pkt 4 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz w związku z art. 29 ustawy z 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 229, 1089 i 1132) oraz na podstawie art. 129 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego, w związku z art. 26 ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów, od niniejszej decyzji stronie nie służy odwołanie, jednakże strona niezadowolona z niniejszej decyzji może, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia, zwrócić się do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.

z up. PREZESA
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
DYREKTOR
Departamentu Nadzoru Rynku

Anna Mazurak

Otrzymuje:

Profi-Styl sp. z o.o.
ul. Wawelska 9
41-700 Ruda Śląska