



**PREZES
URZĘDU OCHRONY
KONKURENCJI I KONSUMENTÓW**

DNR-70 - 181/ 21/07/08/MS

Warszawa, dnia 26. 05. 2008 r.

Decyzja nr 29/2008

Na podstawie art. 24 ust. 14 pkt 2 w związku z art. 13 ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. Nr 229, poz. 2275 oraz z 2007 r. Nr 35, poz. 215), po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego wszczętego z urzędu w sprawie ogólnego bezpieczeństwa grilla okrągłego art. nr 0534, wprowadzonego na rynek przez przedsiębiorcę „LANDMANN POLSKA” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jaworze, umarza się postępowanie administracyjne.

Uzasadnienie

Pismem z dnia 29 czerwca 2007 r. Główny Inspektorat Inspekcji Handlowej przekazał do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) protokół wraz z aktami kontroli dotyczący grilla okrągłego art. nr 0534, wprowadzonego na rynek przez przedsiębiorcę „LANDMANN POLSKA” sp. z o. o. z siedzibą w Jaworze.

W trakcie kontroli w sklepie OBI 037 w Kobylnicy, przy ul. Szczecińskiej 8, inspektorzy reprezentujący Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w Gdańsku Delegatura w Słupsku poddali ocenie bezpieczeństwa i badaniom organoleptycznym grill okrągły art. nr 0534 w oparciu o przepisy ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. Nr 229, poz. 2275 oraz z 2007 r. Nr 35, poz. 215), zwanej dalej „ustawą o ogólnym bezpieczeństwie produktów” oraz z uwzględnieniem wymagań określonych w Polskiej Normie PN-EN 1860-1:2004 *Urządzenia, paliwa stałe i podpałki do grilla Część1: Grille opalane paliwami stałymi. Wymagania i metody badań.*

Grill okrągły art. nr 0534 ma wysokość ok. 57 cm i jest wykonany z blachy stalowej. Produkt ten składa się z emaliowanej misy paleniskowej o średnicy ok. 37 cm z zaczepami i otworami do mocowania nóg, chromowanego rusztu na żywność o średnicy 34,5 cm z rączką, owiewki z trzema otworami do zamocowania oraz otworami wskazującymi na możliwość trzystopniowej regulacji wysokości rusztu. Grill stał na trzech dokręcanych nogach z blachy.

W nogach grilla na wysokości ok. 14 cm od ziemi, znajdowały się okrągłe otwory (w instrukcji nie określono ich funkcji), w ich górnej części na odcinku ok. 4,5 cm były wyprofilowane w taki sposób, iż były wygięte na zewnątrz pod kątem. Do produktu dołączono pięć wkrętów i pięć nakrętek motylkowych, które służyły do przykręcania nóg i owiewki. Bezpośrednio na zewnętrznej części owiewki grilla znajdowała się naklejka z informacją: „*Nie używać spirytusu, benzyny ani innych porównywalnych cieczy do rozpalania i ponownego zapalania.*” Informacja ta była podana również w języku angielskim i niemieckim. Produkt zapakowany był w tekturowe pudełko, na którym umieszczono następujące informacje: nazwa produktu, logo, nazwa i adres producenta: „*LANDMANN POLSKA sp. z o. o., ul. Rynek 20, 59 - 400 Jawor, tel. (076) 870-24-61, fax: (076) 870-23-88, ww.landmann.pl.*”, kod kreskowy: „*4000810534692*”, nr produktu: „*0534*”, zdjęcie grilla i jego podstawowe wymiary. Do grilla dołączona była również instrukcja obsługi, w postaci ulotki o wymiarach 5,1 cm x 7,2 cm, zawierająca nazwę produktu, logo przedsiębiorcy i jego adres, pisemną instrukcję montażu grilla wraz z wykazem części podanych słownie i graficznie oraz informację: „*UWAGA: W razie reklamacji prosimy zgłaszać się w celu jej załatwienia bezpośrednio do sklepu, w którym grill był zakupiony*”.

Badania przeprowadzone przez inspektorów reprezentujących Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w Gdańsku Delegatura w Słupsku wykazały, że konstrukcja grilla była mało stabilna. Zmianianie wysokości położenia rusztu, w przeznaczonych do tego celu zaczepach i otworach było utrudnione - występowało ryzyko przewrócenia się grilla. Nogi badanego produktu były niestabilne i giętkie, a przy obciążeniu grilla, w miejscu zgięcia blachy, odkształcały się i wyginały się na zewnątrz. Stwierdzono, że kilkakrotne wygięcie nóg w tym miejscu i następnie ich wyprostowanie może spowodować pęknięcie blachy, osłabienie konstrukcji nośnej grilla i jego przewrócenie. Ponadto podczas przeprowadzonej próby montażu grilla stwierdzono, że nie było możliwe dokręcenie śrub mocujących nogi i owiewkę do miski paleniskowej nakrętkami motylkowymi, z uwagi na wystający rant miski. „Skrzydółka” nakrętki trafiały na opór, co mogło sugerować użytkownikowi, że śruba była już właściwie dokręcona. W celu prawidłowego dokręcenia śrub należało natomiast użyć śrubokręta i dokręcić śruby od wewnątrz miski paleniskowej. Stwierdzono, że aby dokonać zmiany wysokości rusztu należało przytrzymać drugą ręką miskę paleniskową lub osłonę paleniska, gdyż w przeciwnym razie grill tracił stabilność i mogło to skutkować przewróceniem się produktu. Przy próbie ustawienia rusztu w najniższym położeniu nie opierał się on na przeznaczonych do tego celu zaczepach w metalowej osłonie, a jego podporę stanowiła tylko miska paleniska. W położeniu tym także metalowy uchwyt

dotykał misy paleniska, co w trakcie użytkowania grilla mogło powodować bezpośredni kontakt żywności z paliwem (w instrukcji obsługi brak było informacji o zalecanej maksymalnej ilości paliwa). Powodowało to również nadmierne nagrzewanie się rusztu i uchwytu. Dodatkowo stwierdzono, że badane grille posiadały liczne odpryski emalii na misie paleniskowej i nogach. Zauważono, że znaczna część tych odprysków powstała w trakcie montażu, podczas skręcania produktu. Inspektorzy reprezentujący Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w Gdańsku Delegatura w Słupsku dokonując oceny treści instrukcji obsługi stwierdzili, że zawarte w niej informacje dotyczące montażu owiewki grilla do misy paleniskowej za pomocą dwóch wkrętów, a nie trzech, powodowała jej niewłaściwy montaż, co mogło być przyczyną przechylenia się owiewki wraz z rusztem do żywności. Instrukcja nie zawierała żadnych informacji i ostrzeżeń umożliwiających użytkownikowi bezpieczne korzystanie z produktu i przeciwdziałanie ewentualnym zagrożeniom tj. np.:

- informacja o tym, że przed użyciem grill należy zainstalować na stabilnym poziomym podłożu,
- wskazówki dotyczące bezpiecznej obsługi grilla,
- zalecenie, że grill powinien być rozgrzany, a paliwo utrzymywane w formie rozżarzonej przez co najmniej 30 minut przed pierwszym przyrządzaniem potraw na grillu,
- informacja o zalecanym paliwie oraz maksymalnej ilości jaka może być stosowana,
- informacje dotyczące właściwego sposobu rozpalania wraz z informacją : „*nie przyrządzać potraw zanim paliwo nie pokryje się powłoką popiołu*”,
- ostrzeżeń: „*UWAGA ! Grill może być bardzo gorący nie przestawiać podczas pracy* „*UWAGA ! Nie używać spirytusu, benzyny lub podobnych płynów do rozpalania oraz ponownego zapalania po zgaśnięciu*” oraz „*Chronić przed dostępem dzieci i zwierząt domowych*”.

Prezes UOKiK, mając na uwadze wyniki badań, podzielił opinię inspektorów reprezentujących Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w Gdańsku Delegatura w Słupsku i uznał, że grille okrągłe art. nr 0534 mogą stwarzać zagrożenie dla użytkowników.

W związku z tym, Prezes UOKiK uznał za zasadne wszczęcie w tej sprawie postępowania administracyjnego na podstawie ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów. Zgodnie z art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) pismem z dnia 1 sierpnia 2007 r. Prezes UOKiK powiadomił przedsiębiorcę „LANDMANN POLSKA” sp. z o. o. z siedzibą w Jaworze (stronę

postępowania) o wszczęciu postępowania administracyjnego. Jednocześnie, postanowieniem wydanym w dniu 1 sierpnia 2007 r. na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów, Prezes UOKiK wyznaczył stronie postępowania termin 21 dni od dnia otrzymania postanowienia na wyeliminowanie zagrożeń stwarzanych przez grill okrągły art. nr 0534.

W odpowiedzi, w piśmie z dnia 10 sierpnia 2007 r. strona postępowania zakwestionowała dokonaną przez inspektorów Inspekcji Handlowej ocenę bezpieczeństwa przedmiotowego grilla, twierdząc że zarzuty są niezasadne i stanowią subiektywną ocenę, nie opartą na wymaganiach zawartych w normie PN-EN 1860-1:2004. Na potwierdzenie swoich tez przekazała kopię niemieckiego certyfikatu TÜV nr AL. 06 0111455 105 z dnia 13 stycznia 2006 r. który poświadcza spełnianie przez grill okrągły art. nr 0534 wymagań określonych w niemieckiej normie DIN — EN 1860 1: 2003. Jednocześnie oświadczyła, że od czwartego kwartału 2005 r. wprowadziła nowy wzór opakowania, na którym znajdują się wszystkie wymagane przez normę informacje i ostrzeżenia, a badany grill pochodził najprawdopodobniej ze starych zapasów sklepu OBI. Strona postępowania przekazała również zdjęcie opakowania produktu z wymaganymi informacjami i ostrzeżeniami.

Z uwagi na fakt, iż przekazane przez stronę dowody nie spełniały wymagań określonych w art. 22a ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów, Prezes UOKiK w piśmie z dnia 28 sierpnia 2007 r. zwrócił się o przekazanie tłumaczenia przysięgłego wyników badań.

W pismach z dnia 27 sierpnia 2007 r. i 12 września 2007 r. strona postępowania przekazała tłumaczenie przysięgłe niemieckiego certyfikatu. Jednocześnie poinformowała, że w dniu 20 sierpnia 2007 r., realizując postanowienie Prezesa UOKiK z dnia 1 sierpnia 2007 r., wycofała ze sklepu OBI nr 037 w Kobylnicy zakwestionowane produkty i sprawdziła stany magazynowe w celu ewentualnego uzupełnienia wymaganych instrukcji i ostrzeżeń w przypadku stwierdzenia opakowań sprzed 2005 r.

W piśmie z dnia 11 września 2007 r., Prezes UOKiK poinformował Inspekcję Handlową, że strona postępowania zakwestionowała dokonaną w trakcie kontroli w sklepie OBI 037 w Kobylnicy ocenę bezpieczeństwa grilla okrągłego art. nr 0534 i zwrócił się o ustosunkowanie do zarzutów strony, a także o zweryfikowanie przekazanych przez przedsiębiorcę „LANDMANN POLSKA” sp. z o. o. informacji o zamieszczeniu w instrukcji obsługi i użytkowania grilla wymaganych ostrzeżeń.

W piśmie z dnia 15 listopada 2007 r. Inspekcja Handlowa poinformowała, że cała partia zakwestionowanych grilli okrągłych art. nr 0534 została odebrana ze sklepu OBI nr 037

w Kobylnicy przez przedsiębiorcę „LANDMANN POLSKA” sp. z o. o., a następnie wymieniona na taki sam produkt. Inspektorzy reprezentujący Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w Gdańsku Delegatura w Słupsku, po przeprowadzeniu badania organoleptycznego znajdujących się w sklepie grilli stwierdzili, że ich budowa nie uległa zmianie. Badany produkt pod względem konstrukcyjnym i funkcjonalnym, w ich ocenie, nadal nie spełniał wymagań bezpieczeństwa. Jedynie opakowanie grilla okrągłego art. nr 0534, różniło się od poprzedniego, gdyż na jego bokach umieszczono instrukcję montażu oraz wskazówki dotyczące bezpiecznego użytkowania, a także oznaczenie MMVII, a na przedniej stronie opakowania znajdowała się informacja: „*Wyprodukowano w Niemczech dla koncernu Landmann -Piega*”. Jednocześnie Inspekcja Handlowa, ustosunkowując się do zastrzeżeń strony postępowania poinformowała, że oceniając grill będący przedmiotem postępowania, nie oparto się jedynie na wymaganiach Polskiej Normy PN - EN 1860-1:2004 *Urządzenia, paliwa stałe i podpałki do grilla Część 1: Grille opalane paliwami stałymi. Wymagania i metody badań*, ale także uwzględniono aktualny stan wiedzy i techniki oraz uzasadnione oczekiwania konsumentów, co do bezpieczeństwa produktu i podtrzymała swoje stanowisko dotyczące dokonanej oceny bezpieczeństwa grilla okrągłego art. nr 0534.

W związku z ponowną negatywną oceną organoleptyczną grilla okrągłego art. nr 0534, a także niemożliwością dokonania oceny bezpieczeństwa zabezpieczonych próbek grilla w miejscu wcześniejszej kontroli, Inspekcja Handlowa przeprowadziła kontrolę w siedzibie przedsiębiorcy „LANDMANN POLSKA” sp. z o. o. w celu sprawdzenia, czy zadeklarowane przez niego działania zostały zrealizowane. Badania organoleptyczne produktu, przeprowadzone w siedzibie przedsiębiorcy „LANDMANN POLSKA” sp. z o. o. wykazały, że w opinii Inspekcji Handlowej nadal istnieje znaczne prawdopodobieństwo, że grill nie jest produktem bezpiecznym i w związku z tym, pismem z dnia 17 grudnia 2007 r. Główny Inspektorat Inspekcji Handlowej poinformował Prezesa UOKiK o pobraniu i przekazaniu do badań laboratoryjnych grilla okrągłego art. nr 0534.

Pismem z dnia 24 stycznia 2008 r., Główny Inspektorat Inspekcji Handlowej przekazał sprawozdanie z badań laboratoryjnych Nr ZL/18451/2007 grilla okrągłego art. nr 0534 przeprowadzone w Laboratorium J.S. HAMILTON POLAND Ltd. sp. z o. o. w Gdyni. Badania wykazały, że grill spełnia wymagania Polskiej Normy PN - EN 1860-1:2004 *Urządzenia, paliwa stałe i podpałki do grilla Część 1: Grille opalane paliwami stałymi. Wymagania i metody badań*, a tym samym nie stanowi zagrożenia dla użytkowników.

Z uwagi jednak na znaczne prawdopodobieństwo, że na rynku mogły nadal znajdować się grille okrągłe art. nr 0534 w opakowaniach bez wymaganych informacji i ostrzeżeń

zapewniających bezpieczne użytkowanie produktu, jak miało to miejsce w sklepie OBI 037 w Kobylnicy, a strona postępowania poinformowała o dołączeniu ostrzeżeń do produktu tylko u dystrybutora - przedsiębiorcy Superhobby Market Budowlany sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie do którego należy sieć sklepów OBI, Prezes UOKiK w piśmie z dnia 15 lutego 2008 r. zwrócił się o dowody poświadczające skontaktowanie się w powyższej sprawie również z pozostałymi dystrybutorami grilla okrągłego art. nr 0534.

W piśmie z dnia 18 lutego 2008 r. strona postępowania przekazała sprawozdanie z badań laboratoryjnych Nr ZL/18451/2007 grilla okrągłego art. nr 0534, przeprowadzone w Laboratorium J.S. HAMILTON POLAND Ltd. sp. z o. o. w Gdyni, wnioskując jednocześnie o umorzenie toczącego się postępowania. Następnie w piśmie z dnia 11 marca 2008 r. przedstawiła zestawienie zakupu 110 sztuk grilli okrągłych art. nr 0534 dokonanych przez sklep OBI. W jej opinii przedstawiony w aktach kontroli dokument WZ nr 1124/M1/2007 z dnia 25 kwietnia 2007 r. dotyczący zakupu 10 sztuk grilla nie stanowi dowodu, że zabezpieczone w toku kontroli 17 sztuk grilli pochodziło z tej dostawy, czy nawet zakupu dokonanego w 2007 r. Tym samym podtrzymała swoje stanowisko, iż badane produkty w toku pierwszej kontroli w sklepie OBI pochodziły najprawdopodobniej ze starych zapasów sklepu. Jednocześnie oświadczyła, że od sezonu 2006 r. (produkcja czwarty kwartał 2005 r.) wprowadzony został nowy wzór opakowania ze wszystkimi wymaganymi przez normę PN — EN 1860-1:2004 ostrzeżeniami i informacjami. Odnosząc się zaś do przedstawienia dowodów potwierdzających skontaktowanie się z pozostałymi dystrybutorami grilla okrągłego art. nr 0534, w celu zweryfikowania, czy znajdujące się u nich produkty pakowane są w pudełka z wymaganymi przez normę PN - EN 1860-1:2004 informacjami i ostrzeżeniami, strona postępowania wyjaśniła, że pozostali dystrybutorzy dokonują na koniec każdego sezonu zwrotów niesprzedanych produktów, jeżeli więc nawet byłyby przedmiotowe grille w opakowaniach bez wymaganych informacji i ostrzeżeń zapewniających bezpieczne użytkowanie produktu, to znajdowałyby się w siedzibie przedsiębiorcy „LANDMANN POLSKA” sp. z o. o. Natomiast kontrola przeprowadzona w dniu 26 października 2007 r. przez inspektorów reprezentujących Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej Delegatura w Legnicy wykazała, że na znajdujących się tam opakowaniach grilli okrągłych art. nr 0534 umieszczone były wymagane wskazówki dotyczące bezpiecznego użytkowania oraz instrukcja montażu. W jej opinii udowadnia to fakt, że u pozostałych dystrybutorów nie mogą znajdować się produkty w opakowaniach bez wymaganych informacji i ostrzeżeń zapewniających bezpieczne użytkowanie produktu, gdyż zostałyby zwrócone do producenta po zakończeniu sezonu.

Ze względu na brak dowodów potwierdzających informacje strony postępowania, w piśmie z dnia 10 kwietnia 2008 r. Prezes UOKiK ponownie zwrócił się do niej o przekazanie dowodów poinformowania także innych niż przedsiębiorca Superhobby Market Budowlany sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie dystrybutorów, w celu ustalenia, czy sprzedawane grille okrągłe art. nr 0534 posiadają wszystkie wymagane informacje i ostrzeżenia, zapewniające bezpieczne ich użytkowanie.

W odpowiedzi, w piśmie z dnia 25 kwietnia 2007 r. strona postępowania podtrzymała swoje stanowisko przedstawione we wcześniejszym piśmie i oświadczyła, że pozostali dystrybutorzy nie posiadają grilli w opakowaniach z sezonu 2005 r., a zaistniała sytuacja dotyczyła kilku sztuk z zabezpieczonej podczas kontroli partii 17 sztuk grilli i mogła mieć miejsce wyłącznie w sieci sklepów OBI, które nie współpracują na zasadzie „prawa zwrotu po sezonie” jak pozostali dystrybutorzy.

W piśmie z dnia 7 maja 2008 r. Prezes UOKiK poinformował stronę postępowania o przysługującym jej prawie do zapoznania się z aktami i prawie do wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów. Strona nie skorzystała z przysługujących jej praw.

Ustalenia i stwierdzenia Prezesa UOKiK:

Grill okrągły art. nr 0534 został wprowadzony na rynek przez przedsiębiorcę „LANDMANN POLSKA” sp. z o. o. z siedzibą w Jaworze. Przedsiębiorca ten jest producentem w rozumieniu art. 3 pkt 2 lit b) ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów, na co wskazuje treść etykiety dołączonej do produktu, a w toku postępowania nie było to przez niego kwestionowane i ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo produktów wprowadzonych na rynek na zasadach określonych w tej ustawie.

Przeprowadzone przez inspektorów reprezentujących Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w Gdańsku Delegatura w Słupsku badania organoleptyczne grilla okrągłego art. nr 0534 wykazały, że jego konstrukcja była mało stabilna, co mogło powodować przewracanie się go w trakcie użytkowania, a w konsekwencji poparzenie się użytkownika, a nawet pożar. Ponadto stwierdzono, że aby dokonać zmiany wysokości rusztu należało przytrzymać drugą ręką misę paleniskową lub osłonę paleniska, gdyż w przeciwnym razie grill tracił stabilność, co również mogło skutkować przewróceniem się produktu, a w konsekwencji poparzeniem użytkownika. Przy próbie ustawienia rusztu w najniższym położeniu nie opierał się on na przeznaczonych do tego celu zaczepach w metalowej osłonie, a jego podporę stanowiła tylko misa paleniska. Dodatkowo, w tym położeniu metalowy

uchwyt dotykał misy paleniska, co w trakcie użytkowania grilla mogło powodować bezpośredni kontakt żywności z paliwem. Powodowało to również nadmierne nagrzewanie się rusztu i uchwytu, co mogło skutkować poparzeniem się użytkownika. W oznakowaniu grilli okrągłych art. nr 0534 stwierdzono brak niektórych niezbędnych informacji i ostrzeżeń umożliwiających użytkownikowi bezpieczne użytkowanie grilla i przeciwdziałanie ewentualnym zagrożeniom.

Zgodnie z art. 10 ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów, producent zobowiązany jest wprowadzać na rynek wyłącznie produkty bezpieczne. Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów, produktem bezpiecznym jest produkt, który w zwykłych lub innych, dających się w sposób uzasadniony przewidzieć warunkach jego używania, z uwzględnieniem czasu korzystania z produktu, a także, w zależności od rodzaju produktu, sposobu uruchomienia oraz wymogów instalacji i konserwacji, nie stwarza żadnego zagrożenia dla konsumentów lub stwarza znikome zagrożenie, dające się pogodzić z jego zwykłym używaniem i uwzględniające wysoki poziom wymagań dotyczących ochrony zdrowia i życia ludzkiego. Oceniając bezpieczeństwo produktu, zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 3 ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów, uwzględnia się również wygląd produktu, jego oznakowanie, ostrzeżenia i instrukcje dotyczące jego użytkowania oraz wszelkie inne udostępniane konsumentowi wskazówki lub informacje dotyczące produktu. Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów, produkt, który nie spełnia wymagań określonych w art. 4, nie jest produktem bezpiecznym.

Opierając się na zgromadzonym materiale dowodowym, w szczególności wynikach badań organoleptycznych przeprowadzonych przez inspektorów reprezentujących Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w Gdańsku Delegatura w Słupsku Prezes UOKiK uznał, że istnieje znaczne prawdopodobieństwo, że grill okrągły art. nr 0534 nie spełnia ogólnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa.

Mając na uwadze powyższe, Prezes UOKiK nakazał stronie postępowania wyeliminowanie zagrożeń stwarzanych przez ten produkt, wskazując rodzaj działań oraz termin na ich podjęcie.

Zgodnie z art. 24 ust. 14 pkt 2) ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów, Prezes UOKiK wydaje decyzję o umorzeniu postępowania, jeśli producent lub dystrybutor usunął przyczyny zagrożeń.

Opierając się na zgromadzonym w toku postępowania materiale dowodowym, zwłaszcza na pozytywnych badaniach laboratoryjnych grilla okrągłego art. nr 0534 przeprowadzonych na zlecenie Inspekcji Handlowej w Laboratorium J.S. HAMILTON

POLAND Ltd. sp. z o. o. w Gdyni, które wykazały, że przedmiotowy grill nie stanowi zagrożenia dla użytkowników, dowodach poinformowania i wycofania z sieci sklepów OBI produktów w opakowaniach bez wymaganych informacji i ostrzeżeń zapewniających bezpieczne użytkowanie produktu oraz wynikach kontroli przeprowadzonej przez Inspekcję Handlową w siedzibie przedsiębiorcy „LANDMANN POLSKA” sp. z o. o., która potwierdziła, że znajdujące się tam produkty będące przedmiotem postępowania są pakowane w opakowania zawierające wszystkie informacje i ostrzeżenia określone w normie PN - EN 1860-1:2004, Prezes UOKiK uznał za wiarygodne oświadczenie strony postępowania, że pozostali dystrybutorzy grilla, którzy na koniec każdego sezonu zwracali niesprzedany produkt do producenta, nie posiadają już w sprzedaży przedmiotowego grilla w opakowaniach z poprzednich sezonów. W związku z powyższym, z uwagi na potwierdzoną badaniami laboratoryjnymi bezpieczną konstrukcję produktu oraz wykazanie, że na rynku nie znajdują się już produkty w opakowaniach niezgodnych z wymaganiami określonymi w normie PN-EN 1860-1:2004, Prezes UOKiK uznał, że strona postępowania wyeliminowała zagrożenie stwarzane przez grill okrągły art. nr 0534.

Biorąc pod uwagę powyższe, Prezes UOKiK postanowił jak w sentencji.

Pouczenie:

Na podstawie art. 127 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego od niniejszej decyzji stronie nie służy odwołanie, jednakże strona niezadowolona z niniejszej decyzji może, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia, zwrócić się do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.

z up. Prezesa Urzędu
Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Zastępca Dyrektora Departamentu Nadzoru Rynku

Dariusz Łomowski

Otrzymuje:

„LANDMANN POLSKA” sp. z o. o.
ul. Rynek 20
59 – 400 Jawor