



**PREZES
URZĘDU OCHRONY
KONKURENCJI I KONSUMENTÓW**

DNR-700-88/06(12)PU

Warszawa, dn. 6 kwietnia 2007 r.

DECYZJA NR 17/2007

Na podstawie art. 24 ust. 14 pkt 2 w związku z art. 13 ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. Nr 229, poz. 2275 i Dz. U. Nr z 2007 r., Nr 35, poz. 215), po przeprowadzeniu postępowania wszczętego z urzędu w sprawie ogólnego bezpieczeństwa fotelików rowerowych dziecięcych model BH-4A ze znakiem firmowym „bg”, wprowadzonych na rynek przez Firmę Handlową „SAKS” sp. j. Richert Mirosław i s-ka z siedzibą w Pruszczu Gdańskim, umarza się postępowanie administracyjne.

Uzasadnienie

Pismem z dnia 30 października 2006 r. Główny Inspektorat Inspekcji Handlowej przekazał do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) protokół wraz z aktami kontroli, dotyczący fotelików rowerowych dziecięcych model BH-4A ze znakiem firmowym „bg”, wprowadzonych na rynek przez Firmę Handlową „SAKS” sp. j. Richert Mirosław i s-ka w Pruszczu Gdańskim.

W toku kontroli w Firmie Handlowej „SAKS” sp. j. Richert Mirosław i s-ka, ul. Nowowiejskiego 33B, 83-000 Pruszcz Gdański, inspektorzy reprezentujący Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w Gdańsku, przeprowadzili badania organoleptyczne trzech fotelików rowerowych dziecięcych model BH-4A ze znakiem firmowym „bg” z uwzględnieniem wymagań określonych w normie PN-EN 14344 „*Artykuły dla dzieci. Foteliki rowerowe dziecięce. Wymagania bezpieczeństwa i metody badań*”.

Foteliki rowerowe dziecięce model BH-4A ze znakiem firmowym „bg” są produkowane w Chinach i przeznaczone do przewożenia dzieci o wadze nie większej niż 22 kg. Fotelik posiada: przykręcany uchwyt, regulowany pas z tyłu, regulowaną uprząż paskową,

regulowany podnóżek wraz z paskiem blokującym stopę. Tapicerkę stanowi profilowana wyściółka na siedzisku i oparciu foteliku przymocowana na rzepy. Na etykiecie dołączonej do produktu znajduje się informacja: „F.H. SAKS sp. j., ul. Nowowiejskiego 33 B, 83-000 Pruszcz Gdański, tel. 058 683-28-49, fax. 058 683-28-48. www.f.h.saks.pl, Wyprodukowano w Chinach”. Na tylnej zewnętrznej ścianie fotelika umieszczona jest etykieta o treści: „BABY SAFETY FOR BICYCLE bg Model BH-4A, Load 22 kg, znak TÜV Rheinland Product Safety, GS geprüft Sicherheit, DIN 79120”.

Badania przeprowadzone przez inspektorów reprezentujących Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w Gdańsku, wykazały, że produkt posiadał nieprawidłową wysokość oparcia pleców. Ponadto fotelik nie posiadał regulowanego paska w przedniej części, służącego do lepszego zabezpieczenia fotelika umieszczonego na bagażniku oraz skutecznie działającej sprzączki mocowanej przy uprząży paskowej.

Ponadto, jak wynikało z akt kontroli, do produktu nie dołączono informacji i ostrzeżeń mających, w opinii Prezesa UOKiK, wpływ na bezpieczeństwo użytkowania produktu.

Kontrola wykazała również, że na opakowaniu badanego fotelika znajdowały się ostrzeżenia wyłącznie w języku angielskim.

Mając na uwadze wyniki badań przeprowadzonych przez inspektorów reprezentujących Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, Prezes UOKiK uznał, iż istnieje znaczne prawdopodobieństwo, że produkt nie spełnia wymagań bezpieczeństwa. Prezes UOKiK uznał, że zasadne jest wszczęcie w tej sprawie postępowania administracyjnego na podstawie ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. Nr 229, poz. 2275 i Dz. U. Nr z 2007 r., Nr 35, poz. 215), zwanej dalej „ustawą o ogólnym bezpieczeństwie produktów”. Zgodnie z art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), pismem z dnia 18 grudnia 2006 r., Prezes UOKiK powiadomił Firmę Handlową „SAKS” sp. j. Richert Mirosław i s-ka (stronę postępowania) o wszczęciu postępowania administracyjnego. Jednocześnie w drodze postanowienia z dnia 19 grudnia 2006 r., wydanego na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów, Prezes UOKiK zobowiązał stronę postępowania do wyeliminowania zagrożeń stwarzanych przez wskazany produkt.

Pismem z dnia 15 stycznia 2007 r. strona postępowania poinformowała, iż dokonała importu 180 sztuk fotelików rowerowych dziecięcych model BH-4A ze znakiem firmowym „bg”, z których 100 zostało sprzedanych dystrybutorom, natomiast 80 znajduje się w magazynie przedsiębiorcy. Jednocześnie Firma Handlowa „SAKS” sp. j. Richert Mirosław i s-ka wyjaśniła, iż czasowo wstrzymała sprzedaż tych produktów oraz poinformowała

odbiorców, iż foteliki mogą nie spełniać wymagań dotyczących bezpieczeństwa, a także uzupełniała brakujące informacje i oznakowania na produkcie. Ponadto strona postępowania poinformowała, że foteliki spełniały wymagania określone w niemieckiej normie DIN 79120.

W piśmie z dnia 30 stycznia 2007 r. Prezes UOKiK poinformował Firmę Handlową „SAKS” sp. j. Richert Mirosław i s-ka, iż przywoływana przez nią norma DIN 79120 nie obowiązywała w dniu wprowadzenia fotelików na rynek, gdyż w listopadzie 2004 r. została zastąpiona przez DIN-EN 14344, a produkty będące przedmiotem postępowania nie spełniały wymagań określonych w tej normie.

Jednocześnie Prezes UOKiK zwrócił się do przedsiębiorcy o przekazanie dowodów świadczących o podjęciu działań w celu wyeliminowania zagrożeń stwarzanych przez foteliki rowerowe dziecięce model BH-4A ze znakiem firmowym „bg”.

Pismem z dnia 20 lutego 2007 r. Firma Handlowa „SAKS” sp. j. Richert Mirosław i s-ka poinformowała, iż wycofała z rynku wadliwe foteliki i przekazała kopie faktur korygujących z dnia 15 i 16 lutego 2007 r. świadczących o odebraniu 5 fotelików od 4 dystrybutorów.

Ponadto strona postępowania przekazała kopię ogłoszenia ostrzegającego konsumentów o zagrożeniach stwarzanych przez foteliki rowerowe dziecięce model BH-4A ze znakiem firmowym „bg” oraz dowód zlecenia opublikowania ogłoszenia w Gazecie Wyborczej.

Pismem z dnia 28 lutego 2007 r., Prezes UOKiK poinformował stronę postępowania o przysługującym jej prawie do zapoznania się z aktami i prawie do wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów. Strona nie skorzystała z przysługujących jej praw.

Prezes UOKiK ustalił i stwierdził, co następuje

Prezes UOKiK, mając na uwadze wyniki badań przeprowadzonych przez inspektorów reprezentujących Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w Gdańsku, stwierdził, że foteliki rowerowe dziecięce model BH-4A ze znakiem firmowym „bg” nie są bezpieczne.

Badania wykazały bowiem, że produkt posiadał nieprawidłową wysokość oparcia pleców, co – w sytuacji nagłego hamowania – stwarzało ryzyko powstania urazów kręgosłupa dziecka. Ponadto fotelik nie posiadał regulowanego paska w przedniej części, służącego do lepszego zabezpieczenia fotelika umieszczonego na bagażniku oraz skutecznie działającej sprzączki mocowanej przy uprząży paskowej – co mogło spowodować upadek dziecka z fotelika i doznanie obrażeń wewnętrznych i zewnętrznych.

Ponadto, jak wynikało z akt kontroli, do produktu nie dołączono informacji i ostrzeżeń mających, w opinii Prezesa UOKiK, wpływ na bezpieczeństwo użytkowania produktu takich jak: wskazanie typów rowerów, na których fotelik może lub nie może być bezpiecznie umieszczany (ze szczególnym uwzględnieniem ochrony stóp), ostrzeżenia, że ze względu na bezpieczeństwo fotelik powinien być przymocowywany tylko do bagażników spełniających wymagania wg normy ISO 11243 oraz że dziecko przewożone w foteliku powinno posiadać odpowiedni kask zabezpieczający.

Na opakowaniu badanego fotelika znajdowały się ostrzeżenia wyłącznie w języku angielskim. Brak informacji w języku polskim stanowi naruszenie art. 7a ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. Nr 90, poz. 999 ze zm.).

W świetle powyższego, Prezes UOKiK uznał, iż niezbędne jest podjęcie przez Firmę Handlową „SAKS” sp. j. Richert Mirosław i s-ka działań w celu wyeliminowania zagrożeń stwarzanych przez foteliki rowerowe dziecięce model BH-4A ze znakiem firmowym „bg”.

Firma Handlowa „SAKS” sp. j. Richert Mirosław i s-ka jest producentem w rozumieniu art. 3 pkt 2 lit. b) ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów i ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo wprowadzonych na rynek produktów, zgodnie z przepisami ustawy.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów, producent jest zobowiązany wprowadzać na rynek wyłącznie produkty bezpieczne. Natomiast stosownie do art. 4 ust. 1 ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów, produktem bezpiecznym jest produkt, który w zwykłych lub innych, dających się w sposób uzasadniony przewidzieć warunkach jego używania, z uwzględnieniem czasu korzystania z produktu, a także, w zależności od rodzaju produktu, sposobu uruchomienia oraz wymogów instalacji i konserwacji, nie stwarza żadnego zagrożenia dla konsumentów lub stwarza znikome zagrożenie, dające się pogodzić z jego zwykłym użytkowaniem i uwzględniające wysoki poziom wymagań dotyczących ochrony zdrowia i życia ludzkiego. Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów, produkt, który nie spełnia wymagań określonych w art. 4, nie jest bezpieczny.

Zgodnie z art. 24 ust. 14 pkt 2 ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów, Prezes UOKiK wydaje decyzję o umorzeniu postępowania jeśli:

- producent lub dystrybutor usunął przyczyny zagrożeń,
- w sposób niebudzący wątpliwości ustalono, że na rynku nie znajdują się produkty będące przedmiotem postępowania,
- w sposób niebudzący wątpliwości ustalono, że na rynek nie będą wprowadzane produkty będące przedmiotem postępowania.

Prezes UOKiK uznał, iż strona postępowania wyeliminowała zagrożenia stwarzane przez foteliki rowerowe dziecięce model BH-4A ze znakiem firmowym „bg”. Firma Handlowa „SAKS” sp. j. Richert Mirosław i s-ka poinformowała, iż wycofała wadliwe foteliki z rynku. Jako dowód przedsiębiorca przekazał kopie faktur korygujących z dnia 15 i 16 lutego 2007 r. świadczących o odebraniu 5 fotelików od 4 dystrybutorów. Strona postępowania wykazała również, iż zamieściła w gazecie o ogólnopolskim zasięgu ogłoszenie w celu ostrzeżenia konsumentów o zagrożeniach stwarzanych przez foteliki rowerowe dziecięce model BH-4A ze znakiem firmowym „bg”. Zebrany w sprawie materiał dowodowy wskazuje, że na rynku nie znajdują się i nie będą wprowadzane foteliki niespełniające wymagań bezpieczeństwa.

W związku z powyższym, Prezes UOKiK postanowił jak w sentencji.

Pouczenie:

Na podstawie art. 127 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego od niniejszej decyzji stronie nie służy odwołanie, jednakże strona niezadowolona z niniejszej decyzji może, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia, zwrócić się do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.

z up. Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Dyrektor Departamentu Nadzoru Rynku
Urszula Szałkowska

Otrzymuje:

Firma Handlowa „SAKS” sp. j.
Richert Mirosław i s-ka
ul. Nowowiejskiego 33 B
83-000 Pruszcz Gdański