



**PREZES
URZĘDU OCHRONY
KONKURENCJI I KONSUMENTÓW**

DNR-730-113(4)/12/KK

Warszawa, 30 kwietnia 2012 r.

Decyzja DNR-2/ 107 /2012

Na podstawie art. 40k ust. 4 w związku z art. 38 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935 ze zm.)

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

postanawia

przedłużyć wydany przez Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej dla Mirosława Wysockiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Mirosław Wysocki Przedsiębiorstwo Handlowo-Uslugowe „JM” w Mostkowie, w dniu 23 marca 2012 r. zakaz udostępniania nw. wyrobów:

1. latarki diodowej TIROSS TS-757, kod EAN 5908313330683, w ilości: 13 szt.,
2. latarki diodowej TIROSS TS-758, kod EAN 5908313330300, w ilości: 20 szt.,

do czasu zakończenia postępowania.

Uzasadnienie

W toku kontroli przeprowadzonej przez inspektorów Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Olsztynie w sklepie, mieszczącym się w Olsztynie, przy ul. Grunwaldzkiej 18A, należącym do Mirosława Wysockiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Mirosław Wysocki Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „JM” w Mostkowie, stwierdzono w ofercie handlowej latarkę diodową TIROSS TS-757 oraz latarkę diodową TIROSS TS-758.

Badania organoleptyczne ww. wyrobów przeprowadzone przez inspektorów Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Olsztynie (sprawozdanie z badań nr 1 i nr 2) wykazały, iż istniała możliwość bezpośredniego kontaktu elementu przewodzącego prąd elektryczny z kołkami wtykowymi pod napięciem, jak i możliwość dotknięcia kołków ręką i próbnikiem napięcia. Kołki wtykowe wysunięte do ładowania, na całej długości były nieizolowane. Sposób wykonania latarek, umiejscowienia kołków wtykowych powoduje, iż w przypadku podłączenia latarek do gniazd wtykowych, kołki wtykowe pozostają widoczne i dostępne. W przypadku zastosowania adaptera, który jest zalecany, z uwagi na zbyt małą długość kołków wtykowych, kołki te są widoczne pomiędzy korpusem latarki a adapterem.

W związku z powyższym, Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej wydał w dniu 23 marca 2012 r., decyzję, w której zakazał kontrolowanemu przedsiębiorcy, tj. Mirosławowi Wysockiemu, prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą Mirosław Wysocki Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „JM” w Mostkowie, udostępniania na okres 2 miesięcy latarki diodowej TIROSS TS-757, kod EAN 5908313330683 oraz latarki diodowej TIROSS TS-758, kod EAN 5908313330300, z uwagi na naruszenie § 6 i § 7 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. Nr 155, poz. 1089).

Zgodnie z art. 38 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935 ze zm.) postępowanie w sprawie wprowadzonych do obrotu lub oddanych do użytku wyrobów niezgodnych z zasadniczymi, szczegółowymi lub innymi wymaganiami prowadzi Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Pismem z dnia 27 kwietnia 2012 r. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zawiadomił TIROSS POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sękocinie Starym o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wprowadzonych do obrotu wyrobów: latarki diodowej TIROSS TS-757, kod EAN 5908313330683 oraz latarki diodowej TIROSS TS-758, kod EAN 5908313330300, niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami określonymi w następujących przepisach ww. rozporządzenia, tj.:

- a) § 6 ust. 1, z uwagi na to, że ww. wyroby zostały zaprojektowane i wyprodukowane w sposób niezapewniający ich zgodności z zasadami ochrony przed zagrożeniami, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 1 i pkt 4,
- b) § 7 ust. 1 pkt 1 i pkt 4, z uwagi na fakt, iż ww. wyroby nie zostały zaprojektowane i wytworzone tak, aby była zachowana wystarczająca ochrona przed przypadkowym dotknięciem do części czynnych latarek - kołków wtykowych. Kołki wtykowe są dostępne zarówno podczas bezpośredniego podłączenia do gniazda, jak i po zastosowaniu adaptera, który jest zalecany, z uwagi na zbyt małą długość kołków wtykowych. Ponadto kołki wtykowe nie są chronione izolacją. Ze względu na powyższe niezgodności nie zapewniono w przedmiotowych wyrobach odpowiednich środków technicznych zapewniających ochronę ludzi przed niebezpieczeństwem urazu lub innej szkody, mogących powstać w wyniku bezpośredniego lub pośredniego kontaktu z elektrycznością oraz odpowiednią do dających się przewidzieć warunków izolację, co stwarza ryzyko porażenia prądem elektrycznym.

Na podstawie art. 40k ust. 4 ustawy o systemie oceny zgodności w przypadku wszczęcia postępowania, o którym mowa w art. 41, organ wyspecjalizowany prowadzący postępowanie może, w drodze decyzji, przedłużyć okres obowiązywania zakazu, o którym mowa w ust. 1, do czasu zakończenia postępowania.

Mając na uwadze, iż kwestionowane wyroby stwarzają ryzyko porażenia prądem elektrycznym, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów stwierdził, iż zasadne jest przedłużenie zakazu Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z dnia 23 marca 2012 r.

Zakaz został przedłużony ze względu na niezgodności określone w zawiadomieniu o wszczęciu postępowania w sprawie wprowadzonych do obrotu wyrobów: latarki diodowej

TIROSS TS-757, kod EAN 5908313330683 oraz latarki diodowej TIROSS TS-758, kod EAN 5908313330300.

Postępowanie ma na celu wycofanie ww. wyrobów z obrotu.

Pouczenie

Na podstawie art. 127 § 3 oraz art. 129 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), w związku z art. 43b ustawy o systemie oceny zgodności, od niniejszej decyzji stronie nie służy odwołanie, jednakże strona niezadowolona z niniejszej decyzji może, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia, zwrócić się do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Z up. Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Dyrektor Departamentu Nadzoru Rynku
Jadwiga Gunerka

Otrzymują:

Mirosław Wysocki
Przedsiębiorstwo Handlowo-Uslugowe „JM”
Mostkowo 5
14-105 Łukta

Do wiadomości:

1. TIROSS POLSKA Sp. z o.o.
Al. Krakowska 118
05-090 Sękocin Stary
2. Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor
Inspekcji Handlowej (nr akt kontroli PU.8361.83.2012)
3. a/a