



**PREZES
URZĘDU OCHRONY
KONKURENCJI I KONSUMENTÓW**

DNR-70-24(25)/08/KW

Warszawa, dn. 15 września 2008 r.

DECYZJA NR 69/2008

Na podstawie art. 24 ust. 4 pkt 2 lit. b) i ust. 12, w związku z art. 10 ust. 1, art. 5 ust. 1, art. 4 ust. 1 oraz art. 13 ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. Nr 229, poz. 2275 oraz z 2007 r. Nr 35, poz. 215), po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego wszczętego z urzędu w sprawie ogólnego bezpieczeństwa bluz dresowych dziewczęcych o symbolach 4F1308 i 3F1307, bluz dresowych chłopięcych o symbolach 2F1301, 1F1303 i 1F1301 oraz bezrękawników chłopięcych o symbolach 1B1305, 2B1304 i 2B1305, stwierdza się, że produkty te ze względu na posiadanie w swojej konstrukcji sznurka przy kapturze nie są bezpieczne i nakazuje się przedsiębiorcy „KOMEX” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie natychmiastowe wycofanie tych produktów z rynku; dowody wykonania decyzji należy przekazać Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) niezwłocznie, nie później niż w terminie 21 dni od dnia uprawomocnienia się niniejszej decyzji.

Uzasadnienie

Pismem z dnia 4 stycznia 2008 r. Główny Inspektorat Inspekcji Handlowej (GIIH) przekazał Urzędowi Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) protokół wraz z aktami kontroli dotyczącymi bluz dresowych dziewczęcych o symbolach 4F1308 i 3F1307, bluz dresowych chłopięcych o symbolach 2F1301, 1F1303 i 1F1301 oraz bezrękawników chłopięcych o symbolach 1B1305, 2B1304 i 2B1305, wyprodukowanych w Chinach, wprowadzonych na polski rynek przez przedsiębiorcę „KOMEX” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.

Bluzy dresowe dziewczęce wykonane są z dzianiny w kolorze brązowym. Do podkroju szyi wszyty jest kaptur ściągany różową tasiemką, która umożliwia dopasowanie jego wielkości. W środkowej części krawędzi kaptura tasiemka wyprowadzona jest z tunelu i przechodzi po wierzchu kaptura. Na przodzie bluz znajdują się elementy ozdobne (aplikacje) oraz dwie kieszenie, które w górnej części ściągnięte są zawiązaną na kokardę tasiemką. W rękawy, mankiety i dół bluz wszyte są gumki ściągające. W/w bluzy dresowe dziewczęce dostępne są w rozmiarze 92, 98, 110, 116 i 122 (3F1307) oraz 128 i 134 (4F1308). Bluzy dresowe chłopięce wykonano z dzianiny w kolorze pomarańczowym z elementami w kolorze beżowym (2F1301 i 1F1301) oraz z dzianiny w kolorze czerwonym (1F1303). Do podkroju szyi każdej bluzy wszyty jest kaptur ściągany sznurkiem, którego końce zawiązane są na węzeł. Sznurek umożliwia dopasowanie wielkości otworu kaptura. Na przodzie każdej bluzy umieszczone są elementy dekoracyjne (napisy w języku obcym i aplikacje) oraz kieszeń z dwoma otworami. Dół bluz i rękawów wykończony jest dzianiną ściągaczową. Ponadto, bluza dresowa o symbolu 1F1303 na całej długości zapinana jest na zamek błyskawiczny. Bluzy dresowe chłopięce dostępne są w rozmiarze 116 (1F1303); rozmiarze 92, 98, 104, 110, 116 i 122 (1F1301) oraz w rozmiarze 128 i 134 (2F1301).

Bezrękawniki chłopięce wykonane są z dzianiny typu „polar” w kolorze czerwonym (1B1305) i granatowym (2B1305). Do podkroju szyi wszyty jest kaptur ściągany tasiemką z napisem „TEAM” w kolorze niebieskim, która umożliwia dopasowanie jego wielkości. Końce tasiemki zawiązane są na węzeł. Wnętrze kaptura jest wykonane z dzianiny w kolorze beżowym. Na przodzie bezrękawników umieszczone są dwie kieszenie oraz elementy ozdobne w postaci aplikacji i napisów w języku obcym. Na całej długości bezrękawników wszyty jest zamek błyskawiczny. Dół produktów wykończono ściągaczem. W/w bezrękawniki chłopięce dostępne są w rozmiarze 104, 106 i 122 (1B1305) oraz w rozmiarze 134 (2B1305).

Z kolei bezrękawniki chłopięce o symbolu 2B1304, dostępne w rozmiarze 128 i 134, wykonano z dzianiny w kolorze zielonym. Do podkroju szyi bezrękawnika wszyty jest kaptur ściągany sznurkiem, którego końce zawiązane są na węzeł. Sznurek umożliwia dopasowanie wielkości otworu kaptura. Wnętrze kaptura wykonane jest z dzianiny w kolorze niebieskim. Na przodzie produktu umieszczone są elementy dekoracyjne (napisy w języku obcym i aplikacje) oraz dwie kieszenie. Na całej długości bezrękawnik zapinany jest na zamek błyskawiczny. Dół produktu wykończony jest dzianiną ściągaczową.

W trakcie kontroli w mieszczącym się w C.H. LUBLIN PLAZA sklepie firmowym 5.10.15, którego właścicielem jest „KOMEX” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z

siedzibą w Warszawie, inspektorzy reprezentujący Lubelskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej pobrali próbki bluz dresowych dziewczęcych o symbolach 4F1308 i 3F1307; bluz dresowych chłopięcych o symbolach 2F1301, 1F1303 i 1F1301 oraz bezrękawników chłopięcych o symbolach 1B1305, 2B1304 i 2B1305 i poddali je oględzinom oraz ocenie bezpieczeństwa w oparciu o wymagania normy PN-EN 14682:2006 „Bezpieczeństwo odzieży dziecięcej - Sznury i sznurki ściąające w odzieży dziecięcej. Specyfikacja.” W wyniku oceny stwierdzono, że konstrukcja w/w bluz dresowych dziewczęcych i chłopięcych oraz bezrękawników chłopięcych nie jest zgodna z wymaganiami pkt. 3.2 normy PN - EN 14682 : 2006, ponieważ ubrania przeznaczone dla małych dzieci nie powinny być projektowane, produkowane lub dostarczane ze sznurkami ściąającymi, sznurami funkcyjnymi lub dekoracyjnymi przy kapturze i na elementach osłaniających szyję. Konstrukcja bluz dresowych chłopięcych oraz bezrękawników chłopięcych nie spełnia ponadto wymagań pkt 3.1.1 normy, ponieważ końce sznurka ściąającego, sznurów funkcyjnych, szarf nie powinny być zawiązane w węzeł, powinny być zabezpieczone przed strzępieniem się, np. poprzez zatopienie na gorąco lub zaryglowanie.

Prezes UOKiK mając na uwadze wyniki badań organoleptycznych przeprowadzonych przez Inspekcję Handlową uznał za zasadne wszczęcie postępowania administracyjnego na podstawie ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. Nr 229, poz. 2275 oraz z 2007 r. Nr 35, poz. 215), zwanej dalej „ustawą ogólnym bezpieczeństwie produktów”. Zgodnie z art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), pismem z dnia 28 stycznia 2008 r., Prezes UOKiK powiadomił przedsiębiorcę „KOMEX” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (stronę postępowania) o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ogólnego bezpieczeństwa bluz dresowych dziewczęcych o symbolach 4F1308 i 3F1307; bluz dresowych chłopięcych o symbolach 2F1301, 1F1303 i 1F1301 oraz bezrękawników chłopięcych o symbolach 1B1305, 2B1304 i 2B1305. Jednocześnie, w drodze postanowienia z dnia 28 stycznia 2008 r., wydanego na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów, Prezes UOKiK wyznaczył stronie postępowania termin 21 dni od dnia otrzymania postanowienia na wyeliminowanie zagrożeń stwarzanych przez produkty będące przedmiotem postępowania. Prezes UOKiK poinformował stronę postępowania, że w celu wyeliminowania zagrożeń stwarzanych przez te produkty niezbędne jest podjęcie działań zarówno w stosunku do produktów, które nie zostały jeszcze wprowadzone na rynek, jak i do produktów wprowadzonych już na rynek. W stosunku do egzemplarzy bluz dresowych dziewczęcych o

symbolach 4F1308 i 3F1307; bluz dresowych chłopięcych o symbolach 2F1301, 1F1303 i 1F1301 oraz bezrękawników chłopięcych o symbolach 1B1305, 2B1304 i 2B1305, które nie zostały jeszcze wprowadzone na rynek, Prezes UOKiK nakazał stronie wyeliminowanie zagrożenia poprzez natychmiastowe zaprzestanie ich przekazywania dystrybutorom oraz prezentowania i oferowania tych produktów konsumentom. W przypadku gdyby strona postępowania zamierzała w przyszłości wprowadzać w/w produkty na rynek, Prezes UOKiK nakazał jej przedstawić dowody potwierdzające spełnianie przez te produkty wymagań bezpieczeństwa. W przypadku egzemplarzy produktów będących przedmiotem postępowania, które zostały już wprowadzone na rynek, Prezes UOKiK zlecił stronie postępowania podjęcie działań polegających na wycofaniu tych produktów z rynku.

Pismem z dnia 14 lutego 2008 r. przedsiębiorca „KOMEX” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie oświadczył, iż z dniem 6 lutego 2008 r. zaprzestał przekazywania dystrybutorom oraz prezentowania i oferowania konsumentom kwestionowanych przez UOKiK produktów. Ponadto, przedsiębiorca zlecił odbiorcom zwrot produktów do magazynu. Strona postępowania zobowiązała się wyeliminować zagrożenie stwarzane przez produkty będące przedmiotem postępowania poprzez wyciągnięcie sznurka i zaszcycie tunelu, w którym się on znajdował. Jak oświadczył przedsiębiorca, produkty spełniające wymagania bezpieczeństwa zostaną wprowadzone na rynek w lipcu 2008 r. W załączeniu strona przekazała listę dystrybutorów oraz oświadczenia 9 kierowników regionów o nieposiadaniu w ofercie sklepów produktów będących przedmiotem postępowania.

W odpowiedzi na powyższe, pismem z dnia 6 marca 2008 r. Prezes UOKiK poinformował przedsiębiorcę „KOMEX” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, iż przekazane przez niego wyjaśnienia nie są wystarczające do uznania sprawy za zakończoną. W związku z powyższym ponownie zwrócił się z prośbą o przedstawienie dowodów potwierdzających dokonanie przez dystrybutorów zwrotu bluz dresowych dziewczęcych o symbolach 4F1308 i 3F1307; bluz dresowych chłopięcych o symbolach 2F1301, 1F1303 i 1F1301 oraz bezrękawników chłopięcych o symbolach 1B1305, 2B1304 i 2B1305 oraz o przekazanie informacji, czy powiadomił ich producenta o niespełnianiu przez nie wymagań bezpieczeństwa, jak również od kiedy oraz ile sztuk w/w produktów strona wprowadziła na rynek. Ponadto, Prezes UOKiK zwrócił się do przedsiębiorcy o przekazanie oświadczenia o zaprzestaniu wprowadzania na rynek produktów będących przedmiotem postępowania.

W piśmie z dnia 18 marca 2008 r. przedsiębiorca „KOMEX” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie oświadczył, iż drogą elektroniczną

poinformował producenta bluz dresowych dziewczęcych o symbolach 4F1308 i 3F1307; bluz dresowych chłopięcych o symbolach 2F1301, 1F1303 i 1F1301 oraz bezrękawników chłopięcych o symbolach 1B1305, 2B1304 i 2B1305 o niespełnieniu przez te produkty wymagań bezpieczeństwa. Przedsiębiorca będący stroną postępowania zobowiązał się również do zaprzestania wprowadzania na rynek zakwestionowanych przez UOKiK produktów. Ponadto, strona przekazała dokumenty zwrotu w/w produktów oraz dokumenty informujące o ilości i czasie, od którego wprowadza na rynek bluzy dresowe dziewczęce o symbolach 4F1308 i 3F1307; bluzy dresowe chłopięce o symbolach 2F1301, 1F1303 i 1F1301 oraz bezrękawniki chłopięce o symbolach 1B1305, 2B1304 i 2B1305.

W celu zweryfikowania przekazanych przez stronę informacji, pismem z dnia 2 kwietnia 2008 r. Prezes UOKiK zwrócił się do Inspekcji Handlowej z prośbą o przeprowadzenie kontroli w siedzibie przedsiębiorcy „KOMEX” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie w celu sprawdzenia, czy przedsiębiorca ten wyeliminował zagrożenie stwarzane przez produkty będące przedmiotem postępowania. Przedmiotem kontroli miało być w szczególności ustalenie, kiedy miała miejsce ostatnia sprzedaż bluz dresowych dziewczęcych o symbolach 4F1308 i 3F1307; bluz dresowych chłopięcych o symbolach 2F1301, 1F1303 i 1F1301 oraz bezrękawników chłopięcych o symbolach 1B1305, 2B1304 i 2B1305, czy przekazana przez stronę lista dystrybutorów jest wyczerpująca oraz sprawdzenie, czy dystrybutorzy dokonali zwrotów wadliwych produktów do magazynu przedsiębiorcy będącego stroną postępowania.

Pismem z dnia 12 czerwca 2008 r. GIIH przekazała Prezesowi UOKiK protokół wraz z aktami kontroli w siedzibie przedsiębiorcy będącego stroną postępowania. Jak ustalili inspektorzy reprezentujący Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w Warszawie, po otrzymaniu pisma z dnia 28 stycznia 2008 r. przedsiębiorca „KOMEX” sp. z o. o. polecił wstrzymanie sprzedaży kwestionowanych produktów i ich zwrot do producenta. Z przekazanego przez stronę wykazu wynika, iż do dnia 5 lutego 2008 r. przedsiębiorca sprzedał 2941 bluz dresowych dziewczęcych o symbolach 4F1308 i 3F1307; bluz dresowych chłopięcych o symbolach 2F1301, 1F1303 i 1F1301 oraz bezrękawników chłopięcych o symbolach 1B1305, 2B1304 i 2B1305. Po wszczęciu postępowania administracyjnego strona powiadomiła sieć sklepów „5.10.15”, którym sprzedaje w/w produkty o konieczności ich zwrotu. W toku kontroli strona przedstawiła zestawienie dokumentów, potwierdzających zwrot 865 sztuk produktów znajdujących się w sieci sklepów „5.10.15”. Przedsiębiorca „KOMEX” sp. z o.o. przekazał również kopię dokumentu dotyczącego zwrotu 11 sztuk kwestionowanych produktów przez dystrybutora w Markach. Z

przedstawionego przez spółkę „KOMEX” dokumentu wydania towaru z dnia 31 marca 2008 r. wynika, iż strona przekazała 830 sztuk produktów będących przedmiotem postępowania przedsiębiorcy „SPIK & SPAN” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, w celu usunięcia sznurków ściągających i zaszycia tunelu, w którym sznurek się znajdował. Z dowodów dostawy wynika, iż dnia 9 kwietnia 2008 r. strona postępowania odebrała 185 sztuk, a dnia 15 kwietnia 2008 r. - 649 sztuk przeszytych produktów będących przedmiotem postępowania.

Pismem z dnia 3 lipca 2008 r. Prezes UOKiK zwrócił się do przedsiębiorcy „KOMEX” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie z prośbą o przekazanie dowodów potwierdzających wycofanie produktów będących przedmiotem postępowania od pozostałych 16 sklepów. Ponadto, Prezes UOKiK poinformował przedsiębiorcę, iż po analizie akt kontroli Inspekcji Handlowej stwierdził niezgodność pomiędzy liczbą produktów podanych w zestawieniu a liczbą produktów przekazanych do przeszycia oraz liczbą produktów przekazanych do przeszycia i liczbą produktów odebranych po przeszyciu. Poza tym, suma produktów o symbolach 1F1301, 2B1304 i 3F1307 w wykazie zwrotu nie zgadza się z liczbą podaną w podsumowaniu. W związku z tym, Prezes UOKiK zwrócił się do strony z prośbą o wyjaśnienie rozbieżności w terminie 7 dni od dnia otrzymania pisma.

Ponieważ przedsiębiorca będący stroną postępowania nie ustosunkował się do powyższej prośby, pismem z dnia 20 sierpnia 2008 r. Prezes UOKiK poinformował stronę postępowania o przysługującym jej prawie do zapoznania się z aktami i prawie do wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów. Strona skorzystała z przysługującego jej uprawnienia i w dniu 11 września 2008 r. zapoznała się z aktami sprawy.

Prezes UOKiK ustalił i stwierdził:

Przedsiębiorca „KOMEX” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie wprowadził na polski rynek bluzy dresowe dziewczęce o symbolach 4F1308 i 3F1307, bluzy dresowe chłopięce o symbolach 2F1301, 1F1303 i 1F1301 oraz bezrękawniki chłopięce o symbolach 1B1305, 2B1304 i 2B1305 i jest producentem w rozumieniu art. 3 pkt 2 lit a) ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów. Na tkaninowej wszywce wewnątrz produktu, jak również na dołączonej do produktu etykietce została umieszczona informacja z nazwą i adresem w/w przedsiębiorcy.

Zgodnie z art. 10 ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów, producent zobowiązany jest wprowadzać na rynek wyłącznie produkty bezpieczne. Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów, produktem bezpiecznym jest produkt, który w zwykłych lub innych, dających się w sposób uzasadniony przewidzieć warunkach jego używania, z uwzględnieniem czasu korzystania z produktu, a także, w zależności od rodzaju produktu, sposobu uruchomienia oraz wymogów instalacji i konserwacji, nie stwarza żadnego zagrożenia dla konsumentów lub stwarza znikome zagrożenie, dające się pogodzić z jego zwykłym używaniem i uwzględniające wysoki poziom wymagań dotyczących ochrony zdrowia i życia ludzkiego. Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów, produkt, który nie spełnia wymagań określonych w art. 4 ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów nie jest produktem bezpiecznym.

Badania organoleptyczne, przeprowadzone przez inspektorów reprezentujących Lubelskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej wykazały niezgodność konstrukcji bluz dresowych dziewczęcych o symbolach 4F1308 i 3F1307, bluz dresowych chłopięcych o symbolach 2F1301, 1F1303 i 1F1301 oraz bezrękawników chłopięcych o symbolach 1B1305, 2B1304 i 2B1305 z pkt 3.2 normy PN-EN 14682:2006, ponieważ ubrania przeznaczone dla małych dzieci nie powinny być projektowane, produkowane lub dostarczane ze sznurkami ściągającymi, sznurami funkcyjnymi lub dekoracyjnymi przy kapturze i na elementach osłaniających szyję. Konstrukcja bluz dresowych chłopięcych oraz bezrękawników chłopięcych nie spełnia ponadto wymagań pkt 3.1.1 w/w normy, ponieważ końce sznurka ściągającego, sznurów funkcyjnych, szarf nie powinny być zawiązane w węzeł, powinny być zabezpieczone przed strzępieniem się, np. poprzez zatopienie na gorąco lub zaryglowanie. Powyższe nieprawidłowości w określonych warunkach, z uwzględnieniem typowej dla dzieci aktywności, mogą stwarzać zagrożenie dla ich zdrowia i życia.

W związku z powyższym, opierając się na wynikach badań organoleptycznych przeprowadzonych przez Inspekcję Handlową, Prezes UOKiK stwierdził, że bluzy dresowe dziewczęce o symbolach 4F1308 i 3F1307; bluzy dresowe chłopięce o symbolach 2F1301, 1F1303 i 1F1301 oraz bezrękawniki chłopięce o symbolach 1B1305, 2B1304 i 2B1305, nie spełniają wymagań określonych w art. 4 ust. 1 ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów. W piśmie z dnia 28 stycznia 2008 r., Prezes UOKiK zwrócił się do przedsiębiorcy „KOMEX” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie z prośbą o przekazanie dowodów na to, że podjął działania mające na celu wyeliminowanie zagrożeń stwarzanych przez w/w produkty. Odebrane od dystrybutorów

produkty strona postępowania miała zniszczyć lub zwrócić przedsiębiorcy, od którego je kupiła oraz przedstawić Prezesowi UOKiK dowody podjętych działań.

Prezes UOKiK uznał za wiarygodne oświadczenie strony o zaprzestaniu wprowadzania na rynek bluz dresowych dziewczęcych o symbolach 4F1308 i 3F1307; bluz dresowych chłopięcych o symbolach 2F1301, 1F1303 i 1F1301 oraz bezrękawników chłopięcych o symbolach 1B1305, 2B1304 i 2B1305, które strona przekazała w piśmie z dnia 18 marca 2008 r. Prawdziwość tego oświadczenia potwierdziły wyniki kontroli przeprowadzonej w siedzibie przedsiębiorcy przez Inspekcję Handlową. Jednakże w opinii Prezesa UOKiK spółka „KOMEX” nie przedstawiła wystarczających dowodów na to, że wycofała z rynku wszystkie produkty będące przedmiotem postępowania. W toku postępowania strona nie przedstawiła dowodów potwierdzających dokonanie zwrotu bluz dresowych dziewczęcych o symbolach 4F1308 i 3F1307; bluz dresowych chłopięcych o symbolach 2F1301, 1F1303 i 1F1301 oraz bezrękawników chłopięcych o symbolach 1B1305, 2B1304 i 2B1305 przez 16 sklepów „5.10.15”. W przekazanym przez stronę w toku kontroli inspektorów Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej wykazie zwrotów, Prezes UOKiK stwierdził niezgodności. Z danych przedstawionych w dokumencie wynika, iż wycofano 179 produktów o symbolach 1F1301, 132 produkty o symbolach 2B1304 oraz 107 produktów o symbolach 3F1307. Tymczasem zsumowanie liczb w poszczególnych kolumnach dało następujący wynik: 181 produktów o symbolach 1F1301, 154 produkty o symbolach 2B1304 oraz 113 produktów o symbolach 4F1308. Jak oświadczyła strona, odebrane od dystrybutorów produkty zostały przekazane do przeszycia, na dowód czego przedsiębiorca „KOMEX” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przedstawił dokument z dnia 31 marca 2008 r. potwierdzający wydanie towaru. Liczba wydanych do przeszycia produktów (830) nie zgadza się jednak z liczbą produktów odebranych od dystrybutorów (865 według wykazu zwrotów). Co więcej, z dokumentu wydania produktów z dnia 31 marca 2008 r. wynika, iż strona przekazała do przeszycia 202 bluz dresowych chłopięcych o symbolu 2F1301 oraz 42 bezrękawniki chłopięce o symbolu 2B1305. Tymczasem, jak wynika z dowodu dostawy z dnia 9 kwietnia 2008 r. strona odebrała 43 bezrękawniki chłopięce o symbolu 2B1305 oraz 60 sztuk bluz dresowych chłopięcych o symbolu 2F1301, a według dowodu dostawy z dnia 15 kwietnia 2008 r. – 145 sztuk przeszutych bluz dresowych chłopięcych o symbolu 2F1301, co daje razem 205 sztuk produktów o symbolu 2F1301. We wskazanym terminie przedsiębiorca „KOMEX” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie nie wyjaśnił Prezesowi powyższych rozbieżności, co może

wskazywać, że strona nie podjęła wystarczających działań w celu wyeliminowania zagrożenia stwarzanego przez w/w produkty.

Ze względu na zagrożenia stwarzane przez bluzy dresowe dziewczęce o symbolach 4F1308 i 3F1307; bluzy dresowe chłopięce o symbolach 2F1301, 1F1303 i 1F1301 oraz bezrękawniki chłopięce o symbolach 1B1305, 2B1304 i 2B1305, w opinii Prezesa UOKiK, niezbędne jest natychmiastowe wycofanie tych produktów z rynku. Odnosząc się do produktów, które nadal znajdują się na rynku, należy je odebrać od dystrybutorów i przekazać Prezesowi UOKiK dowody ich wycofania ze sklepów. W przypadku gdyby dystrybutorzy nie posiadali w/w produktów, a tym samym nie byłoby możliwe ich odebranie, strona postępowania może przedstawić ich pisemne oświadczenia o tym, że nie posiadają w sprzedaży kwestionowanych przez UOKiK produktów. W przypadku jeśli strona postępowania zamierza w przyszłości ponownie wprowadzać na rynek produkty będące przedmiotem postępowania, powinna wcześniej przedstawić Prezesowi UOKiK dowody potwierdzające, że spełniają one wymagania bezpieczeństwa.

Zastosowane przez Prezesa UOKiK środki określone w art. 24 ust. 4 pkt 2 lit. b) ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów są adekwatne do zagrożenia stwarzanego przez produkty będące przedmiotem postępowania.

W związku z powyższym, Prezes UOKiK orzekł jak w sentencji.

Niniejsza decyzja, zgodnie z art. 25 ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów, stanowi podstawę wpisu do prowadzonego przez Prezesa UOKiK rejestru produktów niebezpiecznych. Zgodnie z § 4 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia rejestru produktów niebezpiecznych (Dz. U. z 2004 r., Nr 87, poz. 814), w przypadku decyzji, której nie nadano rygoru natychmiastowej wykonalności, Prezes UOKiK dokonuje wpisu do rejestru z urzędu po upływie terminu, od kiedy decyzja stała się ostateczna.

Pouczenie:

Na podstawie art. 127 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego od niniejszej decyzji stronie nie służy odwołanie, jednakże strona niezadowolona z niniejszej decyzji

może, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia, zwrócić się do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.

z up. Prezesa Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów
zastępca dyrektora
Departamentu Nadzoru Rynku
Dariusz Łomowski

Otrzymuje:

„KOMEX” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Białostocka 5, 03-741 Warszawa.