



**PREZES  
URZĘDU OCHRONY  
KONKURENCJI I KONSUMENTÓW**

DNR – 700 – 54/06(17)KR/1182

Warszawa, dnia 31 października 2006 r.

**DECYZJA 123/2006**

Na podstawie art. 24 ust. 14 pkt 2 w związku z art. 13 ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. Nr 229, poz. 2275), po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego wszczętego z urzędu w sprawie bezpieczeństwa listwy zasilającej POWER CUBE (model B), 5 m, z filtrem przeciwzakłóceńowym SPF-B-15, wprowadzonego na rynek przez IMPAKT Sp. z o. o. z siedzibą w Rawiczu, umarza się postępowanie administracyjne.

**Uzasadnienie**

Pismem z dnia 24 czerwca 2006 r. Główny Inspektorat Inspekcji Handlowej przekazał Urzędowi Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) protokół kontroli wraz z aktami kontroli przeprowadzonej przez inspektorów reprezentujących Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w Białymstoku, która dotyczyła listwy zasilającej POWER CUBE (model B), 5 m, z filtrem przeciwzakłóceńowym SPF-B-15, wprowadzonej na rynek przez IMPAKT Sp. z o. o. z siedzibą w Rawiczu.

W trakcie kontroli w Hurtowni Elektrycznej ELEKTROMIL przy ul. Mickiewicza 10 w Suwałkach, inspektorzy działający z upoważnienia Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w Białymstoku pobrali do badań listwę zasilającą POWER CUBE (model B), 5 m, z filtrem przeciwzakłóceńowym SPF-B-15.

Listwa zasilająca POWER CUBE (model B), 5 m, z filtrem przeciwzakłóceńowym SPF-B-15 zapakowana była w kartonowe pudełko, na którym umieszczono następujące informacje: kraj pochodzenia wyrobu – Chiny; nazwa wyrobu – przedłużacz sieciowy z zabezpieczeniem przeciwprzepięciowym; 10A; 220V; długość kabla – 5,0m; model – P/N SPF – B – 15; kod kreskowy 8716309011518. Na obudowie listwy wytłoczono napis: *SURGE PROTECTOR POWER CUBE (MODEL B)*. Na produkcie naklejono etykietę zawierającą następujące informacje: *filtr przeciwzakłóceńowy SPF-B-15 5m/GMB napięcie nominalne 230V, 50Hz, maksymalny impuls 4500V, znak „CE”, kraj pochodzenia Chiny, producent GMB Tech (Holland) B.V. Marathon 11 1213PG Hilversum The Netherlands, kod kreskowy 8716309011518.*

Wraz z aktami kontroli Główny Inspektorat Inspekcji Handlowej przekazał UOKiK sprawozdanie z badań listwy zasilającej POWER CUBE (model B), 5 m, z filtrem przeciwzakłóceń SPF-B-15 przeprowadzonych przez Laboratorium Badawcze Ośrodka Badawczo Rozwojowego PREDOM – OBR w Warszawie. Ze sprawozdania z badań wynika, że do listwy zasilającej POWER CUBE (model B), 5 m, z filtrem przeciwzakłóceń SPF-B-15 nie dołączono: instrukcji zawierającej dane techniczne produktu, informacji o środkach ostrożności koniecznych dla uniknięcia zagrożeń podczas instalacji i użytkowania, informacji o prawidłowym zamontowaniu gniazda przyłączeniowego. Ponadto stwierdzono, że na produkcie nie umieszczono informacji o maksymalnej wartości prądu znamionowego, a łącznik produktu był nieprawidłowo oznakowany. Ze sprawozdania z badań wynika również, że w listwie zasilającej POWER CUBE (model B), 5 m, z filtrem przeciwzakłóceń SPF-B-15 zastosowano niewłaściwy przewód uziemienia ochronnego, nieprawidłowe połączenia elektryczne, zbyt cienkie (w stosunku do przewodzonego prądu) druty wewnętrzne, kabel przyłączeniowy oraz przewód zasilający. Stwierdzono również, że obudowa listwy zasilającej nie posiada odpowiedniej wytrzymałości mechanicznej i termicznej. Nieprawidłowa konstrukcja listwy zasilającej POWER CUBE (model B), 5 m, z filtrem przeciwzakłóceń SPF-B-15 oraz brak odpowiednich informacji i ostrzeżeń mogą doprowadzić do powstania pożaru i powodować ryzyko porażenia prądem użytkownika produktu

W związku z powyższym, Prezes UOKiK uznał za zasadne wszczęcie postępowania administracyjnego na podstawie ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. Nr 229, poz. 2275) w sprawie listwy zasilającej POWER CUBE (model B), 5 m, z filtrem przeciwzakłóceń SPF-B-15 wprowadzonej na rynek przez IMPAKT Sp. z o. o. z siedzibą w Rawiczu.

Zgodnie z art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), pismem z dnia 13 lipca 2006 r., Prezes UOKiK powiadomił IMPAKT Sp. z o. o. (stronę postępowania) o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie bezpieczeństwa listwy zasilającej POWER CUBE (model B), 5 m, z filtrem przeciwzakłóceń SPF-B-15. Jednocześnie, pismem z dnia 13 lipca 2006 r. Prezes UOKiK poinformował stronę postępowania o przysługującym jej prawie do zapoznania się z aktami i prawie do wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów.

W piśmie z dnia 24 lipca 2006 r. strona postępowania poinformowała, że listwy zasilające POWER CUBE (model B), 5 m, z filtrem przeciwzakłóceń SPF-B-15 zostały wycofana ze sprzedaży, a ostatnia partia (480 sztuk) tego produktu została zakupiona

przez tego przedsiębiorcę w dniu 4 stycznia 2006 r. Strona postępowania poinformowała również, że ze względu na negatywne wyniki badań przeprowadzonych przez Laboratorium Badawcze Ośrodka Badawczo Rozwojowego PREDOM – OBR w Warszawie podjęła decyzję o powiadomieniu dystrybutorów o konieczności wycofania listew zasilających z rynku i zwróceniu ich holenderskiemu importerowi. Strona postępowania zwróciła się również do Prezesa UOKiK o udostępnienie wyników badań produktu będącego przedmiotem postępowania, gdyż, w celu dokładnego wyjaśnienia sprawy, chciałaby je przekazać holenderskiemu importerowi

W piśmie z dnia 1 sierpnia 2006 r. Prezes UOKiK zwrócił się do strony postępowania o przekazanie pełnego wykazu odbiorców listwy zasilającej POWER CUBE (model B), 5 m, z filtrem przeciwzakłóceniovym SPF-B-15 i informacją o całkowitej liczbie produktów wprowadzonych na rynek oraz dowodów potwierdzających wycofanie tych produktów od dystrybutorów i odesłanie ich holenderskiemu importerowi.

W piśmie z dnia 14 sierpnia 2006r. strona postępowania poinformowała, że w 2005 r. i 2006 r. wprowadziła na polski rynek 3420 sztuk listwy zasilającej POWER CUBE (model B), 5 m, z filtrem przeciwzakłóceniovym SPF-B-15. Przedsiębiorca poinformowała również, że żaden z dystrybutorów, z którym się skontaktował nie posiada już produktów będących przedmiotem postępowania i w związku z tym ich zwrot do holenderskiego importera jest niemożliwy. Wraz z pismem strona postępowania przesłała wykaz 171 podmiotów, które w 2005 i 2006 r. zakupiły listwy zasilające POWER CUBE (model B), 5 m, z filtrem przeciwzakłóceniovym SPF-B-15 oraz oświadczenia 18 z nich o nieposiadaniu tego produktu.

W piśmie z dnia 12 września 2006 r. Prezes UOKiK poinformował stronę postępowania, że dowody przekazane wraz z pismem z dnia 14 sierpnia 2006 r. nie są wystarczające do zakończenia postępowania administracyjnego prowadzonego w sprawie bezpieczeństwa listwy zasilającej POWER CUBE (model B), 5 m, z filtrem przeciwzakłóceniovym SPF-B-15. Prezes UOKiK wskazał, że przekazana przez stronę postępowania lista dystrybutorów zawiera nazwy 171 podmiotów, natomiast Urząd otrzymał jedynie oświadczenia 18 sprzedawców, którzy potwierdzili, że nie mają produktów będących przedmiotem postępowania. Ponadto, część z tych oświadczeń (ze względu na brak podpisu lub nazwy przedsiębiorcy) nie może zostać przypisana konkretnemu dystrybutorowi. W związku z tym Prezes UOKiK zwrócił się do strony postępowania o przekazanie oświadczeń wszystkich dystrybutorów, w formie pozwalającej na identyfikację przedsiębiorcy w imieniu którego zostały złożone.

Wraz z pismem z dnia 20 września 2006 r. strona postępowania przekazała oświadczenia 123 dystrybutorów listwy zasilającej POWER CUBE (model B), 5 m, z filtrem przeciwzakłóceń SPF-B-15, z których wynika, że nie posiadają już tych produktów. Ponadto, strona postępowania poinformowała, że 3 przedsiębiorców znajdujących się na liście dystrybutorów nie prowadzi już działalności gospodarczej.

W piśmie z dnia 11 października 2006 r. Prezes UOKiK poinformował stronę postępowania o przysługującym jej prawie do zapoznania się z aktami i prawie do wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów. Strona nie skorzystała z przysługujących jej praw.

### **Prezes UOKiK ustalił i zważył co następuje:**

Listwa zasilająca POWER CUBE (model B), 5 m, z filtrem przeciwzakłóceń SPF-B-15 została wprowadzona na rynek przez IMPAKT Sp. z o. o. z siedzibą w Rawiczu, który jest dystrybutorem w rozumieniu art. 3 pkt 3 ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów i ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo produktów wprowadzonych na rynek na zasadach określonych w tej ustawie.

Wymagania bezpieczeństwa dla sprzętu elektrycznego określono w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. Nr 259, poz. 2172). Jednakże, zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów, w przypadku produktów, dla których przepisy odrębne określają szczegółowe wymagania dotyczące bezpieczeństwa, stosuje się art. 10 ust. 2-6 – art. 33 ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów. W związku z powyższym, w tym przypadku ma zastosowanie art. 11 ust. 1 ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów, zgodnie z którym dystrybutor zobowiązany jest działać z należyłą starannością w celu zapewnienia bezpieczeństwa produktów, w szczególności poprzez niedostarczanie produktów, o których wie lub zgodnie z posiadanymi informacjami i doświadczeniem zawodowym powinien wiedzieć, że nie spełniają wymagań bezpieczeństwa. Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów, produktem bezpiecznym jest produkt, który w zwykłych lub innych, dających się w sposób uzasadniony przewidzieć warunkach jego używania, z uwzględnieniem czasu korzystania z produktu, a także, w zależności od rodzaju produktu, sposobu uruchomienia oraz wymogów instalacji i konserwacji, nie stwarza żadnego zagrożenia dla konsumentów lub stwarza znikome zagrożenie, dające się pogodzić z jego zwykłym użytkowaniem i uwzględniające wysoki poziom wymagań dotyczących ochrony

zdrowia i życia ludzkiego. Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów, produkt, który nie spełnia wymagań określonych w art. 4 nie jest produktem bezpiecznym.

Prezes UOKiK uznał ustalenia inspektorów reprezentujących Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w Białymstoku oraz wyniki badań przeprowadzonych przez Laboratorium Badawcze Ośrodka Badawczo Rozwojowego PREDOM – OBR w Warszawie za wiarygodne i stwierdził, że listwa zasilająca POWER CUBE (model B), 5 m, z filtrem przeciwzakłóceń SPF-B-15 nie spełnia wymagań określonych w art. 4 ust. 1 ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów, gdyż zastosowanie niewłaściwego przewodu uziemienia ochronnego, nieprawidłowe połączenia elektryczne, zbyt cienkie (w stosunku do przewodzonego prądu) druty wewnętrzne, kabel przyłączeniowy i przewód zasilający oraz brak odpowiedniej wytrzymałości mechanicznej i termicznej obudowy listwy zasilającej, a także brak odpowiednich informacji i ostrzeżeń mogą doprowadzić do powstania pożaru i powodować ryzyko porażenia prądem użytkownika, czyli stworzyć zagrożenie dla jego zdrowia i życia w zwykłych, dających się w sposób uzasadniony przewidzieć warunkach używania tego produktu.

Zgromadzony w toku postępowania materiał dowodowy potwierdził, że strona postępowania poinformowała dystrybutorów listew zasilających POWER CUBE (model B), 5 m, z filtrem przeciwzakłóceń SPF-B-15 o konieczności wycofania tych produktów z rynku. Ponadto, strona postępowania przekazała oświadczenia 123 odbiorców produktu będącego przedmiotem postępowania (ze 171 – co stanowi 72% wszystkich dystrybutorów listew), o tym, że nie posiadają go już w sprzedaży.

Zgodnie z art. 24 ust. 14 pkt 2 ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów, Prezes UOKiK wydaje decyzję o umorzeniu postępowania, jeśli:

- producent lub dystrybutor usunął przyczyny zagrożeń,
- w sposób niebudzący wątpliwości ustalono, że na rynku nie znajdują się produkty będące przedmiotem postępowania,
- w sposób niebudzący wątpliwości ustalono, że na rynek nie będą wprowadzane produkty będące przedmiotem postępowania.

Prezes UOKiK uznał, że działania strony postępowania są wystarczające do umorzenia postępowania administracyjnego prowadzonego w sprawie bezpieczeństwa listew zasilających POWER CUBE (model B), 5 m, z filtrem przeciwzakłóceń SPF-B-15. Strona postępowania zaprzestała wprowadzania na rynek produktów będących przedmiotem

postępowania i poinformowała dystrybutorów o konieczności wycofania z rynku produktów będących przedmiotem postępowania – usunęła zatem przyczyny zagrożeń stwarzanych przez listwy zasilające POWER CUBE (model B), 5 m, z filtrem przeciwzakłóceń SPF-B-15, a jedynie ze względu na fakt, że żaden z odbiorców nie posiadał już tych produktów, strona postępowania nie odebrała ich od dystrybutorów i nie odesłała holenderskiemu importerowi.

W związku z powyższym, Prezes UOKiK orzekł jak w sentencji.

Pouczenie:

Na podstawie art. 127 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego od niniejszej decyzji stronie nie służy odwołanie, jednakże strona niezadowolona z niniejszej decyzji może, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia, zwrócić się do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.

z up. PREZESA URZĘDU  
OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW  
p.o. ZASTĘPCY DYREKTORA  
Departamentu Nadzoru Rynku

*Dariusz Łomowski*

Otrzymuje:  
IMPAKT Sp. z o. o.  
ul. 17 stycznia 6/2  
63 – 900 Rawicz