



**PREZES
URZĘDU OCHRONY
KONKURENCJI I KONSUMENTÓW**

DNR-700-07/06(21)KS/

Warszawa, dnia 23.06.2006r.

DECYZJA NR 71/2006

Na podstawie art. 24 ust. 4 pkt 2 lit. b) i c) i ust. 12 w związku z 5 ust. 1, art. 4, art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 12 grudnia 2003r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. Nr 229, poz. 2275), po przeprowadzeniu postępowania wszczętego z urzędu w sprawie ogólnego bezpieczeństwa listew zasilających „Sweex Power Master 2020”, wprowadzonych na rynek przez „Ropla Computers” sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, przedsiębiorcy temu nakazuje się:

- 1) natychmiastowe wycofanie z rynku listew zasilających „Sweex Power Master 2020”, które nie spełniają wymagań bezpieczeństwa oraz przekazanie Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 21 dni od daty otrzymania niniejszej decyzji, dowodów potwierdzających wycofanie produktu z rynku;
- 2) ostrzeżenie konsumentów o zagrożeniu stwarzanym przez listwy zasilające „Sweex Power Master 2020”; ogłoszenie powinno zawierać opis zagrożeń powodowanych przez produkty oraz wskazanie przedziału czasowego, w którym produkty były sprzedawane; ogłoszenie należy opublikować niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 21 dni od dnia otrzymania niniejszej decyzji w trzech kolejnych wydaniach gazety o zasięgu ogólnopolskim; kopie ogłoszeń należy niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 7 dni od dnia ostatniej publikacji przekazać Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Uzasadnienie

W dniu 31 maja 2005 r. Główny Inspektorat Inspekcji Handlowej przekazał Urzędowi Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) protokół kontroli wraz z aktami kontroli, która dotyczyła listwy zasilającej „Sweex Power Master 2020”, wprowadzonej na rynek polski przez przedsiębiorcę „Ropla Computers” sp. z o. o.

W stosunku do tych samych produktów Prezes UOKiK prowadził czynności wyjaśniające w 2004r. W dniu 22 stycznia 2004r. UOKiK otrzymał informację o niespełnieniu przez listwy zasilające „Sweex Power Master 2020” wymagań bezpieczeństwa, w związku z czym produkty te nie mogły zostać oznaczone obowiązkowym w tamtym okresie znakiem bezpieczeństwa „B”. Informacja ta była poparta wynikami badań przeprowadzonych przez Laboratorium Badawcze Centrum Oceny, Badań i Rozwoju Sprzętu Elektronicznego, które wykazały, iż listwy mogą stanowić zagrożenie dla użytkowników. W związku z powyższym, Prezes UOKiK zwrócił się do „Ropla Computers” sp. z o.o. w piśmie z dnia 26 kwietnia 2004r. o wyjaśnienia. W piśmie z dnia 11 maja 2004r. „Ropla Computers” sp. z o.o. poinformowała Prezesa UOKiK, iż od maja 2003r. zaprzestała wprowadzania na rynek tych listew. Informacja ta została potwierdzona przez kontrolę Inspekcji Handlowej, w związku z czym Prezes UOKiK zakończył czynności wyjaśniające.

W trakcie kontroli przeprowadzonej w siedzibie „Ropla Computers” sp. z o. o., ul. Świt 65 we Wrocławiu w okresie od 24 stycznia do 15 kwietnia 2005r., inspektorzy reprezentujący Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej zlecieli badania laboratoryjne listwy zasilającej „Sweex Power Master 2020”, które zostały wykonane przez Laboratorium Badawcze Sprzętu Oświetleniowego Instytutu Elektrotechniki, ul. Pożarskiego 28, 04-703 Warszawa.

W wyniku badań laboratoryjnych ustalono, iż zmierzone przyrosty temperatury niektórych miejsc charakterystycznych listwy zasilającej „Sweex Power Master 2020” przekraczały dopuszczalne limity. Dodatkowo, w instrukcji użytkownika listwy w języku polskim użyto niewłaściwego określenia wartości obciążenia prądowego.

W związku z powyższym, ze względu na istnienie znacznego prawdopodobieństwa, iż listwa zasilająca „Sweex Power Master 2020” nie spełnia wymagań bezpieczeństwa, Prezes UOKiK uznał za zasadne wszczęcie w tej sprawie postępowania administracyjnego na podstawie ustawy z dnia 12 grudnia 2003r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. Nr 229, poz. 2275), zwanej dalej „ustawą o ogólnym bezpieczeństwie produktów”. Zgodnie z art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) pismem z dnia 6 stycznia 2006r. Prezes UOKiK powiadomił „Ropla Computers” sp. z o.o. o wszczęciu postępowania i wyznaczył temu przedsiębiorcy termin 14 dni na przekazanie stanowiska w sprawie.

W piśmie z dnia 27 stycznia 2006r. przedsiębiorca będący stroną postępowania poinformował Prezesa UOKiK, iż zaprzestał sprzedaży produktu będącego przedmiotem postępowania. Przekazał również wydruk ze strony internetowej „Ropla Computers” z informacją o zaprzestaniu sprzedaży listew oraz oświadczenie o nieposiadaniu w magazynach produktów będących przedmiotem postępowania.

Pismem z dnia 20 lutego 2006r. Prezes UOKiK zwrócił się do przedsiębiorcy będącego stroną postępowania o przekazanie dodatkowych informacji, w szczególności od kiedy rozpoczęto wprowadzanie produktu będącego przedmiotem postępowania na rynek oraz listy dystrybutorów listew. W piśmie z dnia 21 marca 2006r. „Ropla Computers” sp. z o.o. poinformowała Prezesa UOKiK, iż listwy będące przedmiotem postępowania wprowadza na polski rynek od stycznia 2003r. Zgodnie z wyjaśnieniami strony postępowania listwy skontrolowane przez Inspekcję Handlową pochodziły z pomyłkowej dostawy, która miała miejsce w sierpniu 2004r. – zamiast listew „Sweex Power Master 2010”, przedsiębiorcy dostarczono 231 listew „Sweex Power Master 2020”. Informacje te były sprzeczne z ustaleniami dokonanyymi przez Inspekcję Handlową w toku kontroli w siedzibie „Ropla Computers” sp. o.o., w trakcie której przedsiębiorca jako dowód potwierdzający zakup listew będących przedmiotem postępowania przekazał Inspekcji Handlowej fakturę z dnia 3 kwietnia 2003r., która dotyczy zakupu 540 sztuk listew „Sweex Power Master 2020”. W związku ze sprzecznościami, które pojawiły się w wyjaśnieniach strony postępowania, w piśmie z dnia 29 marca 2006r. Prezes UOKiK zwrócił się o przekazanie dodatkowych wyjaśnień. W piśmie z dnia 7 kwietnia 2006r. strona postępowania poinformowała, iż ostatnia sprzedaż listew będących przedmiotem postępowania miała miejsce 27 maja 2003r. Strona poinformowała również, że 28 sierpnia 2003r. sprzedała 508 sztuk listew będących przedmiotem postępowania przedsiębiorcy „Ropla Elektronik” sp. z o.o., w celu ich sprzedaży poza terytorium Polski. Strona postępowania poinformowała ponadto, iż ponowną sprzedaż listew będących przedmiotem postępowania rozpoczęła w maju 2004r. i kontynuowała ją do 20 sierpnia 2004r. Przedsiębiorca podtrzymał wcześniejsze oświadczenie, iż skontrolowane przez Inspekcję Handlową produkty pochodziły z dostawy z sierpnia 2004r.

Pismem z dnia 12 kwietnia 2006r. Prezes UOKiK zwrócił się o do przedsiębiorcy „Ropla Elektronik” sp. z o.o. o ustosunkowanie się do informacji przekazanych przez stronę postępowania. W odpowiedzi z dnia 24 kwietnia 2006r. przedsiębiorca ten potwierdził, iż w dniu 28 sierpnia 2003r. zakupił od strony postępowania 508 sztuk listew

„Sweex Power Master 2020”. Jednakże równocześnie przedsiębiorca ten poinformował Prezesa UOKiK, iż w kwietniu 2004r. zwrócił stronie postępowania 498 sztuk niesprzedanych listew. Taka informacja nie znalazła się we wcześniejszych wyjaśnieniach przekazywanych przez „Ropla Computers” sp. z o.o.

Pismem z dnia 18 kwietnia 2006r. Prezes UOKiK ponownie zwrócił się do strony postępowania o wyjaśnienie, dlaczego w trakcie kontroli Inspekcji Handlowej jako dowód zakupu listew przedłożono fakturę zakupu z dnia 3 kwietnia 2003r., natomiast w toku postępowania przedsiębiorca ten jako datę zakupu listew podawał datę 30 sierpnia 2004r. W odpowiedzi, w piśmie z dnia 28 kwietnia 2006r. strona postępowania poinformowała, iż koryguje wcześniej przekazane informacje. Przedsiębiorca wycofał się z wcześniejszych wyjaśnień, iż skontrolowane przez Inspekcję Handlową produkty pochodziły z dostawy z sierpnia 2004r. – wyjaśnił, iż były to listwy zwrócone na przełomie września i października 2004r. przez „Ropla Elektronik” sp. z o.o. W związku z tymi informacjami i wyjaśnieniami przedsiębiorcy „Ropla Elektronik” sp. z o.o., w piśmie z dnia 12 maja 2006r. Prezes UOKiK zwrócił się do przedsiębiorcy będącego stroną postępowania o przekazanie informacji o tym, co ten przedsiębiorca zrobił z 498 listwami zwróconymi mu przez „Ropla Elektronik” sp. z o.o. oraz potwierdzających te działania dowodów. W piśmie z dnia 22 maja 2006r. strona postępowania przekazała faktury dokumentujące sprzedaż 237 listew „Sweex Power Master 2020” w okresie od 19 maja 2004r. do 18 sierpnia 2004r. oraz 257 sztuk listew „Sweex Power Master 2010” w okresie od 9 grudnia 2004r. do 23 marca 2005r.

Prezes UOKiK ustalił i stwierdził, co następuje:

„Ropla Computers” sp. z o. o. jest dystrybutorem w rozumieniu art. 3 pkt 3 ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów i ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo produktów wprowadzonych na rynek na zasadach określonych w tej ustawie.

Wymagania bezpieczeństwa w odniesieniu do listew zasilających określają *rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego* (Dz.U.05.259.2172) oraz *rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie dokonywania oceny zgodności aparatury z zasadniczymi wymaganiami dotyczącymi kompatybilności elektromagnetycznej oraz sposobu jej oznakowania* (Dz.U.05.265.2227), które zostały wydane na podstawie art. 9 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 267, poz. 2258). Jednakże listwy zasilające

„Sweex Power Master 2020” zostały po raz pierwszy wprowadzone na polski rynek przed 1 maja 2004r., w związku z powyższym, zgodnie z art. 65 ustawy o systemie oceny zgodności, wskazane przepisy nie mają do nich zastosowania. W takim przypadku, zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów, bezpieczeństwo produktów ocenia się w oparciu o przepisy tej ustawy.

Zgodnie z art. 11 ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów, dystrybutor jest zobowiązany działać z należytą starannością w celu zapewnienia bezpieczeństwa produktów, w szczególności przez niedostarczanie produktów, o których wie lub powinien, zgodnie z posiadanymi informacjami i doświadczeniem zawodowym wiedzieć, że nie spełniają wymagań bezpieczeństwa. Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów, produktem bezpiecznym jest produkt, który w zwykłych lub innych, dających się w sposób uzasadniony przewidzieć warunkach jego używania, z uwzględnieniem czasu korzystania z produktu, a także, w zależności od rodzaju produktu, sposobu uruchomienia oraz wymogów instalacji i konserwacji, nie stwarza żadnego zagrożenia dla konsumentów lub stwarza znikome zagrożenie, dające się pogodzić z jego zwykłym użytkowaniem i uwzględniające wysoki poziom wymagań dotyczących ochrony zdrowia i życia ludzkiego. Zgodnie z art. 5 ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów, produkt, który nie spełnia wymagań określonych w art. 4, nie jest produktem bezpiecznym.

Badania listwy zasilającej „Sweex Power Master 2020”, przeprowadzone przez Laboratorium Badawcze Sprzętu Oświetleniowego Instytutu Elektrotechniki wykazały, iż stanowi ona zagrożenie dla konsumentów ze względu na możliwość nadmiernego nagrzewania, co może spowodować niebezpieczeństwo poparzenia użytkownika lub poparzenia prądem wskutek uszkodzenia obudowy listwy.

Prezes UOKiK uznał, że wyniki wskazanych badań laboratoryjnych są wiarygodne i listwy zasilające „Sweex Power Master 2020” nie spełniają wymagań bezpieczeństwa. W toku postępowania strona poinformowała Prezesa UOKiK o zaprzestaniu wprowadzania na rynek listew będących przedmiotem postępowania. Prezes UOKiK nie uznał jednak tych działań za wystarczających do uznania, iż zagrożenie stwarzane przez te produkty zostało wyeliminowane. Strona postępowania twierdzi, iż była przekonana, iż listwy te w związku z naniesionym na nich znakiem CE spełniały zasadnicze wymagania. Prezes UOKiK nie uznał tego oświadczenia za wiarygodne – listwy będące przedmiotem postępowania nie uzyskały obowiązującego przed akcesją Polski do Unii Europejskiej znaku bezpieczeństwa „B”, za co strona postępowania została ukarana grzywną. O tym, iż wprowadzane na rynek

przez „Ropla Computers” sp. z o.o. listwy zasilające „Sweex Power Master 2020” nie spełniają wymagań bezpieczeństwa przedsiębiorca został również poinformowany przez Prezesa UOKiK w piśmie z dnia 26 kwietnia 2004r. W piśmie z dnia 11 maja 2004r. „Ropla Computers” sp. z o.o. poinformowała Prezesa UOKiK, iż od maja 2003r. zaprzestała wprowadzania na rynek tych listew. Jednakże przeprowadzone przez Prezesa UOKiK postępowanie wykazało, iż pomimo złożonej deklaracji strona postępowania po przystąpieniu przez Polskę do Unii Europejskiej nadal wprowadzała na rynek listwy zasilające „Sweex Power Master 2020”.

Prezes UOKiK uznał, iż strona postępowania wykorzystwała zmianę przepisów wynikającą z przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, polegającą na zlikwidowaniu konieczności uzyskania przed wprowadzeniem produktu na rynek znaku bezpieczeństwa „B” i rozpoczęcia obowiązywania systemu oceny zgodności z zasadniczymi wymaganiami i wprowadziła na rynek produkt, który stanowi zagrożenie dla życia i zdrowia konsumentów. Prezes UOKiK uznał, iż strona postępowania miała świadomość, że pomimo posiadania deklaracji zgodności i naniesionego na listwy znaku CE, wprowadzane przez nią na rynek listwy zasilające „Sweex Power Master 2020” nie spełniają wymagań bezpieczeństwa.

Prezes UOKiK uznał, iż „Ropla Computers” sp. z o.o. pomimo posiadanej wiedzy, iż wprowadzane przez nią na rynek produkty nie są bezpieczne, wbrew informacjom przekazanym Prezesowi UOKiK, nie zaprzestała ich dystrybucji. Tym samym strona postępowania naruszyła art. 11 ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów. Podkreślić również należy, iż w toku postępowania strona kilkakrotnie przekazywała mylne informacje, co w sposób znaczący wpłynęło na wydłużenie postępowania. Strona postępowania zarówno w toku kontroli prowadzonej przez Inspekcję Handlową, jak i postępowania prowadzonego przez Prezesa UOKiK podawała sprzeczne informacje na temat daty wprowadzenia na polski rynek produktu będącego przedmiotem postępowania. Przedsiębiorca będący stroną postępowania poinformował Prezesa UOKiK, iż odsprzedał listwy będące przedmiotem postępowania przedsiębiorcy „Ropla Elektronik” sp. z o.o., zataił jednak informację, iż podjął decyzję odebraniu listew od tego przedsiębiorcy i o ponownym wprowadzeniu ich na polski rynek. Prezes UOKiK nie uznał również części przekazanych przez stronę postępowania przy piśmie z dnia 22 maja 2006r. faktur za wiarygodne. Dokumentują one bowiem sprzedaż 257 sztuk listew „Sweex Power Master 2010”, a nie listew „Sweex Power Master 2020”, będących przedmiotem postępowania.

Tym samym Prezes UOKiK nie uznał za wiarygodne oświadczenia strony, iż traktowała listwy „Sweex Power Master 2020” oraz „Sweex Power Master 2010” „zamiennie”.

Zastosowane przez Prezesa UOKiK środki, określone w art. 24 ust. 4 pkt 2 lit. b) i c) ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów są adekwatne do zagrożenia stwarzanego przez produkt będący przedmiotem postępowania.

Odnosząc się do nakazu natychmiastowego wycofania produktów będących przedmiotem postępowania z rynku, w przypadku gdy dystrybutorzy nie posiadają już tych produktów, a tym samym nie jest możliwe ich odebranie od dystrybutorów, strona postępowania może przedstawić Prezesowi UOKiK pisemne oświadczenia dystrybutorów o nieposiadaniu listew zasilających „Sweex Power Master 2020”.

Biorąc pod uwagę powyższe, Prezes UOKiK postanowił jak w sentencji.

Niniejsza decyzja, zgodnie z art. 25 ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów, stanowi podstawę wpisu do prowadzonego przez Prezesa UOKiK rejestru produktów niebezpiecznych.

Pouczenie:

Na podstawie art. 127 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego od niniejszej decyzji stronie nie służy odwołanie, jednakże strona niezadowolona z niniejszej decyzji może, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia, zwrócić się do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.

z up. Prezesa Urzędu Ochrony
Konkurencji Konsumentów
p.o. Zastępcy Dyrektora
Departamentu Nadzoru Rynku
Dariusz Łomowski

Otrzymuje:

„Ropla Computers” sp. z o. o.
ul. Świt 65
52 – 225 Wrocław