



**PREZES  
URZĘDU OCHRONY  
KONKURENCJI I KONSUMENTÓW**

DNR-700-31/05(21)KS/1226

Warszawa, dnia 16.12. 2005r.

**DECYZJA NR 83/2005**

Na podstawie art. 24 ust. 14 pkt 2 w związku z art. 13 ustawy z dnia 12 grudnia 2003r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. Nr 229, poz. 2275), po przeprowadzeniu postępowania wszczętego z urzędu w sprawie ogólnego bezpieczeństwa młynka do bakalii z dwiema tarkami, wprowadzonego na rynek przez przedsiębiorcę Lucjusza Karwasza, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Produkcyjno – Handlowo – Usługowy „MET - PLAST”, umarza się postępowanie administracyjne.

**Uzasadnienie**

Pismem z dnia 11 lutego 2005r. Główny Inspektorat Inspekcji Handlowej przekazał Urzędowi Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) protokół wraz z aktami kontroli dotyczący młynka do bakalii z dwiema tarkami, wprowadzonego na rynek przez przedsiębiorcę Lucjusza Karwasza, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Produkcyjno – Handlowo – Usługowy „MET - PLAST”.

W toku kontroli przeprowadzonej przez Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie w sklepie „PPS – Społem” w Szczecinie, ul. Ku Słońcu 25, przeprowadzono badania organoleptyczne młynka do bakalii z dwiema tarkami.

Młynek do bakalii z dwiema tarkami składa się z metalowego korpusu – pojemnika na bakalie, ruchomego elementu dociskowego, który jest zarazem uchwytem młynka oraz dwóch wymiennych terek z korbką. W toku kontroli Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie stwierdził, iż boki pojemnika na bakalie, element dociskowy oraz krawędzie ramienia obrotowego tarki są wykonane z blachy, której ostre krawędzie stwarzają ryzyko skaleczenia użytkownika. Jednocześnie odległość pomiędzy uchwytem młynka a ramieniem

obrotowym tarki jest zbyt mała, w wyniku czego istnieje ryzyko uderzenia ostrej części ramienia korby o palce użytkownika trzymającego młynek.

Mając powyższe na uwadze, Prezes UOKiK uznał, iż istnieje znaczne prawdopodobieństwo, że młynek do bakalii z dwiema tarkami nie spełnia ogólnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa, ze względu na ryzyko skaleczenia użytkownika oraz uderzenia ostrej części ramienia korby o palce użytkownika i uznał za zasadne wszczęcie w tej sprawie postępowania administracyjnego na podstawie ustawy z dnia 12 grudnia 2005r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. Nr 229, poz. 2275), zwanej dalej „ustawą o ogólnym bezpieczeństwie produktów”. Zgodnie z art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) pismem z dnia 24 marca 2005r. Prezes UOKiK powiadomił przedsiębiorcę Lucjusza Karwasza, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Produkcyjno – Handlowo – Usługowy „MET – PLAST” (strona postępowania) o wszczęciu postępowania administracyjnego. Jednocześnie, w drodze postanowienia z dnia 24 marca 2005r. wydanego na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów, Prezes UOKiK zobowiązał stronę postępowania do wyeliminowania zagrożeń stwarzanych przez młynek do bakalii z dwiema tarkami, poprzez wprowadzenie zmian konstrukcyjnych mających na celu usunięcie ostrych krawędzi oraz zwiększenie odległości pomiędzy uchwytem korpusu młynka a ramieniem obrotowym tarki.

Strona postępowania nie ustosunkowała się do wskazanych pism, w związku z czym w piśmie z dnia 6 maja 2005r. Prezes UOKiK poinformował stronę o przysługujących jej prawach, wynikających z art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego.

W odpowiedzi, w piśmie z dnia 12 maja 2005r. strona postępowania poinformowała, że młynki będące przedmiotem postępowania są produkowane od 1986r. Młynki te są produkowane z ocynowanej blachy o grubości 0,5 mm, która spełnia wymagania blachy do artykułów spożywczych. Z wyjaśnień strony postępowania wynika, że jedynie jedna niewielka partia produktów została wyprodukowana z blachy nierdzewnej o grubości 0,5 mm, która jest bardzo trudna w obróbce, co mogło sprawić, że elementy młynka mogły posiadać ostre krawędzie. Jednocześnie strona postępowania zobowiązała się do wyeliminowania ostrych krawędzi w elementach młynka do mielenia bakalii z dwiema tarkami, bieżącej kontroli oprzyrządowań, wykrojników i tłoczników, dokonania częściowej odbudowy oprzyrządowania, zwiększenia odległości ramienia korbki od uchwyty korpusu młynka. Strona postępowania zobowiązała się również do wymiany zakwestionowanych w trakcie kontroli Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w Szczecinie w sklepie PSS „Społem” w Szczecinie produktów.

W piśmie z dnia 19 lipca 2005r. Prezes UOKiK zwrócił się do strony postępowania o przekazanie dowodów potwierdzających podjęcie deklarowanych działań, np. dokumentacji technicznej lub egzemplarza poprawionego produktu.

W piśmie z dnia 1 września 2005r. strona postępowania przekazała oświadczenie p. Haliny Witasik, kierowniczkę sklepu PSS „Społem” o wymianie dwóch młynków do bakalii z dwiema tarkami oraz poprawiony egzemplarz młynka do bakalii.

W piśmie z dnia 8 września 2005r. Prezes UOKiK zlecił Inspekcji Handlowej kontrolę w celu ustalenia, czy na rynku nadal znajdują się młynki do bakalii z dwiema tarkami które posiadają wady stwierdzone w toku w sklepie PSS „Społem” w Szczecinie.

W odpowiedzi, w piśmie z dnia 26 października 2005r. Główny Inspektorat Inspekcji Handlowej przekazał wyniki kontroli. W jej toku ustalono, że strona postępowania zaprzestała produkcji młynków będących przedmiotem postępowania do czasu otrzymania pozytywnej opinii Prezesa UOKiK. Strona postępowania okazała kontrolującemu egzemplarz produktu będącego przedmiotem postępowania, poprawiony zgodnie z zaleceniami Prezesa UOKiK.

Inspekcja Handlowa ustaliła, że strona postępowania wyprodukowała 40 sztuk młynków, które nie spełniały wymagań bezpieczeństwa. Czynności kontrolne nie pozwoliły jednak na ustalenie odbiorców zakwestionowanej partii produktów. W związku z powyższym, Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Bydgoszczy przeprowadził kontrole u odbiorców produktu będącego przedmiotem postępowania na terenie województwa kujawsko – pomorskiego. W wyniku kontroli ustalono, że znajdujące się u tych dystrybutorów młynki do bakalii z dwiema tarkami spełniają wymagania bezpieczeństwa.

#### **Prezesa UOKiK ustalił i stwierdził, co następuje:**

Przedsiębiorca Lucjusz Karwasz, prowadzących działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Produkcyjno – Handlowo – Usługowy „MET - PLAST” jest producentem w rozumieniu art. 3 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 12 grudnia 2003r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. Nr 229, poz. 2275) i ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo produktów wprowadzonych na rynek na zasadach określonych w tej ustawie.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów, kontrolę w zakresie spełniania ogólnych wymagań bezpieczeństwa wykonuje Inspekcja Handlowa. Prezes UOKiK uznał za wiarygodne wyniki badań organoleptycznych młynka do bakalii z dwiema tarkami, przeprowadzonych przez Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w Szczecinie z których wynika, że młynek do mielenia bakalii z dwiema tarkami nie spełnia wymagań bezpieczeństwa określonych w art. 4 ust. 1 ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów. Zgodnie z art. 10 ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów, producent jest

zobowiązany wprowadzać na rynek wyłącznie produkty bezpieczne. Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów, produktem bezpiecznym jest produkt, który w zwykłych lub innych, dających się w sposób uzasadniony przewidzieć warunkach jego używania, z uwzględnieniem czasu korzystania z produktu, a także, w zależności od rodzaju produktu, sposobu uruchomienia oraz wymogów instalacji i konserwacji, nie stwarza żadnego zagrożenia dla konsumentów lub stwarza znikome zagrożenie, dające się pogodzić z jego zwykłym używaniem i uwzględniające wysoki poziom wymagań dotyczących ochrony zdrowia i życia ludzkiego. Zgodnie z art. 5 ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów, produkt, który nie spełnia wymagań określonych w art. 4, nie jest produktem bezpiecznym.

Inspekcja Handlowa ustaliła, że na rynek zostało wprowadzonych 40 sztuk młynków do bakalii z dwiema tarkami, które nie spełniały wymagań bezpieczeństwa. Za tym, że ustalenie to jest wiarygodne przemawiają również wyniki zleconej przez Prezesa UOKiK kontroli, która miała miejsce w sklepach które są dystrybutorami produktu będącego przedmiotem postępowania oraz fakt, że w posiadaniu UOKiK znajduje się młynek do bakalii z dwiema tarkami wprowadzony na rynek przed wszczęciem postępowania, który spełnia wymagania bezpieczeństwa i którego konstrukcja nie ma wad stwierdzonych przez Inspekcję Handlową.

Zgodnie z art. 24 ust. 14 pkt 2 ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów, Prezes UOKiK wydaje decyzję o umorzeniu postępowania jeśli:

- producent lub dystrybutor usunął przyczyny zagrożeń,
- w sposób niebudzący wątpliwości ustalono, że na rynku nie znajdują się produkty będące przedmiotem postępowania,
- w sposób niebudzący wątpliwości ustalono, że na rynek nie będą wprowadzane produkty będące przedmiotem postępowania.

Prezes UOKiK dokonał oceny zagrożenia stwarzanego przez produkt będący przedmiotem postępowania i uznał, że istnieje ono, ale nie jest poważne w rozumieniu art. 5 ust. 3 ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów. Kontrola przeprowadzona przez Inspekcję Handlową nie wykazała, by na rynku nadal znajdowały się młynki do bakalii z dwiema tarkami które nie spełniają wymagań bezpieczeństwa. Prezes UOKiK uznał, że podjęte przez stronę postępowania działania polegające na wycofaniu z rynku produktów które nie spełniały wymagań bezpieczeństwa i wprowadzone przez nią zmiany konstrukcyjne są wystarczające do wyeliminowania zagrożeń stwarzanych przez młynek do bakalii z dwiema tarkami.

Biorąc pod uwagę powyższe, Prezes UOKiK postanowił jak w sentencji.

**Pouczenie:**

Na podstawie art. 127 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego od niniejszej decyzji stronie nie służy odwołanie, jednakże strona niezadowolona z niniejszej decyzji może, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia, zwrócić się do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.

z up. Prezesa Urzędu Ochrony  
Konkurencji i Konsumentów  
dyrektor Departamentu  
Renata Wolanin

Otrzymuje:

Pan Lucjusz Karwasz  
Z.P.H.U. „METAL – PLAST”  
ul. Sępoleńska 6  
85 – 428 Bydgoszcz