



**PREZES
URZĘDU OCHRONY
KONKURENCJI I KONSUMENTÓW**

DNR-70-204(15)/13/14/TN

Warszawa, dnia 22 maja 2014 r.

DECYZJA DNR-1/35/2014

Na podstawie art. 24 ust. 14 pkt 2 w związku z art. 13 ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. Nr 229, poz. 2275, z 2007 r. Nr 35, poz. 215, z 2008 r. Nr 157, poz. 976, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 20, poz. 106 oraz z 2011 r. Nr 63, poz. 322 i Nr 102, poz. 586), po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego wszczętego z urzędu w sprawie ogólnego bezpieczeństwa lamp olejowych modele GLS001, GLS002, GLS005, GLS011, GLS016, GLS018 oraz GLS019, wprowadzonych na rynek polski przez przedsiębiorcę Annę Augustyn-Kubaty, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Anna Augustyn-Kubaty ARTINITY w Krakowie, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów stwierdza, że przedsiębiorca usunął przyczyny zagrożeń stwarzanych przez te produkty i umarza postępowanie administracyjne.

Uzasadnienie

Pismem z dnia 18 grudnia 2013 r. Pomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej przekazał Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (dalej „Prezes UOKiK”) protokół wraz z aktami kontroli dotyczącymi lamp olejowych modele GLS005, GLS011, GLS016, GLS018 i GLS019, wprowadzonych na rynek polski przez przedsiębiorcę Annę Augustyn-Kubaty, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Anna Augustyn-Kubaty ARTINITY w Krakowie.

Lampa model GLS005 jest wykonana z bezbarwnego szkła w kształcie walca o średnicy 64 mm i wysokości 163 mm. Spód walca posiada w trzech miejscach zagięcia szkła do wewnątrz, tworzące „nóżki” lampy. Wewnątrz walca umieszczono trzy szklane kuliste bańki,

które są ze sobą połączone i stanowią pojemnik na paliwo (olej). Bańki są przymocowane do ścianki walca za pomocą rurki (lejka), zakończonej otworem w ścianie walca, który służy do napełniania pojemnika paliwem. W górnej części kulistego pojemnika na olej znajduje się otwór, umożliwiający włożenie knota (sznurka) przewleczonego przez szklany palnik. Do produktu dołączono trzy knoty ze sznurka oraz jeden szklany palnik.

Lampa olejowa model GLS011 jest wykonana z bezbarwnego szkła w kształcie walca o średnicy 64 mm i wysokości 163 mm. Spód walca posiada w trzech miejscach zagięcia szkła do wewnątrz, tworzące „nóżki” lampy. Wewnątrz walca umieszczono szklaną kulistą bańkę, która stanowi pojemnik na paliwo (olej). Bańka jest przymocowana do ścianki walca za pomocą rurki (lejka), zakończonej otworem w ścianie walca, który służy do napełniania pojemnika paliwem. W górnej części kulistego pojemnika na olej znajduje się otwór, służący do włożenia knota (sznurka) przewleczonego przez szklany palnik. Do produktu dołączono trzy knoty ze sznurka oraz jeden szklany palnik.

Lampa olejowa model GLS016 jest wykonana z bezbarwnego szkła w kształcie walca o średnicy 64 mm i wysokości 163 mm. Spód walca posiada cztery szklane wypustki, tworzące „nóżki” lampy. Wewnątrz walca umieszczono trzy szklane kuliste bańki, z których każda stanowi oddzielny pojemnik na paliwo (olej). Bańki są przymocowane do ścianki walca za pomocą szyjki (lejka), zakończonej otworem w ścianie walca, który służy do napełniania pojemników paliwem oraz do osadzenia szklanego palnika z knotem. Do produktu dołączono trzy knoty ze sznurka oraz trzy szklane palniki.

Lampa olejowa model GLS018 jest wykonana z bezbarwnego szkła w kształcie walca o średnicy 64 mm i wysokości 163 mm. Spód walca posiada w trzech miejscach zagięcia szkła do wewnątrz, tworzące „nóżki” lampy. Wewnątrz walca umieszczono dwie szklane kuliste bańki, które są ze sobą połączone i stanowią pojemnik na paliwo (olej). Bańki są przymocowane do ścianki walca za pomocą rurki (lejka), zakończonej otworem w ścianie walca, który służy do napełniania pojemnika paliwem. W górnej części kulistego pojemnika na olej znajduje się otwór, służący do włożenia knota (sznurka) przewleczonego przez szklany palnik. Do produktu dołączono trzy knoty ze sznurka oraz jeden szklany palnik.

Lampa olejowa model GLS019 jest wykonana z bezbarwnego szkła o wysokości 190 mm. Pojemnik na paliwo (olej) posiada kształt serca i jest osadzony na wysmukłej nóżce, zakończonej okrągłą podstawą. W górnej części pojemnika na olej znajduje się otwór, który służy do napełniania pojemnika paliwem oraz do włożenia knota (sznurka) przewleczonego przez szklany palnik. Do produktu dołączono trzy knoty ze sznurka oraz jeden szklany palnik.

Lampy olejowe są oferowane w jednostkowym opakowaniu kartonowym, na którym widnieje zdjęcie lampy oraz m.in. następujące dane: model lampy (GLS005, GLS011, GLS016, GLS018 albo GLS019), pojemność - 80 ml (modele GLS005 i GLS018), 60 ml (modele GLS011 i GLS019) i 35 ml x 3 (model GLS016) oraz informacja „Zawartość: szklana lampa olejowa, 3 knoty. Należy dokupić olej. Kolor płomienia lampy w zależności od oleju: czerwony, zielony, żółty i fioletowy.”

W trakcie kontroli przeprowadzonej w sklepie przy Placu Dąbrowskiego 4 lok. 1 w Słupsku, należącym do przedsiębiorcy Sylwii Krupińskiej, prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Księgarnia „NOE” Dewocjonalia Sylwia Krupińska w Słupsku, inspektorzy reprezentujący Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej poddali lampy olejowe modele GLS005, GLS011, GLS016, GLS018 i GLS019 ocenie bezpieczeństwa i badaniom organoleptycznym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. Nr 229, poz. 2275, z 2007 r. Nr 35, poz. 215, z 2008 r. Nr 157, poz. 976, z 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 20, poz. 106 oraz z 2011 r. Nr 63, poz. 322 i Nr 102, poz. 586), zwanej dalej „ustawą o ogólnym bezpieczeństwie produktów”, posiłkując się wymaganiami normy PN-EN 14059:2007 „Dekoracyjne lampy olejowe. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i metody badań”, zwanej dalej „normą”.

W wyniku badań organoleptycznych inspektorzy Inspekcji Handlowej stwierdzili, że lampy olejowe modele GLS005, GLS011, GLS016, GLS018 i GLS019 nie posiadają osłony knota, tj. zabezpieczenia uniemożliwiającego małym dzieciom dotknięcie tego elementu. Zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt. 4.5 normy, lampa olejowa powinna być wyposażona w osłonę knota, aby uniemożliwić dostęp małym dzieciom do knota. Ponadto stwierdzono brak zamknięcia wlewu do zbiornika paliwa oraz brak zabezpieczenia otworu służącego do osadzenia palnika z knotem. Zgodnie z pkt. 4.6 normy, zamykanie lub otwieranie wlewu, wliczając w to osłonę knota, powinno wymagać dwóch niezależnych ruchów do otwarcia: pionowego naciśnięcia i przekręcenia zgodnie z ruchem wskazówek zegara lub odwrotnie do ruchu wskazówek zegara. Inspektorzy Inspekcji Handlowej stwierdzili również, że do lamp olejowych nie dołączono ostrzeżeń oraz informacji mających wpływ na bezpieczeństwo użytkowania produktów (przykładowe zapisy w tym zakresie zostały wskazane w pkt. 6 normy).

W związku z powyższym, Prezes UOKiK uznał za zasadne wszczęcie postępowania administracyjnego na podstawie ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów. Zgodnie z art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267), pismem z dnia 16 stycznia 2014 r. Prezes UOKiK powiadomił przedsiębiorcę Annę Augustyn-Kubaty, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Anna Augustyn-Kubaty ARTINITY w

Krakowie (stronę postępowania) o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ogólnego bezpieczeństwa lamp olejowych modele GLS005, GLS011, GLS016, GLS018 oraz GLS019. Jednocześnie w drodze postanowienia z dnia 21 stycznia 2014 r., wydanego na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów, wyznaczył stronie postępowania termin 21 dni od dnia otrzymania powyższego postanowienia na wyeliminowanie zagrożeń stwarzanych przez ww. lampy olejowe. Prezes UOKiK poinformował stronę postępowania, że w celu wyeliminowania zagrożeń stwarzanych przez te lampy niezbędne jest podjęcie natychmiastowych działań zarówno w stosunku do produktów, które nie zostały wprowadzone na rynek, jak i do produktów wprowadzonych na rynek. W tym samym piśmie organ nadzoru wezwał stronę postępowania do przekazania informacji, czy faktura nr 11LG19549 z dnia 13 lipca 2011 r., pozycja „Model No: GLS-Series” (w ilości 3744 sztuk) dokumentuje zakup wyłącznie lamp olejowych modele GLS005, GLS011, GLS016, GLS018 i GLS019, a jeśli nie – poinformowanie, ile sztuk każdego z pięciu modeli lamp olejowych zakupiła na podstawie tej faktury. Prezes UOKiK zwrócił się do strony postępowania o informację, czy zakupiła ww. lampy olejowe wyłącznie na podstawie powyższego dokumentu, a jeśli nie - przekazanie dowodów potwierdzających pozostałe transakcje zakupu ww. produktów. Ponadto organ nadzoru wezwał stronę postępowania do przedstawienia listy dystrybutorów oraz przekazania informacji na temat liczby lamp olejowych (modele GLS005, GLS011, GLS016, GLS018 oraz GLS019) posiadanych na stanie magazynowym, okresu w którym były wprowadzane na rynek i ewentualnych skarg lub reklamacji dotyczących tych produktów.

Pismem z dnia 23 stycznia 2014 r. Małopolski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej przekazał Prezesowi UOKiK akta kontroli przeprowadzonej u strony postępowania, w trakcie której inspektorzy Inspekcji Handlowej dokonali oceny bezpieczeństwa lamp olejowych modele GLS001, GLS002 i GLS019. Lampy olejowe modele GLS001 oraz GLS002 są wykonane z bezbarwnego szkła i składają się ze zbiornika na paliwo osadzonego na nóżce, trzech knotów oraz szklanego palnika. Lampy są oferowane w jednostkowym opakowaniu kartonowym, na którym widnieje zdjęcie lampy oraz m.in. następujące dane: model lampy (GLS001 albo GLS002), pojemność - 60 ml (model GLS001) i 70 ml (model GLS002) oraz informacja „Zawartość: szklana lampa olejowa, 3 knoty. ARTINITY. Należy dokupić olej. Kolor płomienia lampy w zależności od oleju: czerwony, zielony, żółty i fioletowy.” Do trzech modeli lamp dołączono ulotkę, na której zamieszczono m.in. instrukcję napełniania lamp, wskazówki i ostrzeżenia dotyczące ich użytkowania, dane przedsiębiorcy „ARTINITY Anna Augustyn-Kubaty, 31-553 Kraków, ul. Cystersów 12/52, www.artinity.pl” oraz informację „made in China”. W wyniku badań organoleptycznych

inspektorzy Inspekcji Handlowej zakwestionowali bezpieczeństwo lamp olejowych modele GLS001, GLS002 i GLS019 z uwagi na brak osłony knota (niezgodność z pkt. 4.5 normy) oraz brak zamknięcia wlewu do zbiornika paliwa i niestabilne osadzenie w otworze palnika z knotem (niezgodność z pkt. 4.6 normy). Inspektorzy Inspekcji Handlowej ustalili, że strona postępowania dokonała jednorazowego zakupu lamp olejowych (o różnych modelach) w ilości 3744 sztuk, z czego 526 sztuk sprzedała 11 dystrybutorom oraz 190 sztuk sprzedała przez internet. Ponadto zgromadzono dokumentację rozchodu lamp olejowych modele GLS001, GLS002, GLS005, GLS011, GLS016, GLS018 oraz GLS019, a także ustalono liczbę tych produktów posiadanych przez stronę postępowania na stanie magazynowym.

Postanowieniem z dnia 4 lutego 2014 r. Prezes UOKiK połączył sprawę dotyczącą lamp olejowych modele GLS005, GLS011, GLS016, GLS018 i GLS019 (przekazaną przez Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej) oraz sprawę dotyczącą lamp olejowych modele GLS001, GLS002 i GLS019 (przekazaną przez Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej) do wspólnego rozpoznania i rozstrzygnięcia.

Pismem z dnia 4 lutego 2014 r. Prezes UOKiK poinformował stronę postępowania, że niniejsze postępowanie jest prowadzone w sprawie ogólnego bezpieczeństwa lamp olejowych modele GLS001, GLS002, GLS005, GLS011, GLS016, GLS018 oraz GLS019 (dalej także „lampy olejowe”). Ponadto organ nadzoru zwrócił się do strony postępowania o przekazanie informacji, czy zamierza podjąć działania w celu wyeliminowania zagrożeń stwarzanych przez lampy olejowe modele GLS001 oraz GLS002, a jeśli tak – przedstawienie analogicznych dowodów działań określonych w postanowieniu Prezesa UOKiK z dnia 21 stycznia 2014 r.

W piśmie z dnia 17 lutego 2014 r. strona postępowania poinformowała, że nie otrzymała skarg i reklamacji na lampy olejowe, a egzemplarze produktów, które posiada na stanie magazynowym, zamierza sprzedać kontrahentowi z Ukrainy.

Pismem z dnia 28 lutego 2014 r. Prezes UOKiK zwrócił się do strony postępowania o przedstawienie dowodów potwierdzających eksport lamp olejowych. Organ nadzoru podkreślił, że należy podjąć działania również wobec lamp olejowych wprowadzonych na rynek i zwrócił się o przekazanie dowodów w tym zakresie.

Pismem z dnia 21 marca 2014 r. strona postępowania przedstawiła fakturę korygującą, potwierdzającą odebranie od jednego dystrybutora trzech sztuk lamp olejowych (model GLS001 – jeden egzemplarz, model GLS002 – dwa egzemplarze) oraz oświadczenia pięciu odbiorców o nieposiadaniu lamp olejowych w ofercie handlowej. W przypadku pięciu pozostałych dystrybutorów strona postępowania przekazała przekazała wydruki

elektronicznych wiadomości z zapytaniem o ilość posiadanych lamp olejowych. Jednocześnie strona oświadczyła, że dwóch z tych odbiorców w rozmowie telefonicznej zadeklarowało brak lamp olejowych, a trzech przedsiębiorców nie udzieliło odpowiedzi, w tym jeden, który zgodnie z informacjami zawartymi w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej zawiesił działalność gospodarczą.

Pismem z dnia 7 kwietnia 2014 r. Prezes UOKiK poinformował stronę postępowania, że przekazanie przez nią wyjaśnienia oraz dowody nie są wystarczające do umorzenia postępowania. Organ nadzoru wyjaśnił stronie postępowania, że nie otrzymał żadnych dowodów podjęcia działań wobec lamp olejowych posiadanych przez nią na stanie magazynowym, tj. dowodów sprzedaży lamp olejowych ukraińskiemu przedsiębiorcy albo dowodów określonych w postanowieniu z dnia 21 stycznia 2014 r. Ponadto Prezes UOKiK poinformował stronę postępowania o przysługującym jej prawie do zapoznania się ze zgromadzonymi aktami sprawy oraz prawie wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Pismem z dnia 28 kwietnia 2014 r. strona postępowania poinformowała, że ze wszystkich lamp olejowych posiadanych na stanie magazynowym usunęła knoty oraz szklane palniki, a następne elementy te przekazała do utylizacji. Ponadto z opakowań wyjęła instrukcję użytkowania lamp olejowych, a etykiety znajdujące się na opakowaniu – wskazujące na przeznaczenie produktów jako lampy olejowe - zostały zaklejone taśmą pakunkową. Na dowód powyższych działań strona postępowania przedstawiła dokumentację fotograficzną, protokół przekazania knotów wraz ze szklanymi palnikami do utylizacji oraz fakturę za wykonanie tej usługi. Strona postępowania oświadczyła również, że zmienione w ten sposób produkty zamierza wprowadzić na rynek jako szkło dekoracyjne do kompozycji kwiatowych albo wystroju wnętrz.

Prezes UOKiK ustalił i stwierdził:

Przedsiębiorca Anna Augustyn-Kubaty, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Anna Augustyn-Kubaty ARTINITY w Krakowie wprowadziła lampy olejowe modele GLS001, GLS002, GLS005, GLS011, GLS016, GLS018 oraz GLS019 na rynek polski i jest producentem w rozumieniu art. 3 pkt 2 lit b ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów. Zgodnie z tym przepisem, producentem jest przedstawiciel wytwórcy, a jeżeli wytwórca nie wyznaczył przedstawiciela – importer produktu, w przypadkach gdy wytwórca nie prowadzi działalności w Unii Europejskiej lub na terytorium państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze

Gospodarczym. W aktach sprawy znajduje się faktura nr 11LG19549 z dnia 13 lipca 2011 r., na podstawie której strona postępowania zakupiła lampy olejowe od chińskiego przedsiębiorcy. Ponadto w toku niniejszego postępowania strona przyznała, że kwestionowane lampy olejowe zakupiła wyłącznie na podstawie powyższego dokumentu.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów, producent zobowiązany jest wprowadzać na rynek wyłącznie produkty bezpieczne. Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów, produktem bezpiecznym jest produkt, który w zwykłych lub innych, dających się w sposób uzasadniony przewidzieć warunkach jego używania, z uwzględnieniem czasu korzystania z produktu, a także, w zależności od rodzaju produktu, sposobu uruchomienia oraz wymogów instalacji i konserwacji, nie stwarza żadnego zagrożenia dla konsumentów lub stwarza znikome zagrożenie, dające się pogodzić z jego zwykłym używaniem i uwzględniające wysoki poziom wymagań dotyczących ochrony zdrowia i życia ludzkiego. Oceniając bezpieczeństwo produktu, zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 3 ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów, uwzględnia się również wygląd produktu, jego oznakowanie, ostrzeżenia i instrukcje dotyczące jego użytkowania oraz wszelkie inne udostępniane konsumentowi wskazówki lub informacje dotyczące produktu. Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów, produkt, który nie spełnia wymagań określonych w art. 4 ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów, nie jest produktem bezpiecznym.

Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów, domniemywa się, że produkt spełniający wymagania wynikające z norm krajowych państw członkowskich Unii Europejskiej, będących transpozycją norm europejskich uznanych przez Komisję Europejską za zgodne z przepisami dotyczącymi ogólnego bezpieczeństwa produktów, do których odniesienia Komisja Europejska opublikowała w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, jest produktem bezpiecznym w zakresie wymagań objętych tymi normami. Jako że norma PN-EN 14059:2007 „*Dekoracyjne lampy olejowe. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i metody badań*” jest wyżej opisanym rodzajem normy, Prezes UOKiK dokonał oceny bezpieczeństwa lamp olejowych z uwzględnieniem określonych w niej wymagań.

Badania organoleptyczne przeprowadzone przez inspektorów Inspekcji Handlowej wykazały, że lampy olejowe nie posiadają osłony knota, tj. zabezpieczenia uniemożliwiającego małym dzieciom dotknięcie tego elementu. Zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt. 4.5 normy, lampa olejowa powinna być wyposażona w osłonę knota, aby uniemożliwić dostęp małym dzieciom do knota. Nieprawidłowość ta stwarza ryzyko dotknięcia palącego się knota przez małe dziecko, a w konsekwencji może doprowadzić do poparzenia jego dłoni. Ponadto stwierdzono brak zamknięcia wlewu do zbiornika paliwa oraz

brak zabezpieczenia otworu służącego do osadzenia palnika z knotem. Zgodnie z pkt. 4.6 normy, zamykanie lub otwieranie wlewu, wliczając w to osłonę knota, powinno wymagać dwóch niezależnych ruchów do otwarcia: pionowego naciśnięcia i przekręcenia zgodnie z ruchem wskazówek zegara lub odwrotnie do ruchu wskazówek zegara. Powyższa nieprawidłowość stwarza ryzyko wylania się paliwa i w konsekwencji spowodowania pożaru oraz poparzenia użytkownika. Możliwe jest również połknięcie kolorowego paliwa przez małe dziecko, co może doprowadzić do uszkodzenia jego płuc albo zatrucia. Inspektorzy Inspekcji Handlowej stwierdzili również, że egzemplarze lamp olejowych, które zostały wprowadzone na rynek, nie miały dołączonych ostrzeżeń oraz informacji mających wpływ na bezpieczeństwo użytkowania produktów. W toku niniejszego postępowania strona nie kwestionowała powyższych ustaleń inspektorów Inspekcji Handlowej. W związku z powyższym, Prezes UOKiK uznał, że lampy olejowe nie spełniają wymagań określonych w art. 4 ust. 1 ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów.

Zgodnie z art. 24 ust. 14 pkt 2 ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów, Prezes UOKiK wydaje decyzję o umorzeniu postępowania, jeśli producent lub dystrybutor usunął przyczyny zagrożeń.

Ze zgromadzonego materiału dowodowego wynika, że przedsiębiorca Anna Augustyn-Kubaty, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Anna Augustyn-Kubaty ARTINITY w Krakowie zakupiła od chińskiego przedsiębiorcy 3464 sztuki lamp olejowych (pozostałe zakupione 280 sztuk stanowiła lampa olejowa niebędąca przedmiotem postępowania), z czego 651 sztuk wprowadziła na rynek: 464 sztuki sprzedała 11 dystrybutorom, a 187 sztuk sprzedała przez internet. W toku niniejszego postępowania strona przedstawiła fakturę korygującą, potwierdzającą odebranie od jednego dystrybutora trzech sztuk lamp olejowych (model GLS001 – jeden egzemplarz, model GLS002 – dwa egzemplarze) oraz oświadczenia pięciu odbiorców o nieposiadaniu tych produktów w ofercie handlowej. W przypadku pozostałych pięciu dystrybutorów strona postępowania przekazała wydruki elektronicznych wiadomości z zapytaniem o ilość posiadanych przez nich lamp olejowych. Ponadto Prezes UOKiK uznał za wiarygodne oświadczenie strony, że dwóch z tych odbiorców w rozmowie telefonicznej zadeklarowało brak lamp olejowych. Wobec lamp olejowych posiadanych na stanie magazynowym oraz odebranych od dystrybutora strona postępowania podjęła działania w celu zmiany przeznaczenia tych produktów, tj. usunęła knoty i szklane palniki, a następne elementy te przekazała do utylizacji. Ponadto z opakowań wyjęła instrukcję użytkowania, a etykiety znajdujące się na opakowaniu zostały zaklejone taśmą pakunkową. Na dowód powyższych działań strona postępowania przedstawiła dokumentację fotograficzną oraz protokół przekazania knotów wraz ze szklanymi palnikami do utylizacji. Biorąc pod uwagę

przekazane wyjaśnienia i dowody, Prezes UOKiK stwierdził, że kwestionowane produkty zostały pozbawione cech wskazujących na ich przeznaczenie jako lampy olejowe i uznał za wiarygodną deklarację strony postępowania, iż zmienione w ten sposób produkty zamierza wprowadzić na rynek jako szkło dekoracyjne do kompozycji kwiatowych albo wystroju wnętrz. Z uwagi na powyższe, Prezes UOKiK uznał, że przedsiębiorca Anna Augustyn-Kubaty, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Anna Augustyn-Kubaty ARTINITY w Krakowie usunęła przyczyny zagrożeń stwarzanych przez lampy olejowe.

W związku z powyższym, Prezes UOKiK orzekł, jak w sentencji.

Pouczenie:

Na podstawie art. 127 § 3 w związku z art. 5 § 2 pkt 4 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz w związku z art. 29 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, Nr 99, poz. 660, Nr 171, poz. 1206, z 2008 r. Nr 157, poz. 976, Nr 223, poz. 1458, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 157, poz. 1241, z 2011 r. Nr 34, poz. 173) oraz na podstawie art. 129 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego, w związku z art. 26 ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów, od niniejszej decyzji stronie nie służy odwołanie, jednakże strona niezadowolona z niniejszej decyzji może, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia, zwrócić się do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.

z up. Prezesa Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów
Dyrektor
Departamentu Nadzoru Rynku
Anna Mazurak

Otrzymuje:

Anna Augustyn-Kubaty
Anna Augustyn-Kubaty ARTINITY
ul. Cystersów 12 lok. 52
31-553 Kraków