



**PREZES  
URZĘDU OCHRONY  
KONKURENCJI I KONSUMENTÓW**

DNR-730-176(5)/11/BB

Warszawa, 7 lipca 2011 r.

**Decyzja DNR-2/218/2011**

Na podstawie art. 40k ust. 4 w związku z art. 38 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935 ze zm.)

**Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów**

postanawia

przedłużyć wydany przez Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej dla LEROY-MERLIN POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, w dniu 8 czerwca 2011 r. zakaz dalszego przekazywania użytkownikowi, konsumentowi i dystrybutorowi *lampek nocnych do montowania w gniazdach sieciowych: model EVOLOGY L-368, kod EAN 5908233360654 i model EVOLOGY L-348, kod EAN 5908233360630*, niezgodnych z wymaganiami określonymi w § 5 ust. 1 i § 11 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. Nr 155, poz. 1089), do czasu zakończenia postępowania w sprawie wprowadzenia do obrotu wyrobów niezgodnych z zasadniczymi i innymi wymaganiami.

**Uzasadnienie**

W toku kontroli przeprowadzonej w sklepie LEROY - MERLIN SKLEP SZCZECIN przy ul. Golisza 10H w Szczecinie, należącym do LEROY – MERLIN POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Szczecinie, stwierdzili w ofercie handlowej *lampki nocne do montowania w gniazdach sieciowych: model EVOLOGY L-368, kod EAN 5908233360654 i model EVOLOGY L-348, kod EAN 5908233360630*.

Badania organoleptyczne przeprowadzone przez inspektorów Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Szczecinie (sprawozdania z badań: Nr 00004132

i Nr 00004133) wykazały, iż ww. lampki nocne nie są zgodne z wymaganiami zawartymi w następujących punktach normy *PN-EN 60598-1:2007*, „*Oprawy oświetleniowe. Część I: Wymagania ogólne i badania*”:

- pkt 3.2.2, z uwagi na brak określenia napięcia znamionowego w voltach,
- pkt 3.2.4, z uwagi na brak symbolu II klasy ochronności elektrycznej,
- pkt 3.2.7, z uwagi na brak numeru katalogowego lub oznaczenia typu,
- pkt 3.2.8, z uwagi na brak wskazania mocy znamionowej,
- pkt 3.3.2, z uwagi na brak określenia częstotliwości znamionowej w hercach.

Ponadto stwierdzono brak bezpośrednio na sprzęcie elektrycznym znaku CE.

Tym samym wskazane wyroby nie spełniają wymagań zawartych w następujących przepisach rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego:

- § 5 ust. 1, z uwagi na brak zamieszczenia bezpośrednio na sprzęcie elektrycznym podstawowych informacji, których znajomość i przestrzeganie są warunkiem bezpieczeństwa podczas użytkowania, tj.: napięcia znamionowego w voltach, symbolu II klasy ochronności elektrycznej, numeru katalogowego lub oznaczenia typu, mocy znamionowej, częstotliwości znamionowej w hercach, co stwarza ryzyko przyłączenia do nieodpowiedniej instalacji elektrycznej, a w konsekwencji zagrożenie porażenia prądem elektrycznym i groźbę wywołania pożaru,
- § 11 ust. 1 i 2, z uwagi na brak znaku CE bezpośrednio na wyrobach.

W związku z powyższym, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej, na podstawie art. 40k ust. 1 ustawy o systemie oceny zgodności, zwanej dalej „ustawą”, wydał w dniu 8 czerwca 2011 r. decyzję, w której zakazał kontrolowanemu, tj. LEROY-MERLIN POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, dalszego przekazywania użytkownikowi, konsumentowi i dystrybutorowi *lampek nocnych do montowania w gniazdach sieciowych: model EVOLOGY L-368, kod EAN 5908233360654 (206 sztuk) i model EVOLOGY L-348, kod EAN 5908233360630 (99 sztuk)*, niezgodnych z wymaganiami określonymi w § 5 ust. 1 i § 11 ust. 1 i 2 ww. rozporządzenia.

Zgodnie z brzmieniem art. 40k ust. 1 ustawy, w przypadku gdy w wyniku kontroli organ wyspecjalizowany, który ją przeprowadził, stwierdzi, że wyrób nie spełnia zasadniczych lub innych wymagań, może w drodze decyzji, zakazać dalszego przekazywania wyrobu użytkownikowi, konsumentowi i dystrybutorowi na okres nie dłuższy niż 2 miesiące.

Art. 38 ust. 3 pkt 1 ustawy stanowi, że postępowanie w sprawie wprowadzenia do obrotu wyrobów niespełniających zasadniczych wymagań prowadzi Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

W niniejszej sprawie postępowanie zostało wszczęte pismem z dnia 5 lipca 2011 r.

Na podstawie art. 40k ust. 4 ustawy organ prowadzący postępowanie może w drodze decyzji przedłużyć zakaz do czasu zakończenia postępowania.

Mając na uwadze zgromadzony w sprawie materiał dowodowy, jak też niespełnianie przez wyroby zasadniczych wymagań, z uwagi na brak zamieszczenia na sprzęcie elektrycznym znaku CE oraz podstawowych informacji, których znajomość i przestrzeganie są warunkiem bezpieczeństwa podczas jego użytkowania, co może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia użytkowników, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów stwierdził, iż zasadne jest przedłużenie zakazu Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z dnia 8 czerwca 2011 r.

Postępowanie ma na celu wycofanie wyrobów z obrotu bądź usunięcie stwierdzonych niezgodności.

### **P o u c z e n i e**

Na podstawie art. 127 § 3 w związku z art. 129 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071 ze zm.), w związku z art. 42 ustawy o systemie oceny zgodności, od niniejszej decyzji stronie nie służy odwołanie, jednakże strona niezadowolona z niniejszej decyzji może, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia, zwrócić się do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Z up. PREZESA  
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów  
ZASTĘPCA DYREKTORA  
Departament Nadzoru Rynku  
Jadwiga Gunerka

#### **Otrzymują:**

1. LEROY-MERLIN POLSKA Sp. z o.o.  
ul. Targowa 72  
03-734 Warszawa

#### **Do wiadomości:**

1. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor  
Inspekcji Handlowej (WNB.8361.78.2011)
2. a/a