



**PREZES  
URZĘDU OCHRONY  
KONKURENCJI I KONSUMENTÓW**

DNR-700-43/04(13)PIK/434

Warszawa, dn. 29.10. 2004r.

**Decyzja nr 40/2004**

Na podstawie art. 24 ust. 14 pkt 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2003r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. Nr 229, poz. 2275), po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego wszczętego z urzędu w sprawie łóżeczka dziecięcego LILA (sosnowego), typ/numer modelu „LILA II”, wprowadzonego na rynek przez Stolarstwo – Tapicerstwo Władysław Kowalski, ul. Leśna 8, 66 – 440 Skwierzyna, umarza się postępowanie administracyjne.

**Uzasadnienie**

W dniu 14 kwietnia 2004r. Główny Inspektor Inspekcji Handlowej przekazał Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) protokół i akta kontroli łóżeczka dziecięcego LILA (sosnowego), typ/numer modelu „LILA II”, wprowadzonego na rynek przez Stolarstwo – Tapicerstwo Władysław Kowalski, ul. Leśna 8, 66 – 440 Skwierzyna.

Z przekazanych informacji wynikało, że istniało znaczne prawdopodobieństwo, że łóżeczko to nie spełniało ogólnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa.

Łóżeczko dziecięce LILA (sosnowe), typ/numer modelu „LILA II” jest wykonane z drewna. Przedsiębiorca Stolarstwo – Tapicerstwo Władysław Kowalski deklaruje zgodność tego produktu z normą PN-EN 716-1:1999 – *Meble. Łóżka dziecięce i łóżka dziecięce składane mieszkaniowe. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa*. W trakcie oględzin produktu, dokonanych przez Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Poznaniu Delegatura w Lesznie (WIIH w Poznaniu) w toku kontroli w P.P.H.U. Export – Import Dorota Michałkiewicz stwierdzono, iż szczeliny pomiędzy kolejnymi szczeblami podłogi przekraczały wymiar wskazany w pkt 4.3.2 normy PN-EN 716-1:1999. Jednocześnie WIIH w Poznaniu stwierdził, iż w najwyższym położeniu dna łóżeczka odległość między jego górną płaszczyzną a górną krawędzią boków i szczytów była mniejsza od wymaganej w pkt 4.4.6

normy PN-EN 716-1:1999. Do łączenia elementów łóżeczka producent zastosował wkrety samonacinające - takie rozwiązanie jest sprzeczne z pkt normy 4.2.6 PN-EN 716-1:1999. WIIH w Poznaniu stwierdził również, iż w górnych listwach boku po wyjęciu szczeblin znajdują się trwale zamocowane sprężyny metalowe z ostrymi zakończeniami, które mogą spowodować poranienie dziecka w momencie trzymania się górnej krawędzi w pozycji stojącej. W załączonej do łóżeczka instrukcji montażu przedsiębiorca Stolarstwo – Tapicerstwo Władysław Kowalski nie zawarł ostrzeżenia, by nie pozostawiać w łóżku czegokolwiek, co mogłoby dziecku umożliwić wspięcie się w górę oraz rzeczy, które mogłyby spowodować uduszenie lub zadławienie się dziecka. Takie ostrzeżenie jest wymagane przez pkt 6e normy PN-EN 716-1:1999.

W związku z powyższym, Prezes UOKiK uznał za zasadne wszczęcie postępowania administracyjnego w tej sprawie. Pismem z dnia 28 kwietnia 2004r. Prezes UOKiK na podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) poinformował przedsiębiorcę Stolarstwo – Tapicerstwo Władysław Kowalski o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie łóżeczka dziecięcego LILA (sosnowego), typ/numer modelu „LILA II”. W drodze postanowienia z dnia 12 maja 2004r. Prezes UOKiK wyznaczył również przedsiębiorcy Stolarstwo – Tapicerstwo Władysław Kowalski termin na wyeliminowanie zagrożeń stwarzanych przez produkt będący przedmiotem postępowania.

W piśmie z dnia 17 maja 2004r. przedsiębiorca Stolarstwo – Tapicerstwo Władysław Kowalski poinformował o wprowadzeniu zmian konstrukcyjnych polegających na zrezygnowaniu ze stosowania sprężyn metalowych w górnych listwach boku łóżeczka oraz o tym, że podejmie działania mające na celu zapewnienia zgodności łóżeczka dziecięcego LILA (sosnowego), typ/numer modelu „LILA II” z normą PN-EN 716-1:1999. Przedsiębiorca Stolarstwo – Tapicerstwo Władysław Kowalski nie przedstawił natomiast dowodów, potwierdzających podjęcie działań mających na celu wyeliminowanie zagrożeń stwarzanych przez łóżeczko będące przedmiotem postępowania. Do przedstawionego stanowiska przedsiębiorca Stolarstwo – Tapicerstwo Władysław Kowalski dołączył między innymi protokół kontroli i protokół oględzin sporządzony w dniu 18 lutego 2004r. przez Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Gorzowie Wielkopolskim. Dokumenty te dotyczyły jednak łóżeczka „Władek”, nie mogły więc stanowić dowodu potwierdzającego spełnienie wymogów bezpieczeństwa przez produkt będący przedmiotem postępowania.

W związku z powyższym, w celu ustalenia, czy przedsiębiorca Stolarstwo – Tapicerstwo Władysław Kowalski wyeliminował zagrożenia stwarzane przez łóżeczko

dziecięce LILA (sosnowe), typ/numer modelu „LILA II” Prezes UOKiK, zgodnie z art. 22 ust. 2 ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów, pismem z dnia 19 lipca 2004r. zwrócił się do Głównego Inspektora Inspekcji Handlowej o przeprowadzenie kontroli. Wyniki kontroli zostały przekazane przy piśmie Głównego Inspektora Inspekcji Handlowej z dnia 12 października 2004r. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Gorzowie Wielkopolskim ustalił, że przedsiębiorca Stolarstwo – Tapicerstwo Władysław Kowalski wprowadził zmiany konstrukcyjne, uwzględniające wymagania normy PN-EN 716-1:1999. Producent dostosował również instrukcję montażu łóżeczka będącego przedmiotem postępowania do wymagań wskazanej normy.

W związku z tym, że przedsiębiorca Stolarstwo – Tapicerstwo Władysław Kowalski usunął przyczyny zagrożeń i w sposób niebudzący wątpliwości ustalono, że na rynku nie znajdują się i nie będą wprowadzane produkty będące przedmiotem postępowania, należało orzec jak w sentencji.

Pouczenie:

Na podstawie art. 127 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego od niniejszej decyzji stronie nie służy odwołanie, jednakże strona niezadowolona z niniejszej decyzji może, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia, zwrócić się do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.

z up. PREZESA URZĘDU  
OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW  
DYREKTOR DEPARTAMENTU  
Renata Wolanin

Otrzymuje:

Pan Władysław Kowalski  
Stolarstwo – Tapicerstwo  
ul. Leśna 8  
66 – 440 Skwierzyna