



**PREZES  
URZĘDU OCHRONY  
KONKURENCJI I KONSUMENTÓW**

DNR-70-122(16)/14/15/AK

Warszawa, dnia 7 stycznia 2015 r.

**DECYZJA DNR-1/1/2015**

Na podstawie:

1) art. 24 ust. 14 pkt 2 w związku z art. 13 ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. Nr 229, poz. 2275, z 2007 r. Nr 35, poz. 215, z 2008 r. Nr 157, poz. 976, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 20, poz. 106 oraz z 2011 r. Nr 63, poz. 322 i Nr 102, poz. 586), po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego wszczętego z urzędu w sprawie ogólnego bezpieczeństwa zestawu w stylu bistro IMOLA Brown 60x72 cm & 56x46x82 cm, kod EAN: 5708192010924, wprowadzonego na polski rynek przez przedsiębiorcę JYSK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów stwierdza, że przedsiębiorca usunął przyczyny zagrożeń stwarzanych przez ten produkt i umarza postępowanie administracyjne;

2) art. 25a ust. 1 i 6 ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. Nr 229, poz. 2275, z 2007 r. Nr 35, poz. 215, z 2008 r. Nr 157, poz. 976, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 20, poz. 106 oraz z 2011 r. Nr 63, poz. 322 i Nr 102, poz. 586), Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zobowiązuje przedsiębiorcę JYSK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku do uiszczenia na rachunek Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów kwoty 492 zł (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt dwa złote), stanowiącej równowartość kosztów badań laboratoryjnych przeprowadzonych przez Instytut Technologii Drewna z siedzibą w Poznaniu.

## Uzasadnienie

Pismem z dnia 16 czerwca 2014 r. Pomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej przekazał Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (dalej jako: „Prezes UOKiK” lub „organ nadzoru”) protokół wraz z aktami kontroli dotyczący zestawu w stylu bistro IMOLA Brown 60x72 cm & 56x46x82 cm, kod EAN: 5708192010924 (dalej także jako: „zestaw bistro IMOLA” lub „zestaw bistro”), wprowadzonego na polski rynek przez przedsiębiorcę JYSK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku.

Zestaw w stylu bistro IMOLA Brown 60x72 cm & 56x46x82 cm, kod EAN: 5708192010924 to zestaw mebli składający się z okrągłego składanego stołu oraz dwóch składanych krzeseł z oparciem. Błat stołu o średnicy 60 cm jest wykonany z czarnego szkła, brzegi blatu obramowane są taśmą w kolorze srebrnym wykonaną ze stali galwanizowanej. Błat przymocowany jest do stelaża wykonanego z metalowych rurek ze stali galwanizowanej o zaślepionych końcówkach składającego się z podstawy i przymocowanych do niej nóżek. Wchodzące w skład zestawu krzesła wykonane są z rurek ze stali galwanizowanej w kolorze srebrnym, tworzących stelaż krzyżakowy, połączony nitami. Siedzisko i oparcie wykonane są z petanu-rattan syntetycznego (plastikowego materiału imitującego plecionkę rattanową). Prząd siedziska przymocowany jest w sposób trwały do stelaża, tylna część siedziska jest ruchoma, tj. przy składaniu krzesła podnosi się do góry, a przy rozkładaniu opada w dół i opiera się na metalowej poprzeczce znajdującej się pomiędzy dłuższymi rurkami stelaża (oparcia). Zestaw bistro sprzedawany jest w tekturowych kartonie, w którym umieszczono zapakowane w worki foliowe poszczególne elementy zestawu. Na kartonowym opakowaniu na jego dłuższych bokach nadrukowano min. następujące informacje: „IMOLA Brown, Ø 60 x H72 & W56 x L46 x H82 cm, gross wright: 16,0 kgs, 3739026, kod EAN 5708192010924, zestaw w stylu bistro, galwanizowana stal/szkło/rattanopodobny, brązowy, wyprodukowano w Chinach, wyprodukowano dla JYSK Sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 211, rysunek zestawu, logo JYSK i pod nim JYSK.com” oraz na drugim boku: „JYSK order number: 4502494953, JYSK produkt number: 3739026, JYSK produkt text: IMOLA bistro set, size/model/type: Ø 60 x H72 & W56 x L46 x H82 cm, color: Brown, quantity in cardboard carton: 1 set, barcode: 5708192010924, gross wright: 16,0 KGS, Net Wright: 14,5 KGS, cardboard carton size: W28 x L98 x H62 cm, 3739026, kod EAN 5708192010924”. Poszczególne elementy zestawu - stół i krzesła opakowano w worki foliowe, na których umieszczono ostrzeżenia w języku polskim: OSTRZEŻENIE ! To opakowanie jest niebezpieczne. Chronić przed dziećmi, aby uniknąć ryzyka uduszenia. Przechowywać z dala od ognia. Ponadto do jednego

z krzeseł dołączono etykietę zawierającą następujące informacje: Logo JYSK, zdjęcie produktu, IMOLA Ø 60 x H72 & W56 x L46 x H82 cm, Kod kreskowy 5708192010924, galwanizowana stal/szkło/rattanopodobny, brązowy, wyprodukowano w Chinach, wyprodukowano dla JYSK Sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 211. Do produktu dołączono instrukcję użytkowania w formie graficznej, zawierającą sposób montażu stołu i rozkładania krzeseł oraz wykaz elementów zestawu.

W toku kontroli w sklepie JYSK nr 208 w Słupsku, przy ul. Szczecińskiej 65, należącym do przedsiębiorcy JYSK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, przeprowadzonej przez inspektorów reprezentujących Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej poddano ww. zestaw bistro ocenie bezpieczeństwa, w oparciu o przepisy ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. Nr 229, poz. 2275, z 2007 r. Nr 35, poz. 215, z 2008 r. Nr 157, poz. 976, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 20, poz. 106 oraz z 2011 r. Nr 63, poz. 322 i Nr 102, poz. 586) (dalej jako: „ustawa o ogólnym bezpieczeństwie produktów”), posiłkując się postanowieniami normy PN-EN 581-1:2008 „*Meble do użytkowania na zewnątrz. Meble do siedzenia do siedzenia i stoły użytkowane na kempingu, na zewnątrz domu i w miejscach publicznych. Część 1. Ogólne wymagania bezpieczeństwa*” (dalej jako: „norma PN-EN 581-1:2008”).

Przeprowadzone badania organoleptyczne wykazały, iż krzesła wchodzące w skład zestawu bistro IMOLA mogą stwarzać zagrożenie dla użytkowników z uwagi na możliwość przycięcia lub przyciśnięcia palców dłoni. Powyższe stwierdzono poddając ww. krzesła próbie użytkowej polegającej na dosunięciu krzesła do stołu przez siedzącego na nim użytkownika, który w tym celu musiał się lekko unieść nad siedzisko krzesła lub przesunąć ciężar ciała na przednią jego krawędź. Z uwagi na brak poręczy, aby wykonać powyższe czynności, użytkownik musiał złapać za spód siedziska lub za tylną część stelaża. Przy wykonywaniu opisywanych czynności krzesło składało się częściowo – tylnia część siedziska unosiła się do góry i palce użytkownika dostawały się pomiędzy dwie części przemieszczające się względem siebie – metalowy drążek siedziska i rurkę stelaża lub drążek siedziska i drążek pomiędzy rurkami stelaża, na którym opiera się siedzisko. Stwierdzono, że gdyby użytkownik po wykonaniu ww. czynności usiadł na krześle, istnieje znaczne ryzyko, że w wyniku działania masy ciała użytkownika mogłoby dojść do przycięcia lub przyciśnięcia jego dłoni lub poszczególnych palców.

Ponadto, po dokonaniu pomiarów odległości pomiędzy dwiema częściami krzesła dostępnymi dla użytkownika i przemieszczającymi się względem siebie, tj. bokiem

unoszącego się siedziska i rurką stelaża oparcia stwierdzono, iż wynosi ona od ok. 10 mm do 15 mm, co jest równoznaczne z tym, że pomiędzy te dwa elementy swobodnie można włożyć palec osoby dorosłej, a w przypadku dziecka całą dłoń. Powyższy wynik pomiaru odległości w świetle pkt 3.3 normy PN-EN 581-1:2008, który stanowi, że „miejsca mogące spowodować przycięcie i przyciśnięcie występują wówczas, gdy odległość między dwoma częściami dostępnymi przemieszczającymi się względem siebie jest mniejsza niż 18 mm i większa niż 7 mm w jakiegokolwiek pozycji podczas przemieszczania” prowadził do stwierdzenia, iż ww. części krzesła przemieszczając się względem siebie mogą spowodować przycięcie i przyciśnięcie.

Inspektorzy Inspekcji Handlowej stwierdzili, że wady konstrukcyjne krzesel wchodzących w skład zestawu bistro mogące być przyczyną powstania opisanych wyżej urazów i stanowią naruszenie pkt 5.3.3 normy PN-EN 581-1:2008, zgodnie z którym „niedopuszczalne są miejsca mogące spowodować przycięcie i przyciśnięcie stwarzające zagrożenie w wyniku działania masy użytkownika w trakcie normalnych ruchów lub działań takich jak próby przemieszczenia mebli do siedzenia przez podnoszenie lub regulowanie oparcia”.

Badając zestaw bistro IMOLA pod kątem prawidłowości jego oznakowania stwierdzono brak dołączonych do produktu informacji i ostrzeżeń w języku polskim mających wpływ na bezpieczne korzystanie z produktu, tj.: informacji o maksymalnym obciążeniu krzesel wchodzących w skład zestawu, ostrzeżenia aby nie ustawiać produktu na śliskiej powierzchni, ostrzeżenia aby nie stawać na krzesłach oraz nie bujać się na nich.

W związku z powyższymi ustaleniami Inspekcji Handlowej, pismem z dnia 4 sierpnia 2014 r. Prezes UOKiK zwrócił się do Instytutu Technologii Drewna w Poznaniu z prośbą o przeprowadzenie badań laboratoryjnych krzesła wchodzącego w skład zestawu bistro IMOLA celem ustalenia, czy spełnia ono wymagania określone w normie PN-EN 581-1:2008.

Badania laboratoryjne produktu potwierdziły nieprawidłowości stwierdzone przez inspektorów Inspekcji Handlowej i wykazały, że w badanym meblu występują miejsca mogące powodować przycięcie i przyciśnięcie w trakcie jego użytkowania, stwarzające zagrożenie w wyniku działania masy użytkownika w trakcie normalnych ruchów lub działań takich jak próby przemieszczania przez podnoszenie (niezgodność z pkt 5. 3. 3 normy PN-EN 581-1:2008).

Mając na uwadze powyższe, Prezes UOKiK uznał, iż w celu zapewnienia ochrony zdrowia użytkowników kwestionowanego zestawu bistro, niezbędne jest wyjaśnienie tej sprawy w drodze postępowania administracyjnego. Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14

czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 oraz z 2014 r. poz. 183) (dalej jako: „Kodeks postępowania administracyjnego”), pismem z dnia 26 września 2014 r., Prezes UOKiK powiadomił przedsiębiorcę JYSK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku (stronę postępowania) o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ogólnego bezpieczeństwa zestawu bistro IMOLA wyznaczając ww. przedsiębiorcy termin 14 dni na zajęcie stanowiska w sprawie. Jednocześnie, Prezes UOKiK zwrócił się do strony postępowania z prośbą o określenie jej roli w obrocie kwestionowanym zestawem bistro, przekazanie dokumentów związanych z obrotem ww. produktem oraz informacji na temat ewentualnie otrzymanych skarg lub reklamacji, których przedmiotem był mebel objęty zakresem niniejszego postępowania. W tym samym piśmie, Prezes UOKiK wskazał stronie postępowania, że podjęte przez nią w toku kontroli Inspekcji Handlowej działania polegające na uzupełnieniu oznakowania zestawu bistro IMOLA w brakujące ostrzeżenia wpływające na prawidłowe i bezpieczne korzystanie z tego produktu, nie są wystarczające do uznania, że wyeliminowała zagrożenia stwarzane przez kwestionowany produkt. Prezes UOKiK poinformował, że w jego opinii, do powyższego uznania niezbędne jest podjęcie przez stronę działań eliminujących stwierdzone wady w konstrukcji mebla oraz przekazanie dowodów potwierdzających powyższą okoliczność. Organ nadzoru wskazał, że działania w tym zakresie polegać mogą na zniszczeniu krzeseł wchodzących w skład kwestionowanego zestawu bistro lub ich zwrocie do dostawcy.

W piśmie z dnia 14 października 2014 r. strona postępowania oświadczyła, że wprowadziła na rynek 7 680 sztuk zestawu bistro IMOLA w latach 2012 – 2013 i zwróciła się z prośbą o wydłużenie terminu na przedstawienie wszystkich faktur zakupu tego produktu w związku z faktem gromadzenia takich dokumentów w archiwum zewnętrznym. Strona postępowania wskazał również, że wprowadzała kwestionowany zestaw bistro na rynek z uwagi na dysponowanie przez nią pozytywnymi wynikami badań laboratoryjnych tego produktu na zgodność z wymaganiami bezpieczeństwa. Strona postępowania stwierdziła również, że na bieżąco uczestniczy w monitorowaniu bezpieczeństwa produktów przed ich wprowadzeniem na polski rynek (gromadzenie wyników badań i atestów potwierdzających spełnianie norm bezpieczeństwa, kontrola dostaw przez Dział Jakości przedsiębiorcy, kontrola prawidłowości montażu produktów). Strona postępowania oświadczyła ponadto, że w okresie od 2012 do 2014 r. odnotowała jedynie 21 reklamacji, których przedmiotem był zestaw bistro IMOLA, a żadna z nich nie odnosiła się do wad stwierdzonych przez Inspekcję Handlową. Strona postępowania wskazała wreszcie, że w chwili obecnej jest w posiadaniu 41 zestawów bistro IMOLA, które znajdują się w magazynach sklepów marki JYSK oraz

magazynie głównym tego przedsiębiorcy. Oświadczyła również, że z ostrożności i w trosce o bezpieczeństwo swoich klientów podjęła decyzję o ich zniszczeniu, co w jej opinii, będzie środkiem wystarczającym do odwrócenia potencjalnych zagrożeń stwarzanych przez produkt i zapewnienia ochrony zdrowia i życia konsumentów.

W piśmie z dnia 21 października 2014 r. Prezes UOKiK zwrócił się z prośbą do strony postępowania o sprecyzowanie jej stanowiska w niniejszej sprawie, tj. wskazanie, czy kwestionuje ona ocenę bezpieczeństwa produktu zaprezentowaną przez organ nadzoru, czy też zamierza podjąć działania naprawcze mające na celu eliminację zagrożeń stwarzanych przez kwestionowany zestaw bistro IMOLA. Ponadto, Prezes UOKiK zwrócił się z prośbą o przekazanie wszystkich faktur zakupu produktu oraz poinformowanie go, czy zestaw bistro będący przedmiotem postępowania był sprzedawany tylko bezpośrednio konsumentom w sklepach marki JYSK, a jeśli nie – o przekazanie listy dystrybutorów produktu ze wskazaniem liczby zestawów bistro dostarczonych każdemu z nich i jednostkowej ceny sprzedaży.

Pismem z dnia 29 października 2014 r. strona postępowania oświadczyła, że posiadane przez nią pozytywne wyniki badań laboratoryjnych produktu utwierdziły ją w przekonaniu, że wprowadzany przez nią na rynek produkt jest bezpieczny. Jednakże w związku z kwestionowaniem jego bezpieczeństwa przez Prezesa UOKiK podjęła decyzję o podjęciu działań naprawczych w stosunku do tego produktu. Działania te polegały na wstrzymaniu sprzedaży zestawu bistro IMOLA oraz zniszczeniu posiadanych egzemplarzy tego produktu. Strona postępowania oświadczyła jednocześnie, że produkt będący przedmiotem postępowania był sprzedawany jedynie w sklepach firmowych JYSK bezpośrednio konsumentom.

Pismem z dnia 17 listopada 2014 r. Prezes UOKiK zwrócił się do strony postępowania o przekazanie pozostałych dowodów potwierdzających zniszczenie wszystkich posiadanych przez nią egzemplarzy produktu. Prezes UOKiK zauważył bowiem, że według jej oświadczenia stronna powinna być w posiadaniu 41 zestawów bistro IMOLA, podczas gdy w aktach sprawy znajdują się dowody potwierdzające zniszczenie 12 egzemplarzy tych zestawów bistro. W tym samym piśmie organ nadzoru poinformował stronę postępowania o przysługującym jej prawie do zapoznania się ze zgromadzonymi aktami sprawy oraz prawie wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Pismem z dnia 22 września 2014 r. strona postępowania przekazała dowody wskazujące na zniszczenie 29 egzemplarzy kwestionowanych produktów znajdujących się w magazynach sklepów marki JYSK.

### **Prezes UOKiK ustalił i stwierdził:**

Przedsiębiorca JYSK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku wprowadził zestaw bistro IMOLA będący przedmiotem niniejszego postępowania na polski rynek i jest producentem tego produktu w rozumieniu art. 3 pkt 2 lit. b ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów, zgodnie z którym za producenta uznaje się przedstawiciela wytwórcy, a jeżeli wytwórca nie wyznaczył przedstawiciela – importera produktu, w przypadkach gdy wytwórca nie prowadzi działalności w Unii Europejskiej lub na terytorium państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. W toku prowadzonego przez Prezesa UOKiK postępowania, przedsiębiorca JYSK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku przedłożył 20 faktur zakupu zestawów bistro IMOLA od wytwórcy tego produktu z Chin (dowód: faktury zakupu produktów przekazane przy piśmie strony postępowania z dnia 22 października 2014 r.).

Zgodnie z art. 10 ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów, producent zobowiązany jest wprowadzać na rynek wyłącznie produkty bezpieczne. Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów, produktem bezpiecznym jest produkt, który w zwykłych lub innych, dających się w sposób uzasadniony przewidzieć warunkach jego używania, z uwzględnieniem czasu korzystania z produktu, a także, w zależności od rodzaju produktu, sposobu uruchomienia oraz wymogów instalacji i konserwacji, nie stwarza żadnego zagrożenia dla konsumentów lub stwarza znikome zagrożenie, dające się pogodzić z jego zwykłym używaniem i uwzględniające wysoki poziom wymagań dotyczących ochrony zdrowia i życia ludzkiego. Oceniając bezpieczeństwo produktu, zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 3 ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów, uwzględnia się również wygląd produktu, jego oznakowanie, ostrzeżenia i instrukcje dotyczące jego użytkowania i postępowania z produktem zużyтым oraz wszelkie inne udostępniane konsumentowi wskazówki lub informacje dotyczące produktu. Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów, produkt, który nie spełnia wymagań określonych w art. 4 ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów, nie jest produktem bezpiecznym. Natomiast stosownie do art. 6 ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów, przy ocenie bezpieczeństwa konkretnego produktu w pierwszej kolejności mają zastosowanie szczegółowe przepisy Wspólnoty Europejskiej, odrębne przepisy polskie dotyczące bezpieczeństwa określonego produktu, a także normy krajowe, będące

transpozycją norm europejskich uznanych przez Komisję Europejską za zgodne z przepisami dotyczącymi ogólnego bezpieczeństwa produktów, do których odniesienia Komisja Europejska opublikowała w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. W związku z tym, że wymagania bezpieczeństwa dla krzeseł ogrodowych zostały określone w tego typu normie, tj. normie PN-EN 581-1:2008, Prezes UOKiK dokonał oceny bezpieczeństwa tego produktu z uwzględnieniem określonych w niej wymagań.

Badania organoleptyczne produktu, przeprowadzone przez inspektorów reprezentujących Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej wykazały, iż krzesła wchodzące w skład zestawu bistro IMOLA mogą stwarzać zagrożenie dla użytkowników z uwagi na możliwość przycięcia lub przyciśnięcia palców dłoni. Pomiar odległości pomiędzy dwiema częściami krzesła dostępnymi dla użytkownika i przemieszczającymi się względem siebie, tj. bokiem unoszącego się siedziska i rurką stelaża oparcia wynosił od ok. 10 mm do 15 mm, co jest równoznaczne z tym, że pomiędzy te dwa elementy swobodnie można włożyć palec osoby dorosłej, a w przypadku dziecka całą dłoń. Według pkt 3.3 normy PN-EN 581-1:2008 miejsca mogące spowodować przycięcie i przyciśnięcie występują wówczas, gdy odległość między dwoma częściami dostępnymi przemieszczającymi się względem siebie jest mniejsza niż 18 mm i większa niż 7 mm w jakiegokolwiek pozycji podczas przemieszczania. Wady konstrukcyjne krzeseł wchodzących w skład zestawu bistro stanowią naruszenie pkt 5.3.3 normy PN-EN 581-1:2008, zgodnie z którym „niedopuszczalne są miejsca mogące spowodować przycięcie i przyciśnięcie stwarzające zagrożenie w wyniku działania masy użytkownika w trakcie normalnych ruchów lub działań takich jak próby przemieszczenia mebli do siedzenia przez podnoszenie lub regulowanie oparcia”. Powyższe ustalenia znalazły potwierdzenie w wynikach badań laboratoryjnych produktu, przeprowadzonych na zlecenie Prezesa UOKiK przez Instytut Technologii Drewna z siedzibą w Poznaniu.

Ponadto, inspektorzy Inspekcji Handlowej stwierdzili braki w oznakowaniu produktu, mające wpływ na bezpieczne korzystanie z mebla, tj.: informacji o maksymalnym obciążeniu krzeseł wchodzących w skład zestawu, ostrzeżenia aby nie ustawiać produktu na śliskiej powierzchni, ostrzeżenia aby nie stawać na krzesłach oraz nie bujać się na nich. Powyższe stanowi naruszenie wymagań art. 4 ust. 2 ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów ponieważ brak ww. informacji i ostrzeżeń może stanowić zagrożenie dla użytkowników w postaci ryzyka przewrócenia się lub upadku czego wynikiem mogłyby uraz głowy lub kręgosłupa.



Mając na uwadze powyższe ustalenia, Prezes UOKiK uznał, że kwestionowany mebel nie spełnia wymagań określonych w art. 4 ust. 1 ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów, a stwierdzone nieprawidłowości stwarzają zagrożenie dla zdrowia jego użytkowników. W związku z faktem, iż jeszcze w toku kontroli Inspekcji Handlowej przedsiębiorca JYSK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością podjął działania naprawcze prowadzące do uzupełnienia oznakowania produktu we wszelkie informacje i ostrzeżenia warunkujące jego bezpieczne użytkowanie, w toku postępowania prowadzonego przez Prezesa UOKiK, organ nadzoru koncentrował się na stwierdzonych wadach konstrukcyjnych zestawu bistro IMOLA. W toku niniejszego postępowania przedsiębiorca będący jego stroną przekazał pozytywne wyniki badań laboratoryjnych zestawu bistro na zgodność z wymaganiami normy PN-EN 581-1:2008 (sprawozdania z badań wykonanych w Chinach w 2010 i 2012 roku przez laboratoria SGS i API LAB przekazane przez stronę postępowania w piśmie z dnia 14 października 2014 r.), co w jego mniemaniu usprawiedliwiało jego przekonanie, że wprowadzany na rynek produkt spełnia wymagania bezpieczeństwa przewidziane dla mebli ogrodowych. Niezależnie od powyższego jednak, strona postępowania podjęła współpracę z organem nadzoru i zdecydowała się na podjęcie działań naprawczych mających na celu wyeliminowanie zagrożeń stwarzanych przez kwestionowany zestaw bistro IMOLA.

Zgodnie z art. 24 ust. 14 pkt 2 ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów, Prezes UOKiK wydaje decyzję o umorzeniu postępowania, jeśli producent lub dystrybutor usunął przyczyny zagrożeń.

W toku niniejszego postępowania, na podstawie dowodów zgromadzonych w aktach sprawy, Prezes UOKiK ustalił, że strona postępowania zakupiła od chińskiego wytwórcy 7 680 zestawów bistro (dowód: 20 faktur zakupu produktów przekazanych przez stronę przy piśmie z dnia 22 października 2014 r.), z czego wprowadziła na rynek 7 639 sztuk produktu, który w całości został sprzedany bezpośrednio konsumentom w sklepach marki JYSK (dowód: oświadczenia strony postępowania złożone w pismach z dnia 14 i 29 października 2014 r. oraz wydruk komputerowy wskazujący na ilość produktów będących w posiadaniu przedsiębiorcy). Jednocześnie w toku postępowania jego strona podjęła działania mające na celu eliminację zagrożeń stwarzanych przez kwestionowany produkt. Działania te polegały na wstrzymaniu sprzedaży i zniszczeniu 41 egzemplarzy zestawów bistro IMOLA znajdujących się w posiadaniu przedsiębiorcy (dowód: mail informacyjny do sklepów marki JYSK wskazujący na konieczność zniszczenia posiadanych egzemplarzy produktu, raporty z

systemu potwierdzające zniszczenie 41 egzemplarzy zestawów bistro wraz z dokumentacją fotograficzną w tym zakresie).

Mając na uwadze działania podjęte przez przedsiębiorcę JYSK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, Prezes UOKiK uznał, że zgromadzony materiał dowodowy pozwala na przyjęcie, iż w niniejszej sprawie zaistniała przesłanka określona w art. 24 ust. 14 pkt 2 ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów i umorzył postępowanie administracyjne w sprawie ogólnego bezpieczeństwa zestawu w stylu bistro IMOLA Brown 60x72 cm & 56x46x82 cm, kod EAN: 5708192010924. Na decyzję w tym zakresie wpływ miała również okoliczność, iż produkt będący przedmiotem postępowania był sprzedawany bezpośrednio konsumentom jedynie w sklepach firmowych przedsiębiorcy będącego jego stroną, który ponadto przekazał Prezesowi UOKiK dowody potwierdzające, że żadne z 21 posiadanych zgłoszeń reklamacyjnych na zestaw bistro IMOLA nie dotyczyło wad stwierdzonych w niniejszej sprawie (dowód: zestawienie reklamacji, których przedmiotem był kwestionowany zestaw bistro wraz ze wskazaniem ich przyczyn przekazany przy piśmie strony postępowania z dnia 14 października 2014 r.).

Na podstawie art. 25a ust. 1 i 6 ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów, Prezes UOKiK nałożył na przedsiębiorcę JYSK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku obowiązek uiszczenia kwoty 492 zł (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt dwa złote), która stanowi równowartość kosztów badań laboratoryjnych przeprowadzonych przez Instytut Technologii Drewna z siedzibą w Poznaniu. Wysokość tej należności pieniężnej (opłaty) została ustalona na podstawie faktury VAT Nr FVS 1190/09/2014 z dnia 12 września 2014 r. wystawionej przez powyższe laboratorium.

Zgodnie z art. 25a ust. 2 ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów w związku z art. 2 § 2 i art. 47 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz art. 130 Kodeksu postępowania administracyjnego, przedsiębiorca JYSK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku obowiązany jest uiścić ww. kwotę na rachunek Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: NBP O/O Warszawa 51 1010 1010 0078 7822 3100 0000 w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji, a w przypadku złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy – 14 dni od dnia doręczenia decyzji utrzymującej w mocy zaskarżoną decyzję.

W związku z powyższym, Prezes UOKiK orzekł, jak w sentencji.

Pouczenie:

Na podstawie art. 127 § 3 w związku z art. 5 § 2 pkt 4 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz w związku z art. 29 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, Nr 99, poz. 660, Nr 171, poz. 1206, z 2008 r. Nr 157, poz. 976, Nr 223, poz. 1458, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 157, poz. 1241, z 2011 r. Nr 34, poz. 173) oraz na podstawie art. 129 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego, w związku z art. 26 ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów, od niniejszej decyzji stronie nie służy odwołanie, jednakże strona niezadowolona z niniejszej decyzji może, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia, zwrócić się do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.

z up. Prezesa Urzędu Ochrony  
Konkurencji i Konsumentów  
DYREKTOR  
Departamentu Nadzoru Rynku

Anna Mazurak

Otrzymuje:

JYSK sp. z o.o.  
ul. Meteorytowa 13  
80-299 Gdańsk