



**PREZES
URZĘDU OCHRONY
KONKURENCJI I KONSUMENTÓW**

DNR – 70 – 169/06/MG/15

Warszawa, dnia 13. 04. 2007 r.

DECYZJA 21/2007

Na podstawie art. 24 ust. 14 pkt 2 w związku z art. 13 ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. Nr 229, poz. 2275 oraz Dz. U. z 2007 r., Nr 35, poz. 215) po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego wszczętego z urzędu w sprawie ogólnego bezpieczeństwa sanek drewnianych z oparciem, wprowadzonych na rynek przez przedsiębiorcę Sylwestra Drabika w Tarnawie Dolnej, umarza się postępowanie administracyjne.

Uzasadnienie

Pismem z dnia 13 grudnia 2006 r. Główny Inspektorat Inspekcji Handlowej przekazał do UOKiK protokół wraz z aktami kontroli dotyczący sanek drewnianych z oparciem, wprowadzonych na rynek przez przedsiębiorcę Sylwestra Drabika w Tarnawie Dolnej.

W trakcie kontroli w Centrum Handlowym AUCHAN, przy ul. Rejewskiego 3 w Bydgoszczy, inspektorzy reprezentujący Kujawsko - Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej dokonali oględzin i poddali badaniom organoleptycznym sanki drewniane z oparciem.

Sanki wykonane są z drewna, bez powłoki lakierowanej. Podstawę sanek stanowią dwie wyprofilowane płozy, do których za pomocą gwoździ w siedmiu miejscach przykuto metalowe listwy. Wypełnienie siedziska stanowi sześć drewnianych listew o długości około 86 cm, połączonych trzema poprzecznymi, drewnianymi elementami. W tylnej części produktu, do bocznych listew sanek za pomocą dwóch śrub z nakrętkami przymocowano półokrągłe, wyprofilowane oparcie. Sanki nie posiadają sznurka ani innego elementu umożliwiającego ich ciągnięcie, są do sprzedaży oferowane bez opakowania jednostkowego. Bezpośrednio na produkcie znajduje się samoprzylepna etykieta zawierająca nazwę produktu: „sanki drewniane”, kod kreskowy: „5902849600548” i nazwę dystrybutora: „Midex sp. j., ul. Christo Botewa 2 a, 30 – 798 Kraków”. Do produktu nie dołączono informacji niezbędnych do zapewnienia jego prawidłowego i bezpiecznego użytkowania tj. maksymalnego dopuszczalnego obciążenia, instrukcji konserwacji, przechowywania i użytkowania sanek. Przeprowadzone badania organoleptyczne wykazały, że krawędzie elementów drewnianych sanek, w szczególności listwy siedziska i poprzeczki oparcia są szorstkie. Sanki posiadają również liczne ostre zadziory na

zakończeniach listew bocznych i środkowych. Ponadto zastosowany sposób montowania oparcia umożliwia podniesienie tylnej jego części, w wyniku czego powstaje szczelina – pomiędzy oparciem, a listwami o szerokości około 8 mm. Pomiedzy płozami a metalowymi okuciami stwierdzono także szczeliny o szerokości około 5 mm.

Mając powyższe na uwadze, Prezes UOKiK uznał, iż istnieje znaczne prawdopodobieństwo, że sanki drewniane z oparciem nie spełniają ogólnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa, gdyż stwarzają zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa konsumentów i uznał za zasadne wszczęcie w tej sprawie postępowania administracyjnego na podstawie ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. Nr 229, poz. 2275 oraz Dz. U. z 2007 r., Nr 35, poz. 215), zwanej dalej „ustawą o ogólnym bezpieczeństwie produktów”. Zgodnie z art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) pismem z dnia 5 stycznia 2007 r. Prezes UOKiK powiadomił przedsiębiorcę Sylwestra Drabika (stronę postępowania) o wszczęciu postępowania. Jednocześnie w drodze postanowienia z dnia 5 stycznia 2007 r. wydanego na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów, Prezes UOKiK wyznaczył stronie postępowania termin 21 dni od dnia otrzymania postanowienia na wyeliminowanie zagrożeń stwarzanych przez sanki drewniane z oparciem.

W odpowiedzi, w piśmie, które wpłynęło do UOKiK w dniu 25 stycznia 2007 r. strona postępowania poinformowała o podjętych działaniach mających na celu wyeliminowanie zagrożeń stwarzanych zarówno przez sanki drewniane z oparciem wprowadzone już na rynek, jak i te jeszcze nie wprowadzone na rynek. Przedsiębiorca Sylwester Drabik oświadczył, że wprowadził zmiany w produkcji polegające na wypolerowaniu krawędzi elementów drewnianych, przymocowaniu za pomocą dodatkowych śrub zarówno oparcia jak i metalowych okuć płóz do sanek oraz uzupełnieniu samoprzylepnej etykiety o informacje niezbędne do zapewnienia jego prawidłowego i bezpiecznego użytkowania. Na dowód tego do pisma dołączył poprawiony model sanek drewnianych z oparciem. Ponadto strona postępowania przekazała pismo od dystrybutora przedsiębiorcy F.H. „Midex” sp. j., który potwierdził, że sanki niespełniające ogólnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa zostały zwrócone do producenta i naprawione oraz dołączono do nich uzupełnione etykiety samoprzylepne.

Z uwagi na to, iż strona postępowania przekazała tylko jedno oświadczenie dystrybutora, Prezes UOKiK w piśmie z dnia 31 stycznia 2007 r. zwrócił się o przekazanie dowodów potwierdzających poinformowanie pozostałych dystrybutorów o zagrożeniach, jakie mogą stwarzać sanki będące przedmiotem postępowania.

W odpowiedzi, w piśmie z dnia 20 lutego 2007 r. strona oświadczyła, że przedsiębiorca F.H. „Midex” sp. j. jest jedynym dystrybutorem sanek drewnianych z oparciem.

W piśmie z dnia 23 lutego 2007 r. Prezes UOKiK poinformował stronę postępowania o przysługującym jej prawie do zapoznania się z aktami i prawie do wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów. Strona nie skorzystała z przysługujących jej praw.

Prezes UOKiK ustalił i stwierdził, co następuje:

Sanki drewniane z oparciem zostały wprowadzone na rynek przez przedsiębiorcę Sylwestra Drabika, który jest producentem w rozumieniu art. 3 pkt 2 lit. a) ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów i ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo produktów wprowadzonych na rynek na zasadach określonych w tej ustawie.

Ocena organoleptyczna sanek drewnianych z oparciem przeprowadzona przez inspektorów reprezentujących Kujawsko - Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, wykazała, że krawędzie elementów drewnianych sanek, w szczególności listwy siedziska i poprzeczki oparcia były szorstkie. Sanki posiadały również liczne ostre zadziory na zakończeniach listew bocznych i środkowych, co stwarzało znaczne prawdopodobieństwo zadrapań lub lekkich skaleczeń dziecka lub osoby dorosłej. Ponadto zastosowany sposób montowania oparcia umożliwiał podniesienie tylnej jego części, w wyniku czego powstawała szczelina – pomiędzy oparciem, a listwami o szerokości około 8 mm. Dziecko korzystające z sanek mogło włożyć w tę szczelinę palce, co mogło skutkować urazem palców tj. zranieniem, a nawet ich zmiążdżeniem. Pomędzy płozami a metalowymi okuciami stwierdzono także szczeliny o szerokości około 5 mm. Przypadkowe włożenie palca w te szczeliny mogło narażać na niebezpieczeństwo zranienia, a nawet zmiążdżenia palców dziecka.

Prezes UOKiK uznał, że sanki będące przedmiotem postępowania mogą stwarzać zagrożenie, ale nie jest ono poważne w rozumieniu art. 5 ust. 3 ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów. W związku z powyższym, Prezes UOKiK nałożył na stronę postępowania obowiązek wyeliminowania zagrożeń stwarzanych przez ten produkt.

Zgodnie z art. 10 ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów, producent zobowiązany jest wprowadzać na rynek wyłącznie produkty bezpieczne. Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów, produktem bezpiecznym jest produkt, który w zwykłych lub innych, dających się w sposób uzasadniony przewidzieć warunkach jego używania, z uwzględnieniem czasu korzystania z produktu, a także, w zależności od rodzaju produktu, sposobu uruchomienia oraz wymogów instalacji i konserwacji, nie stwarza żadnego zagrożenia dla konsumentów lub stwarza znikome zagrożenie, dające się pogodzić z jego

zwykłym używaniem i uwzględniające wysoki poziom wymagań dotyczących ochrony zdrowia i życia ludzkiego. Art. 4 ust. 2 pkt 4 stanowi natomiast, że przy ocenie bezpieczeństwa produktu uwzględnia się kategorie konsumentów narażonych na niebezpieczeństwo w związku z używaniem produktu, w szczególności dzieci i osoby starsze. Dzieci są więc konsumentami podlegającymi szczególnej ochronie, a produkty przeznaczone dla nich powinny spełniać wszystkie wymagania dotyczące bezpieczeństwa określone w art. 4 ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów. Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów, produkt, który nie spełnia wymagań określonych w art. 4, nie jest produktem bezpiecznym.

Zgodnie z art. 24 ust. 14 pkt 2 ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów, Prezes UOKiK wydaje decyzję o umorzeniu postępowania, jeśli:

- producent lub dystrybutor usunął przyczyny zagrożeń,
- w sposób niebudzący wątpliwości ustalono, że na rynku nie znajdują się produkty będące przedmiotem postępowania,
- w sposób niebudzący wątpliwości ustalono, że na rynek nie będą wprowadzane produkty będące przedmiotem postępowania.

Prezes UOKiK uznał, że działania podjęte przez stronę postępowania są wystarczające do uznania, iż zagrożenie spowodowane przez produkt będący przedmiotem postępowania zostało wyeliminowane. W toku postępowania przedsiębiorca Sylwester Drabik wycofał z rynku wadliwe sanki, przekazując na to dowód w postaci oświadczenia jedyne go dystrybutora, wprowadził wymagane zmiany w produkcie oraz uzupełnił jego etykietę.

W związku z powyższym, Prezes UOKiK orzekł jak w sentencji.

Pouczenie:

Na podstawie art. 127 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego od niniejszej decyzji stronie nie służy odwołanie, jednakże strona niezadowolona z niniejszej decyzji może, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia, zwrócić się do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.

z up. Prezesa Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów
dyrektor
Departamentu Nadzoru Rynku
Urszula Szałkowska

Otrzymuje:
Sylwester Drabik
Tarnawa Dolna 191
34 – 210 Zembrzyce