



**PREZES  
URZĘDU OCHRONY  
KONKURENCJI I KONSUMENTÓW**

DNR-700- 103/05( 14)MG /733

Warszawa, dnia 30 czerwca 2006 r.

**Decyzja nr 77/2006**

Na podstawie art. 24 ust. 14 pkt 3 w związku z art. 13 ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. Nr 229, poz. 2275), po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego wszczętego z urzędu w sprawie ogólnego bezpieczeństwa wózka dziecięcego spacerowego typu „JUROP SPORT”, wprowadzonego na rynek przez przedsiębiorcę Jerzego Operacza prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe „Jurop” s. c. Import – Eksport J. S. Operacz oraz przedsiębiorcę Sławomira Operacza prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe „Jurop” s. c. Import – Eksport J. S. Operacz, umarza się postępowanie administracyjne.

**Uzasadnienie**

W piśmie z dnia 19 sierpnia 2005 r. Główny Inspektorat Inspekcji Handlowej przekazał Urzędowi Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) protokół wraz z aktami kontroli dotyczący wózka dziecięcego spacerowego typu „JUROP SPORT”, wprowadzonego na rynek przez przedsiębiorcę Jerzego Operacza prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe „Jurop” s. c. Import – Eksport J. S. Operacz oraz przedsiębiorcę Sławomira Operacza prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe „Jurop” s. c. Import – Eksport J. S. Operacz. Kontrola została przeprowadzona przez inspektorów reprezentujących Kujawsko – Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w sklepie „BABY LAND” we Włocławku, przy ul. 3 Maja 38.

Wózek dziecięcy spacerowy typu „JUROP SPORT” składa się z konstrukcji metalowej oraz siedziska z możliwością regulacji i zmiany funkcji wraz z budką składającą się. Wózek

wyposażony jest dodatkowo w odpinany pojemnik, plecak, moskitierę, poręcz do wózka spacerowego, przykrycie wózka oraz wkładkę z uchwytyami przypominającą nosidełko. Siedzisko wózka wyposażone jest w trwale przymocowane szelki, pasek krokowy i biodrowy. Podwozie wózka stanowi stelaż na kółkach z prowadnicą z możliwością zmiany jej położenia (z tyłu lub przodu budki). Koła u szczytu budki wyposażone są w hamulec postojowy blokujące oba koła, zamontowany na ich osi. Bezpośrednio na wózku umieszczono następujące informacje: nazwę i adres producenta, nazwę produktu i znak bezpieczeństwa „B”. Do wózka dołączono kartę gwarancyjną wraz z instrukcją obsługi oraz ostrzeżeniami dotyczącymi użytkowania wózka.

W toku kontroli inspektorzy reprezentujący Kujawsko – Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej przeprowadzili badania organoleptyczne wózka dziecięcego spacerowego typu „JUROP SPORT” z uwzględnieniem wymagań określonych w normie PN-EN 1888:2004 *Artykuły dla dzieci. Wózki dziecięce. Wymagania bezpieczeństwa i metody badań*. Badania wykazały, że istnieje znaczne prawdopodobieństwo, że wózek dziecięcy spacerowy typu „JUROP SPORT” nie spełnia wymagań dotyczących bezpieczeństwa, gdyż hamulec postojowy zamontowany jest tylko po jednej stronie wózka. Powoduje to, że w przypadku przełożenia prowadnicy na drugą stronę wózka, hamulec znajduje się po przeciwnej stronie w stosunku do położenia prowadnicy, w związku z czym osoba prowadząca wózek ma utrudniony dostęp do hamulca, co może spowodować ryzyko przypadkowego, nie kontrolowanego przemieszczenia się wózka.

Mając powyższe na uwadze Prezes UOKiK uznał, że istnieje znaczne prawdopodobieństwo, że wózek dziecięcy spacerowy typu „JUROP SPORT” nie spełniała ogólnych wymagań bezpieczeństwa, gdyż stwarza zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa konsumentów i uznał za zasadne wszczęcie w tej sprawie postępowania administracyjnego na podstawie ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów. Zgodnie z art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) pismem z dnia 8 listopada 2005 r. Prezes UOKiK powiadomił przedsiębiorcę Jerzego Operacza prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe „Jurop” s. c. Import – Eksport J. S. Operacz oraz przedsiębiorcę Sławomira Operacza prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe „Jurop” s. c. Import – Eksport J. S. Operacz (stronę postępowania) o wszczęciu postępowania administracyjnego. Jednocześnie w drodze postanowienia z dnia 8 listopada 2005 r. wydanego na podstawie art. 13 i 22 ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. Nr 229, poz. 2275), zwanej dalej „ustawą o ogólnym bezpieczeństwie

produktów”, Prezes UOKiK wyznaczył stronie postępowania termin na wyeliminowanie zagrożeń stwarzanych przez wózek będący przedmiotem postępowania. W stosunku do produktów, które nie zostały jeszcze wprowadzone na rynek, w opinii Prezesa UOKiK niezbędne było wyeliminowanie zagrożeń poprzez wyposażenie wózków w dodatkowy hamulec postojowy, który może być obsługiwany przez osobę znajdującą się przy uchwycie wózka. W przypadku produktów, które zostały już wprowadzone na rynek, Prezes UOKiK uznał za konieczne podjęcie przez stronę postępowania działań naprawczych polegających na zamontowaniu hamulca na obu osiach wózka, aby mógł on być obsługiwany również w przypadku przełożenia prowadnicy, natomiast w odniesieniu do produktów znajdujących się już u konsumentów - ostrzeżenie konsumentów.

W odpowiedzi, w piśmie, które wpłynęło do UOKiK w dniu 14 grudnia 2006 r. strona postępowania poinformowała, że wady konstrukcyjne w wózku dziecięcym spacerowym typu „JUROP – SPORT” zostały zlikwidowane. Ponadto przedsiębiorca poinformował, że niezwłocznie po uzyskaniu informacji o prawdopodobieństwie niespełniania wymagań bezpieczeństwa przez wózki dziecięce typu „JUROP – SPORT” zostały one wycofane ze sprzedaży, a tylko niewielka ilość produktu będącego przedmiotem postępowania trafiła do konsumentów. Dodatkowo strona postępowania poinformowała Prezesa UOKiK, iż z dniem 30 listopada 2005 r. zlikwidowała działalność gospodarczą.

Pismem z dnia 11 stycznia 2006 r. Prezes UOKiK wystąpił do Urzędu Miasta Częstochowy o wypis z ewidencji działalności gospodarczej, zawierający dane przedsiębiorcy J.S. Operacz, ul. Kaszubska 14, 42 – 125 Częstochowa. Z uzyskanego wypisu z ewidencji działalności gospodarczej z dnia 18 stycznia 2005 r. wynika iż przedsiębiorca Jerzy Operacz prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe „JUROP” s. c. Import – Eksport J.S. Operacz oraz przedsiębiorca Sławomir Operacz prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe „JUROP” s. c. Import – Eksport J.S. Operacz zostali decyzją nr TEG. 64120 – 2818/05 z dnia 1 grudnia 2005 r. oraz decyzją nr TEG. 64120 – 2817/05 z dnia 1 grudnia 2005 r. wykreśleni z ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Częstochowy.

#### **Prezes UOKiK ustalił i stwierdził, co następuje:**

Wózek dziecięcy spacerowy typu „JUROP – SPORT” został wprowadzony na rynek przez przedsiębiorcę Jerzego Operacza prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe „Jurop” s. c. Import – Eksport J.S. Operacz oraz przedsiębiorcę Sławomira Operacza prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą

Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe „Jurop” s. c. Import – Eksport J.S. Operacz, którzy są producentami w rozumieniu art. 3 pkt 2 lit. a) ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów i ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo produktów wprowadzonych na rynek na zasadach określonych w tej ustawie.

Prezes UOKiK stwierdził, że wózek dziecięcy spacerowy typu „JUROP SPORT” nie spełnia wymagań dotyczących bezpieczeństwa. Przeprowadzone przez inspektorów reprezentujących Kujawsko - Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej badania organoleptyczne wykazały bowiem, że hamulec postojowy zamontowany jest tylko po jednej stronie wózka. Powoduje to, że w przypadku przełożenia prowadnicy na drugą stronę wózka, hamulec znajduje się po przeciwnej stronie w stosunku do położenia prowadnicy, w związku z czym osoba prowadząca wózek ma utrudniony dostęp do hamulca, co może spowodować ryzyko przypadkowego, nie kontrolowanego przemieszczenia się wózka.

Mając na uwadze fakt, że hamulec postojowy zamontowany jest tylko po jednej stronie wózka, Prezes UOKiK uznał, że wózek dziecięcy spacerowy typu „Senator” stwarza zagrożenie.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów, producent jest zobowiązany wprowadzać na rynek wyłącznie produkty bezpieczne. Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów, produktem bezpiecznym jest produkt, który w zwykłych lub innych, dających się w sposób uzasadniony przewidzieć warunkach jego używania, z uwzględnieniem czasu korzystania z produktu, a także, w zależności od rodzaju produktu, sposobu uruchomienia oraz wymogów instalacji i konserwacji, nie stwarza żadnego zagrożenia dla konsumentów lub stwarza znikome zagrożenie, dające się pogodzić z jego zwykłym użytkowaniem i uwzględniające wysoki poziom wymagań dotyczących ochrony zdrowia i życia ludzkiego. Art. 4 ust. 2 pkt 4 stanowi natomiast, że przy ocenie bezpieczeństwa produktu uwzględnia się kategorie konsumentów narażonych na niebezpieczeństwo w związku z użytkowaniem produktu, w szczególności dzieci i osoby starsze. Dzieci są więc konsumentami podlegającymi szczególnej ochronie, a produkty przeznaczone dla nich powinny spełniać wszystkie wymagania dotyczące bezpieczeństwa określone w art. 4 ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów. Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów, produkt, który nie spełnia wymagań określonych w art. 4, nie jest produktem bezpiecznym.

Zgodnie z art. 24 ust. 14 pkt 3 ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów, Prezes UOKiK wydaje decyzję o umorzeniu postępowania jeżeli stwierdzi, że postępowanie stało się bezprzedmiotowe.

W związku z tym, iż przedsiębiorca Jerzy Operacz prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe „Jurop” s. c. Import – Eksport J. S. Operacz oraz przedsiębiorca Sławomir Operacz prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe „Jurop” s. c. Import – Eksport J. S. Operacz zaprzestali działalności gospodarczej, co zostało potwierdzone wypisem z ewidencji działalności gospodarczej z dnia 18 stycznia 2006 r., postępowanie stało się bezprzedmiotowe.

Biorąc pod uwagę powyższe, Prezes UOKiK postanowił jak w sentencji.

**Pouczenie:**

Na podstawie art. 127 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego od niniejszej decyzji stronie nie służy odwołanie, jednakże strona niezadowolona z niniejszej decyzji może, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia, zwrócić się do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.

z up. Prezesa Urzędu Ochrony  
Konkurencji i Konsumentów  
p. o. Zastępcy Dyrektora  
Departamentu Nadzoru Rynku  
Dariusz Łomowski

Otrzymuje:

Jerzy Operacz  
ul. Kaszubska 14  
42-200 Częstochowa

Sławomir Operacz  
ul. Kaszubska 14  
42-200 Częstochowa