



**PREZES
URZĘDU OCHRONY
KONKURENCJI I KONSUMENTÓW**

DIH-74-126/(3)/14/CS

Warszawa, dn. 20 listopada 2014 r.

DECYZJA DIH – 2 Nr 82/2014

Na podstawie art. 24 ust. 1, 4 i 5 w związku z art. 12 ust. 1, art. 7 ust. 1 pkt 1 oraz art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. Nr 169, poz. 1200 z późn. zm.), po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego wszczętego z urzędu w sprawie zobowiązania kontrolowanego do uiszczenia kwoty stanowiącej równowartość kosztów przeprowadzonych badań próbek benzyny bezołowiowej 98, niespełniającej wymagań jakościowych, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nakłada na przedsiębiorcę Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. z siedzibą w Płocku, obowiązek uiszczenia na rachunek Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów łącznej kwoty **1390,00 zł** – (uwzględniającej VAT) (słownie: tysiąc trzysta dziewięćdziesiąt złotych), obejmującej:

1/ Kwotę 695,00 zł – (uwzględniającą VAT) (słownie: sześćset dziewięćdziesiąt pięć złotych) stanowiącą równowartość kosztów przeprowadzonych badań laboratoryjnych próbki benzyny bezołowiowej 98 o numerze 1025/14/6249 oraz

2/ Kwotę 695,00 zł – (uwzględniającą VAT) (słownie: sześćset dziewięćdziesiąt pięć złotych) stanowiącą równowartość kosztów przeprowadzonych badań laboratoryjnych próbki benzyny bezołowiowej 98 o numerze 1066/14/6249.

Uzasadnienie

Pismem z dnia 7 października 2014 r. Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej przekazał do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów protokół kontroli wraz z materiałami kontroli przeprowadzonej na stacji paliw nr 4349 w Twardogórze, przy ul. Wielkopolskiej 56, należącej do przedsiębiorcy Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. z siedzibą w Płocku (dalej także: „Przedsiębiorca” lub „Strona”). W trakcie kontroli przeprowadzonej w dniu 30 lipca 2014 r. na ww. stacji paliw, inspektorzy reprezentujący Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej pobrali do badań z partii benzyny bezołowiowej 98 liczącej 12782 litry, próbkę o numerze 1025/14/6249 i próbkę

kontrolną o numerze 5768/14/6249 w ilości 4 i 0,8 litra każda, na podstawie protokołu pobrania próbek paliw nr 0241.

Następnie inspektorzy przekazali próbkę benzyny bezołowiowej 98 o numerze 1025/14/6249, do akredytowanego, niezależnego laboratorium Instytutu Nafty i Gazu – Państwowego Instytutu Badawczego w Krakowie, według protokołu przyjęcia próbek do badania nr M/TA2/202/2014.

Badania laboratoryjne przeprowadzone przez ww. akredytowane, niezależne laboratorium (sprawozdanie z badań nr M/TA2/202/14) wykazały, że oferowana w dniu kontroli benzyna bezołowiowa 98 (o numerze próbki 1025/14/6249), nie spełnia wymagań jakościowych określonych w §1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1058), zwanego dalej „rozporządzeniem”, z uwagi na:

- zawyżoną zawartość tlenu, której wynik badania wyniósł 2,95 %(m/m), przy wymaganiach jakościowych max. 2,7 %(m/m);
- zawyżoną zawartość związków organicznych zawierających tlen – etanol, których wynik badania wyniósł 6,2 %(V/V), przy wymaganiach jakościowych max. 5 %(V/V).

W trakcie kontroli przeprowadzonej w dniu 7 sierpnia 2014 r. na ww. stacji paliw nr 4349 w Twardogórze, inspektorzy reprezentujący Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, poinformowali Stronę o wynikach badań benzyny bezołowiowej 98 pobranej w dniu 30 lipca 2014 r. o numerze próbki 1025/14/6249, przekazali egzemplarz sprawozdania z badań o numerze M/TA2/202/14 oraz poinformowali o możliwości złożenia wniosku o badanie próbki kontrolnej nr 5768/14/6249.

Ponadto w trakcie przedmiotowej kontroli – z uwagi na dostawę nowej partii paliwa - inspektorzy reprezentujący Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej pobrali do badań z partii benzyny bezołowiowej 98 liczącej 11669 litrów, próbkę o numerze 1066/14/6249 i próbkę kontrolną o numerze 4093/14/6249 w ilości 4 i 0,8 litra każda, na podstawie protokołu pobrania próbek paliw nr 0243.

Następnie inspektorzy przekazali próbkę benzyny bezołowiowej 98 o numerze 1066/14/6249, do akredytowanego, niezależnego laboratorium Instytutu Nafty i Gazu – Państwowego Instytutu Badawczego w Krakowie, według protokołu przyjęcia próbek do badania nr M/TA2/215/2014.

Badania laboratoryjne przeprowadzone przez ww. akredytowane, niezależne laboratorium (sprawozdanie z badań nr M/TA2/215/14) wykazały, że oferowana w dniu kontroli benzyna bezołowiowa 98 (o numerze próbki 1066/14/6249), nie spełnia wymagań

jakościowych określonych w §1 pkt 1 rozporządzenia, z uwagi na zawyżoną zawartość związków organicznych zawierających tlen – etanol, których wynik badania wyniósł 6,0 %(V/V), przy wymaganiach jakościowych max. 5 %(V/V).

Pismem z dnia 18 sierpnia 2014 r., Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej, poinformował Stronę o wynikach badań benzyny bezołowiowej 98 pobranej w dniu 7 sierpnia 2014 r. o numerze próbki 1066/14/6249, przekazał egzemplarz sprawozdania z badań o numerze M/TA2/215/14 oraz poinformował o możliwości złożenia wniosku o badanie próbki kontrolnej nr 4093/14/6249.

Pismem z dnia 8 sierpnia 2014 r., Przedsiębiorca złożył wniosek o zbadanie próbki kontrolnej pobranej w dniu 30 lipca 2014 r. nr 5768/14/6249.

Pismem z dnia 18 sierpnia 2014 r., Strona została poinformowana o konieczności zapłaty zaliczki w wysokości przewidywanych kosztów badania próbki kontrolnej nr 5768/14/6249.

Pismem z dnia 19 sierpnia 2014 r., Przedsiębiorca złożył wniosek o zbadanie próbki kontrolnej pobranej w dniu 7 sierpnia 2014 r. nr 4093/14/6249.

Pismem z dnia 20 sierpnia 2014 r., Strona została poinformowana o konieczności zapłaty zaliczki w wysokości przewidywanych kosztów badania próbki kontrolnej nr 4093/14/6249.

Badania laboratoryjne przeprowadzone przez akredytowane, niezależne laboratorium Polcargo International Sp. z o.o. w Szczecinie (protokół z badań nr 9C-2292-14) wykazały, że oferowana w dniu kontroli benzyna bezołowiowa 98 (o numerze próbki 5768/14/6249), nie spełnia wymagań jakościowych określonych w §1 pkt 1 rozporządzenia, z uwagi na:

- zawyżoną zawartość tlenu, której wynik badania wyniósł 3,12 %(m/m), przy wymaganiach jakościowych max. 2,7 %(m/m);
- zawyżoną zawartość związków organicznych zawierających tlen – etanol, których wynik badania wyniósł 6,8 %(V/V), przy wymaganiach jakościowych max. 5 %(V/V).

Badania laboratoryjne przeprowadzone przez akredytowane, niezależne laboratorium Polcargo International Sp. z o.o. w Szczecinie (protokół z badań nr 9C-2293-14) wykazały, że oferowana w dniu kontroli benzyna bezołowiowa 98 (o numerze próbki 4093/14/6249), nie spełnia wymagań jakościowych określonych w §1 pkt 1 rozporządzenia, z uwagi na:

- zawyżoną zawartość tlenu, której wynik badania wyniósł 3,03 %(m/m), przy wymaganiach jakościowych max. 2,7 %(m/m);
- zawyżoną zawartość związków organicznych zawierających tlen – etanol, których wynik badania wyniósł 6,5 %(V/V), przy wymaganiach jakościowych max. 5 %(V/V).

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów mając na uwadze wyniki badań laboratoryjnych przeprowadzonych przez akredytowane, niezależne laboratorium Instytutu Nafty i Gazu - Państwowego Instytutu Badawczego w Krakowie, zgodnie z art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.), dalej: „Kodeks postępowania administracyjnego”, pismem z dnia 17 października 2014 r., powiadomił Przedsiębiorcę, jako stronę postępowania, o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie dotyczącej ustalenia wysokości należności pieniężnej stanowiącej równowartość kosztów przeprowadzonych badań próbek benzyny bezołowiowej 98 oraz nałożenia na przedsiębiorcę obowiązku jej uiszczenia na rachunek Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Przedsiębiorca został także poinformowany, że przed wydaniem decyzji kończącej postępowanie w sprawie, jako stronie biorącej udział w postępowaniu administracyjnym przysługuje, na podstawie art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego, prawo wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz żądań zgłoszonych w trakcie postępowania, a także prawo do składania wniosków dowodowych. Strona nie skorzystała z przysługującego jej prawa.

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ustalił i stwierdził:

Przedsiębiorca Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. z siedzibą w Płocku, wprowadził do obrotu benzynę bezołowiową 98, niespełniającą wymagań jakościowych określonych w rozporządzeniu w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych, wydanym na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz.U. Nr 169, poz. 1200 z późn. zm.), zwanej dalej: „ustawą o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw”.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw, paliwa transportowane, magazynowane, wprowadzane do obrotu oraz gromadzone w stacjach zakładowych powinny spełniać wymagania jakościowe, określone dla danego paliwa ze względu na ochronę środowiska, wpływ na zdrowie ludzi oraz prawidłową pracę silników zamontowanych w pojazdach, w tym ciągnikach rolniczych, maszynach nieporuszających się po drogach, a także rekreacyjnych jednostkach pływających. Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw zabrania się transportowania, magazynowania, wprowadzania do obrotu oraz gromadzenia w stacjach zakładowych paliw ciekłych niespełniających wymagań jakościowych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 1 lub art. 6 ust. 3 ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw.

Opierając się na wynikach badań laboratoryjnych (sprawozdanie z badań nr M/TA2/202/14), przeprowadzonych przez akredytowane, niezależne laboratorium Instytutu Nafty i Gazu - Państwowego Instytutu Badawczego w Krakowie, Prezes UOKiK stwierdził, że pobrana w dniu 30 lipca 2014 r. benzyna bezołowiowej 98 (nr próbki 1025/14/6249) nie spełniała wymagań jakościowych określonych w rozporządzeniu, z uwagi na:

- zawyżoną zawartość tlenu, której wynik badania wyniósł 2,95 %(m/m), przy wymaganiach jakościowych max. 2,7 %(m/m);
- zawyżoną zawartość związków organicznych zawierających tlen – etanol, których wynik badania wyniósł 6,2 %(V/V), przy wymaganiach jakościowych max. 5 %(V/V).

Opierając się na wynikach badań laboratoryjnych (sprawozdanie z badań nr M/TA2/215/14), przeprowadzonych przez akredytowane, niezależne laboratorium Instytutu Nafty i Gazu - Państwowego Instytutu Badawczego w Krakowie, Prezes UOKiK stwierdził, że pobrana w dniu 7 sierpnia 2014 r. benzyna bezołowiowej 98 (nr próbki 1066/14/6249) nie spełniała wymagań jakościowych określonych w rozporządzeniu, z uwagi na: zawyżoną zawartość związków organicznych zawierających tlen – etanol, których wynik badania wyniósł 6,0 %(V/V), przy wymaganiach jakościowych max. 5 %(V/V).

Biorąc powyższe pod uwagę, należy podkreślić, iż badania benzyny bezołowiowej 98 pobranej w dniu 30 lipca 2014 r. i 7 sierpnia 2014 r. (zarówno próbek, jak i próbek kontrolnych), wykazały jednoznacznie, że nie spełniała ona wymagań jakościowych, określonych w rozporządzeniu.

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw, jeżeli przeprowadzone badania wykazały, że paliwo nie spełnia wymagań jakościowych określonych w ustawie, Zarządzający w drodze decyzji, nakłada na kontrolowanego obowiązek uiszczenia kwoty stanowiącej równowartość kosztów przeprowadzonych badań próbki przeznaczonej do badań, o której mowa w art. 22 ust. 2. Stosownie do przepisu art. 12 ust. 1 ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw, zarządzającym jest Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

W związku z powyższym Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw, nakłada na Przedsiębiorcę, obowiązek uiszczenia kwoty stanowiącej równowartość kosztów przeprowadzonych badań próbek benzyny bezołowiowej 98 (nr 1025/14/6249 i 1066/14/6249), w łącznej kwocie 1390,00 zł – uwzględniającej VAT.

Zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ustalił wysokość należności

pieniężnej na podstawie faktury nr 1225, wystawionej w dniu 29 sierpnia 2014 r. przez Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie, za badania próbek paliw płynnych oraz załącznika nr 1 do faktury nr 1225 (poz. nr 10, próbka nr 1025/14/6249) - w wysokości 695,00 zł – (uwzględniającej VAT) oraz (poz. nr 45, próbka nr 1066/14/6249) - w wysokości 695,00 zł – (uwzględniającej VAT).

Na podstawie art. 24 ust. 5 ww. ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw w związku z art. 2 § 2 i 47 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r. Nr 749 z późn. zm.), oraz art. 130 Kodeksu postępowania administracyjnego, Strona jest obowiązana uiścić ww. należność pieniężną na rachunek Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: NBP O/O WARSZAWA Nr 51 1010 1010 0078 7822 3100 0000 w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji a w przypadku złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji utrzymującej w mocy decyzję organu pierwszej instancji.

Biorąc powyższe pod uwagę, Prezes Urzędu Ochrony i Konkurencji i Konsumentów orzekł jak w sentencji.

Pouczenie:

Na podstawie art. 127 § 3 w zw. z art. 5 § 2 pkt. 4 Kodeksu postępowania administracyjnego, w zw. z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2007 r. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.), oraz w zw. z art. 129 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego od niniejszej decyzji stronie nie służy odwołanie, jednakże strona niezadowolona z niniejszej decyzji może, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia, zwrócić się do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Z up. Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Dyrektor Departamentu Inspekcji Handlowej
Anna Janiszewska

Otrzymuje:

PKN ORLEN S.A., ul. Chemików 7, 09-411 Płock.