



PREZES
URZĘDU OCHRONY
KONKURENCJI I KONSUMENTÓW
TOMASZ CHRÓSTNY

Warszawa, 12 lipca 2022 r.

DNR-2.730.16.2022.KM

DECYZJA DNR-2/ 135 /2022

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

- 1) na podstawie art. 84 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2022 r. poz. 5, z późn. zm.), dalej: „ustawa o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku”, po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego wszczętego z urzędu w sprawie wprowadzonych do obrotu przez Paulinę Stołek prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Paulina Stołek CHINEX w Piotrkowie Trybunalskim wyrobów: lampek choinkowych VERGIONIC 120 diod LED niebieskie, 12 metrów, Art. NO. 2416#, kod EAN 5904238410141 oraz lampek choinkowych VERGIONIC 120 diod LED 6 kolorów, 12 metrów, Art. NO. 2415#, kod EAN 5904238410134, niezgodnych z wymaganiami określonymi w § 6 ust. 1 i 2, w § 7 ust. 1 pkt 1 i § 7 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. poz. 806), dalej: „rozporządzenie”, lampek choinkowych VERGIONIC 120 diod LED białe, 12 metrów, Art. NO. 2417#, kod EAN 5904238410158, niezgodnych z wymaganiami określonymi w § 6 ust. 1 i 2, w § 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 oraz § 7 ust. 2 pkt 1 i 2 rozporządzenia, i stwierdzonych niezgodności formalnych, polegających na naruszeniu przez Paulinę Stołek prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Paulina Stołek CHINEX w Piotrkowie Trybunalskim obowiązków określonych w art. 13 pkt 8 i 9 ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku, umarza postępowanie administracyjne, w związku z tym, że ww. wyroby zostały wycofane z obrotu,



- 2) na podstawie art. 97 ust. 4 pkt 3 w związku z art. 88 ust. 1 ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego wszczętego z urzędu w sprawie nałożenia na Paulinę Stołek prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Paulina Stołek CHINEX w Piotrkowie Trybunalskim kary pieniężnej za wprowadzenie do obrotu wyrobów: lampek choinkowych VERGIONIC 120 diod LED niebieskie, 12 metrów, Art. NO. 2416#, kod EAN 5904238410141 i lampek choinkowych VERGIONIC 120 diod LED 6 kolorów, 12 metrów, Art. NO. 2415#, kod EAN 5904238410134, niezgodnych z wymaganiami określonymi w § 6 ust. 1 i 2, w § 7 ust. 1 pkt 1 i § 7 ust. 2 pkt 2 oraz lampek choinkowych VERGIONIC 120 diod LED białe, 12 metrów, Art. NO. 2417#, kod EAN 5904238410158, niezgodnych z wymaganiami określonymi w § 6 ust. 1 i 2, w § 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 oraz § 7 ust. 2 pkt 1 i 2 rozporządzenia, odstępuje od nałożenia na ww. przedsiębiorcę kary pieniężnej za wprowadzenie do obrotu ww. wyrobów niezgodnych z wymaganiami, z uwagi na przedstawienie w wyznaczonym terminie dowodów potwierdzających wykonanie postanowienia z dnia 5 kwietnia 2022 r. i poprzestaje na pouczeniu ww. przedsiębiorcy,
- 3) na podstawie art. 97 ust. 4 pkt 3 w związku z art. 90 ust. 1 pkt 2 ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego wszczętego z urzędu w sprawie nałożenia na Paulinę Stołek prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Paulina Stołek CHINEX w Piotrkowie Trybunalskim kary pieniężnej za niedopełnienie obowiązku określonego w art. 13 pkt 9 ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku, w zakresie dołączania do wyrobów: lampek choinkowych VERGIONIC 120 diod LED niebieskie, 12 metrów, Art. NO. 2416#, kod EAN 5904238410141, lampek choinkowych VERGIONIC 120 diod LED 6 kolorów, 12 metrów, Art. NO. 2415#, kod EAN 5904238410134 i lampek choinkowych VERGIONIC 120 diod LED białe, 12 metrów, Art. NO. 2417#, kod EAN 5904238410158, informacji dotyczących bezpieczeństwa użytkowania, tj.: „uszkodzony zewnętrzny giętki przewód lub sznur tej oprawy oświetleniowej nie mogą być wymienione, jeżeli sznur jest uszkodzony, oprawę świetlną należy zniszczyć”; „girland w opakowaniu nie należy przyłączać do zasilania”; „girlandy nie łączyć elektrycznie z innymi niededykowanymi girlandami przez producenta”; symbolu dla opraw oświetleniowych nie nadających się do pokrywania materiałami termoizolacyjnym”, odstępuje od nałożenia na ww. przedsiębiorcę kary pieniężnej za niedopełnienie obowiązku określonego w art. 13 pkt 9 ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku, w zakresie dołączania do ww. wyrobów informacji

dotyczących bezpieczeństwa użytkowania, z uwagi na przedstawienie w wyznaczonym terminie dowodów potwierdzających wykonanie postanowienia z dnia 5 kwietnia 2022 r. i poprzestaje na pouczeniu ww. przedsiębiorcy,

- 4) na podstawie art. 97 ust. 4 pkt 3 w związku z art. 90 ust. 2 pkt 1 ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego wszczętego z urzędu w sprawie nałożenia na Paulinę Stołek prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Paulina Stołek CHINEX w Piotrkowie Trybunalskim kary pieniężnej za niedopełnienie obowiązku określonego w art. 13 pkt 8 ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku, w zakresie dołączania do wyrobów: lampek choinkowych VERGIONIC 120 diod LED niebieskie, 12 metrów, Art. NO. 2416#, kod EAN 5904238410141, lampek choinkowych VERGIONIC 120 diod LED 6 kolorów, 12 metrów, Art. NO. 2415#, kod EAN 5904238410134 i lampek choinkowych VERGIONIC 120 diod LED białe, 12 metrów, Art. NO. 2417#, kod EAN 5904238410158, informacji umożliwiających identyfikację producenta, odstępuje od nałożenia na ww. przedsiębiorcę kary pieniężnej za niedopełnienie obowiązku określonego w art. 13 pkt 8 ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku, w zakresie dołączania do ww. wyrobów informacji umożliwiających identyfikację producenta, z uwagi na przedstawienie w wyznaczonym terminie dowodów potwierdzających wykonanie postanowienia z dnia 5 kwietnia 2022 r. i poprzestaje na pouczeniu ww. przedsiębiorcy.

UZASADNIENIE

W toku kontroli (nr akt kontroli: WK.8361.461.2021) przeprowadzonej przez inspektorów Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Szczecinie stwierdzono w ofercie handlowej kontrolowanego przedsiębiorcy wyroby: lampki choinkowe VERGIONIC 120 diod LED niebieskie, 12 metrów, Art. NO. 2416#, kod EAN 5904238410141, lampki choinkowe VERGIONIC 120 diod LED 6 kolorów, 12 metrów, Art. NO. 2415#, kod EAN 5904238410134 i lampki choinkowe VERGIONIC 120 diod LED białe, 12 metrów, Art. NO. 2417#, kod EAN 5904238410158.

Kontrolowany przedsiębiorca na dowód zakupu wyrobu okazał fakturę VAT nr 931/2021 z dnia 17 grudnia 2021 r., świadczącą o zakupie wyrobów (na fakturze znajdowała poz. Ozdoba świąteczna – 300 szt.) od Pauliny Stołek prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą Paulina Stołek CHINEX w Piotrkowie Trybunalskim. W trakcie kontroli

kontrolowany przedsiębiorca złożył oświadczenie, w którym poinformował, że dokonał zakupu wyrobów będących przedmiotem kontroli przez Internet w łącznej ilości 300 szt., na dowód czego otrzymał fakturę VAT nr 931/2021 z dnia 17 grudnia 2021 r., na której nie podano dokładnych danych identyfikujących wyroby. Ww. przedsiębiorca w toku kontroli przedstawił fakturę korygującą świadczącą o zwrocie do dostawcy 55 szt. ww. wyrobów (5 szt. lampek choinkowych VERGIONIC 120 diod LED niebieskie, 12 metrów, Art. NO. 2416#, kod EAN 5904238410141, 18 szt. lampek choinkowych VERGIONIC 120 diod LED 6 kolorów, 12 metrów, Art. NO. 2415#, kod EAN 5904238410134 i 32 szt. lampek choinkowych VERGIONIC 120 diod LED białe, 12 metrów, Art. NO. 2417#, kod EAN 5904238410158).

Ponadto w toku kontroli Paulina Stołek prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Paulina Stołek CHINEX w Piotrkowie Trybunalskim przesłała za pośrednictwem poczty elektronicznej następujące dokumenty:

- a) fakturę nr MCYW55C z dnia 9 września 2021 r. świadczącą o zakupie przez Paulinę Stołek prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Paulina Stołek CHINEX w Piotrkowie Trybunalskim od JOBOO INDUSTRY CO., LTD., Chiny wyrobów, tj. 15 000 szt. lampek choinkowych VERGIONIC 120 diod LED 6 kolorów, 12 metrów, Art. NO. 2415#, kod EAN 5904238410134 (na fakturze zaznaczono poz. 2415# LED CHRISTMAS LAMP i dopisano „kolorowe”), 10 000 szt. lampek choinkowych VERGIONIC 120 diod LED niebieskie, 12 metrów, Art. NO. 2416#, kod EAN 5904238410141 (na fakturze zaznaczono poz. 2416# LED CHRISTMAS LAMP i dopisano „niebieskie”) i 10 000 szt. lampek choinkowych VERGIONIC 120 diod LED białe, 12 metrów, Art. NO. 2417#, kod EAN 5904238410158 (na fakturze zaznaczono poz. 2417# LED CHRISTMAS LAMP i dopisano „białe”),
- b) tłumaczenia na j. polski nadesłanych dokumentów,
- c) fakturę Vat nr 887/2021 z dnia 29 listopada 2021 r., potwierdzająca sprzedaż przez Paulinę Stołek prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Paulina Stołek CHINEX w Piotrkowie Trybunalskim przedsiębiorcy wyrobów (na fakturze zaznaczono poz. pod którą znajdowała się nazwa: Ozdoba świąteczna – 25 szt.),
- d) oświadczenie Pauliny Stołek prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą Paulina Stołek CHINEX w Piotrkowie Trybunalskim, w którym poinformowała, że faktura Vat nr 887/2021 stanowi pierwszą fakturę sprzedaży i wyroby objęte kontrolą znajdują się pod daną pozycją oraz podała średnią cenę sprzedaży, a także poinformowała, że przedmiotowe lampki zgodnie z okazaną przez

kontrolowanego przedsiębiorcę fakturą Vat nr 931/2021 zostały zakupione u niej oraz pod nazwą „ozdoba świąteczna” znajdują się wyłącznie lampki zawierające kod – Art. NO. 2417, Art. NO. 2416, Art. NO. 2415,

- e) e-mail z dnia 17 stycznia 2022 r., w którym Paulina Stołek prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Paulina Stołek CHINEX w Piotrkowie Trybunalskim oświadczyła, że nazwa „VERGIONIC” jest jej znakiem firmowym zastrzeżonym przez nią w 2021 r.,
- f) deklarację zgodności z dnia 25 listopada 2021 r. sporządzoną przez Paulinę Stołek prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Paulina Stołek CHINEX w Piotrkowie Trybunalskim dla wyrobów: 2417 ozdoba świąteczna, 2416 ozdoba świąteczna, 2415 ozdoba świąteczna,
- g) dokumenty potwierdzające odprawę celną,
- h) dokument „Weryfikacja zgodności” z dnia 6 sierpnia 2012 r., sporządzony przez SLG-CPC Testlaboratory Co., Ltd., Chiny na zlecenie Hanking Lighting Factory, Chiny, dokument „Certyfikat zgodności” z dnia 22 sierpnia 2018 r. sporządzony przez Shenzhen BKC Testing Co., Ltd., Chiny na zlecenie Linhai Dongle Lighting Co., Ltd., Chiny – w ocenie Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej przesłane dokumenty z dnia 6 sierpnia 2012 r. i 22 sierpnia 2018 r., nie identyfikują objętych kontrolą wyrobów oraz każdy z dokumentów dotyczy różnych producentów.

Lampki choinkowe VERGIONIC 120 diod LED niebieskie, 12 metrów, Art. NO. 2416#, kod EAN 5904238410141 to girlanda świetlna składająca się z 120 niewymienialnych lampek typu LED w kolorze niebieskim. Girlanda zakończona jest dodatkowym gniazdem przyłączeniowym. Sposób mocowania przewodu typu Z, tzn. że nie można wymienić przewodu bez stłuczenia czy zniszczenia oprawy oświetleniowej.

Na naklejce przymocowanej do przewodu umieszczono m.in.: Art. No. 2416#, IP44, Made in P.R.C.

Na opakowaniu ww. wyrobu znajdowały się m.in. następujące informacje: VERGIONIC®, lampki choinkowe, 120 diod LED, niebieskie, 12 metrów, do użytku wewnątrz i na zewnątrz, polska marka, IP 60.

Lampki choinkowe VERGIONIC 120 diod LED 6 kolorów, 12 metrów, Art. NO. 2415#, kod EAN 5904238410134 to girlanda świetlna składająca się z 120 niewymienialnych lampek typu LED w 6 kolorach. Girlanda zakończona jest dodatkowym gniazdem przyłączeniowym. Sposób mocowania przewodu typu Z, tzn. że nie można wymienić przewodu bez stłuczenia czy zniszczenia oprawy oświetleniowej.

Na naklejce przymocowanej do przewodu umieszczono m.in.: Art. No. 2415#, IP44, Made in P.R.C.

Na opakowaniu ww. wyrobu znajdowały się m.in. następujące informacje: VERGIONIC[®], lampki choinkowe, 120 diod LED, 6 kolorów, 12 metrów, do użytku wewnątrz i na zewnątrz, polska marka, IP 60.

Lampki choinkowe VERGIONIC 120 diod LED białe, 12 metrów, Art. NO. 2417#, kod EAN 5904238410158 to girlanda świetlna składająca się z 120 niewymienialnych lampek typu LED w kolorze białym. Girlanda zakończona jest dodatkowym gniazdem przyłączeniowym. Sposób mocowania przewodu typu Z, tzn. że nie można wymienić przewodu bez stłuczenia czy zniszczenia oprawy oświetleniowej.

Na naklejce przymocowanej do przewodu umieszczono m.in.: Art. No. 2417#, IP44, Made in P.R.C.

Na opakowaniu ww. wyrobu znajdowały się m.in. następujące informacje: VERGIONIC[®], lampki choinkowe, 120 diod LED, białe, 12 metrów, do użytku wewnątrz i na zewnątrz, polska marka, IP 60.

Zgodnie z art. 72 ust. 1 ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku w celu stwierdzenia, czy wyrób spełnia wymagania lub stwarza zagrożenie, organ nadzoru rynku może poddać go badaniom lub zlecić ich przeprowadzenie.

W wyniku badań organoleptycznych lampek choinkowych VERGIONIC 120 diod LED niebieskie, 12 metrów, Art. NO. 2416#, kod EAN 5904238410141 i lampek choinkowych VERGIONIC 120 diod LED 6 kolorów, 12 metrów, Art. NO. 2415#, kod EAN 5904238410134, przeprowadzonych przez inspektorów Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Szczecinie, stwierdzono następujące niezgodności ww. wyrobów, tj.:

- a) w oznakowaniu wyrobów zamieszczono sprzeczne informacje, tj. na opakowaniu zamieszczono informację, że lampki choinkowe posiadają stopień ochrony IP 60 (ochrona pyłoszczelna i brak ochrony przed wilgocią), natomiast bezpośrednio na wyrobach zamieszczono stopień ochrony IP 44 (ochrona przed ciałami stałymi większymi niż 1,0 mm i ochrona przed bryzgami wody),
- b) brak w instrukcji informacji o treści: „uszkodzony zewnętrzny giętki przewód lub sznur tej oprawy oświetleniowej nie mogą być wymienione, jeżeli sznur jest uszkodzony, oprawę świetlną należy zniszczyć” - powyższa niezgodność stanowi naruszenie pkt 3.3.17 normy PN-EN 60598-1:2015-04 „Oprawy oświetleniowe. Część 1: Wymagania ogólne i badania”, dalej: „norma PN-EN 60598-1:2015-04”,

- c) brak ostrzeżenia „girland w opakowaniu nie należy przyłączać do zasilania”, co stanowi naruszenie pkt 20.6.4 lit. a normy PN-EN 60598-2-20:2015-07, „Oprawy oświetleniowe” – Wymagania szczegółowe – Girlandy świetlne”, dalej: „norma PN-EN 60598-2-20:2015-07”,
- d) brak ostrzeżenia „girlandy nie łączyć elektrycznie z innymi niededykowanymi girlandami przez producenta”, co stanowi naruszenie pkt 20.6.4 lit. i norma PN-EN 60598-2-20:2015-07,
- e) brak na wyrobach symbolu dla opraw oświetleniowych nie nadających się do pokrywania materiałami termoizolacyjnym (w instrukcji podano „lampek nie można zakrywać innymi przedmiotami), co stanowi naruszenie pkt 3.2.21 normy PN-EN 60598-1:2015-04,
- f) brak na wyrobach znaku pochodzenia (znak handlowy, znak wytwórcy lub nazwa odpowiedzialnego dostawcy), co stanowi naruszenie pkt 3.2.1 normy PN-EN 60598-1:2015-04,
- g) brak na wyrobach znamionowej maksymalnej temperatury otoczenia, jeśli jest inna niż 25°C (na wyrobie podano „do użytku wewnątrz i na zewnątrz”, należy założyć, że temperatura na zewnątrz w okresie użytkowania będzie różnić się znacznie od 25°C), co stanowi naruszenie pkt 3.2.3 normy PN-EN 60598-1:2015-04,
- h) brak na wyrobach poprawnego oznaczenia jednostki mocy W (podano literę „w”, zamiast „W”), co stanowi naruszenie pkt 3.2.3 normy PN-EN 60598-1:2015-04,
- i) brak na wyrobach symbolu rodzaju zasilania „~”, co stanowi naruszenie pkt 3.3.14 normy PN-EN 60598-1:2015-04,
- j) brak na wyrobach symbolu opraw oświetleniowych klasy II (oznaczenie podano wyłącznie na opakowaniu), co stanowi naruszenie pkt 3.2.4 normy PN-EN 60598-1:2015-04,
- k) w przypadku lampek choinkowych VERGIONIC 120 diod LED niebieskie, 12 metrów, Art. NO. 2416#, kod EAN 5904238410141 i lampek choinkowych VERGIONIC 120 diod LED 6 kolorów, 12 metrów, Art. NO. 2415#, kod EAN 5904238410134, długość przewodu pomiędzy wtyczką a pierwszą oprawką wyniosła 80 cm i jest mniejsza niż wymagana wg ww. normy wartość, tj. 1,5 m, co stanowi naruszenie pkt 20.11.4 normy PN-EN 60598-2-20:2015-07,
- l) na podstawie przeprowadzonego pomiaru wymiarów wtyczki sieciowej lampek choinkowych VERGIONIC 120 diod LED niebieskie, 12 metrów, Art. NO.

2416#, kod EAN 5904238410141 i lampek choinkowych VERGIONIC 120 diod LED 6 kolorów, 12 metrów, Art. NO. 2415#, kod EAN 5904238410134, według pkt 7 normy PN-EN 50075:2001 „Wtyczki płaskie nierozbieralne, dwubiegunowe 2,5A 250V z przewodem do połączeń urządzeń klasy II do użytku domowego i podobnego” stwierdzono, że zmierzone wartości są niezgodne z normą.

Badania laboratoryjne lampek choinkowych VERGIONIC 120 diod LED białe, 12 metrów, Art. NO. 2417#, kod EAN 5904238410158, przeprowadzone przez Laboratorium Badawcze ELTEST w Warszawie (sprawozdanie z badań nr BG0072P) wykazały, że ww. wyrób nie spełnia następujących wymagań normy PN-EN 60598-1:2015-04 „Oprawy oświetleniowe. Część 1: Wymagania ogólne i badania”, dalej: „norma PN-EN 60598-1:2015-04”, normy PN-EN 60598-2-20:2015-07 „Oprawy oświetleniowe” – Wymagania szczegółowe – Girlandy świetlne”, dalej: „norma PN-EN 60598-2-20:2015-07” i normy PN-EN 50075:2001 „Wtyczki płaskie nierozbieralne, dwubiegunowe 2,5A 250V z przewodem do połączeń urządzeń klasy II do użytku domowego i podobnego”, dalej: „norma PN-EN 50075:2001”, tj.:

- a) pkt 20.6.1 normy PN-EN 60598-2-20:2015-07 i pkt 3.2.1 normy PN-EN 60598-1:2015-04, z uwagi na brak na wyrobie znaku pochodzenia (znak handlowy, znak wytwórcy lub nazwa odpowiedzialnego dostawcy),
- b) pkt 20.6.1 normy PN-EN 60598-2-20:2015-07 i pkt 3.2.3 normy PN-EN 60598-1:2015-04, z uwagi na brak na wyrobie znamionowej maksymalnej temperatury otoczenia, jeśli jest inna niż 25°C (na wyrobie podano „do użytku wewnątrz i na zewnątrz”, należy założyć, że temperatura na zewnątrz w okresie użytkowania będzie różnić się znacznie od 25°C),
- c) pkt 20.6.1 normy PN-EN 60598-2-20:2015-07 i pkt 3.2.4 normy PN-EN 60598-1:2015-04, z uwagi na brak na wyrobie symbolu opraw oświetleniowych klasy II (oznaczenie podano wyłącznie na opakowaniu),
- d) pkt 20.6.1 normy PN-EN 60598-2-20:2015-07 i pkt 3.2.8 normy PN-EN 60598-1:2015-04, z uwagi na zastosowanie niepoprawnego oznaczenia jednostki mocy, podano 8,2w, poprawnie to 8,2W,
- e) pkt 20.6.1 normy PN-EN 60598-2-20:2015-07 i pkt 3.2.21 normy PN-EN 60598-1:2015-04, z uwagi na brak na wyrobie symbolu dla opraw oświetleniowych nie nadających się do pokrywania materiałami termoizolacyjnym (w instrukcji podano zakaz przykrywania, zatem uznano, że girlanda nie nadaje się do pracy w warunkach przykrycia materiałem termoizolacyjnym),

- f) pkt 20.6.1 normy PN-EN 60598-2-20:2015-07 i pkt 3.3 normy PN-EN 60598-1:2015-04, z uwagi na brak informacji dodatkowych na oprawie i w instrukcji,
- g) pkt 20.6.1 normy PN-EN 60598-2-20:2015-07 i pkt 3.3.14 normy PN-EN 60598-1:2015-04, z uwagi na brak na wyrobie symbolu rodzaju zasilania „~” (zestaw lampek LED zasilany jest przez wbudowany mostek prostowniczy, ze względu na zastosowanie sieciowego gniazda wyjściowego nie można odstąpić od wymagania oznaczenia wyrobu symbolem „~”),
- h) pkt 20.6.1 normy PN-EN 60598-2-20:2015-07 i pkt 3.3.17 normy PN-EN 60598-1:2015-04, z uwagi na brak w instrukcji wymaganej dla typu Z informacji dot. zakazu wymiany przewodu zasilającego,
- i) pkt 20.6.1 normy PN-EN 60598-2-20:2015-07 i pkt 3.4 normy PN-EN 60598-1:2015-04, z uwagi na to, iż w wyniku przeprowadzonej próby trwałości cechowania etykieta z oznaczeniem zerwała się, a same oznaczenia zniknęły pod wpływem benzynowego rozpuszczalnika,
- j) pkt 20.6.4 lit. a normy PN-EN 60598-2-20:2015-07, z uwagi na brak ostrzeżenia „girland w opakowaniu nie należy przyłączać do zasilania”,
- k) pkt 20.6.4 lit. i normy PN-EN 60598-2-20:2015-07, z uwagi na brak ostrzeżenia „girlandy nie łączyć elektrycznie z innymi niededykowanymi girlandami przez producenta”,
- l) pkt 20.7.1 normy PN-EN 60598-2-20:2015-07 oraz pkt 4.1 i pkt 4.3 normy PN-EN 60598-1:2015-04, z uwagi na to, że obudowa prostownika, wykonana z tworzywa sztucznego, nie została pozbawiona ostrych krawędzi w miejscach wejścia i wyjścia przewodów,
- m) pkt 20.7.1 normy PN-EN 60598-2-20:2015-07 oraz pkt 4.10.2 normy PN-EN 60598-1:2015-04, z uwagi na to, że w obudowie prostownika, zawierającej połączenie przewodu sieciowego i przewodu z diodami LED, znajdują się otwory nie spełniające wymagań normy w zakresie pierwszej i drugiej cyfry charakterystycznej kodu IP; do obudowy wchodzi pręt probierczy stalowy o średnicy 1 mm, pręt dotyka do części pod napięciem niebezpiecznym; w próbie bryzgoszczelności do obudowy dostaje się znacząca ilość wody, wystarczająca do wystąpienia zwarcia izolacji funkcjonalnej (roboczej), tj. zwarcia między biegunami sieci zasilania,

- n) pkt 20.8 normy PN-EN 60598-2-20:2015-07 oraz pkt 11.1, pkt 11.2, pkt 11.2.1, pkt 11.2.2 i pkt 11.2.3 normy PN-EN 60598-1:2015-04, z uwagi na to, że zmierzone odstępstwa izolacyjne są niższe od wymaganych przez normę,
- o) pkt 20.11.1 normy PN-EN 60598-2-20:2015-07 oraz pkt 5.2.6 normy PN-EN 60598-1:2015-04, z uwagi na to, że wloty przewodów w obudowie prostownika girlandy nie stanowią odpowiedniego zabezpieczenia względem klasyfikacji IP44,
- p) pkt 20.11.1 normy PN-EN 60598-2-20:2015-07 oraz pkt 5.2.7 normy PN-EN 60598-1:2015-04, z uwagi na to, że brzożki wlotów przewodów w obudowie prostownika girlandy nie są zaokrąglone,
- q) pkt 20.11.1 normy PN-EN 60598-2-20:2015-07 oraz pkt 5.2.11 normy PN-EN 60598-1:2015-04, z uwagi na to, że okablowanie zewnętrzne nie spełnia wymagań dla okablowania wewnętrznego,
- m) pkt 20.11.1 normy PN-EN 60598-2-20:2015-07 oraz pkt 5.2.18 normy PN-EN 60598-1:2015-04, z uwagi na to, że w wyniku pomiarów wtyczki stwierdzono, że są one niezgodne z normą PN-EN 50075:2001,
- a) pkt 20.11.2 normy PN-EN 60598-2-20:2015-07, z uwagi na zaniżony przekrój żył przewodu, gdyż stwierdzono $0,033 \text{ mm}^2$, a wymagana wg ww. normy wartość to min. $0,5 \text{ mm}^2$,
- r) pkt 20.11.4 normy PN-EN 60598-2-20:2015-07, z uwagi na to, że długość przewodu pomiędzy wtyczką a pierwszą oprawką wyniosła 80 cm i jest mniejsza niż wymagana wg ww. normy wartość, tj. 1,5 m,
- s) pkt 20.12.1 normy PN-EN 60598-2-20:2015-07 oraz pkt 8.1, pkt 8.2, pkt 8.2.1, pkt 8.2.2 i pkt 8.2.5 normy PN-EN 60598-1:2015-04, z uwagi na to, że stwierdzono, że w jednej z trzech przebadanych próbek girland, koszulka izolacyjna umieszczona przy ostatniej oprawie LED jest fabrycznie przetarta, co skutkuje dostępem do części czynnych,
- t) pkt 20.14 normy PN-EN 60598-2-20:2015-07 oraz pkt 9.1, pkt 9.2.0 normy PN-EN 60598-1:2015-04, z uwagi na to, że w wyniku przeprowadzonej próby stwierdzono, że obudowa prostownika girlandy nie spełnia wymagań zabezpieczeń przed wnikaniem ciał stałych dla klasy IP4X; pręt probierczy o średnicy 1 mm^2 , wchodzi przez nieuszczelnioną obudowę i dotyka części czynnych pod napięciem; ponadto w jednej z trzech przebadanych próbek girland, koszulka izolacyjna umieszczona przy ostatniej diodzie LED jest

fabrycznie przetarta, co skutkuje wystawianiem części czynnych na zewnątrz oprawy,

- u) pkt 20.14 normy PN-EN 60598-2-20:2015-07 oraz pkt 9.1, pkt 9.2.5 normy PN-EN 60598-1:2015-04, z uwagi na to, że w wyniku przeprowadzonej próby bryzgoszczelności stwierdzono, że doszło do zebrania się znacznej ilości wody w gnieździe łączeniowym (wyjściowym) girlandy oraz do permanentnego przeskoku iskry między biegunami zasilania (L i N) oraz między biegunem L a powierzchnią dostępną dla dotyku (gniazdo nie jest wyposażone w elementy osłaniające przed bryzgami wody),
- v) pkt 20.15 normy PN-EN 60598-2-20:2015-07 oraz pkt 10.2.2 normy PN-EN 60598-1:2015-04, z uwagi na to, iż w przypadku że w jednej z trzech przebadanych próbek girland, w której koszulka izolacyjna jest przetarta, wystąpiło przebicie izolacji w miejscu przetarcia,
- w) pkt 20.16 normy PN-EN 60598-2-20:2015-07 oraz pkt 13.1, pkt 13.2, pkt 13.2.1 normy PN-EN 60598-1:2015-04, z uwagi na to, że tworzywo zastosowane do wykonania obudowy sterownika girlandy nie przeszło próby nacisku kulką przy temperaturze 75°C, co oznacza, że zastosowano materiał termoplastyczny o małej odporności termicznej,
- x) pkt 20.16 normy PN-EN 60598-2-20:2015-07 oraz pkt 13.3.1 normy PN-EN 60598-1:2015-04, z uwagi na to, że w wyniku przeprowadzonej próby palnika igłowego, płytka podtrzymująca części wiodące prąd, spaliła się w całości, żarzenie występowało po upływie 30 sekund, a znajdujący się na niej klej (element mocujący), stopił się, kapał oraz podpalił bibułkę przez płonące krople.

Akta z przeprowadzonej kontroli w toku której stwierdzono, że wyroby nie spełniają wymagań oraz stwierdzono niezgodności formalne, przekazano Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, dalej: „Prezes UOKiK”, celem wszczęcia postępowania administracyjnego na podstawie ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku.

Zgodnie z art. 4 pkt 20 ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku przez producenta należy rozumieć osobę fizyczną lub prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która wytwarza wyrób albo dla której ten wyrób zaprojektowano lub wytworzono, w celu wprowadzenia go do obrotu lub oddania do użytku pod własną nazwą lub znakiem towarowym. Zgodnie z art. 4 pkt 26 ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku przez wprowadzenie do obrotu należy rozumieć udostępnienie wyrobu na rynku po raz pierwszy. Zgodnie z art. 4 pkt 6 ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku przez deklarację zgodności należy rozumieć oświadczenie producenta,

instalatora lub ich upoważnionego przedstawiciela albo prywatnego importera, na ich wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny z wymaganiami.

Mając na uwadze powyższe i w świetle przepisów ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku Prezes UOKiK uznał Paulinę Stołek prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Paulina Stołek CHINEX w Piotrkowie Trybunalskim za producenta ww. wyrobów.

W związku z powyższym Prezes UOKiK uznał za zasadne wszczęcie z urzędu postępowania administracyjnego i pismem z dnia 10 marca 2022 r. zawiadomił Paulinę Stołek prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Paulina Stołek CHINEX w Piotrkowie Trybunalskim o wszczęciu postępowania w sprawie:

I. wprowadzonych do obrotu przez Paulinę Stołek prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Paulina Stołek CHINEX w Piotrkowie Trybunalskim, dalej: „strona postępowania”, nw. wyrobów, tj.:

1) lampek choinkowych VERGIONIC 120 diod LED niebieskie, 12 metrów, Art. NO. 2416#, kod EAN 5904238410141 oraz lampek choinkowych VERGIONIC 120 diod LED 6 kolorów, 12 metrów, Art. NO. 2415#, kod EAN 5904238410134, niezgodnych z nw. wymaganiami określonymi w rozporządzeniu:

a) § 6 ust. 1 i 2, z uwagi na to, iż ww. wyroby zostały zaprojektowane i wyprodukowane w sposób niezapewniający ich zgodności z zasadami ochrony przed zagrożeniami, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 1 i § 7 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia oraz, z uwagi na to, iż ww. wyroby nie zostały wykonane w sposób zapewniający ich bezpieczne i prawidłowe przyłączenie,

b) § 7 ust. 1 pkt 1 i § 7 ust. 2 pkt 2, z uwagi na to, że wymiary części wtyczkowej nie spełniają wymagań normy oraz długość przewodu pomiędzy wtyczką a pierwszą oprawką jest mniejsza niż wymagana wg ww. normy wartość 1,5 m, co może oznaczać, w przypadku zastosowania wyrobów wewnątrz pomieszczeń, konieczność zastosowania przedłużacza w celu zamontowania wyrobów, a w przypadku zastosowania przedłużacza o wadliwej konstrukcji lub nieprawidłowego podłączenia przedłużacza istnieje możliwość wystąpienia zwarcia elektrycznego, jak również zbyt mała odległość pomiędzy wtyczką a pierwszą oprawką powoduje, że wyroby mogą zostać zainstalowane w taki sposób, że przewód zamiast spoczywać na podłodze jest naprężony, a takie ułożenie przewodu powoduje

ryzyko niezamierzonego zaczeplenia przez przemieszczające się w pobliżu choinki osoby, czego wynikiem może być dodatkowe naprężenie przewodu – w wyniku nadmiernych naprężeń może dojść do odłączenia żyły przewodu lub przerwania przewodu, a z kolei w przypadku zastosowania wyrobów na zewnątrz występuje również konieczność zastosowania przedłużacza w przestrzeni otwartej, który może nie być zabezpieczony przed wodoszczelnością - ze względu na ww. niezgodności wyrób stwarza ryzyko porażenia prądem elektrycznym,

2) lampek choinkowych VERGIONIC 120 diod LED białe, 12 metrów, Art. NO. 2417#, kod EAN 5904238410158, niezgodnych z nw. wymaganiami określonymi w rozporządzeniu:

a) 6 ust. 1 i 2, z uwagi na to, iż ww. wyrób został zaprojektowany i wyprodukowany w sposób niezapewniający jego zgodności z zasadami ochrony przed zagrożeniami, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 oraz § 7 ust. 2 pkt 1 i 2 rozporządzenia oraz, z uwagi na to, iż ww. wyrób nie został wykonany w sposób zapewniający jego bezpieczne i prawidłowe przyłączenie,

b) § 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 oraz § 7 ust. 2 pkt 1 i 2, z uwagi następujące niezgodności:

- obudowa prostownika, wykonana z tworzywa sztucznego, nie została pozbawiona ostrych krawędzi w miejscach wejścia i wyjścia przewodów,
- w obudowie prostownika, zawierającej połączenie przewodu sieciowego i przewodu z diodami LED, znajdują się otwory nie spełniające wymagań normy w zakresie pierwszej i drugiej cyfry charakterystycznej kodu IP; do obudowy wchodzi pręt probierczy stalowy o średnicy 1 mm, pręt dotyka do części pod napięciem niebezpiecznym; w próbie bryzgoszczelności do obudowy dostaje się znacząca ilość wody, wystarczająca do wystąpienia zwarcia izolacji funkcjonalnej (roboczej), tj. zwarcia między biegunami sieci zasilania,
- zmierzone odstępki izolacyjne są niższe od wymaganych przez normę,

- wloty przewodów w obudowie prostownika girlandy nie stanowią odpowiedniego zabezpieczenia względem klasyfikacji IP44,
- brzegi wlotów przewodów w obudowie prostownika girlandy nie są zaokrąglone,
- okablowanie zewnętrzne nie spełnia wymagań dla okablowania wewnętrznego,
- wymiary części wtyczkowej nie spełniają wymagań normy,
- zaniżony przekrój żył przewodu, co może spowodować nagrzewanie się żył podczas przepływu prądu w wyniku czego powstaje źródło zapłonu wywołujące pożar, jak również zaniżony znamionowy przekrój żył przewodów zasilających powoduje zmniejszenie wytrzymałości mechanicznej przewodów, co zwiększa możliwość ich uszkodzenia,
- długość przewodu pomiędzy wtyczką a pierwszą oprawką wyniosła 80 cm i jest mniejsza niż wymagana wg normy wartość, tj. 1,5 m,
- obudowa prostownika girlandy nie spełnia wymagań zabezpieczeń przed wnikaniem ciał stałych dla klasy IP4X: pręt probierczy o średnicy 1 mm², wchodzi przez nieuszczelnioną obudowę i dotyka części czynnych pod napięciem oraz nie spełnia wymagań zabezpieczeń przed bryzgami wody dla klasy IPX4: w wyniku próby bryzgoszczelności stwierdzono, że doszło do zebrania się znacznej ilości wody w gnieździe łączeniowym (wyjściowym) girlandy oraz do permanentnego przeskoku iskry między biegunami zasilania (L i N) oraz między biegunem L a powierzchnią dostępną dla dotyku (gniazdo nie jest wyposażone w elementy osłaniające przed bryzgami wody,
- tworzywo zastosowane do wykonania obudowy sterownika girlandy nie przeszło próby nacisku kulką przy temperaturze 75°C, co oznacza, że zastosowano materiał termoplastyczny o małej odporności termicznej,

- w wyniku przeprowadzonej próby palnika igłowego, płytka podtrzymująca części wiodące prąd, spaliła się w całości, żarzenie występowało po upływie 30 sekund, a znajdujący się na niej klej (element mocujący), stopił się, kapał oraz podpalił bibułkę przez płonące krople – ze względu na powyższe niezgodności wyrób stwarza ryzyko porażenia prądem elektrycznym oraz wystąpienia pożaru,

i stwierdzonych niezgodności formalnych polegających na naruszeniu przez stronę postępowania obowiązków określonych w nw. przepisach ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku, tj.:

- a) art. 13 pkt 8, z uwagi na brak umieszczenia na lampkach choinkowych VERGIONIC 120 diod LED niebieskie, 12 metrów, Art. NO. 2416#, kod EAN 5904238410141, lampkach choinkowych VERGIONIC 120 diod LED 6 kolorów, 12 metrów, Art. NO. 2415#, kod EAN 5904238410134, lampkach choinkowych VERGIONIC 120 diod LED białe, 12 metrów, Art. NO. 2417#, kod EAN 5904238410158, nazwy i adresu producenta,
- b) art. 13 pkt 9, z uwagi na brak dołączenia do lampek choinkowych VERGIONIC 120 diod LED niebieskie, 12 metrów, Art. NO. 2416#, kod EAN 5904238410141, lampek choinkowych VERGIONIC 120 diod LED 6 kolorów, 12 metrów, Art. NO. 2415#, kod EAN 5904238410134, lampkach choinkowych VERGIONIC 120 diod LED białe, 12 metrów, Art. NO. 2417#, kod EAN 5904238410158 informacji, w tym dotyczących bezpieczeństwa użytkowania, tj.:
 - w instrukcji informacji o treści: „uszkodzony zewnętrzny giętki przewód lub sznur tej oprawy oświetleniowej nie mogą być wymienione, jeżeli sznur jest uszkodzony, oprawę świetlną należy zniszczyć”,
 - ostrzeżenia „girland w opakowaniu nie należy przyłączać do zasilania”,
 - ostrzeżenia „girlandy nie łączyć elektrycznie z innymi niededykowanymi girlandami przez producenta”,
 - brak na wyrobach symbolu opraw oświetleniowych klasy II,
 - brak na wyrobach symbolu dla opraw oświetleniowych nie nadających się do pokrywania materiałami termoizolacyjnym

(w instrukcji podano „lampek nie można zakrywać innymi przedmiotami),

- znamionowej maksymalnej temperatury otoczenia,
- symbolu rodzaju zasilania „~”,

- II. nałożenia na stronę postępowania kary pieniężnej za wprowadzenie do obrotu lampek choinkowych VERGIONIC 120 diod LED niebieskie, 12 metrów, Art. NO. 2416#, kod EAN 5904238410141 i lampek choinkowych VERGIONIC 120 diod LED 6 kolorów, 12 metrów, Art. NO. 2415#, kod EAN 5904238410134, niezgodnych z wymaganiami określonymi w § 6 ust. 1 i 2, w § 7 ust. 1 pkt 1 i § 7 ust. 2 pkt 2 oraz lampek choinkowych VERGIONIC 120 diod LED białe, 12 metrów, Art. NO. 2417#, kod EAN 5904238410158, niezgodnych z wymaganiami określonymi w § 6 ust. 1 i 2, w § 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 oraz § 7 ust. 2 pkt 1 i 2 rozporządzenia,
- III. nałożenia na stronę postępowania kary pieniężnej za niedopełnienie obowiązku określonego w art. 13 pkt 9 ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku, w zakresie dołączania do wyrobów: lampek choinkowych VERGIONIC 120 diod LED niebieskie, 12 metrów, Art. NO. 2416#, kod EAN 5904238410141, lampek choinkowych VERGIONIC 120 diod LED 6 kolorów, 12 metrów, Art. NO. 2415#, kod EAN 5904238410134 i lampek choinkowych VERGIONIC 120 diod LED białe, 12 metrów, Art. NO. 2417#, kod EAN 5904238410158, informacji dotyczących bezpieczeństwa użytkowania, tj.: „uszkodzony zewnętrzny giętki przewód lub sznur tej oprawy oświetleniowej nie mogą być wymienione, jeżeli sznur jest uszkodzony, oprawę świetlną należy zniszczyć”; „girland w opakowaniu nie należy przyłączać do zasilania”; „girlandy nie łączyć elektrycznie z innymi niededykowanymi girlandami przez producenta”; symbolu dla opraw oświetleniowych nie nadających się do pokrywania materiałami termoizolacyjnym,
- IV. nałożenia na stronę postępowania kary pieniężnej za niedopełnienie obowiązku określonego w art. 13 pkt 8 ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku, w zakresie dołączania do wyrobów: lampek choinkowych VERGIONIC 120 diod LED niebieskie, 12 metrów, Art. NO. 2416#, kod EAN 5904238410141, lampek choinkowych VERGIONIC 120 diod LED 6 kolorów, 12 metrów, Art. NO. 2415#, kod EAN 5904238410134 i lampek choinkowych VERGIONIC 120 diod LED białe, 12 metrów, Art. NO. 2417#, kod EAN 5904238410158, informacji umożliwiających identyfikację producenta.

W piśmie zawiadamiającym o wszczęciu postępowania Prezes UOKiK przedstawił stronie postępowania stan faktyczny oraz zwrócił się do strony postępowania z prośbą o przedstawienie wymaganych dokumentów i oświadczeń na temat przychodu i rozchodu ww. wyrobów.

Pismo zawiadamiające o wszczęciu postępowania zostało stronie postępowania skutecznie doręczone w dniu 15 marca 2022 r.

W dniu 30 marca 2022 r. wpłynęło do UOKiK pismo strony postępowania z dnia 28 marca 2022 r., w którym poinformowała, iż przedkłada wraz z pismem wymagane oświadczenia i informacje oraz wniosła o umorzenie postępowania na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku oraz nie obciążanie jej karą administracyjną. Strona postępowania poinformowała, iż od samego początku podejmowała współpracę i na etapie kontroli przedstawiła wymagane przez inspektorów dokumenty oraz obecnie po otrzymaniu zawiadomienia o wszczęciu postępowania, również wyraża wolę współpracy. Ponadto oświadczyła, iż podjęła działania mające na celu usunięcie ewentualnego zagrożenia jakie stwarzają kwestionowane wyroby, polegające na tym, że zwróciła się do swoich kontrahentów z prośbą o wycofanie z obrotu wyrobów i zwrot do niej w celu ich odkupienia. Dodała, że w związku z podjętymi przez nią działaniami, część odbiorców poinformowała ją, że sprzedali wyroby i nie posiada ich na stanie, natomiast pozostałe wyroby, które mogą być na stanie odbiorców, zobowiązuje się niezwłocznie odkupić. Strona postępowania wskazała, iż zważywszy na powyższe uznać należy, że usunęła zagrożenie, ponieważ wycofała wyroby z obrotu i odzyskała kwestionowane wyroby i dlatego zastosowanie znajdzie art. 85 ust. 3 ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku, zgodnie z którym organ wydaje decyzję o umorzeniu, jeżeli: 1) stwierdzi, że zagrożenie zostało usunięte; 2) niezgodność formalna została usunięta, wyrób został wycofany z obrotu lub użytku, odzyskany, zniszczony lub powiadomiono użytkowników o stwarzanym zagrożeniu; 3) postępowanie z innych przyczyn stało się bezprzedmiotowe. Wraz z pismem przekazano: oświadczenie strony postępowania, w którym poinformowała, że dostarczyła do kontrahentów 15 000 szt. lampek choinkowych VERGIONIC 120 diod LED 6 kolorów, 12 metrów, Art. NO. 2415#, kod EAN 5904238410134, 10 000 szt. lampek choinkowych VERGIONIC 120 diod LED niebieskie, 12 metrów, Art. NO. 2416#, kod EAN 5904238410141, 10 000 szt. lampek choinkowych VERGIONIC 120 diod LED białe, 12 metrów, Art. NO. 2417#, kod EAN 5904238410158 oraz podała kwoty netto i brutto jakie osiągnęła ze sprzedaży ww. lampek; oświadczenie strony postępowania, w którym poinformowała, że z faktur wynika, że łącznie sprzedała 16 758 szt. ww. lampek oraz 18 242 szt. na paragon odbiorcom indywidualnym; podała informacje na temat średniej ceny sprzedaży dla kontrahentów, którym sprzedano wyrób na faktury oraz dla

odbiorców indywidualnych, którym sprzedano wyroby na paragony; oświadczenie strony postępowania, w którym potwierdziła, że faktura nr MCYW55C z dnia 9 września 2021 r. stanowi jedyny dowód zakupu ww. wyrobów w ilości: 15 000 szt. lampek choinkowych VERGIONIC 120 diod LED 6 kolorów, 12 metrów, Art. NO. 2415#, kod EAN 5904238410134, 10 000 szt. lampek choinkowych VERGIONIC 120 diod LED niebieskie, 12 metrów, Art. NO. 2416#, kod EAN 5904238410141, 10 000 szt. lampek choinkowych VERGIONIC 120 diod LED białe, 12 metrów, Art. NO. 2417#, kod EAN 5904238410158; oświadczenie strony postępowania, w którym poinformowała, że sprzedała lampki choinkowe VERGIONIC 120 diod LED 6 kolorów, 12 metrów, Art. NO. 2415#, kod EAN 5904238410134 w okresie od 29 listopada 2021 r. do 13 grudnia 2021 r., lampki choinkowe VERGIONIC 120 diod LED niebieskie, 12 metrów, Art. NO. 2416#, kod EAN 5904238410141 w okresie od 29 listopada 2021 r. do 14 grudnia 2021 r., lampki choinkowe VERGIONIC 120 diod LED białe, 12 metrów, Art. NO. 2417#, kod EAN 5904238410158 w okresie od 29 listopada 2021 r. do 16 grudnia 2021 r. oraz, że na chwilę obecną nie posiada ww. wyrobów na stanie magazynowym; łączną listę odbiorców dla ww. wyrobów, zawierającą dane 10 odbiorców; wydruki e-maili skierowanych w dniu 28 marca 2022 r. do odbiorców, w których poinformowano ich o stwierdzonych niezgodnościach wyrobów, zwrócono się z prośbą o wycofanie ich z oferty sprzedaży i zwrot.

Postanowieniem z dnia 5 kwietnia 2022 r. Prezes UOKiK wezwał stronę postępowania do wycofania ww. wyrobów z obrotu, wyznaczając termin 30 dni na przedstawienie dowodów potwierdzających wykonanie tego postanowienia. Strona postępowania została poinformowana jakie należy przedstawić dowody na okoliczność podjęcia ww. działań. Odnosząc się do wniosku strony postępowania o umorzenie postępowania na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku Prezes UOKiK stwierdził, iż brak jest podstaw do jego uwzględnienia. Prezes UOKiK wskazał stronie postępowania, iż powyższy przepis nie może stanowić podstawy prawnej do wydania decyzji, na podstawie której zostanie umorzone postępowanie, gdyż odnosi się on do postępowań wszczętych z urzędu na podstawie art. 85 ust. 1 ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku, w przypadku gdy ustalenia kontroli wskazują, że wprowadzony do obrotu lub oddany do użytku wyrób spełnia wymagania, a mimo to stwarza zagrożenie albo wyrób spełnia wymagania, a mimo to stwarza zagrożenie i stwierdzono niezgodności formalne, tymczasem przedmiotowe postępowanie zostało wszczęte na podstawie art. 76 ust. 1 ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku, z uwagi na stwierdzenie w toku kontroli, że wyroby nie spełniają wymagań i stwierdzono niezgodności formalne. Niezależnie od powyższego Prezes UOKiK podkreślił, iż brak jest podstaw do umorzenia postępowania, gdyż strona postępowania nie okazała dokumentów

potwierdzających wycofanie ww. wyrobów z obrotu w postaci oświadczeń odbiorców o nieposiadaniu na stanie magazynowym wyrobów bądź faktur korygujących. Wyjaśnił, iż aby mógł stwierdzić, że wyrób został wycofany z obrotu, strona postępowania powinna okazać dowody na podstawie których można uznać, iż dana okoliczność została udowodniona. Poinformował przy tym, iż przedstawione przez stronę postępowania wydruki e-maili skierowanych do kontrahentów, nie stanowiły podstawy do uznania, iż udowodniła ona należycie fakt wycofania ww. wyrobów z obrotu. Z kolei odnosząc się do wniosku strony postępowania o nie obciążanie jej karą pieniężną Prezes UOKiK zaznaczył, iż na podstawie art. 97 ust. 4 pkt 3 ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku, organ nadzoru rynku, w drodze decyzji, odstępuje od nałożenia kary pieniężnej i poprzestaje na pouczeniu, jeżeli strona przedstawiła w wyznaczonym terminie dowody potwierdzające wykonanie postanowienia, o którym mowa w art. 82 ust. 1.

Postanowienie zostało stronie postępowania skutecznie doręczone w dniu 8 kwietnia 2022 r.

W dniu 5 maja 2022 r. (data nadania: 2 maja 2022 r.) wpłynęło do UOKiK pismo strony postępowania z dnia 29 kwietnia 2022 r. wraz z którym przekazała: oświadczenie, w którym poinformowała, że otrzymała zwroty: 50 szt. lampek choinkowych VERGIONIC 120 diod LED niebieskie, 12 metrów, Art. NO. 2416#, kod EAN 5904238410141, 78 szt. lampek choinkowych VERGIONIC 120 diod LED 6 kolorów, 12 metrów, Art. NO. 2415#, kod EAN 5904238410134 i 143 szt. lampek choinkowych VERGIONIC 120 diod LED białe, 12 metrów, Art. NO. 2417#, kod EAN 5904238410158, łącznie zwrócono 271 szt. ww. wyrobów oraz, że znajdujące się w jej posiadaniu ww. wyroby zostały wycofane z obrotu i nie będą oferowane do sprzedaży; oświadczenia odbiorców o nieposiadaniu na stanie magazynowym ww. wyrobów; faktury korygujące.

Mając na uwadze, iż jedno z przesłanych przez stronę postępowania oświadczeń odbiorcy nie spełniało wymogów formalnych, gdyż okazano kopię oświadczenia, pismem z dnia 16 maja 2022 r. Prezes UOKiK wezwał stronę postępowania do usunięcia braków formalnych w wyznaczonym terminie poprzez przedłożenie oryginału bądź poświadczoną za zgodność z oryginałem kopii dokumentu. W powyższym piśmie Prezes UOKiK powiadomił stronę postępowania o prawie wypowiedzenia się, co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji kończącej postępowanie.

Powyższe pismo zostało stronie postępowania skutecznie doręczone w dniu 23 maja 2022 r.

W dniu 1 czerwca 2022 r. (data nadania: 30 maja 2022 r.) strona postępowania nadesłała do UOKiK oryginał oświadczenia odbiorcy.

Prezes UOKiK ustalił i stwierdził:

Przepis art. 4 pkt 9 ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku stanowi, iż przez importera należy rozumieć osobę fizyczną lub prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, mającą miejsce zamieszkania albo siedzibę na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, która wprowadza do obrotu wyroby pochodzące z państw trzecich. Zgodnie z art. 4 pkt 20 ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku przez producenta należy rozumieć osobę fizyczną lub prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która wytwarza wyrób albo dla której ten wyrób zaprojektowano lub wytworzono, w celu wprowadzenia go do obrotu lub oddania do użytku pod własną nazwą lub znakiem towarowym. Przepis art. 19 ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku stanowi, że importera lub dystrybutora traktuje się jak producenta w rozumieniu ustawy, jeżeli wprowadza do obrotu wyrób pod własną nazwą lub znakiem towarowym, o ile taki posiada, lub modyfikuje wyrób znajdujący się w obrocie w taki sposób, że może mieć to wpływ na zgodność z wymaganiami. Zgodnie z art. 4 pkt 26 ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku przez wprowadzenie do obrotu należy rozumieć udostępnienie wyrobu na rynku po raz pierwszy. Zgodnie z art. 4 pkt 6 ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku przez deklarację zgodności należy rozumieć oświadczenie producenta, instalatora lub ich upoważnionego przedstawiciela albo prywatnego importera, na ich wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny z wymaganiami.

Paulina Stołek prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Paulina Stołek CHINEX w Piotrkowie Trybunalskim w rozumieniu powyższych przepisów ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku jest producentem, który wprowadził do obrotu lampki choinkowe VERGIONIC 120 diod LED niebieskie, 12 metrów, Art. NO. 2416#, kod EAN 5904238410141, lampki choinkowe VERGIONIC 120 diod LED 6 kolorów, 12 metrów, Art. NO. 2415#, kod EAN 5904238410134, lampki choinkowe VERGIONIC 120 diod LED białe, 12 metrów, Art. NO. 2417#, kod EAN 5904238410158, co potwierdza zebrany materiał dowodowy, z którego wynika, iż ww. wyroby zostały wytworzone dla strony postępowania przez inny podmiot mający siedzibę w Chinach i ww. przedsiębiorca sporządził dla ww. wyrobów deklarację zgodności oraz udostępnił ww. wyroby dystrybutorom w ramach działalności gospodarczej.

W wyniku badań organoleptycznych lampek choinkowych VERGIONIC 120 diod LED niebieskie, 12 metrów, Art. NO. 2416#, kod EAN 5904238410141 i lampek choinkowych

VERGIONIC 120 diod LED 6 kolorów, 12 metrów, Art. NO. 2415#, kod EAN 5904238410134 przeprowadzonych przez inspektorów Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Szczecinie stwierdzono, iż ww. wyroby nie spełniają wymagań pkt 3.2.1, pkt 3.2.3, pkt 3.2.4, pkt 3.2.21, pkt 3.3.14, pkt 3.3.17 normy PN-EN 60598-1:2015-04, pkt 20.6.4 lit. a, pkt 20.6.4 lit. i, pkt 20.11.4 normy PN-EN 60598-2-20:2015-07 oraz pkt 7 normy PN-EN 50075:2001 „Wtyczki płaskie nierozbieralne, dwubiegunowe 2,5A 250V z przewodem do połączeń urządzeń klasy II do użytku domowego i podobnego”. Ponadto stwierdzono, że w oznakowaniu wyrobów zamieszczono sprzeczne informacje, tj. na opakowaniu zamieszczono informację, że lampki choinkowe posiadają stopień ochrony IP 60 (ochrona pyłoszczelna i brak ochrony przed wilgocią), natomiast bezpośrednio na wyrobach zamieszczono stopień ochrony IP 44 (ochrona przed ciałami stałymi większymi niż 1,0 mm i ochrona przed bryzgami wody).

Badania laboratoryjne lampek choinkowych VERGIONIC 120 diod LED białe, 12 metrów, Art. NO. 2417#, kod EAN 5904238410158, przeprowadzone przez Laboratorium Badawcze ELTEST w Warszawie (sprawozdanie z badań nr BG0072P) wykazały, że ww. wyrób nie spełnia wymagań pkt 20.6.1, pkt 20.6.4 lit. a, pkt 20.6.4 lit. i, pkt 20.7.1, pkt 20.8, pkt 20.11.1, pkt 20.11.2, pkt 20.11.4, pkt 20.12.1, pkt 20.14, pkt 20.15, pkt 20.16 normy PN-EN 60598-2-20:2015-07, pkt 3.2.1, pkt 3.2.3, pkt 3.2.4, pkt 3.2.8, pkt 3.2.21, pkt 3.3, pkt 3.3.14, pkt 3.3.17, pkt 3.4, pkt 4.1, pkt 4.3, pkt 4.10.2, pkt 5.2.6, pkt 5.2.7, pkt 5.2.11, pkt 5.2.18, pkt 8.1, pkt 8.2, pkt 8.2.1, pkt 8.2.2, pkt 8.2.5, pkt 9.1, pkt 9.2.0, pkt 9.1, pkt 9.2.5, pkt 10.2.2, pkt 11.1, pkt 11.2, pkt 11.2.1, pkt 11.2.2, pkt 11.2.3, pkt 13.1, pkt 13.2, pkt 13.2.1, pkt 13.3.1 normy PN-EN 60598-1:2015-04, normy PN-EN 60598-1:2015-04 „Oprawy oświetleniowe. Część 1: Wymagania ogólne i badania”, dalej: „norma PN-EN 60598-1:2015-04”, normy PN-EN 60598-2-20:2015-07 „Oprawy oświetleniowe” – Wymagania szczegółowe – Girlandy świetlne”.

Zgodnie z art. 4 pkt 28 ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku przez wymagania należy rozumieć wymagania, o których mowa w bezpośrednio stosowanym unijnym prawodawstwie harmonizacyjnym lub w przepisach krajowych wdrażających unijne prawodawstwo harmonizacyjne. Zgodnie z art. 12 pkt 1 ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku minister kierujący działem administracji rządowej właściwym ze względu na przedmiot oceny zgodności określi, w drodze rozporządzenia: wymagania dla wyrobów podlegających ocenie zgodności określonych w dyrektywach nowego podejścia.

Lampki choinkowe VERGIONIC 120 diod LED niebieskie, 12 metrów, Art. NO. 2416#, kod EAN 5904238410141, lampki choinkowe VERGIONIC 120 diod LED 6 kolorów, 12 metrów, Art. NO. 2415#, kod EAN 5904238410134, lampki choinkowe VERGIONIC 120 diod LED białe, 12 metrów, Art. NO. 2417#, kod EAN 5904238410158, są sprzętem

elektrycznym w rozumieniu rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla sprzętu elektrycznego. Rozporządzenie wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/35/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia (Dz. Urz. UE L 96 z 29 marca 2014 r., str. 357).

Powyższe ustalenia uzasadniały wszczęcie przez Prezesa UOKiK postępowania administracyjnego w sprawie:

- a) wprowadzonych do obrotu przez stronę postępowania lampek choinkowych VERGIONIC 120 diod LED niebieskie, 12 metrów, Art. NO. 2416#, kod EAN 5904238410141 oraz lampek choinkowych VERGIONIC 120 diod LED 6 kolorów, 12 metrów, Art. NO. 2415#, kod EAN 5904238410134, niezgodnych z wymaganiami określonymi w § 6 ust. 1 i 2, w § 7 ust. 1 pkt 1 i § 7 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. poz. 806), dalej: „rozporządzenie”, lampek choinkowych VERGIONIC 120 diod LED białe, 12 metrów, Art. NO. 2417#, kod EAN 5904238410158, niezgodnych z wymaganiami określonymi w § 6 ust. 1 i 2, w § 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 oraz § 7 ust. 2 pkt 1 i 2 rozporządzenia i stwierdzonych niezgodności formalnych, polegających na naruszeniu stroną postępowania obowiązków określonych w art. 13 pkt 8 i 9 ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku,
- b) nałożenia na stronę postępowania kary pieniężnej za wprowadzenie do obrotu wyrobów: lampek choinkowych VERGIONIC 120 diod LED niebieskie, 12 metrów, Art. NO. 2416#, kod EAN 5904238410141 i lampek choinkowych VERGIONIC 120 diod LED 6 kolorów, 12 metrów, Art. NO. 2415#, kod EAN 5904238410134, niezgodnych z wymaganiami określonymi w § 6 ust. 1 i 2, w § 7 ust. 1 pkt 1 i § 7 ust. 2 pkt 2 oraz lampek choinkowych VERGIONIC 120 diod LED białe, 12 metrów, Art. NO. 2417#, kod EAN 5904238410158, niezgodnych z wymaganiami określonymi w § 6 ust. 1 i 2, w § 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 oraz § 7 ust. 2 pkt 1 i 2 rozporządzenia,
- c) nałożenia na stronę postępowania kary pieniężnej za niedopełnienie obowiązku określonego w art. 13 pkt 9 ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku, w zakresie dołączania do wyrobów: lampek choinkowych VERGIONIC 120 diod LED niebieskie, 12 metrów, Art. NO. 2416#, kod EAN 5904238410141, lampek choinkowych VERGIONIC 120 diod LED 6 kolorów,

12 metrów, Art. NO. 2415#, kod EAN 5904238410134 i lampek choinkowych VERGIONIC 120 diod LED białe, 12 metrów, Art. NO. 2417#, kod EAN 5904238410158, informacji dotyczących bezpieczeństwa użytkowania,

- d) nałożenia na stronę postępowania kary pieniężnej za niedopełnienie obowiązku określonego w art. 13 pkt 8 ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku, w zakresie dołączania do wyrobów: lampek choinkowych VERGIONIC 120 diod LED niebieskie, 12 metrów, Art. NO. 2416#, kod EAN 5904238410141, lampek choinkowych VERGIONIC 120 diod LED 6 kolorów, 12 metrów, Art. NO. 2415#, kod EAN 5904238410134 i lampek choinkowych VERGIONIC 120 diod LED białe, 12 metrów, Art. NO. 2417#, kod EAN 5904238410158, informacji umożliwiających identyfikację producenta.

Zgodnie z art. 79 ust. 1 ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku stroną postępowania jest wyłącznie podmiot gospodarczy, wobec którego postępowanie zostało wszczęte. Przepis art. 4 pkt 19 ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku stanowi, iż producent jest podmiotem gospodarczym.

Zgodnie z § 6 ust. 1 rozporządzenia sprzęt elektryczny należy projektować i wytwarzać w sposób zapewniający jego zgodność z zasadami ochrony przed zagrożeniami, o których mowa w § 7, pod warunkiem, że jest on użytkowany zgodnie z przeznaczeniem i utrzymywany we właściwym stanie technicznym. Przepis § 6 ust. 2 rozporządzenia określa, że sprzęt elektryczny, wraz z jego częściami składowymi, musi być wykonany w sposób zapewniający jego bezpieczny oraz prawidłowy montaż i przyłączenie. Na podstawie § 7 ust. 1 pkt 1, pkt 2 i pkt 4 rozporządzenia w celu ochrony przed zagrożeniami stwarzanymi przez sprzęt elektryczny, w procesie jego projektowania i wytwarzania należy przewidzieć i zastosować w nim odpowiednie środki techniczne zapewniające: ochronę ludzi i zwierząt domowych przed niebezpieczeństwem urazu lub innej szkody, mogących powstać w wyniku bezpośredniego lub pośredniego kontaktu z elektrycznością; niepowstawanie temperatury, łuków lub promieniowania, mogących spowodować niebezpieczeństwo; odpowiednią do dających się przewidzieć warunków izolację. Zgodnie z § 7 ust. 2 pkt 1 i pkt 2 rozporządzenia w celu ochrony przed zagrożeniami mogącymi powstać na skutek oddziaływania czynników zewnętrznych na sprzęt elektryczny, w procesie jego projektowania i wytwarzania należy przewidzieć i zastosować w nim odpowiednie środki techniczne: aby ten sprzęt spełniał przewidywane wymagania mechaniczne w taki sposób, aby ludzie, zwierzęta domowe oraz mienie nie byli narażeni na niebezpieczeństwo; aby ten sprzęt był odporny na wpływy niemechaniczne w dających się przewidzieć warunkach otoczenia w taki sposób, aby ludzie, zwierzęta domowe oraz mienie nie byli narażeni na niebezpieczeństwo.

Przepis art. 13 pkt 8 ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku stanowi, że producent ma obowiązek umieścić na wyrobie, a w przypadkach określonych w przepisach szczególnych na opakowaniu, w załączonym dokumencie lub na etykiecie, swoją nazwę, zarejestrowany znak towarowy, o ile taki posiada, i adres; dane te podaje się w języku polskim.

Na podstawie § 11 ust. 5 rozporządzenia sprzęt elektryczny wprowadzany do obrotu musi być opatrzony nazwiskiem lub nazwą producenta lub importera, zarejestrowaną nazwą handlową lub zarejestrowanym znakiem towarowym i adresem pocztowym wskazującym pojedynczy punkt, w którym można skontaktować się z producentem lub importerem, a w przypadku gdy nie jest to możliwe na opakowaniu lub w dokumencie dołączonym do sprzętu elektrycznego.

Zgodnie z art. 13 pkt 9 ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku producent ma obowiązek dołączyć do wyrobu instrukcje, informacje, w tym dotyczące bezpieczeństwa użytkowania oraz, jeżeli jest to wymagane, kopie deklaracji zgodności i etykiety, sporządzone w języku polskim w sposób jasny, zrozumiały i czytelny. Przepis § 5 rozporządzenia stanowi, że na sprzęcie elektrycznym zamieszcza się podstawowe informacje, których znajomość i przestrzeganie są warunkiem, aby sprzęt elektryczny był użytkowany bezpiecznie i zgodnie z jego przeznaczeniem. W przypadku braku możliwości zamieszczenia informacji na sprzęcie elektrycznym informacje te podaje się w dołączonym dokumencie.

W świetle art. 4 pkt 12a ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku niezgodności polegające na naruszeniu przez producenta obowiązków, o których mowa w art. 13 pkt 8 i pkt 9 ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku, są niezgodnościami formalnymi.

Postanowieniem z dnia 5 kwietnia 2022 r. Prezes UOKiK wezwał stronę postępowania do wycofania ww. wyrobów z obrotu, wyznaczając termin 30 dni na przedstawienie dowodów potwierdzających wykonanie tego postanowienia. Strona postępowania została poinformowana jakie należy przedstawić dowody na okoliczność podjęcia ww. działań.

Strona postępowania jako dowody potwierdzające wykonanie postanowienia przedstawiła: oświadczenia 5 odbiorców o nieposiadaniu na stanie magazynowym ww. wyrobów; faktury korygujące świadczące o zwrocie ww. wyrobów przez 5 odbiorców; oświadczenie, w którym poinformowała, że otrzymała zwroty: 50 szt. lampek choinkowych VERGIONIC 120 diod LED niebieskie, 12 metrów, Art. NO. 2416#, kod EAN 5904238410141, 78 szt. lampek choinkowych VERGIONIC 120 diod LED 6 kolorów, 12 metrów, Art. NO. 2415#, kod EAN 5904238410134 i 143 szt. lampek choinkowych VERGIONIC 120 diod LED białe, 12 metrów, Art. NO. 2417#, kod EAN 5904238410158,

łącznie zwrócono **271 szt.** ww. wyrobów oraz, że znajdujące się w jej posiadaniu ww. wyroby zostały wycofane z obrotu i nie będą oferowane do sprzedaży.

Zgodnie z art. 4 pkt 27 ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku przez wycofanie z obrotu należy rozumieć działanie, którego celem jest zapobieżenie udostępnieniu wyrobu na rynku w danym łańcuchu dostaw.

Na podstawie art. 84 ust. 1 pkt 2 ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku, organ nadzoru rynku prowadzący postępowanie wydaje decyzję o umorzeniu postępowania, jeżeli wyrób został wycofany z obrotu.

Przedstawione przez stronę postępowania dowody są wystarczające do stwierdzenia, iż lampki choinkowe VERGIONIC 120 diod LED niebieskie, 12 metrów, Art. NO. 2416#, kod EAN 5904238410141, lampki choinkowe VERGIONIC 120 diod LED 6 kolorów, 12 metrów, Art. NO. 2415#, kod EAN 5904238410134, lampki choinkowe VERGIONIC 120 diod LED białe, 12 metrów, Art. NO. 2417#, kod EAN 5904238410158, zostały wycofane z obrotu i nie będą udostępniane.

Na podstawie art. 97 ust. 4 pkt 3 ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku, organ nadzoru rynku, w drodze decyzji, odstępuje od nałożenia kary pieniężnej i poprzestaje na pouczeniu, jeżeli strona przedstawiła w wyznaczonym terminie dowody potwierdzające wykonanie postanowienia.

Postanowienie z dnia 5 kwietnia 2022 r. zostało doręczone stronie postępowania w dniu 8 kwietnia 2022 r. a wyznaczony termin 30 dni na przedstawienie dowodów potwierdzających wykonanie postanowienia, przypadał na dzień 8 maja 2022 r. (niedziela), zatem zgodnie z art. 57 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735, z późn. zm.) upływał w dniu 9 maja 2022 r. (poniedziałek).

Strona postępowania przekazała dowody wykonania postanowienia w dniu 2 maja 2022 r. za pośrednictwem wyznaczonego operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2022 r. poz. 896) oraz usunęła braki formalne, do których została wezwana, w wyznaczonym terminie, zatem dokonała czynności z zachowaniem wyznaczonego terminu.

Jednocześnie, odstępując od nałożenia kar pieniężnych, Prezes UOKiK poucza Paulinę Stołek prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Paulina Stołek CHINEX w Piotrkowie Trybunalskim, że producent jest zobowiązany do przestrzegania obowiązków określonych w art. 13 ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku. W przypadku ich naruszenia, organ nadzoru rynku może, w drodze decyzji administracyjnej, zastosować wobec takiego przedsiębiorcy środki przewidziane w ustawie o systemach oceny zgodności i nadzoru

rynku, w tym nałożyć administracyjne kary pieniężne określone w rozdziale 8 ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku.

W tym stanie rzeczy orzeczono, jak w sentencji.

P o u c z e n i e

1. Na podstawie art. 127 § 3 oraz art. 129 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735, z późn. zm.), dalej: „Kpa”, strona postępowania może w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, zwrócić się do Prezesa UOKiK z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.
2. Na podstawie art. 52 § 3, art. 53 § 1 i art. 54 § 1 w związku z art. 3 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2022 r. poz. 329), strona postępowania może wnieść skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, za pośrednictwem Prezesa UOKiK, w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji, bez skorzystania z prawa do zwrócenia się z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.

W przypadku skorzystania z ww. uprawnienia i zakwestionowania rozstrzygnięcia zawartego w sentencji decyzji, zgodnie z art. 233 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi w związku z § 2 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2021 r. poz. 535) strona postępowania zobowiązana jest uiścić wpis stały, który wynosi 200 zł.

Zgodnie z § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi, wpis uiszcza się gotówką do kasy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie lub na rachunek bankowy tego Sądu, wskazując tytuł wpłaty oraz rodzaj pisma, od którego wpis jest uiszczany.

5. Na podstawie art. 243 § 1 w związku z art. 244 § 1, art. 245 § 1 i art. 246 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi stronie postępowania składającej skargę na decyzję Prezesa UOKiK do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie przysługuje możliwość ubiegania się o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym lub częściowym, na jej wniosek złożony przed wszczęciem postępowania sądowoadministracyjnego lub w jego toku, polegającego na zwolnieniu od kosztów sądowych oraz ustanowieniu adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego. Wniosek

ten wolny jest od opłat sądowych. Wymogi formalne wniosku określone zostały w art. 252 § 1 i § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

6. Na podstawie art. 127a § 1 i § 2 Kpa, w trakcie biegu terminu do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy strona postępowania może zrzec się prawa do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy wobec Prezesa UOKiK, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia Prezesowi UOKiK oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

z up. Prezesa Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów
ZASTĘPCA DYREKTORA
Departamentu Nadzoru Rynku
Jadwiga Gunerka
/podpisano elektronicznie/