



**PREZES
URZĘDU OCHRONY
KONKURENCJI I KONSUMENTÓW**

DNR-70-210/07(8)/PU/AKW

Warszawa, dnia 31 grudnia 2007 r.

Decyzja nr 117/2007

Na podstawie art. 24 ust. 14 pkt 2 w związku z art. 13 ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. Nr 229, poz. 2275 oraz z 2007 r. Nr 35, poz. 215), po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego wszczętego z urzędu w sprawie ogólnego bezpieczeństwa grilli składanych 99477 wprowadzonych na rynek przez „TOYA” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Sołtysowickiej 13-15, umarza się postępowanie administracyjne.

Uzasadnienie

Pismem z dnia 18 czerwca 2007 r. Główny Inspektorat Inspekcji Handlowej przekazał Urzędowi Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) protokół wraz z aktami kontroli dotyczący grilli składanych 99477 wprowadzonych na rynek przez „TOYA” S.A. z siedzibą we Wrocławiu.

W wyniku badań organoleptycznych dokonanych podczas kontroli przeprowadzonej w dniach 14 – 25 maja 2007 r. przez inspektorów reprezentujących Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej – Delegatura w Słupsku, w sklepie BRICOMARCHE w Lęborku, stwierdzono obecność w sprzedaży grilla składanego 99477 TOYA. Urządzenie – grill 99477 – przeznaczone do przygotowywania potraw na świeżym powietrzu, wykonane było z blachy w kolorze czarnym. Grill składał się z miski paleniskowej z podstawką w kształcie kwadratu i czterech boków w kształcie trapezu, chromowanego, kwadratowego rusztu bez uchwytów, czterech metalowych bolców, blaszki o wymiarach 58x44 mm z otworem do przykręcenia. W trzech bokach miski znajdowało się po pięć otworów umożliwiających przepływ powietrza, a w czwartym boku otwór o wymiarach 40 x 40 mm oraz mały okrągły otwór do przykręcenia blaszki. Poprzez przesuwanie blaszki w górę lub w dół można było odsłonić lub zamknąć otwór. Na opakowaniu produktu

umieszczono następujące informacje: Grill składany 25,5 x 25,5 cm, numer produktu 99477, nazwa i adres producenta/importera: Wyprodukowano w ChRL dla TOYA S.A ul. Sołtysowicka 13-15, 51-168 Wrocław, Polska, logo firmy TOYA, zdjęcie produktu oraz kod kreskowy: 5906083994777.

Z uwagi na wady konstrukcyjne oraz nieprawidłowości i braki w oznakowaniu produktu, zarówno na samym produkcie, jak też w dołączonej do niego instrukcji obsługi, Prezes UOKiK uznał, iż istnieje znaczne prawdopodobieństwo, że grill składany 99477 nie spełnia ogólnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i uznał za zasadne wszczęcie w tej sprawie postępowania administracyjnego na podstawie ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. Nr 229, poz. 2275 oraz z 2007 r. Nr 35, poz. 215), zwanej dalej „ustawą o ogólnym bezpieczeństwie produktów”.

Zgodnie z art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) pismem z dnia 24 sierpnia 2007 r. Prezes UOKiK powiadomił „TOYA” S.A. z siedzibą we Wrocławiu (stronę postępowania) o wszczęciu postępowania administracyjnego. Jednocześnie, postanowieniem wydanym w dniu 24 sierpnia 2007 r. na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów, Prezes UOKiK wyznaczył stronie postępowania termin 21 dni od dnia otrzymania postanowienia na wyeliminowanie zagrożeń stwarzanych przez grill składany 99477.

W odpowiedzi, w piśmie z dnia 19 września 2007 r. strona postępowania poinformowała o podjęciu następujących działań:

- wycofaniu z rynku grilli składanych 99477 – treść pisma informującego o przyczynach wycofania oraz listę adresatów (odbiorców produktu) przekazano wraz z pismem,
- zablokowaniu sprzedaży grilli składanych 99477 znajdujących się w magazynach „TOYA” S.A. i przeznaczeniu ich do likwidacji,
- zamieszczeniu na stronie internetowej ostrzeżenia dla konsumentów oraz informacji o wycofywaniu produktu,
- likwidacji grilli znajdujących się na stanie magazynowym w dniu 17 września 2007 r. (protokół likwidacji 1550 sztuk grilli składanych 99477 dołączono do pisma),
- oświadczenia od 2 przedsiębiorców, że nie posiadają w swej ofercie przedmiotowych grilli.

Ponadto strona postępowania zobowiązała się do sukcesywnego złomowania wszystkich grilli składanych 99477, które zostaną do niej zwrócone.

Ponieważ przekazane informacje nie pozwalały w sposób jednoznaczny ustalić, czy „TOYA” S.A. wyeliminowała zagrożenia stwarzane przez grill składany 99477, Prezes

UOKiK w piśmie z dnia 27 września 2007 r. zwrócił się do strony postępowania o przekazanie faktur korygujących potwierdzających odebranie produktów od dystrybutorów oraz dowodów na zniszczenie odebranych produktów. Z akt kontroli wynikało, że w latach 2006 – 2007 grill składany 99477 został sprzedany kilkudziesięciu dystrybutorom, natomiast informacja o wycofaniu produktu została przez stronę postępowania skierowana jedynie do 9 z nich. Z tego względu Prezes UOKiK poprosił o przekazanie wyjaśnień w tym zakresie. Organ nadzoru poprosił także o informację o działaniach, jakie podjęła strona postępowania wobec grilli składanych 99477, które wykazała kontrola Inspekcji Handlowej przeprowadzona w siedzibie przedsiębiorcy.

W piśmie z dnia 16 października 2007 r. strona postępowania przekazała zestawienie wszystkich odbiorców (poza odbiorcami detalicznymi) grilli składanych 99477 w latach 2006-2007 oraz wyjaśniła, że wcześniej przekazana niepełna lista odbiorców produktu powstała na skutek błędu pracownika. Ponadto strona przekazała potwierdzone za zgodność z oryginałem faktury korygujące dotyczące przedmiotu postępowania wystawione w okresie 25 października 2006 – 5 października 2007 oraz dokumenty magazynowe potwierdzające przyjęcie zwrotów od odbiorców, dla których jeszcze nie wystawiono faktur korygujących. Jednocześnie strona przekazała też protokół zniszczenia 141 sztuk grilli składanych 99477 z dnia 17 października 2007 r. oraz pisma od 33 odbiorców, w których stwierdzają oni, że nie posiadają już kwestionowanych grilli w swojej ofercie. Odnosząc się do kwestii 2920 sztuk grilli składanych 99477 pozostających na składzie celnym strona poinformowała, że nie zamierza ich wprowadzać na rynek krajowy ani wspólnotowy oraz że zostaną one zwrócone dostawcy lub wywiezione poza obszar Unii Europejskiej.

W piśmie z dnia 23 listopada 2007 r. Prezes UOKiK poprosił stronę o przekazanie dowodów dokonania zwrotu do dostawcy lub wyeksportowania 2920 sztuk grilli 99477 poza obszar UE oraz poinformował stronę postępowania o przysługującym jej prawie do zapoznania się z aktami i prawie do wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów. Strona nie skorzystała z przysługujących jej praw oraz przedstawiła wraz z pismem z dnia 5 grudnia 2007 r. potwierdzoną kopię protokołu zniszczenia 2920 sztuk grilli składanych 99477.

Ustalenia i stwierdzenia Prezesa UOKiK:

Grill składany 99477 został wprowadzony na rynek przez „TOYA” S.A z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Sołtysowickiej 13-15, która to spółka jest producentem w rozumieniu art. 3 ust. 2 lit. b) ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów i ponosi odpowiedzialność

za bezpieczeństwo produktów wprowadzonych na rynek na zasadach określonych w tej ustawie.

W opinii inspektorów przeprowadzających kontrolę, z uwagi na wady konstrukcyjne:

- ostre krawędzie,
- niedopasowane elementy,
- wypadanie bolców łączących boki, zbyt duże otwory w bokach oraz brak możliwości uchwycenia blaszki zabezpieczającej otwór miski paleniskowej,
- niestabilność całego grilla, jak też rusztu,

oraz nieodpowiednie i niepełne oznakowanie – brak ostrzeżeń:

- przed stosowaniem niewłaściwego paliwa,
- dotyczącego umieszczania grilla jedynie na niepalnym podłożu oraz ryzyku pożaru w przypadku jego zignorowania – brak w języku polskim, były tylko w języku angielskim,
- dotyczącego zagrożeń związanych z przesuwaniem grilla, gdy jest rozpalony,
- o ryzyku poparzenia się przez użytkownika dotykającego niektórych elementów grilla, gdy jest on rozpalony,

a także brak informacji:

- o właściwym sposobie rozpalania grilla,
- o przeznaczeniu prostokątnego otworu w boku paleniska oraz sposobu montażu zabezpieczającej go blaszki,
 - „nie przyrządzać potraw, zanim paliwo nie pokryje się warstwą popiołu”,

grille składane 99477 stwarzały poważne ryzyko zranienia lub poparzenia użytkownika, a także spowodowania pożaru.

Zgodnie z art. 11 ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów, producent jest zobowiązany działać z należytą starannością w celu zapewnienia bezpieczeństwa produktów, w szczególności przez niedostarczanie produktów, o których wie lub, o których zgodnie z posiadanymi informacjami i doświadczeniem zawodowym, powinien wiedzieć, że nie spełniają one wymagań bezpieczeństwa. Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów, produktem bezpiecznym jest produkt, który w zwykłych lub innych, dających się w sposób uzasadniony przewidzieć warunkach jego używania, z uwzględnieniem czasu korzystania z produktu, a także, w zależności od rodzaju produktu, sposobu uruchomienia oraz wymogów instalacji i konserwacji, nie stwarza żadnego zagrożenia dla konsumentów lub stwarza znikome zagrożenie, dające się pogodzić z jego zwykłym używaniem i uwzględniające wysoki poziom wymagań dotyczących ochrony zdrowia i życia ludzkiego. Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o ogólnym bezpieczeństwie

produktów, produkt, który nie spełnia wymagań określonych w art. 4, nie jest produktem bezpiecznym.

Opierając się na zgromadzonym materiale dowodowym, w szczególności wynikach badań organoleptycznych przeprowadzonych przez inspektorów Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej – Delegatura w Słupsku, oraz treści dokumentów dołączonych do produktu, Prezes UOKiK uznał, że grill składany 99477 nie spełnia ogólnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa.

Mając na uwadze powyższe, Prezes UOKiK nakazał stronie postępowania wyeliminowanie zagrożeń stwarzanych przez ten produkt.

Strona postępowania – w toku postępowania prowadzonego przez Prezesa UOKiK – podjęła działania mające na celu wyeliminowanie zagrożeń stwarzanych przez grill składany 99477. Działania te polegały na wycofaniu z rynku produktu będącego przedmiotem postępowania i zniszczeniu go, co zostało potwierdzone protokołami zniszczenia. Ponadto przedsiębiorca poinformował konsumentów oraz dystrybutorów o zagrożeniu stwarzanym przez produkt. Również grille, których strona postępowania nie zdążyła wprowadzić do obrotu zostały zniszczone, co zostało udowodnione w toku postępowania.

Zgodnie z art. 24 ust. 14 pkt 2) ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów Prezes UOKiK wydaje decyzję o umorzeniu postępowania, jeśli producent lub dystrybutor usunął przyczyny zagrożeń.

Biorąc pod uwagę powyższe, Prezes UOKiK postanowił jak w sentencji.

Pouczenie:

Na podstawie art. 127 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego od niniejszej decyzji stronie nie służy odwołanie, jednakże strona niezadowolona z niniejszej decyzji może, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia, zwrócić się do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Z up. Prezesa Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów
DYREKTOR
Departamentu Nadzoru Rynku

Urszula Szalkowska

Otrzymuje:
„TOYA” S.A.
ul. Sołtysowicka 13-15
51-168 Wrocław