



**PREZES
URZĘDU OCHRONY
KONKURENCJI I KONSUMENTÓW**

DNR-700-108/05(7)AKA/271

Warszawa, dnia 24 lutego 2006 r.

DECYZJA NR 38/2006

Na podstawie art. 24 ust. 4 pkt 1 lit. a) i b) oraz pkt 2 lit. a), b) i c) i ust. 12 w związku z art. 5 ust. 1, art. 4 ust. 1 i 2 pkt 4, art. 10 ust. 1 i art. 13 ustawy z dnia 12 grudnia 2003r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. Nr 229, poz. 2275), po przeprowadzeniu postępowania wszczętego z urzędu w sprawie zabawki „zestaw z młotkiem”, wprowadzonej na rynek przez przedsiębiorcę EBC System sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, przedsiębiorcy temu:

- 1) w przypadku egzemplarzy zabawki „zestaw z młotkiem”, które nie zostały jeszcze wprowadzone na rynek – nakazuje się wyeliminowanie zagrożeń stwarzanych przez te produkty poprzez zaprzestanie używania farby o zbyt dużej migracji chromu, którą pomalowany został trzonek młotka wchodzącego w skład zestawu oraz zakazuje się wprowadzania na rynek produktów, które nie spełniają wymagań bezpieczeństwa i nakazuje się podjęcie czynności niezbędnych do przestrzegania tego zakazu; dowody podjęcia tych czynności należy przekazać niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 21 dni od daty otrzymania niniejszej decyzji,
- 2) w przypadku produktów wprowadzonych na rynek – nakazuje się odebranie zabawki „zestaw z młotkiem” od dystrybutorów oraz zakazanie prezentowania i oferowania przez dystrybutorów tego produktu konsumentom a także wyeliminowanie stwarzanych przez nią zagrożeń poprzez usunięcie farby o zbyt dużej migracji chromu, którą pomalowany został trzonek młotka wchodzącego w skład zestawu; dowody podjęcia tych czynności należy przekazać niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 21 dni od daty otrzymania niniejszej decyzji oraz nakazuje się ostrzeżenie konsumentów o zagrożeniu stwarzanym przez zabawkę „zestaw z młotkiem”; ogłoszenie powinno zawierać opis zagrożeń powodowanych przez produkt oraz wskazanie przedziału czasowego, w którym produkt był sprzedawany; ogłoszenie

należy opublikować niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 21 dni od dnia otrzymania niniejszej decyzji w trzech kolejnych wydaniach gazety o zasięgu ogólnopolskim; kopie ogłoszeń należy niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 7 dni od dnia ostatniej publikacji przekazać Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Uzasadnienie

Pismem z dnia 9 sierpnia 2005 r. Główny Inspektorat Inspekcji Handlowej przekazał Urzędowi Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) protokół wraz z aktami kontroli dotyczący zabawki „zestaw z młotkiem”, wprowadzonej na rynek przed 1 maja 2004 r. przez EBC System sp. z o. o. z siedzibą w Gdańsku.

W toku kontroli przeprowadzonej w Firmie Handlowo-Usługowej „WANTEX” Wacława Klimczyk, stoisko w Domu Handlowym „Śliwa” w Olsztynie, ul. Wilczyńskiego 2B przez inspektorów reprezentujących Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, pobrano do badań kontrolnych próbkę zabawki „zestaw z młotkiem”.

Zabawka „zestaw z młotkiem” wykonana jest w całości z tworzywa sztucznego w różnych kolorach, pomalowanego miejscami farbą brązową (trzonek młotka) oraz srebrną (wiertła). W skład zestawu wchodzi: wiertarka z nasadką, młotek, śruby, wiertła, nakrętki, końcówka do wkręcania śrub. Zabawka opakowana jest w torbę foliową zamykaną przy pomocy metalowych zszywek zgiętą wpół kolorową tekturą. Na opakowaniu umieszczono następujące informacje: nazwa produktu – zabawka „zestaw z młotkiem” nr art. T-0051, oznakowanie CE, znak graficzny ostrzegawczy dotyczący wieku (0-3), ostrzeżenia dotyczące wieku, informacja dotycząca przeznaczenia opakowania i celowości zachowania opakowania, nazwa i adres importera - EBC System sp. z o.o., ul. Bema 12/8, 80 – 151 Gdańsk, kraj pochodzenia - Chiny.

Wraz z aktami kontroli Główny Inspektorat Inspekcji Handlowej przekazał UOKiK sprawozdanie z badań przeprowadzonych przez Specjalistyczne Laboratorium Badania Zabawek Inspekcji Handlowej w Lublinie. Ze sprawozdania wynika, że zabawka „zestaw z młotkiem” nie spełnia wymagań określonych w §17 rozporządzenia MGPIPS z dnia 14 listopada 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla zabawek (Dz. U. Nr 210, poz. 2045) ze względu na zbyt dużą migrację chromu z brązowej farby, którą został pomalowany trzonek młotka- jednego z elementów zestawu. Badania wykazały, że migracja chromu w produkcie wynosi 1708,9 mg/kg, czyli przekracza dopuszczalną wartość 60 mg/kg określoną w punkcie 4 normy PN-EN 71-3:1998 *Bezpieczeństwo zabawek. Migracja określonych pierwiastków*.

Zabawka „zestaw z młotkiem” została wprowadzona na rynek przed 1 maja 2004 r.

Prezes UOKiK uznał, iż istnieje znaczne prawdopodobieństwo, że zabawka „zestaw z młotkiem” nie spełnia ogólnych wymagań bezpieczeństwa i uznał za zasadne wszczęcie w tej sprawie postępowania administracyjnego na podstawie ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. Nr 229, poz. 2275), zwanej dalej „ustawą o ogólnym bezpieczeństwie produktów”.

Zgodnie z art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) pismem z dnia 20 października 2005 r. Prezes UOKiK powiadomił przedsiębiorcę EBC System sp. z o.o. o wszczęciu postępowania administracyjnego. Jednocześnie w drodze postanowienia z dnia 20 października 2005 r. wydanego na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów, Prezes UOKiK zobowiązał stronę postępowania do wyeliminowania zagrożeń stwarzanych przez zabawkę „zestaw z młotkiem”. Prezes UOKiK poinformował stronę postępowania, że w celu wyeliminowania zagrożeń stwarzanych przez produkt będący przedmiotem postępowania, niezbędne jest zaprzestanie wprowadzania na rynek produktów, do pomalowania których użyta została farba zawierająca podwyższoną zawartość chromu.

W piśmie z dnia 12 grudnia 2005 r. oraz dnia 11 stycznia 2006 r. Prezes UOKiK poinformował stronę postępowania o przysługującym jej prawie do zapoznania się z aktami i prawie do wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów. Strona nie odebrała w terminie tych pism, dlatego zgodnie z art. 44 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) doręczenie uważa się za dokonane. Strona nie skorzystała z przysługujących jej praw wynikających z art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Prezes UOKiK ustalił i stwierdził, co następuje:

Przedsiębiorca EBC System Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku jest producentem w rozumieniu art. 3 pkt 2 lit. b) ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. Nr 229, poz. 2275), zwanej dalej ustawą o ogólnym bezpieczeństwie produktów i ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo produktów wprowadzonych na rynek na zasadach określonych w tej ustawie.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów, producent jest zobowiązany wprowadzać na rynek wyłącznie produkty bezpieczne. Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów, produktem bezpiecznym jest produkt, który w

zwykłych lub innych, dających się w sposób uzasadniony przewidzieć warunkach jego używania, z uwzględnieniem czasu korzystania z produktu, a także, w zależności od rodzaju produktu, sposobu uruchomienia oraz wymogów instalacji i konserwacji, nie stwarza żadnego zagrożenia dla konsumentów lub stwarza znikome zagrożenie, dające się pogodzić z jego zwykłym używaniem i uwzględniające wysoki poziom wymagań dotyczących ochrony zdrowia i życia ludzkiego. Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów, produkt, który nie spełnia wymagań określonych w art. 4, nie jest produktem bezpiecznym. Opierając się na zgromadzonym materiale dowodowym, w szczególności badaniach przeprowadzonych przez Specjalistyczne Laboratorium Badania Zabawek Inspekcji Handlowej w Lublinie, Prezes UOKiK uznał, że wprowadzana na rynek przez EBC System Sp. z o.o. zabawka „zestaw z młotkiem” nie spełnia wymagań bezpieczeństwa ze względu na fakt, iż migracja chromu w produkcie, blisko trzydziestokrotnie przekracza dopuszczalną wartość migracji chromu określoną w punkcie 4 normy PN-EN 71-3:1998 *Bezpieczeństwo zabawek. Migracja określonych pierwiastków*. Chrom jest pierwiastkiem łatwo wchłanianym przez układ oddechowy i przewód pokarmowy, a jego związki łatwo przenikają przez skórę. Wysokie stężenie chromu ma silne działanie toksyczne może wywoływać reakcje alergiczne, choroby przewodu pokarmowego, uszkodzenie układu oddechowego a nawet przypisuje mu się działanie rakotwórcze. Substancja ta jest szczególnie niebezpieczna dla dzieci, które bawiąc się zabawką narażone są na bezpośredni kontakt z chromem znajdującym się w ręczce młotka.

Prezes UOKiK dokonał oceny zagrożenia stwarzanego przez produkt będący przedmiotem postępowania i uznał, że istnieje ono, ale nie jest poważne w rozumieniu art. 5 ust. 3 ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów i nie uzasadnia nadania decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności na podstawie art. 24 ust.11 ustawy. W przypadku stwierdzenia, że produkt nie jest bezpieczny, Prezes UOKiK stosuje środki określone w art. 24 ust. 1, 2 i 4 ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów. Zgodnie z art. 24 ust. 10 ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów, środki te można stosować wyłącznie w celu odwrócenia niebezpieczeństwa i zapewnienia ochrony życia i zdrowia konsumentów. Środki można stosować pojedynczo lub łącznie, w zależności od zakresu i rodzaju stwierdzonych niezgodności z wymaganiami dotyczącymi ogólnego bezpieczeństwa produktu.

Ze względu na stwarzane przez zabawkę „zestaw z młotkiem” zagrożenia, w opinii Prezesa UOKiK niezbędne jest podjęcie działań zarówno w stosunku do produktów, które jeszcze nie zostały wprowadzone na rynek jak i do tych, które już się na nim znalazły. Zastosowane przez Prezesa UOKiK środki, określone w art. 24 ust. 4 pkt 1 lit. a) i b) oraz pkt

2 lit. a), b) i c) ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów są adekwatne do zagrożenia stwarzanego przez produkt będący przedmiotem postępowania.

Biorąc pod uwagę powyższe, Prezes UOKiK postanowił jak w sentencji.

Niniejsza decyzja, zgodnie z art. 25 ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów, stanowi podstawę wpisu do rejestru produktów niebezpiecznych. Rejestr produktów niebezpiecznych prowadzony jest przez Prezesa UOKiK. Zgodnie z §4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia rejestru produktów niebezpiecznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 87, poz. 814), w przypadku decyzji, której nie nadano rygoru natychmiastowej wykonalności, Prezes UOKiK dokonuje wpisu do rejestru z urzędu po upływie terminu, od kiedy decyzja stała się ostateczna, natomiast w sytuacji, gdy decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności – po otrzymaniu potwierdzenia doręczenia stronie decyzji.

Pouczenie:

Na podstawie art. 127 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego od niniejszej decyzji stronie nie służy odwołanie, jednakże strona niezadowolona z niniejszej decyzji może, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia, zwrócić się do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.

z up. PREZESA URZĘDU
OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW
ZASTĘPCA DYREKTORA DEPARTAMENTU
Dorota Podsiedzik-Malec

Otrzymuje:
EBC System sp. z o.o.
ul. Bema 12/8
80 – 151 Gdańsk