



**PREZES  
URZĘDU OCHRONY  
KONKURENCJI I KONSUMENTÓW**

DNR-700- 27/05( 16 )AF/756

Warszawa, dnia 08 sierpnia 2005r.

**Decyzja nr 61/2005**

Na podstawie art. 24 ust. 14 pkt 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2003r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. Nr 229, poz. 2275), po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego wszczętego z urzędu w sprawie reduktora butlowego jednostopniowego typu OXY 116 Turbo na argon i dwutlenek węgla wprowadzonego na rynek przez dystrybutora – przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Zenon Świątek „Fachowiec” Firma Handlowa Wielobranżowa, ul. Walentego Stefańskiego 29, 61-415 Poznań umarza się postępowanie administracyjne.

**Uzasadnienie**

W piśmie z dnia 10 stycznia 2005r. Główny Inspektorat Inspekcji Handlowej (GIIH) przekazał do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) protokół wraz z aktami kontroli dotyczący reduktora butlowego jednostopniowego typu OXY 116 Turbo na argon i dwutlenek węgla, wprowadzonego na rynek przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Zenon Świątek „Fachowiec” Firma Handlowa Wielobranżowa, ul. Walentego Stefańskiego 29, 61-415 Poznań.

Reduktor butlowy ma formę odlewu wykonanego z mosiądzu. W górnej części umieszczono wylot i śrubę regulacyjną zaworu bezpieczeństwa. Urządzenie posiada koniec wlotowy zakończony nakrętką oraz wylotowy którego zakończenie umożliwia zamocowanie i zaciśnięcie węża odprowadzającego. Ponadto na końcach wlotowym i wylotowym umieszczono 2 manometry. Dolna część reduktora zawiera pokrętło regulacyjne, na którym umieszczono napis „Carbon Dioxide”. Na tarczy manometru w jej środkowej części umieszczono napis EN 562.

W toku kontroli przeprowadzonej w przedsiębiorstwie SPAW spółka cywilna Lucyna Kołodziej, ul. Nowopogońska 227G w Czeladzi przez Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Katowicach ustalono, że reduktor butlowy posiadał niewłaściwie nastawioną

wartość ciśnienia dopuszczalnego na zaworze bezpieczeństwa. Przyczyną tego było niedokręcenie śruby regulacyjnej. W reduktorze możliwe było swobodne nastawianie zaworu bezpieczeństwa przez użytkownika, co mogło spowodować wypływ gazu o niewłaściwym ciśnieniu. Dodatkowo, z powodu niedokręcenia śruby regulacyjnej zaworu bezpieczeństwa, niekontrolowany wypływ gazu z tego zaworu spowodować mógł nagły wyrzut jego części.

Prezes UOKiK uznał, iż istnieje znaczne prawdopodobieństwo, że reduktor butlowy jednostopniowy OXY 116 Turbo do argonu i dwutlenku węgla nie spełnia ogólnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa.

Mając powyższe na uwadze, Prezes UOKiK uznał za zasadne wszczęcie w tej sprawie postępowania administracyjnego na podstawie ustawy z dnia 12 grudnia 2003r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. Nr 229, poz. 2275). Zgodnie z art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) pismem z dnia 21 lutego 2005r. Prezes UOKiK powiadomił przedsiębiorcę Zenon Świętek „Fachowiec” Firma Handlowa Wielobranżowa o wszczęciu postępowania administracyjnego. Jednocześnie postanowieniem wydanym w dniu 22 lutego 2004r. na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów Prezes UOKiK zobowiązał stronę postępowania do wyeliminowania zagrożeń stwarzanych przez reduktor butlowy jednostopniowy OXY 116 Turbo do argonu i dwutlenku węgla.

W odpowiedzi, w piśmie z dnia 16 marca 2005r. przedsiębiorca Zenon Świętek „Fachowiec” Firma Handlowa Wielobranżowa poinformował o przekazaniu reduktora butlowego jednostopniowego OXY 116 Turbo do argonu i dwutlenku węgla do Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach celem wykonania badań potwierdzających spełnianie przez ten produkt wymogów bezpieczeństwa.

W dniu 25 maja 2005r. do UOKiK wpłynęło sprawozdanie z badań wykonanych przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach. Badania wykonano w oparciu o normę PN-EN 13918:2004 „Sprzęt do spawania gazowego – Reduktory z przepływomierzami stosowane na butlach do spawania, cięcia i procesów pokrewnych – klasyfikacja, wymagania i badania”. Badanie wykazało, że reduktor butlowy jednostopniowy OXY 116 Turbo do argonu i dwutlenku węgla spełnia wymagania normy PN-EN 13918:2004 w zakresie bezpieczeństwa. Podczas przeprowadzonych badań nie nastąpiło widoczne uszkodzenie reduktora ani wyrzucenie jakichkolwiek elementów na zewnątrz. Jednocześnie Instytut Spawalnictwa stwierdził, iż reduktor butlowy posiada usterki wykonawcze (np. niewłaściwy kąt stożka gniazda) skutkujące niezgodnością ze wskazaną normą i zalecił ich usunięcie.

W piśmie z dnia 14 czerwca 2005r. UOKiK zwrócił się do Instytutu Spawalnictwa z prośbą o informację, czy w świetle stwierdzonych niezgodności z normą PN-EN 13918:2004 reduktor butłowy jednostopniowy OXY 116 Turbo do argonu i dwutlenku węgla spełnia wymagania bezpieczeństwa.

W odpowiedzi, w piśmie z dnia 28 czerwca 2005r. Instytut Spawalnictwa w Gliwicach poinformował o otrzymaniu od przedsiębiorcy Zenon Świętek „Fachowiec” Firma Handlowa Wielobranżowa do badań reduktorów butłowych jednostopniowych OXY 116 Turbo do argonu i dwutlenku węgla, w których usunięto usterki stwierdzone podczas wcześniejszych badań. W dniu 7 lipca 2005r. Instytut Spawalnictwa w Gliwicach poinformował o wykonaniu dodatkowych badań na podstawie których ustalono, że wyeliminowane zostały usterki i reduktor butłowy jednostopniowy OXY 116 Turbo do argonu i dwutlenku węgla spełnia wymagania użytkowe i bezpieczeństwa zawarte w normie PN-EN 13918:2004. Jednocześnie Instytut Spawalnictwa wyraził opinię, iż stwierdzone usterki nie miały bezpośredniego wpływu na bezpieczeństwo użytkowania reduktorów.

W związku z tym, że w toku postępowania ustalono, że reduktor butłowy jednostopniowy OXY 116 Turbo do argonu i dwutlenku węgla jest produktem bezpiecznym, zgodnie z art. 24 ust. 14 pkt 1 ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie:

Na podstawie art. 127 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego od niniejszej decyzji stronie nie służy odwołanie, jednakże strona niezadowolona z niniejszej decyzji może, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia, zwrócić się do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.

z up. PREZESA URZĘDU  
OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW  
DYREKTOR DEPARTAMENTU  
Renata Wolanin

Otrzymuje:

Pan Zenon Świętek  
„Fachowiec” – Firma  
Handlowa Wielobranżowa  
ul. Walentego Stefańskiego 29  
61-415 Poznań