



PREZES
URZĘDU OCHRONY
KONKURENCJI I KONSUMENTÓW
MAREK NIECHCIAŁ

DNR-2.730.275.2018.IS

Warszawa, 31 maja 2019 r.

DECYZJA DNR-2/98/2019

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

1. na podstawie art. 84 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 58 ust. 3 pkt 1 z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2019 r., poz. 544), dalej „ustawa o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku”, umarza wszczęte z urzędu postępowanie w sprawie wprowadzonych do obrotu przez ZIPP SKUTERY sp. z o.o. z siedzibą w Przasnyszu wyrobów - lampek choinkowych 100 LED Volteno model no. V00491, kod EAN 5901508192165; lampek choinkowych 100 LED Volteno model no. V00492, kod EAN 5901508192172; lampek choinkowych 100 LED Volteno model no. V00805, kod EAN 5901508164919, niezgodnych z wymaganiami określonymi w § 6 ust. 1 i § 7 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. poz. 806), dalej: „rozporządzenie”, i stwierdzonych niezgodności formalnych, polegających na naruszeniu przez ZIPP SKUTERY sp. z o.o. z siedzibą w Przasnyszu obowiązków określonych w art. 13 pkt 9 ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku, w związku z wycofaniem wyrobów z obrotu oraz powiadomieniem konsumentów o stwierdzonych niezgodnościach;
2. na podstawie art. 97 ust. 4 pkt 3 ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku odstępuje od nałożenia na ZIPP SKUTERY sp. z o.o. z siedzibą w Przasnyszu kary pieniężnej za wprowadzenie do obrotu wyrobów - lampek choinkowych 100 LED Volteno model no. V00491, kod EAN 5901508192165; lampek choinkowych 100 LED Volteno model no. V00492, kod EAN 5901508192172; lampek choinkowych 100 LED Volteno model no. V00805, kod EAN 5901508164919, niezgodnych z wymaganiami określonymi w § 6 ust. 1 i § 7 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia, w związku z przedstawieniem w wyznaczonym terminie dowodów potwierdzających wykonanie postanowienia z 25 stycznia 2019 r. i poprzestaje na pouczeniu ww. przedsiębiorcy;
3. na podstawie art. 97 ust. 4 pkt 3 ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku

odstępuje od nałożenia na ZIPP SKUTERY sp. z o.o. z siedzibą w Przasnyszu kary pieniężnej za niedopełnienie obowiązku w zakresie dołączenia do sprzętu elektrycznego informacji dotyczących bezpieczeństwa użytkowania, tj. informacji o max. długości systemu, który może być połączony, max. ilości lamp lub max. mocy systemu, który może być połączony oraz ostrzeżeń dotyczących sposobu łączenia kompletów i zabezpieczenia gniazd o treści: „*Połączenie wzajemne może być wykonane tylko za pomocą dostarczonych złączy*”, „*Wszelkie otwarte końce muszą zostać zamknięte przed użyciem*”, w związku z przedstawieniem w wyznaczonym terminie dowodów potwierdzających wykonanie postanowienia z 25 stycznia 2019 r. i poprzestaje na pouczeniu ww. przedsiębiorcy.

UZASADNIENIE

W toku kontroli przeprowadzonej przez inspektorów Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Lublinie, Delegatura w Chełmie (Nr akt kontroli CH.NB.8361.10.2018), stwierdzono w ofercie sprzedaży kontrolowanego przedsiębiorcy wyroby - lampki choinkowe 100 LED Volteno model no. V00491, kod EAN 5901508192165; lampki choinkowe 100 LED Volteno model no. V00492, kod EAN 5901508192172; lampki choinkowe 100 LED Volteno model no. V00805, kod EAN 5901508164919, oznaczone „wyprodukowano w ChRL dla ZIPP SKUTERY sp. z o.o., znak towarowy VOLTENO” (dalej także „lampki choinkowe”, „wyroby”).

W trakcie kontroli ustalono, że kontrolowany przedsiębiorca dokonał zakupu lampek choinkowych 100 LED Volteno (15 sztuk wyrobów model no. V00491, 17 sztuk wyrobów model no. V00492, 77 sztuk wyrobów model no. V00805) na podstawie faktury VAT nr 030_2017_100204 z 19 listopada 2017 r. od AUCHAN POLSKA sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie (w hipermarkecie AUCHAN – Lublin, Al. Wincentego Witosa 32A, 20-315 Lublin), który to przedsiębiorca dokonał zakupu lampek choinkowych od ZIPP SKUTERY sp. z o.o. z siedzibą w Przasnyszu, na podstawie faktury VAT nr FS-357/10/17/SV z 9 października 2017 r. (1100 sztuk wyrobów model no. V00805) oraz faktury VAT nr FS-705/10/17/SV z 17 października 2017 r. (4800 sztuk wyrobów model no. V00492, 6300 sztuk wyrobów model no. V00491).

ZIPP SKUTERY sp. z o.o. z siedzibą w Przasnyszu przedstawiła: sporządzone przez siebie deklaracje zgodności, faktury zakupu wyrobów od LINHAI JIAHAO LIGHTING CO. LTD: nr JH17828, nr JH17819, JH17822 z 26 września 2017 r., w łącznej ilości - 15 000 sztuk wyrobów model no. V00491, 10 100 sztuk wyrobów model no. V00492, 21 500 sztuk wyrobów model no.

V00805, dokumenty odprawy celnej SAD z 2, 4 i 6 października 2017 r., faktury VAT sprzedaży lampek choinkowych AUCHAN POLSKA sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie: nr FS-705/10/17/SV z 17 października 2017 r., nr FS-357/10/17/SV z 9 października 2017 r.

Lampki choinkowe zostały zaprojektowane jako oprawa oświetleniowa klasy II, w stopniu ochrony przed wnikaniem ciał stałych i wody IP20. Źródło światła stanowi 100 niewymienialnych diod LED połączonych za pomocą giętkiego, izolowanego przewodu. Izolację przewodów wykonano z PCV. Lampki wyposażone są w płaską, nierozbieralną wtyczkę 2,5A, 250V wraz z odgiętką. Lampki zostały wyposażone w moduł prostownika napięcia przemiennego (mostek Graetza). Obudowa prostownika została wykonana z tworzywa sztucznego, składa się z dwóch elementów połączonych za pomocą zatrzasków. Opakowanie lampek choinkowych stanowi pudełko kartonowe. Na pudełku zamieszczono, m.in. znak towarowy, wygląd i schemat długości wyrobu, ilości źródeł światła-LED, oznaczenie modelu, parametry znamionowe, kraj pochodzenia, polskojęzyczną instrukcję obsługi, nazwę, adres i stronę internetową producenta.

Na przewodzie przymocowana została przywieszka, na której zamieszczono: znak towarowy, nazwa i adres producenta, oznaczenie modelu, parametry znamionowe, tj. napięcie, moc, częstotliwość, znak CE, symbol przekreślonego kontenera, symbol II klasy ochronności, symbol IP 20, symbol graficzny „Tylko do użytku wewnątrz pomieszczeń” oraz informacje o produkcji w Chinach.

Przeprowadzone przez inspektorów Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Lublinie, Delegatura w Chełmie, badania organoleptyczne (sprawozdania z badań nr: 1, 2, 3 z 20 listopada 2018 r.) wykazały:

1. konstrukcja gniazda jest niezgodna z pkt 10.3 normy PN-IEC 60884-1:2006/A1:2009 „Gniazda wtyczkowe i wtyczki do użytku domowego i podobnego. Część 1: Wymagania ogólne”, która stanowi, że nie powinno być możliwe zetknięcie kołka wtyczki z tulejką stykową gniazda wtyczkowego, gdy możliwe jest dotknięcie innego kołka; norma IEC 60083 „Wtyczki i gniazda wtyczkowe ogólnego użytku domowego i podobnego znormalizowane w krajach członkowskich IEC” wymaga, by wysokość kołnierza gniazda wtyczkowego 2-biegunowego 2,5A, 250V, wynosiła 13 ± 2 mm (zgodnie z rozdziałem 0.5 normy PN-EN 60598-1:2015-04 „Oprawy oświetleniowe. Część 1: Wymagania ogólne i badania” integralne podzespoły, jako część oprawy oświetleniowej, powinny spełniać, tak dalece jak jest to uzasadnione, wymagania norm IEC dotyczących podzespołów, z kolei w rozdziale 0.2 normy 60598-1:2015-04 jako jeden z niezbędnych dokumentów przy stosowaniu normy przywołano normę IEC 60083) - zastosowane w lampkach choinkowych dodatkowe gniazda posiadają

kołnierze o wysokości ok. 5-6 mm; mała wysokość kołnierza skutkuje możliwością włożenia jednego kołka wtyczki, podczas gdy drugi kołek wiodący prąd pozostaje elementem dostępnym dla dotyku,

2. brak wymaganych informacji: o max. długości systemu, który może być połączony, max. ilości lamp lub max. mocy systemu, który może być połączony oraz ostrzeżeń dotyczących sposobu łączenia kompletów i zabezpieczenia gniazd o treści: „*Połączenie wzajemne może być wykonane tylko za pomocą dostarczonych złączy*”, „*Wszelkie otwarte końce muszą zostać zamknięte przed użyciem*”, co stanowi niezgodność z pkt. 20.6.4 lit. i) normy PN-EN 60598-2-20:2015-07 „Oprawy oświetleniowe – Wymagania szczegółowe – Girlandy świetlne”.

Akta z kontroli przekazano do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (dalej „Prezes UOKiK”) celem wszczęcia z urzędu postępowania administracyjnego na podstawie przepisów ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku.

Pismem z 22 stycznia 2019 r. Prezes UOKiK zawiadomił ZIPP SKUTERY sp. z o.o. z siedzibą w Przasnyszu (dalej także „strona postępowania”) o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie:

- wprowadzonych do obrotu wyrobów - lampek choinkowych 100 LED Volteno model no. V00491, kod EAN 5901508192165; lampek choinkowych 100 LED Volteno model no. V00492, kod EAN 5901508192172; lampek choinkowych 100 LED Volteno model no. V00805, kod EAN 5901508164919, niezgodnych z wymaganiami określonymi w § 6 ust. 1 i § 7 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia, z uwagi na zastosowanie w lampkach choinkowych dodatkowego gniazda o niewłaściwej konstrukcji, co skutkuje wystąpieniem bezpośredniego dostępu do części czynnych i stwarza ryzyko porażenia prądem elektrycznym i stwierdzonych niezgodności formalnych, polegających na naruszeniu przez stronę postępowania obowiązków określonych w art. 13 pkt 9 ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku w zakresie dołączenia do sprzętu elektrycznego informacji dotyczących bezpieczeństwa użytkowania, tj. informacji o max. długości systemu, który może być połączony, max. ilości lamp lub max. mocy systemu, który może być połączony oraz ostrzeżeń dotyczących sposobu łączenia kompletów i zabezpieczenia gniazd o treści: „*Połączenie wzajemne może być wykonane tylko za pomocą dostarczonych złączy*”, „*Wszelkie otwarte końce muszą zostać zamknięte przed użyciem*”;
- nałożenia na stronę postępowania kary pieniężnej za wprowadzenie do obrotu wyrobów - lampek choinkowych 100 LED Volteno model no. V00491, kod EAN 5901508192165;

lampek choinkowych 100 LED Volteno model no. V00492, kod EAN 5901508192172;
lampek choinkowych 100 LED Volteno model no. V00805, kod EAN 5901508164919,
niezgodnych z wymaganiami określonymi w § 6 ust. 1 i § 7 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia;

- nałożenia na stronę postępowania kary pieniężnej za niedopełnienie obowiązku w zakresie dołączenia do sprzętu elektrycznego informacji dotyczących bezpieczeństwa użytkowania, tj. informacji o max. długości systemu, który może być połączony, max. ilości lamp lub max. mocy systemu, który może być połączony oraz ostrzeżeń dotyczących sposobu łączenia kompletów i zabezpieczenia gniazd o treści: *„Połączenie wzajemne może być wykonane tylko za pomocą dostarczonych złączy”*, *„Wszelkie otwarte końce muszą zostać zamknięte przed użyciem”*.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania zostało stronie postępowania skutecznie doręczone 1 lutego 2019 r.

Ze względu na stwierdzone niezgodności oraz zagrożenie stwarzane przez lampki choinkowe, postanowieniem z 25 stycznia 2019 r. Prezes UOKiK wyznaczył stronie postępowania termin 30 dni na przedstawienie dowodów potwierdzających usunięcie niezgodności wyrobów z wymaganiami bądź wycofanie wyrobów z obrotu oraz powiadomienie konsumentów o stwierdzonych niezgodnościach wyrobów z wymaganiami w formie ogłoszenia zamieszczonego w jednym dzienniku (gazecie) o zasięgu ogólnopolskim. Wyjaśnił ponadto, jakie dowody należy przedstawić na okoliczność podjętych działań.

Prezes UOKiK poinformował także stronę postępowania, iż organ nadzoru rynku odstąpi od nałożenia kary pieniężnej, jeżeli strona postępowania przedstawi w wyznaczonym terminie dowody potwierdzające wykonanie ww. postanowienia.

Postanowienie zostało skutecznie doręczone stronie postępowania 1 lutego 2019 r.

Strona postępowania pismem z 5 lutego 2019 r. (do UOKiK wpłynęło 7 lutego 2019 r.) poinformowała o rozpoczęciu działań mających na celu wycofanie z obrotu wadliwych lampek choinkowych oraz zamieszczeniu ogłoszenia w prasie. Wskazała, że zakwestionowane wyroby zostały zakupione w 2017 r., a następnie w całości sprzedane do marketów AUCHAN. Wyjątkiem są tylko lampki choinkowe model VO0491, w przypadku których z zakupionych 15 000 sztuk wyrobów kontrahentowi dostarczono 14 900 sztuk, a różnica 100 sztuk wynika z braku na kontenerze, który został stwierdzony podczas jego rozładunku. Strona postępowania podniosła również, że z uwagi na specyfikę wyrobów, oferowanych do sprzedaży w okolicach świąt Bożego Narodzenia, nie są one eksponowane na półce, w związku z czym nie ma możliwości ich sprzedaży. Do pisma strona postępowania załączyła faktury zakupu wyrobów od LINHAI JIAHAO LIGHTING CO. LTD: nr JH17828, nr JH17819, JH17822 z 26 września

2017 r. wraz z dokumentami SAD oraz faktury sprzedaży wyrobów AUCHAN POLSKA sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie: nr FS-705/10/17/SV z 17 października 2017 r., nr FS-357/10/17/SV z 9 października 2017 r., nr FS-924/10/17/SV z 20 października 2017 r., nr FS-766/10/17/SV z 17 października 2017 r., nr FS-765/10/17/SV z 17 października 2017 r., nr FS-396/10/17/SV z 10 października 2017 r.

Pismem z 7 lutego 2019 r. (do UOKiK wpłynęło 11 lutego 2019 r.) strona postępowania poinformowała, że kontrahent AUCHAN POLSKA sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie posiada tylko 1 egzemplarz lampek choinkowych model V00805, na dowód czego przedstawiła jego oświadczenie. Ponadto przesłała stronę z dziennika ogólnopolskiego z zamieszczonym ogłoszeniem.

Pismem z 1 marca 2019 r. (do UOKiK wpłynęło 4 marca 2019 r.) strona postępowania przedstawiła fakturę korygującą potwierdzającą zwrot przez kontrahenta lampek choinkowych model V00805, a następnie na prośbę Prezesa UOKiK (pismo z 6 marca 2019 r.) pismem z 15 marca 2019 r. (do UOKiK wpłynęło 18 marca 2019 r.) przekazała protokół utylizacji wyrobu.

Prezes UOKiK pismem z 10 kwietnia 2019 r. zawiadomił stronę postępowania o przysługującym jej prawie do zapoznania się z aktami i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań oraz o możliwości przedstawienia stanowiska w sprawie.

W odpowiedzi na powyższe pismo strona postępowania poinformowała, że wadliwe lampki choinkowe zostały wycofane z obrotu i nie są udostępniane do sprzedaży, w związku z czym zwróciła się z prośbą o odstąpienie od nałożenia kary pieniężnej.

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ustalił i stwierdził:

Zgodnie z art. 79 ust. 1 ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku, stroną postępowania jest wyłącznie podmiot gospodarczy, wobec którego postępowanie zostało wszczęte. Podmiotem gospodarczym, według art. 4 pkt 19 ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku jest producent, upoważniony przedstawiciel, importer, dystrybutor albo instalator.

Biorąc pod uwagę oznakowanie lampek choinkowych (wyprodukowano w ChRL dla ZIPP SKUTERY sp. z o.o.) uznano, iż wskazany przedsiębiorca ZIPP SKUTERY sp. z o.o. z siedzibą w Przasnyszu jest producentem wyrobów w rozumieniu przepisu art. 19 ustawy o systemach

oceny zgodności i nadzoru rynku, które wprowadził do obrotu pod własną nazwą i sporządził dla nich deklaracje zgodności.

Zgodnie z art. 19 ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku importera lub dystrybutora traktuje się jak producenta w rozumieniu ustawy, jeżeli wprowadza do obrotu wyrób pod własną nazwą lub znakiem towarowym, o ile taki posiada, lub modyfikuje wyrób znajdujący się w obrocie w taki sposób, że może mieć to wpływ na zgodność z wymaganiami.

Przepis art. 4 pkt 26 ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku stanowi, iż przez wprowadzenie do obrotu należy rozumieć udostępnienie wyrobu na rynku po raz pierwszy. Według art. 4 pkt 23 ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku przez udostępnienie wyrobu na rynku należy rozumieć każde dostarczenie wyrobu w celu jego dystrybucji, konsumpcji lub używania na rynku państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, w ramach działalności gospodarczej, odpłatnie lub nieodpłatnie.

Zgodnie z przepisem art. 5 ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku wyroby wprowadzone do obrotu lub oddawane do użytku muszą spełniać wymagania. Wymagania dla wyrobów podlegających ocenie zgodności określają przepisy wydane na podstawie art. 12 ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku. W przypadku lampek choinkowych zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla sprzętu elektrycznego.

Stwierdzone w toku kontroli oraz w wyniku badań organoleptycznych niezgodności uzasadniały wszczęcie z urzędu przez Prezesa UOKiK postępowania w sprawie:

- wprowadzonych do obrotu wyrobów - lampek choinkowych 100 LED Volteno model no. V00491, kod EAN 5901508192165; lampek choinkowych 100 LED Volteno model no. V00492, kod EAN 5901508192172; lampek choinkowych 100 LED Volteno model no. V00805, kod EAN 5901508164919, niezgodnych z wymaganiami określonymi w § 6 ust. 1 i § 7 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia, z uwagi na zastosowanie w lampkach choinkowych dodatkowego gniazda o niewłaściwej konstrukcji, co skutkuje wystąpieniem bezpośredniego dostępu do części czynnych i stwarza ryzyko porażenia prądem elektrycznym i stwierdzonych niezgodności formalnych, polegających na naruszeniu przez stronę postępowania obowiązków określonych w art. 13 pkt 9 ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku w zakresie dołączenia do sprzętu elektrycznego informacji dotyczących bezpieczeństwa użytkowania, tj. informacji o max. długości systemu, który może być połączony, max. ilości lamp lub max. mocy systemu, który może być połączony oraz ostrzeżeń dotyczących sposobu łączenia kompletów

i zabezpieczenia gniazd o treści: „*Połączenie wzajemne może być wykonane tylko za pomocą dostarczonych złączy*”, „*Wszelkie otwarte końce muszą zostać zamknięte przed użyciem*”;

- nałożenia na stronę postępowania kary pieniężnej za wprowadzenie do obrotu wyrobów - lampek choinkowych 100 LED Volteno model no. V00491, kod EAN 5901508192165; lampek choinkowych 100 LED Volteno model no. V00492, kod EAN 5901508192172; lampek choinkowych 100 LED Volteno model no. V00805, kod EAN 5901508164919, niezgodnych z wymaganiami określonymi w § 6 ust. 1 i § 7 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia;
- nałożenia na stronę postępowania kary pieniężnej za niedopełnienie obowiązku w zakresie dołączenia do sprzętu elektrycznego informacji dotyczących bezpieczeństwa użytkowania, tj. informacji o max. długości systemu, który może być połączony, max. ilości lamp lub max. mocy systemu, który może być połączony oraz ostrzeżeń dotyczących sposobu łączenia kompletów i zabezpieczenia gniazd o treści: „*Połączenie wzajemne może być wykonane tylko za pomocą dostarczonych złączy*”, „*Wszelkie otwarte końce muszą zostać zamknięte przed użyciem*”.

Zgodnie z art. 76 ust. 1 ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku postępowanie w sprawie wprowadzonych do obrotu lub oddanych do użytku wyrobów niezgodnych z wymaganiami wszczyna się z urzędu w przypadku stwierdzenia w toku kontroli, że wyrób nie spełnia wymagań albo nie spełnia wymagań i stwierdzono niezgodności formalne (...).

W świetle art. 4 pkt 12a ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku przez niezgodności formalne należy rozumieć niezgodności polegające na naruszeniu przez podmiot gospodarczy obowiązków, o których mowa w art. 13 pkt 2, 4 i 6-9, art. 16 pkt 2 i 4-6 oraz art. 17 pkt 2 i 3.

Zgodnie z treścią § 6 ust. 1 rozporządzenia sprzęt elektryczny musi być zaprojektowany i wytworzony w sposób zapewniający jego zgodność z zasadami ochrony przed zagrożeniami, o których mowa w § 7, pod warunkiem, że jest on użytkowany zgodnie z przeznaczeniem i utrzymywany we właściwym stanie technicznym. Zgodnie z § 7 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia w celu ochrony przed zagrożeniami stwarzanymi przez sprzęt elektryczny, w procesie jego projektowania i wytwarzania należy przewidzieć i zastosować w nim odpowiednie środki techniczne zapewniające: ochronę ludzi i zwierząt domowych przed niebezpieczeństwem urazu lub innej szkody, mogących powstać w wyniku bezpośredniego lub pośredniego kontaktu z elektrycznością.

Zgodnie z treścią art. 13 pkt 9 ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku producent ma obowiązek dołączyć do wyrobu instrukcje, informacje, w tym dotyczące bezpieczeństwa użytkowania oraz, jeżeli jest to wymagane, kopie deklaracji zgodności i etykiety, sporządzone w języku polskim w sposób jasny, zrozumiały i czytelny.

Przepis § 5 rozporządzenia stanowi, że na sprzęcie elektrycznym zamieszcza się podstawowe informacje, których znajomość i przestrzeganie są warunkiem, aby sprzęt elektryczny był użytkowany bezpiecznie i zgodnie z jego przeznaczeniem. W przypadku braku możliwości zamieszczenia informacji na sprzęcie elektrycznym informacje te podaje się w dołączonym dokumencie.

Zgodnie z art. 88 ust. 1 ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku producent, który wprowadza do obrotu lub oddaje do użytku wyrób niezgodny z wymaganiami, podlega karze pieniężnej w wysokości do 100 000 zł.

Zgodnie z art. 90 ust. 1 pkt 2 ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku, producent wyrobu wprowadzonego do obrotu lub oddanego do użytku, który nie dopełnia obowiązków w zakresie dołączania do wyrobu, sporządzonych w jasnej, zrozumiałej i czytelnej formie, w języku polskim, zgodnie z wymaganiami, informacji dotyczących bezpieczeństwa użytkowania, podlega karze pieniężnej w wysokości do 10 000 zł.

W toku postępowania Prezes UOKiK wyznaczył stronie postępowania termin na przedstawienie dowodów potwierdzających usunięcie niezgodności wyrobów bądź wycofanie wyrobów z obrotu oraz powiadomienie konsumentów o stwierdzonych niezgodnościach poprzez zamieszczenie ogłoszenia w dzienniku (gazecie) o zasięgu ogólnopolskim wskazując jednocześnie, jakie dowody należy przedstawić na okoliczność podjętych przez nią działań.

W toku niniejszego postępowania, na podstawie dowodów zgromadzonych w aktach sprawy, Prezes UOKiK ustalił, że strona postępowania zakupiła lampki choinkowe w 2017 r. od chińskiego przedsiębiorcy, tj. 15 000 sztuk wyrobów model no. V00491, 10 100 sztuk wyrobów model no. V00492 oraz 21 500 sztuk wyrobów model no. V00805, a następnie udostępniła je kontrahentowi AUCHAN POLSKA sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie.

Na dowód podjętych działań naprawczych strona postępowania przedstawiła: oświadczenie kontrahenta o stanie posiadania wyrobów, fakturę korygującą potwierdzającą zwrot 1 egzemplarza lampek choinkowych model V00805, protokół utylizacji zwróconych lampek choinkowych oraz stronę z gazety z zamieszczonym ogłoszeniem.

Zgodnie z art. 4 pkt 27 ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku przez wycofanie z obrotu należy rozumieć działanie, którego celem jest zapobieżenie udostępnieniu wyrobu na rynku w danym łańcuchu dostaw.

Na podstawie art. 84 ust. 1 pkt 2 ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku, organ nadzoru rynku prowadzący postępowanie wydaje decyzję o umorzeniu postępowania, jeżeli wyrób został wycofany z obrotu oraz powiadomiono użytkowników o stwierdzonych niezgodnościach.

Przedstawione przez stronę postępowania dowody są wystarczające do stwierdzenia, iż wyroby - lampki choinkowe 100 LED Volteno model no. V00491, kod EAN 5901508192165; lampki choinkowe 100 LED Volteno model no. V00492, kod EAN 5901508192172; lampki choinkowe 100 LED Volteno model no. V00805, kod EAN 5901508164919 zostały wycofane z obrotu i nie będą udostępniane, a użytkownicy zostali powiadomieni o stwierdzonych niezgodnościach wyrobów.

Zgodnie z art. 97 ust. 4 pkt 3 ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku, organ nadzoru rynku, w drodze decyzji, odstępuje od nałożenia kary pieniężnej i poprzestaje na pouczeniu, jeżeli strona przedstawiła w wyznaczonym terminie dowody potwierdzające wykonanie postanowienia, o którym mowa w art. 82 ust. 1 ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku.

Postanowienie z 25 stycznia 2019 r. o którym mowa w art. 82 ust. 1 ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku zostało doręczone stronie postępowania 1 lutego 2019 r., zatem 30 dniowy termin na jego wykonanie powinien upłynąć z dniem 3 marca 2019 r. Niemniej jednak, ponieważ 3 marca 2019 r. wypadł w niedzielę, tj. w dzień wolny od pracy, zgodnie z art. 57 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z późn. zm.), wyznaczony w postępowaniu termin upływał następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą, a więc w poniedziałek 4 marca 2019 r. Ostatnie dowody na okoliczność wykonania przedmiotowego postanowienia strona postępowania doręczyła za pośrednictwem kuriera w ostatnim dniu wyznaczonego terminu, tj. 4 marca 2019 r.

Mając na uwadze, że strona postępowania przedstawiła w wyznaczonym terminie dowody potwierdzające wykonanie postanowienia z dnia 25 stycznia 2019 r., Prezes UOKiK odstępuje od nałożenia na stronę postępowania kary pieniężnej za wprowadzenie do obrotu wyrobów niezgodnych z wymaganiami oraz kary pieniężnej za niedopełnienie obowiązku w zakresie dołączania do lampek choinkowych informacji dotyczących bezpieczeństwa użytkownika.

Jednocześnie, odstępując od nałożenia kar pieniężnych, Prezes UOKiK poucza ZIPP SKUTERY sp. z o.o. z siedzibą w Przasnyszu, że producent jest zobowiązany do przestrzegania obowiązków określonych w art. 13 ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku. W przypadku ich naruszenia, organ nadzoru rynku może, w drodze decyzji administracyjnej,

zastosować wobec takiego przedsiębiorcy środki przewidziane w ustawie o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku, w tym nałożyć administracyjne kary pieniężne określone w rozdziale 8 ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku.

W tym stanie rzeczy orzeczono, jak w sentencji.

Pouczenie

1. Na podstawie art. 127 § 3 oraz art. 129 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.), dalej: „kpa”, w związku z art. 63 ust. 2 ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku, strona postępowania może w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, zwrócić się do Prezesa UOKiK z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.
2. Na podstawie art. 52 § 3, art. 53 § 1 i art. 54 § 1 w związku z art. 3 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm.), strona postępowania może wnieść skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, za pośrednictwem Prezesa UOKiK, w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji, bez skorzystania z prawa do zwrócenia się z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.

W przypadku skorzystania z ww. uprawnienia, zgodnie z art. 233 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi w związku z § 2 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2003 r. poz. 2193, z późn. zm.), strona postępowania zobowiązana jest uiścić wpis stały, który wynosi 200 zł.

Zgodnie z § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi, wpis uiszcza się gotówką do kasy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie lub na rachunek bankowy tego Sądu, wskazując tytuł wpłaty oraz rodzaj pisma, od którego wpis jest uiszczany.

3. Na podstawie art. 243 § 1 w związku z art. 244 § 1, art. 245 § 1 i art. 246 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi stronie postępowania składającej skargę na decyzję Prezesa UOKiK do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie przysługuje możliwość ubiegania się o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym lub częściowym, na jej wniosek złożony przed wszczęciem postępowania sądowoadministracyjnego lub w jego toku, polegającego na

zwolnieniu od kosztów sądowych oraz ustanowieniu adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego. Wniosek ten wolny jest od opłat sądowych. Wymogi formalne wniosku określone zostały w art. 252 § 1 i § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

4. Na podstawie art. 127a § 1 i § 2 kpa, w trakcie biegu terminu do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy strona postępowania może zrzec się prawa do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy wobec Prezesa UOKiK, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia Prezesowi UOKiK oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Z up. Prezesa
Urzędu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów
Zastępca Dyrektora
Departamentu Nadzoru Rynku
Jadwiga Gunerka