



**PREZES
URZĘDU OCHRONY
KONKURENCJI I KONSUMENTÓW**

DNR – 700 – 85/06(22)MG

Warszawa, dnia 25. 07. 2007 r.

DECYZJA 45/2007

Na podstawie art. 24 ust. 14 pkt 2 w związku z art. 13 ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. Nr 229, poz. 2275) oraz art. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 2007 r. o zmianie ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. Nr 35, poz. 215) po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego wszczętego z urzędu w sprawie ogólnego bezpieczeństwa krzeselka kombi BARON, wprowadzonego na rynek przez przedsiębiorcę Arkadiusza Stanisława Paszylka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „BOCIAN” Produkcja Dziecięcej Galanterii Drewnianej w Kościerzynie Wybudowanie, umarza się postępowanie administracyjne.

Uzasadnienie

Pismem z dnia 31 października 2006 r. Główny Inspektorat Inspekcji Handlowej (GIIH) przekazał do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) protokół wraz z aktami kontroli dotyczącej krzeselka kombi BARON, wprowadzonego na rynek przez przedsiębiorcę Arkadiusza Stanisława Paszylka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „BOCIAN” Produkcja Dziecięcej Galanterii Drewnianej w Kościerzynie Wybudowanie.

W trakcie kontroli w Przedsiębiorstwie Handlowo – Usługowym „SKRZAT” Roman Nestorowicz, przy ul. Ozimskiej 16 w Opolu, inspektorzy reprezentujący Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej dokonali oględzin i poddali badaniom organoleptycznym trzy sztuki krzeselek kombi BARON.

Krzeselko jest wykonane z drewna i składa się z dwóch części – stolika i siedziska, które po nałożeniu na ustawiony odpowiednio stół tworzy wysokie krzeselko. Siedzisko wykonane jest z drewna i pokryte miękką gąbką, która jest obszyta kolorową ceratą. Krzeselko posiada możliwość regulacji położenia oparcia poprzez dwie śruby z jednej strony

przymocowane do poprzecznej listwy znajdującej się z tyłu oparcia, a z drugiej strony zakończone gałkami wykonanymi z drewna. Śruba ta przełożona jest również przez otwór znajdujący się na bocznych listwach podłokietników. Siedzisko przymocowane jest od spodu tylko do jednej poprzecznej listwy za pomocą jednej śruby, co nie zabezpiecza w sposób dostateczny przed możliwością podniesienia się górnej części siedziska. Krzeselko wyposażono w barierkę poziomą na przodzie na wysokości podłokietników oraz pionową, wykonaną z paska plecionego na środku przedniej krawędzi siedziska – między siedziskiem, a barierką uniemożliwiająca dziecku zsuniecie się z krzeselka. Bezpośrednio na produkcie przyklejona jest etykieta zawierająca graficzny znak z logo producenta oraz nazwą „BOCIAN”. Na opakowaniu znajduje się etykieta, na której umieszczono nazwę produktu, normę PN – 91/F – 06008, grupę wiekową A – B, datę produkcji: „8. 07. 2006 r.”, nazwę i adres producenta oraz znak: NOB – 914/326/1847/98. Krzeselko kombi BARON sprzedawane jest w stanie zdemontowanym wraz z kompletem śrub montażowych oraz kluczem typu „Imbus”. Do krzeselka dołączona jest graficzna instrukcja montażu oraz instrukcja użytkowania. Przeprowadzone badania organoleptyczne wykazały, że krawędzie otworu przez który przełożona jest śruba z drewnianą gałką do przesuwania pozycji oparcia nie była dostatecznie oszlifowana. Z tyłu krzeselka na listwie podtrzymującej oparcie siedziska znajduje się niezaślepiiony otwór, w którym widoczny jest koniec śruby przytwierdzającej oparcie do listwy. Dodatkowo w jednym z badanych krzeselek przy naciśnięciu w dół górnej części oparcia, oparcie to, a wraz z nim siedzisko przesuwa się ku górze aż do momentu, gdy oparcie znajdzie się w pozycji poziomej. Przyczyną tego może być brak możliwości dokręcenia do oporu śrub zakończonych drewnianymi gałkami.

Mając powyższe na uwadze, Prezes UOKiK uznał, iż istnieje znaczne prawdopodobieństwo, że krzeselko kombi BARON nie spełnia ogólnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa, gdyż stwarza zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa konsumentów i uznał za zasadne wszczęcie w tej sprawie postępowania administracyjnego na podstawie ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. Nr 229, poz. 2275), zwanej dalej „ustawą o ogólnym bezpieczeństwie produktów”. Art. 2 ust. ustawy z dnia 12 stycznia 2007 r. o zmianie ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. Nr 35, poz. 215) stanowi, że do postępowań administracyjnych w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktu wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie tej ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe, tj. ustawę o ogólnym bezpieczeństwie produktów w brzmieniu przed wejściem w życie zmian. Zgodnie z art. 61 § 4 Kodeksu postępowania

administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) pismem z dnia 13 grudnia 2006 r. Prezes UOKiK powiadomił przedsiębiorcę Arkadiusza Stanisława Paszyłka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „BOCIAN” Produkcja Dziecięcej Galanterii Drewnianej (stronę postępowania) o wszczęciu postępowania. Jednocześnie w drodze postanowienia z dnia 14 grudnia 2006 r. wydanego na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów, Prezes UOKiK wyznaczył stronie postępowania termin 21 dni od dnia otrzymania postanowienia na wyeliminowanie zagrożeń stwarzanych przez krzeselko kombi BARON.

W odpowiedzi, w piśmie z dnia 15 stycznia 2007 r. strona postępowania poinformowała, że wyeliminowała zagrożenia stwarzanych przez krzeselka będące przedmiotem postępowania poprzez wprowadzenie zmian w ich konstrukcji tj. skrócenie długości śruby znajdującej się na tylnej listwie, zastosowanie bezpiecznego rozwiązania podtrzymującego oparcie siedziska oraz wprowadzenie dodatkowej kontroli sprawdzającej odpowiednie oszlifowanie produktów.

Z uwagi na brak informacji o działaniach podjętych wobec produktów, które zostały już wprowadzone na rynek, Prezes UOKiK w piśmie z dnia 2 lutego 2007 r. zwrócił się do strony postępowania o przekazanie dowodów świadczących o wyeliminowaniu zagrożeń stwarzanych przez krzeselka kombi BARON, które zostały już wprowadzone na rynek.

W piśmie z dnia 14 marca 2007 r. przedsiębiorca Arkadiusz Stanisław Paszyłek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „BOCIAN” Produkcja Dziecięcej Galanterii Drewnianej poinformował, iż powiadomił dystrybutorów o nie spełnianiu ogólnych wymagań bezpieczeństwa przez krzeselka kombi BARON i o konieczności ich zwrotu do producenta, przekazując jednocześnie kopię tej informacji, trzy oświadczenia dystrybutorów oraz potwierdzenie nadania pism do pozostałych dystrybutorów.

Prezes UOKiK, pismem z dnia 3 kwietnia 2007 r. poinformował stronę postępowania o konieczności zamieszczenia ostrzeżenia dla konsumentów o zagrożeniach jakie mogą stwarzać produkty będące przedmiotem postępowania. Jednocześnie w dniu 10 kwietnia 2007 r. Prezes UOKiK na podstawie art. 22 ust 2 ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów zwrócił się do GIIH o przeprowadzenie kontroli w siedzibie przedsiębiorcy Arkadiusza Stanisława Paszyłka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwa „BOCIAN” oraz u wybranych dystrybutorów w celu ustalenia, czy strona postępowania wyeliminowała zagrożenie stwarzane przez krzeselko kombi BARON.

W piśmie z dnia 20 kwietnia 2007 r. strona postępowania przekazała do akceptacji Prezesowi UOKiK wzór ostrzeżenia dla konsumentów, które za pośrednictwem dystrybutorów miały być umieszczone w sklepach oferujących krzeselka kombi BARON.

Prezes UOKiK w piśmie z dnia 14 maja 2007 r. zwrócił się do strony postępowania o uzupełnienie treści ogłoszenia o bardziej szczegółowy opis zagrożenia powodowanego przez produkt oraz przekazanie dowodów potwierdzających zamieszczenie uzupełnionego ogłoszenia w sklepach.

W pismach z dnia 31 maja i 13 czerwca 2007 r. GIIH przekazał informacje o wynikach kontroli u przedsiębiorcy Arkadiusza Stanisława Paszyłka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „BOCIAN” Produkcja Dziecięcej Galanterii Drewnianej oraz u wybranego dystrybutora „Raj Dziecka” Lahmaza Said, 82 - 200 Malbork, ul. Westerplatte 36, które potwierdziły, że poprawiony model krzeselka kombi BARON pod względem konstrukcyjnym i funkcjonalnym spełnia ogólne wymagania dotyczące bezpieczeństwa. Zastosowane rozwiązanie konstrukcyjne regulacji oparcia zapewnia bezpieczne korzystanie z krzeselka bez ryzyka niekontrolowanej zmiany położenia oparcia. W wykonaniu krzeselka nie stwierdzono żadnych widocznych wad technicznych ani uszkodzeń mechanicznych. Do każdego produktu dołączona jest instrukcja dotycząca poprawnego i bezpiecznego montażu oraz użytkowania i konserwacji. Ponadto ustalono, że w okresie od 1 września do 30 października 2006 r. przedsiębiorca Arkadiusz Stanisław Paszyłek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „BOCIAN” Produkcja Dziecięcej Galanterii Drewnianej sprzedał dystrybutorom 638 sztuk krzeselek. Dystrybutorzy zaś zostali poinformowani o wadach konstrukcyjnych produktu będącego przedmiotem postępowania i możliwości zwrócenia go do producenta.

Pismem z dnia 29 czerwca 2007 r. strona postępowania przekazała oświadczenia dziesięciu dystrybutorów, informujących o zamieszczeniu ostrzeżenia dla konsumentów.

Prezes UOKiK, w piśmie z dnia 11 lipca 2007 r., poinformował stronę postępowania o przysługującym jej prawie do zapoznania się z aktami i prawie do wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów. Strona nie skorzystała z przysługujących jej praw.

Prezes UOKiK ustalił i stwierdził, co następuje:

Krzeselko kombi BARON zostało wprowadzone na rynek przez przedsiębiorcę Arkadiusza Stanisława Paszyłka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „BOCIAN” Produkcja Dziecięcej Galanterii Drewnianej w Kościerzynie Wybudowaniu, który jest producentem w rozumieniu art. 3 pkt 2 lit. a) ustawy o ogólnym bezpieczeństwie

produktów i ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo produktów wprowadzonych na rynek na zasadach określonych w tej ustawie.

Ocena organoleptyczna krzeselka kombi BARON przeprowadzona przez inspektorów reprezentujących Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej wykazała, że krawędzie otworu, przez który przełożona jest śruba z drewnianą gałką do przesuwania pozycji oparcia, nie była dostatecznie oszlifowana. Z tyłu krzeselka na listwie podtrzymującej oparcie siedziska znajduje się niezaślepiony otwór, w którym widoczny jest koniec śruby przytwierdzającej oparcie do listwy. Dodatkowo w jednym z badanych krzesłek przy naciśnięciu w dół górnej części oparcia, oparcie to, a wraz z nim siedzisko przesuwa się ku górze aż do momentu, gdy oparcie znajdzie się w pozycji poziomej. Przyczyną tego może być brak możliwości dokręcenia do oporu śrub zakończonych drewnianymi gałkami. Takie rozwiązanie konstrukcyjne mogło powodować uszkodzenie kręgosłupa dziecka, które siedząc w krzeselku zaczęłoby się odpychać od oparcia.

Prezes UOKiK, mając na uwadze powyższe uznał, że krzeselko będące przedmiotem postępowania nie spełnia ogólnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i nałożył na stronę postępowania obowiązek wyeliminowania zagrożeń stwarzanych przez ten produkt.

Zgodnie z art. 10 ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów, producent zobowiązany jest wprowadzać na rynek wyłącznie produkty bezpieczne. Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów, produktem bezpiecznym jest produkt, który w zwykłych lub innych, dających się w sposób uzasadniony przewidzieć warunkach jego używania, z uwzględnieniem czasu korzystania z produktu, a także, w zależności od rodzaju produktu, sposobu uruchomienia oraz wymogów instalacji i konserwacji, nie stwarza żadnego zagrożenia dla konsumentów lub stwarza znikome zagrożenie, dające się pogodzić z jego zwykłym używaniem i uwzględniające wysoki poziom wymagań dotyczących ochrony zdrowia i życia ludzkiego. Art. 4 ust. 2 pkt 4 ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów stanowi natomiast, że przy ocenie bezpieczeństwa produktu uwzględnia się kategorie konsumentów narażonych na niebezpieczeństwo w związku z używaniem produktu, w szczególności dzieci i osoby starsze. Dzieci są więc konsumentami podlegającymi szczególnej ochronie, a produkty przeznaczone dla nich powinny spełniać wszystkie wymagania dotyczące bezpieczeństwa określone w art. 4 ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów. Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów, produkt, który nie spełnia wymagań określonych w art. 4, nie jest produktem bezpiecznym.

Zgodnie z art. 24 ust. 14 pkt 2 ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów, Prezes UOKiK wydaje decyzję o umorzeniu postępowania, jeśli:

- producent lub dystrybutor usunął przyczyny zagrożeń,
- w sposób niebudzący wątpliwości ustalono, że na rynku nie znajdują się produkty będące przedmiotem postępowania,
- w sposób niebudzący wątpliwości ustalono, że na rynek nie będą wprowadzane produkty będące przedmiotem postępowania.

Prezes UOKiK uznał, że działania podjęte przez stronę postępowania są wystarczające do uznania, iż zagrożenie spowodowane przez produkt będący przedmiotem postępowania zostało wyeliminowane. W toku postępowania przedsiębiorca Arkadiusz Stanisław Paszyłk prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „BOCIAN” Produkcja Dziecięcej Galanterii Drewnianej poprawił konstrukcję krzeselka kombi BARON, zamieścił ostrzeżenia dla konsumentów, poinformował dystrybutorów o występujących wadach w produkcji i jednocześnie wycofał z rynku krzeselka będące przedmiotem postępowania, przekazując na to dowody w postaci oświadczeń dystrybutorów. Ponadto wyniki kontroli u przedsiębiorcy oraz wybranego dystrybutora, przeprowadzone przez Inspekcję Handlową potwierdziły, że strona postępowania podjęła deklarowane działania i wyeliminowała zagrożenie stwarzane przez krzeselko kombi BARON.

W związku z powyższym, Prezes UOKiK orzekł jak w sentencji.

Pouczenie:

Na podstawie art. 127 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego od niniejszej decyzji stronie nie służy odwołanie, jednakże strona niezadowolona z niniejszej decyzji może, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia, zwrócić się do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.

z up. Prezesa Urzędu
Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Dyrektor
Departamentu Nadzoru Rynku

Urszula Szalkowska

Otrzymuje:

Arkadiusz Stanisław Paszyłk
„BOCIAN” Produkcja Dziecięcej Galanterii Drewnianej
ul. Kościarska 17
83 -400 Kościerzyna Wybudowanie