



**PREZES
URZĘDU OCHRONY
KONKURENCJI I KONSUMENTÓW**

DNR-70 - 39/ /08/KZ

Warszawa, dnia 2008 r.

Decyzja nr 40/2008

Na podstawie art. 24 ust. 14 pkt 2 w związku z art. 13 ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. Nr 229, poz. 2275 oraz z 2007 r. Nr 35, poz. 215), po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego wszczętego z urzędu w sprawie ogólnego bezpieczeństwa kojca dziecięcego „Benex”, wprowadzonego na rynek przez przedsiębiorcę Jarosława Bębenka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą P.H.U. „Benex” w Żarkach Wielkich, umarza się postępowanie administracyjne.

Uzasadnienie

Pismem z dnia 4 stycznia 2008 r. Główny Inspektorat Inspekcji Handlowej (GIIH) przekazał Urzędowi Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) protokół wraz z aktami kontroli dotyczącymi kojca dziecięcego „Benex”, wprowadzonego na rynek przez przedsiębiorcę Jarosława Bębenka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą P.H.U. „Benex” w Żarkach Wielkich.

Kojec dziecięcy „Benex” przeznaczony dla dzieci o masie ciała do 15 kg, wykonany był z drewnianych podzespołów. W skład kojca wchodziły 4 boki oraz dno. Kojec posiadał możliwość regulowania dna na drewnianych podporach przykręcanych do boków. Odległość między położeniem dna w najniższym położeniu, a górną krawędzią boku wynosiła 610 mm, natomiast odległość między szczelinami wynosiła 60 mm. Kojec wyposażony był w 4 kółka obrotowe, z których dwa posiadały blokady. Do kojca załączona była instrukcja użytkowania i montażu. Kojec oferowany był do sprzedaży w stanie zdemontowanym i opakowany w karton.

W trakcie kontroli w sklepie P.P.H.U. „SEKRET” Stanisława Komarczuk w Gubinie, inspektorzy reprezentujący Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w

Gorzowie Wielkopolskim, Delegatura w Zielonej Górze pobrali kojec dziecięcy „Benex” do badań organoleptycznych. W wyniku przeprowadzonych badań organoleptycznych stwierdzono, że w kojcu dziecięcym „Benex” zastosowano do montażu wkręty samogwintujące.

Zgodnie z pkt. 5.8. normy PN-EN 12227-1:2002 *Kojce mieszkaniowe. Część 1: Wymagania bezpieczeństwa*, śruby samogwintujące nie mogą być stosowane do montażu jakichkolwiek części kojca. Zastosowanie śrub samogwintujących może spowodować, iż podczas użytkowania konstrukcja kojca może stracić swoją stabilność, co w konsekwencji może skutkować zagrożeniem dla przebywającego w nim dziecka.

Prezes UOKiK, mając na uwadze wyniki badań organoleptycznych, podzielił opinię inspektorów reprezentujących Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w Gorzowie Wielkopolskim, Delegatura w Zielonej Górze i uznał, że kojce dziecięce „Benex” mogą stwarzać zagrożenie dla użytkowników.

W związku z tym, Prezes UOKiK uznał za zasadne wszczęcie w tej sprawie postępowania administracyjnego na podstawie ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. Nr 229, poz. 2275 oraz z 2007 r. Nr 35, poz. 215). Zgodnie z art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) pismem z dnia 13 lutego 2008 r. Prezes UOKiK powiadomił przedsiębiorcę Jarosława Bębenka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą P.H.U. „BENEX” w Żarkach Wielkich (stronę postępowania) o wszczęciu postępowania administracyjnego. Jednocześnie, postanowieniem wydanym w dniu 13 lutego 2008 r. na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów, Prezes UOKiK wyznaczył stronie postępowania termin 21 dni od dnia otrzymania postanowienia na wyeliminowanie zagrożeń stwarzanych przez kojec dziecięcy „Benex”. Prezes UOKiK poinformował stronę postępowania, że w celu wyeliminowania zagrożeń stwarzanych przez kojec dziecięcy „Benex”, niezbędne jest podjęcie działań zarówno w stosunku do produktów, które nie zostały jeszcze wprowadzone na rynek, jak i do produktów wprowadzonych już na rynek.

W odpowiedzi, w piśmie z dnia 9 marca 2008 r. strona poinformowała, iż na początku 2006 r. stosowane do montażu boków kojca wkręty samogwintujące typu konfirmat zostały zastąpione wkrętami M6 x 60 z prowadzeniem i nakrętką wałeczkową M6 x fi 10x13 i to połączenie wielokrotnego użytku jest wykorzystywane obecnie w procesie montażu. Jednocześnie przedsiębiorca poinformował, że na dzień 9 marca 2008 r. w obrocie krajowym, u dystrybutorów znajduje się 11 szt. kojców dziecięcych „Benex” i wszystkie są zaopatrzone w połączenia śrubowe wielokrotnego użytku. Na dowód powyższego przedsiębiorca

przedstawił oświadczenia 2 dystrybutorów w ofercie których znajdują się kojce dziecięce „Benex”. Jednocześnie zobowiązał się, po zwolnieniu próbki rozjemczej kojca dziecięcego „Benex” zabezpieczonego w czasie kontroli w sklepie P.P.H.U. „SEKRET” Stanisława Komarczuk w Gubinie, do natychmiastowego zastąpienia wkrętów samogwintujących typu konfirmat prawidłowymi wkrętami do montażu.

W piśmie z dnia 20 marca 2008 r., Prezes UOKiK zwrócił się do Inspekcji Handlowej z prośbą o przeprowadzenie kontroli u przedsiębiorcy celem zweryfikowania oświadczenia o zastąpieniu wkrętów samogwintujących właściwymi śrubami połączeniowymi.

Pismem z dnia 6 maja 2008 r. Inspekcja Handlowa poinformowała, że w toku kontroli inspektorzy stwierdzili, iż w ofercie handlowej u przedsiębiorcy znajdowały się 2 szt. kojców dziecięcych „Benex”. Przeprowadzona przez inspektorów ocena organoleptyczna powyższych kojców wykazała, iż spełniają one wymagania bezpieczeństwa, a zastosowane w kojcach wkręty do montażu są prawidłowe. Ponadto inspektorzy dokonali rozeznania w 3 placówkach, do których przedsiębiorca sprzedawał produkty i w jednym ze sklepów stwierdzili, iż występują one w ofercie handlowej i posiadają właściwe śruby.

W piśmie z dnia 16 maja 2008 r. Prezes UOKiK poinformował stronę postępowania o przysługującym jej prawie do zapoznania się z aktami i prawie do wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów. Strona nie skorzystała z przysługujących jej praw.

Ustalenia i stwierdzenia Prezesa UOKiK.

Kojec dziecięcy „Benex” został wprowadzony na rynek przez przedsiębiorcę Jarosława Bębenka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą P.H.U. „Benex” w Żarkach Wielkich. Przedsiębiorca ten jest producentem w rozumieniu art. 3 pkt 2 lit a) ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów i ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo produktów wprowadzonych na rynek na zasadach określonych w tej ustawie. W instrukcji użytkownika dołączonej do kojca dziecięcego „Benex” umieszczona została informacja o nazwie i adresie producenta tj. P.H.U. „BENEX” Jarosław Bębenek Żarki Wielkie, ul. Kościelna 32, 68-210 Nowe Czaple.

Przeprowadzone przez inspektorów reprezentujących Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w Gorzowie Wielkopolskim, Delegatura w Zielonej Górze badania organoleptyczne wykazały, że do montażu kojca zastosowano wkręty samogwintujące typu konfirmant, co mogło spowodować, iż podczas użytkowania

konstrukcja kojca mogła stracić swoją stabilność, co w konsekwencji mogło skutkować zagrożeniem dla przebywającego w nim dziecka.

Zgodnie z art. 10 ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów, producent zobowiązany jest wprowadzać na rynek wyłącznie produkty bezpieczne. Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów, produktem bezpiecznym jest produkt, który w zwykłych lub innych, dających się w sposób uzasadniony przewidzieć warunkach jego używania, z uwzględnieniem czasu korzystania z produktu, a także, w zależności od rodzaju produktu, sposobu uruchomienia oraz wymogów instalacji i konserwacji, nie stwarza żadnego zagrożenia dla konsumentów lub stwarza znikome zagrożenie, dające się pogodzić z jego zwykłym używaniem i uwzględniające wysoki poziom wymagań dotyczących ochrony zdrowia i życia ludzkiego. Oceniając bezpieczeństwo produktu, zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 3 ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów, uwzględnia się również wygląd produktu, jego oznakowanie, ostrzeżenia i instrukcje dotyczące jego użytkowania oraz wszelkie inne udostępniane konsumentowi wskazówki lub informacje dotyczące produktu. Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów, produkt, który nie spełnia wymagań określonych w art. 4, nie jest produktem bezpiecznym.

Opierając się na zgromadzonym materiale dowodowym, w szczególności wynikach badań organoleptycznych przeprowadzonych przez inspektorów reprezentujących Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w Gorzowie Wielkopolskim, Delegatura w Zielonej Górze, Prezes UOKiK uznał, że istnieje znaczne prawdopodobieństwo, że kojec dziecięcy „Benex” nie spełnia ogólnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa.

Mając na uwadze powyższe, Prezes UOKiK nakazał stronie postępowania wyeliminowanie zagrożeń stwarzanych przez ten produkt, wskazując rodzaj działań oraz termin na ich podjęcie.

Zgodnie z art. 24 ust. 14 pkt 2) ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów, Prezes UOKiK wydaje decyzję o umorzeniu postępowania, jeśli producent lub dystrybutor usunął przyczyny zagrożeń.

W związku z powyższym, biorąc pod uwagę oświadczenie przedsiębiorcy, iż od 2006 r. stosowane do montażu boków kojca wkręty samogwintujące zastąpiono właściwymi śrubami, co zostało potwierdzone w wyniku kontroli przeprowadzonej przez Inspekcję Handlową w siedzibie przedsiębiorcy Jarosława Bębenka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą P.H.U. „BENEX” w Żarkach Wielkich, a także opierając się na zgromadzonym w toku postępowania materiale dowodowym i deklaracji przedsiębiorcy, że dokona zmian również w kojcu dziecięcym „Benex”, który został zabezpieczony w czasie

kontroli w sklepie P.P.H.U. „SEKRET” Stanisława Komarczuk w Gubinie, przy ul. Wyspiańskiego 2 F, Prezes UOKiK uznał, że strona postępowania wyeliminowała zagrożenie stwarzane przez kojec dziecięcy „Benex”.

Biorąc pod uwagę powyższe, Prezes UOKiK postanowił jak w sentencji.

Pouczenie:

Na podstawie art. 127 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego od niniejszej decyzji stronie nie służy odwołanie, jednakże strona niezadowolona z niniejszej decyzji może, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia, zwrócić się do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.

z up. Prezesa Urzędu
Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Zastępca Dyrektora Departamentu Nadzoru Rynku

Dariusz Łomowski

Otrzymuje:

Jarosław Bębenek
P.H.U. „Benex”
ul. Kościelna 32
Żarki Wielkie
68-210 Nowe Czaple