



**PREZES
URZĘDU OCHRONY
KONKURENCJI I KONSUMENTÓW**

DNR-70-21/13/08/AKW

Warszawa, dnia 29 maja 2008 r.

DECYZJA Nr 32/2008

Na podstawie art. 24 ust. 14 pkt 2 w związku z art. 13 ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. Nr 229, poz. 2275 oraz z 2007 r. Nr 35, poz. 215), po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego wszczętego z urzędu w sprawie ogólnego bezpieczeństwa wózka dziecięcego o zmiennej funkcji SAWEX „Krzyś”, wprowadzonego na rynek przez przedsiębiorców Krzysztofa Sawickiego i Tadeusza Sawickiego prowadzących działalność gospodarczą pod nazwą Ślusarstwo Produkcyjne spółka cywilna w Krzepicach, umarza się postępowanie administracyjne.

Uzasadnienie

Pismem z dnia 13 grudnia 2007 r. Główny Inspektorat Inspekcji Handlowej (GIIH) przekazał Urzędowi Ochrony Konkurencji i Konsumentów protokół wraz z aktami kontroli dotyczącej wózka dziecięcego o zmiennej funkcji SAWEX „Krzyś”, wprowadzonego na rynek przez przedsiębiorców Krzysztofa Sawickiego i Tadeusza Sawickiego prowadzących działalność gospodarczą pod nazwą Ślusarstwo Produkcyjne spółka cywilna w Krzepicach.

W trakcie kontroli przeprowadzonej w Przedsiębiorstwie Handlowym „MAAN” Mariusz Opałko, Andrzej Miształ spółka jawna, z siedzibą w Bielsku-Białej, w ofercie stwierdzono m.in. wózek dziecięcy o zmiennej funkcji SAWEX „Krzyś” – 1 szt., który został zakupiony za fakturą 63/07/12 w dniu 17 maja 2007 r., od przedsiębiorców Tadeusza Szeligi i Izabeli Żebrowskiej, prowadzących działalność pod firmą ATI spółka cywilna w Bielsku –

Białej. Przedsiębiorcy ci zakupili wózek o zmiennej funkcji SAWEX „Krzyś” od strony postępowania za fakturą nr 37/08/IZ w dniu 8 lutego 2007 r.

Jest to wózek o zmiennej funkcji, pojedynczy, wielopołożeniowy, wykonany z rurek stalowych i utwardzonego tworzywa sztucznego. Posiada on prowadnicę z wielostopniową regulacją wysokości przystosowaną do zmiany położenia. Do konstrukcji wózka zamontowano cztery pojedyncze, amortyzowane koła. Wózek wyposażony jest w hamulec postojowy, zębatkowy, uruchamiany przez naciśnięcie zapadki nogą w dół. Hamulec zamontowany jest na jednej osi kół. Po przełożeniu prowadnicy wózka hamulec znajduje się po przeciwnej stronie w stosunku do jej położenia oraz osoby prowadzącej wózek, która nie ma do niego dostępu. Aby uruchomić hamulec konieczne jest puszczenie prowadnicy i obejście wózka.

Wózek wyposażono także w mechanizm do składania uruchamiany przez równoczesne pociągnięcie dźwigni zamontowanych po obu bokach, powyżej podłokietników. Konstrukcja wózka została wykończona siedziskiem spacerowym, wykończonym półokrągłym podnóżkiem z tworzywa sztucznego z dostawką stosowaną do głębokiej wersji wózka, budką z wentylatorkiem oraz fartuchem ochronnym. Części te wykonane zostały z dwukolorowej, pikowanej tkaniny, na której umieszczono znaki firmowe producenta. Wózek posiada trzy poziomy regulacji wysokości oparcia. Siedzisko wyposażone jest w pasek krokowy o szerokości 30mm z nakładką chroniącą przed uwieraniem oraz w pasek biodrowy i paski naramienne o szerokości 25mm. Paski posiadają regulację długości. Wózek wyposażony jest w nosidełko o długości 680mm i wysokości 150mm mocowane do wózka za pomocą klamer oraz pokrowiec montowany na zatrzaski. Pod siedziskiem znajduje się umocowany na napach, usztywniany, tekstylny kosz zakupowy.

Wózek nie posiadał żadnych oznaczeń wymaganych normą PN-EN 1888:2004, oprócz znaków producenta, a dołączona instrukcja obsługi była niepełna. Na wózku nie podano ostrzeżenia o treści „Pozostawienie dziecka bez opieki może grozić niebezpieczeństwem”, natomiast w instrukcji nie podano następujących ostrzeżeń: „Przed użyciem wózka upewnić się, że mechanizmy składania zostały zablokowane”, „Każde obciążenie zawieszane na prowadnicy wózka narusza jego stateczność”, „Zawsze używać pasa krokowego w połączeniu z paskiem biodrowym”. W instrukcji brakowało także informacji: „Przed użytkowaniem przeczytać niniejszą instrukcję i zachować ją na później. Bezpieczeństwo dziecka może być zagrożone, jeśli zalecenie niniejszej instrukcji nie będą stosowane” oraz komunikatu „Wszelkie dodatkowe wyposażenie nie wymienione przez producenta nie powinno być stosowane.

Ponadto brak było instrukcji montażu bramki zabezpieczającej i pokrowca, informacji o masie ciała dziecka, dla którego wózek jest przeznaczony oraz informacji o dopuszczalnym obciążeniu wózka wyposażonego w akcesoria do przewozu ładunków.

Badania organoleptyczne przeprowadzone przez inspektorów reprezentujących Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej – Delegatura w Bielsku-Białej wykazały, iż konstrukcja wózka stwarza ryzyko przypadkowego, niekontrolowanego przemieszczenia się wózka w przypadku zmiany położenia prowadnicy na tę stronę, po której nie ma hamulca.

Na podstawie materiału zgromadzonego w sprawie przez Inspekcję Handlową, Prezes UOKiK uznał, że produkt może stwarzać zagrożenie dla zdrowia i życia użytkowników i uznał za zasadne wszczęcie postępowania administracyjnego.

Pismem z dnia 24 stycznia 2008 r. Prezes UOKiK, zgodnie z art. 61 § 4 kpa, zawiadomił przedsiębiorców Krzysztofa Sawickiego i Tadeusza Sawickiego prowadzących działalność gospodarczą pod nazwą Ślusarstwo Produkcyjne spółka cywilna w Krzepicach, o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ogólnego bezpieczeństwa wózka dziecięcego o zmiennej funkcji SAWEX „Krzyś”. Jednocześnie postanowieniem z dnia 24 stycznia 2008 r., wydanym na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów, Prezes UOKiK wyznaczył stronie postępowania termin 21 dni od daty otrzymania pisma na wyeliminowanie zagrożeń stwarzanych przez produkt oraz przekazanie dowodów potwierdzających podjęcie stosownych działań. Prezes UOKiK uznał, że przedsiębiorcy Krzysztof Sawicki i Tadeusz Sawicki prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Ślusarstwo Produkcyjne spółka cywilna w Krzepicach, powinni zaprzestać przekazywania, prezentowania i oferowania konsumentom wózków dziecięcych o zmiennej funkcji SAWEX „Krzyś”, które jeszcze nie zostały wprowadzone na rynek, do czasu zamontowania hamulca na drugiej osi kół, natomiast wózki, które zostały już wprowadzone na rynek, w opinii Prezesa UOKiK, należało natychmiast wycofać z rynku.

Strona postępowania pismem z dnia 18 lutego 2008 r. poinformowała Prezesa UOKiK, że wózek będący przedmiotem postępowania został wyprodukowany w 2004 r. zgodnie z obowiązującą wówczas normą PN-91 N-98100. Przedsiębiorcy oświadczyli też, że po wejściu w życie nowej normy PN-EN 1888:2004 wózek dziecięcy o zmiennej funkcji SAWEX „Krzyś” został wyposażony w dodatkowy hamulec. Jednocześnie przedsiębiorcy będący stroną postępowania, oświadczyli, że produkowane przez nich wózki są dostosowane do wymogów obowiązującej normy, a egzemplarz wózka stwierdzony podczas kontroli Inspekcji Handlowej został wycofany z rynku i przeznaczony na złom. Do pisma dołączono: protokół

zniszczenia wózka wraz z fakturą korygującą wystawioną dla przedsiębiorcy ATI s.c. z Bielska-Białej oraz dziewięć oświadczeń od odbiorców wózków produkowanych przez przedsiębiorców będących stroną niniejszego postępowania, w których stwierdzają, że „nie posiadają w swej ofercie wózków „Krzyś” bez hamulców na 4 koła.”

W piśmie z dnia 29 lutego 2008 r. Prezes UOKiK zwrócił się do Głównego Inspektoratu Inspekcji Handlowej z prośbą o przeprowadzenie u przedsiębiorców Krzysztofa Sawickiego i Tadeusza Sawickiego prowadzących działalność gospodarczą pod nazwą Ślusarstwo Produkcyjne s. c. w Krzepicach, kontroli mającej na celu ustalenie, czy przedsiębiorcy ci wprowadzają na rynek wózki wyposażone w hamulec tylko na jednej osi kół.

W dniu 3 marca 2008 r. wpłynęła do UOKiK odpowiedź od przedsiębiorców Tadeusza Szeligi i Izabeli Żebrowskiej, prowadzących działalność pod firmą ATI s. c. w Bielsku – Białej, w innej sprawie – dotyczącej ogólnego bezpieczeństwa wózka „Mikrus”. Z dołączonej do pisma kopii faktury wynikało, że przedsiębiorcy otrzymali m.in. wózek „Mikrus” – jedna sztuka, będący przedmiotem odrębnego postępowania, jak też wózek dziecięcy o zmiennej funkcji SAWEX „Krzyś” – jedna sztuka, jako rekompensatę zadłużenia od przedsiębiorcy Katarzyny Kopeć, prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą „Świat Dziecka” w Czechowicach – Dziedzicach. W związku z tym, pismem z dnia 3 kwietnia 2008 r., UOKiK wystąpił do Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej (WIIH), który miał przeprowadzić kontrolę u strony postępowania, aby w jej trakcie ustalono również dowody potwierdzające sprzedaż wózków dziecięcych o zmiennej funkcji SAWEX „Krzyś” lub innych modeli, przedsiębiorcy Katarzynie Kopeć, prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą „Świat Dziecka” w Czechowicach- Dziedzicach.

Z informacji przekazanej UOKiK przez WIIH pismem z dnia 25 kwietnia 2008 r. wynikało, że przedsiębiorca Katarzyna Kopeć, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą „Świat Dziecka” w Czechowicach – Dziedzicach, została wykreślona w ewidencji działalności gospodarczej w dniu 10 lutego 2007 r. W odniesieniu do strony postępowania Śląski Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej ustalił, że wózki z hamulcem na jednej osi nie znajdują się w ofercie przedsiębiorców Krzysztofa Sawickiego i Tadeusza Sawickiego prowadzących działalność gospodarczą pod nazwą Ślusarstwo Produkcyjne spółka cywilna w Krzepicach. Nie znaleziono również dowodów potwierdzających sprzedaż wózków przedsiębiorcy Katarzynie Kopeć prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą „Świat Dziecka” w Czechowicach – Dziedzicach. Ponadto strona postępowania oświadczyła, że wskazany przedsiębiorca nie był jego kontrahentem. Do pisma z Inspekcji Handlowej dołączone było oświadczenie strony postępowania, w którym stwierdzono, że „wszystkie

wózki wprowadzane na rynek po maju 2004 r. były wyposażone w układy hamulcowe zamontowane na obu osiach kół.”

W piśmie z dnia 6 maja 2008 r. Prezes UOKiK poinformował stronę postępowania o przysługującym jej, na podstawie art. 10 kpa, prawie do zapoznania się z aktami i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów. Strona nie skorzystała z przysługujących jej praw.

Prezes UOKiK ustalił i stwierdził.

Wózek dziecięcy o zmiennej funkcji SAWEX „Krzyś” został wprowadzony na rynek przez przedsiębiorców Krzysztofa Sawickiego i Tadeusza Sawickiego prowadzących działalność gospodarczą pod nazwą Ślusarstwo Produkcyjne spółka cywilna w Krzepicach, którzy są producentem w rozumieniu art. 3 pkt 2 lit. a) ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów i ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo produktów wprowadzonych na rynek na zasadach w niej określonych.

Ocena organoleptyczna dokonana przez inspektorów reprezentujących Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w Katowicach – Delegatura w Bielsku - Białej wykazała, że konstrukcja wózka dziecięcego o zmiennej funkcji SAWEX „Krzyś” stwarza ryzyko przypadkowego, niekontrolowanego przemieszczenia się wózka w przypadku zmiany położenia prowadnicy na tę stronę, po której nie ma hamulca.

Zgodnie z art. 24 ust. 14 pkt 2 ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów Prezes UOKiK wydaje decyzję o umorzeniu postępowania, jeśli producent lub dystrybutor usunął przyczyny zagrożeń.

W toku postępowania prowadzonego przez Prezesa UOKiK przedsiębiorcy Krzysztof Sawicki i Tadeusz Sawicki prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Ślusarstwo Produkcyjne spółka cywilna w Krzepicach, podjęli działania mające na celu wyeliminowanie zagrożeń stwarzanych przez ww. wózek – zniszczyli jeden egzemplarz wózka pozostający na rynku i potwierdzili ten fakt protokołem złomowania oraz fakturą korygującą wystawioną dla ATI spółka cywilna, Bielsko - Biała. Strona postępowania przedstawiła również oświadczenia swych kontrahentów, świadczące o tym, że wózki o zmiennej funkcji SAWEX „Krzyś” będące w ich ofercie sprzedaży, wyposażone są w hamulce na obu osiach kół.

Biorąc pod uwagę powyższe, Prezes UOKiK postanowił jak w sentencji.

Pouczenie:

Na podstawie art. 127 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego od niniejszej decyzji stronie nie służy odwołanie, jednakże strona niezadowolona z niniejszej decyzji może, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia, zwrócić się do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Z up. Prezesa Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów
ZASTĘPCA DYREKTORA
Departamentu Nadzoru Rynku

Dariusz Łomowski

Otrzymują:

Krzysztof Sawicki
Ślusarstwo Produkcyjne s.c.
ul. Księdza Muznerowskiego 87
42-160 Krzepice;

Tadeusz Sawicki
Ślusarstwo Produkcyjne s.c.
ul. Księdza Muznerowskiego 87

42-160 Krzepice.