



**PREZES
URZĘDU OCHRONY
KONKURENCJI I KONSUMENTÓW**

DNR-70-10(15)/09/BZ

Warszawa, dnia 14 lipca 2009 r.

Decyzja nr DNR-1-67/2009

Na podstawie art. 24 ust. 14 pkt 2 w związku z art. 13 ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. Nr 229, poz. 2275 oraz z 2007 r. Nr 35, poz. 215, z 2008 r. Nr 157, poz. 976 oraz 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 20, poz. 106), po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego wszczętego z urzędu w sprawie ogólnego bezpieczeństwa *łóżeczek i wanien-koszy*, wprowadzonych na rynek przez przedsiębiorcę Antoniego Wnuka, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą FIRMA HANDLOWA I PRODUKCYJNA ANTONI WNUK w Rudniku nad Sanem, Prezes UOKiK stwierdza że, przedsiębiorca wyeliminował zagrożenia stwarzane przez te produkty i umarza postępowanie administracyjne.

Uzasadnienie

Dnia 12 stycznia 2009 r. wpłynął do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) protokół wraz z aktami kontroli dokonanej przez Lubelskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, dotyczący *łóżeczek* oraz *wanien-koszy* wprowadzonych na rynek przez przedsiębiorcę Antoniego Wnuka, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą FIRMA HANDLOWA I PRODUKCYJNA ANTONI WNUK w Rudniku nad Sanem.

Łóżeczko (o konstrukcji i właściwościach użytkowych łóżka na biegunach przeznaczonego dla dzieci do lat 3) posiada następujące wymiary zewnętrzne: długość 1120 mm, szerokość 620 mm, wysokość boku 610 mm (wymiar wewnętrzny: długość 1100 mm, szerokość 580 mm, wysokość boku 410 mm). Boki i szczyty *łóżeczka* wykonano z różnych

długości prętów wiklinowych korowanych, natomiast dno wykonano z kijów wiklinowych w postaci kratownicy. Do łóżeczka dołączono dwa bieguny z drewna liściastego. Dno łóżeczka wykonano z kijów wiklinowych w postaci kratownicy w wym. ok. 260 mm (4 wzdłużne i 5 poprzecznych). W dolnej części szczytów i boków wypleciono z prętów wiklinowych ozdobne elementy ornamentowe. Do łóżeczka nie dołączono informacji umożliwiających identyfikację producenta i produktu. Ponadto nie dołączono instrukcji użytkowania.

Wanna-kosz (o konstrukcji skrzyniowo-szkieletowej i właściwościach użytkowych kufra-sofki do siedzenia z pojemnikiem na zabawki) posiada następujące wymiary zewnętrzne: szerokość 750 mm, głębokość 460 mm, wysokość oparcia 660 mm. Jest przeznaczona dla małych dzieci. Produkt wykonano z prętów wiklinowych okorowanych w kolorze naturalnym, a w przypadku siedziska dodatkowo zastosowano kije wiklinowe i kije z drewna liściastego, celem usztywnienia konstrukcji. Do produktu nie dołączono informacji umożliwiających identyfikację producenta i produktu.

W trakcie kontroli przeprowadzonej w sklepie Artykuły Gospodarstwa Domowego, Mieczysław Stec, ul. Narutowicza 1/7, 23-200 Kraśnik, inspektorzy reprezentujący Lubelskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej poddali ocenie bezpieczeństwa i badaniom organoleptycznym łóżeczka oraz wanny-kosze w oparciu o przepisy ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. Nr 229, poz. 2275 z późn. zm.), z uwzględnieniem postanowień norm zharmonizowanych PN - EN 716-1:1999 *Meble. Łóżka dziecięce i łóżka dziecięce składane mieszkaniowe. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa* oraz normy PN - EN 716-2:1999 *Meble. Łóżka dziecięce i łóżka dziecięce składane mieszkaniowe. Metody badania*, jak również aktualnego stanu wiedzy i techniki, a także uzasadnionych oczekiwań konsumentów odnośnie bezpieczeństwa produktu.

Badania organoleptyczne wykazały, iż istnieje znaczne prawdopodobieństwo, że w/w produkty nie są bezpieczne.

W wyniku oględzin łóżeczka stwierdzono szczeliny o wymiarach 28-36 mm pomiędzy poszczególnymi szczeblami boków i szczytów łóżek. Zgodnie z pkt 4.4.2 normy PN - EN 716-1:1999 „Podczas badania wg pkt 5.3.2 normy EN 716-2 faktyczna średnica otworów i odstęp między dwoma pionowymi elementami konstrukcyjnymi, z wyjątkiem odległości między prowadnicami a nogami, muszą wynosić 60 mm (+5mm/-15mm)”. Dołączone do łóżeczka 2 bieguny z drewna liściastego nie posiadały nawierconych otworów na okucia łącznikowe, umożliwiających przymocowanie biegunów do produktu. Brak nawiercenia otworów montażowych w biegunach może uniemożliwić konsumentowi symetryczne ich zamocowanie, a w konsekwencji skutkować niestabilnością konstrukcji, która może

spowodować przewrócenie się łóżeczka. Ponadto zastosowany układ kołysania łóżeczka nie posiadał ogranicznika ruchu. Dno łóżeczka wykonano z kijów wiklinowych w postaci kratownicy w wymiarach ok. 260 mm. Biorąc pod uwagę odległości między poszczególnymi szczeblami dna, stojące dziecko może spowodować załamanie się zastosowanego na dno łóżeczka materaca. Stosownie do pkt 4.3.2. normy PN - EN 716-1:1999 „Podczas badania wg pkt 5.3.2 normy EN 716 – 2:1995 nie powinno być możliwe przecięnięcie stożka badawczego o średnicy 60 mm przez szczelinę między dwoma sąsiednimi szczeblami dna łóżka”. W dolnej części szczytów i boków wpleciono z prętów wiklinowych ozdobne elementy ornamentowe, mogące umożliwić dziecku wspięcie się na konstrukcję łóżeczka. W wyniku pomiaru wewnętrznych powierzchni boków i szczytów łóżeczka stwierdzono następujące wysokości: boki- 410 mm, szczyty-550 mm. Zgodnie z pkt 4.4.1 normy PN - EN 716-1:1999 „Wewnętrzna wysokość boków i szczytów łóżka musi mieć co najmniej 600 mm, mierzona wg pkt 5.3.1 normy EN 716 – 2 oraz podczas badań wg pkt 5.8.1 normy EN 716 – 2:1995 pod obciążeniem. Wymiar 600 mm powinien być utrzymany także po zdjęciu siły wymaganej podczas badania”. Na dostępnych wewnętrznych płaszczyznach łóżeczka występowały zadziory, ostre niezabezpieczone końce oraz pęknięcia wzdłużne lub poprzeczne niektórych prętów wiklinowych. Zgodnie z pkt 4.2.1 normy PN - EN 716-1:1999 „Odkryte krawędzie i części wystające powinny być ukosowane i pozbawione zadziorów lub ostrych kantów”. Do łóżeczka nie dołączono instrukcji zawierającej informacje i ostrzeżenia niezbędne do bezpiecznego korzystania lub zastosowania oraz danych umożliwiających identyfikację produktu i producenta wprowadzającego produkt do obrotu na polskim rynku, wymaganych zgodnie z ustawą o ogólnym bezpieczeństwie produktów.

W wyniku oględzin wanny-kosza stwierdzono, iż do wewnętrznej powierzchni siedziska przymocowano przy użyciu druta stalowego (poprzez skręcenie) kije wzmacniające, których ostre zakończenia nie zostały odpowiednio zagięte. Ponadto na dostępnych wewnętrznych płaszczyznach pojemnika występują pęknięcia wzdłużne lub poprzeczne niektórych prętów wiklinowych. Do produktu nie dołączono danych umożliwiających jego identyfikację oraz producenta wprowadzającego produkt do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Prezes UOKiK, mając na uwadze wyniki badań organoleptycznych stwierdzające wady w rozwiązaniach konstrukcyjnych, brak instrukcji użytkowania i odpowiedniego oznakowania, podzielił opinię inspektorów reprezentujących Lubelskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej i uznał, że łóżeczka oraz wanny-kosze mogą stwarzać zagrożenie dla konsumentów.

W związku z tym, Prezes UOKiK uznał za zasadne wszczęcie w tej sprawie postępowania administracyjnego na podstawie ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów. Zgodnie z art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) pismem z dnia 25 marca 2009 r. Prezes UOKiK powiadomił przedsiębiorcę Antoniego Wnuka, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą FIRMA HANDLOWA I PRODUKCYJNA ANTONI WNUK w Rudniku nad Sanem (stronę postępowania) o wszczęciu postępowania administracyjnego. Jednocześnie, postanowieniem wydanym w dniu 25 marca 2009 r. na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów, Prezes UOKiK wyznaczył stronie postępowania termin 21 dni od dnia otrzymania postanowienia na wyeliminowanie zagrożeń stwarzanych przez łóźeczka i wanny-kosze. Prezes UOKiK poinformował stronę postępowania, że w celu wyeliminowania zagrożeń stwarzanych przez łóźeczka i wanny-kosze, niezbędne jest podjęcie działań zarówno w stosunku do produktów, które nie zostały jeszcze wprowadzone na rynek, jak i do produktów wprowadzonych już na rynek.

W odpowiedzi, w piśmie z dnia 14 kwietnia 2009 r. strona poinformowała, iż łóźeczka i wanny-kosze zostały odebrane od dystrybutora za fakturą korygującą VAT nr 49/09/ZWR z dnia 9 kwietnia 2009 r. Ponadto, wszystkie odebrane w ten sposób produkty zostały komisyjnie zniszczone. Na dowód powyższego przedsiębiorca przedstawił kopię faktury korygującej VAT nr 49/09/ZWR poświadczoną za zgodność z oryginałem przez pracownika przedsiębiorcy oraz oryginał protokołu zniszczenia produktu nr 1/04 z dnia 15 kwietnia 2009 r. Jednocześnie przedsiębiorca oświadczył, iż łóźeczka i wanny-kosze nie stanowiły regularnej oferty handlowej i były wykonywane jedynie na indywidualne zamówienia. Dodatkowo stwierdził, że zostały wycofane z produkcji.

Pismem z dnia 24 kwietnia Prezes UOKiK poinformował stronę postępowania, iż podjęte działania nie są wystarczające do zakończenia toczącego się postępowania. Prezes UOKiK zobowiązał stronę postępowania do udzielenia informacji, czy przedsiębiorca Mirosław Stec, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Artykuły Gospodarstwa Domowego w Kraśniku, był jedynym dystrybutorem łóźeczek oraz wanien-koszy, a gdyby okazało się, że lista dystrybutorów była większa, zobligował stronę postępowania do przedstawienia pełnej listy dystrybutorów wraz z ich oświadczeniami o nieposiadaniu na stanie powyższych produktów.

Pismem z dnia 7 maja 2009 r. strona postępowania poinformowała Prezesa UOKiK, iż przedmiotowe produkty wiklinowe zostały wykonane na indywidualne zamówienie przedsiębiorcy Mirosława Stec, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Artykuły

Gospodarstwa Domowego w Kraśniku. Jednocześnie strona postępowania oświadczyła, że w/w przedsiębiorca był jedynym dystrybutorem łóźeczek i wanien-koszy. W przedmiotowym piśmie wyjaśniono, że rodzaj produktów odpowiada tylko i wyłącznie indywidualnym i konkretnym potrzebom zamawiającego. Z uwagi na fakt, iż strona prowadzi działalność gospodarczą w formie hurtowni, skupia się przede wszystkim na masowej sprzedaży produktów wiklinowych wg. określonych rodzajów tych produktów. Ponadto, strona postępowania nie kieruje kwestionowanych łóźeczek ani wanien-koszy w swej ofercie handlowej do jakichkolwiek klientów, ponieważ stanowiły one przedmiot zamówienia tylko przedsiębiorcy Mirosława Stec, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Artykuły Gospodarstwa Domowego w Kraśniku.

W piśmie z dnia 15 maja 2009 r. Prezes UOKiK poinformował stronę postępowania o przysługującym jej prawie do zapoznania się z aktami i prawie do wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów. Strona nie skorzystała z przysługujących jej praw.

Ustalenia i stwierdzenia Prezesa UOKiK.

Łóźeczka i wanny-kosze zostały wprowadzone na rynek przez przedsiębiorcę Antoniego Wnuka, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą FIRMA HANDLOWA I PRODUKCYJNA ANTONI WNUK w Rudniku nad Sanem. Przedsiębiorca ten jest producentem w rozumieniu art. 3 pkt 2 lit a) ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów i ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo produktów wprowadzonych na rynek na zasadach określonych w tej ustawie.

W wyniku przeprowadzonych przez inspektorów reprezentujących Lubelskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej badań organoleptycznych stwierdzono, że produkty te nie są bezpieczne z uwagi na istnienie wad w rozwiązaniach konstrukcyjnych. Ponadto wskazano na brak instrukcji użytkowania i odpowiedniego oznakowania. Tym samym inspektorzy stwierdzili, iż *łóźeczka oraz wanny-kosze* mogą stwarzać zagrożenie dla konsumentów.

Zgodnie z art. 10 ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów, producent zobowiązany jest wprowadzać na rynek wyłącznie produkty bezpieczne. Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów, produktem bezpiecznym jest produkt, który w zwykłych lub innych, dających się w sposób uzasadniony przewidzieć warunkach jego używania, z uwzględnieniem czasu korzystania z produktu, a także, w zależności od rodzaju produktu, sposobu uruchomienia oraz wymogów instalacji i konserwacji, nie stwarza

żadnego zagrożenia dla konsumentów lub stwarza znikome zagrożenie, dające się pogodzić z jego zwykłym użytkowaniem i uwzględniające wysoki poziom wymagań dotyczących ochrony zdrowia i życia ludzkiego. Oceniając bezpieczeństwo produktu, zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 3 ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów, uwzględnia się również wygląd produktu, jego oznakowanie, ostrzeżenia i instrukcje dotyczące jego użytkowania oraz wszelkie inne udostępniane konsumentowi wskazówki lub informacje dotyczące produktu. Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów, produkt, który nie spełnia wymagań określonych w art. 4, nie jest produktem bezpiecznym.

Opierając się na zgromadzonym materiale dowodowym, w szczególności wynikach badań organoleptycznych przeprowadzonych przez inspektorów reprezentujących Lubelskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, Prezes UOKiK uznał, że istnieje znaczne prawdopodobieństwo, że *łóżeczka i wanny-kosze* nie spełnią ogólnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa. W przypadku *łóżeczek*, szczeliny o wymiarach 28-36 mm pomiędzy poszczególnymi szczeblami boków i szczytów produktu mogą stwarzać niebezpieczeństwo zakleszczenia dłoni dziecka i skutkować zranieniami i urazami ciała. Odległości pomiędzy poszczególnymi szczeblami dna łóżeczka mogą doprowadzić do uwięźnięcia nóg i skutkować urazami kończyn dolnych. Z uwagi na niewystarczającą wysokość boków i szczytów łóżeczka istnieje zagrożenie wypadnięcia dziecka na podłogę, co może prowadzić do urazów ciała. Zdziory, ostre niezabezpieczone końce oraz pęknięcia wzdłużne lub poprzeczne niektórych wiklinowych prętów, występujące na dostępnych wewnętrznych płaszczyznach produktu, mogą spowodować zranienie ciała dziecka, a w przypadku włożenia do ust odłamanego kawałka pręta wiklinowego – zadławienie. W przypadku *wanien-koszy*, poprzez zamocowanie do nich przy użyciu druta stalowego kijów wzmacniających, których ostre zakończenia nie zostały odpowiednio zagięte, istnieje zagrożenie spowodowania poważnych urazów ciała. W przypadku włożenia do ust odłamanych kawałków prętów wiklinowych, występujących na dostępnych wewnętrznych płaszczyznach pojemnika, istnieje ryzyko zadławienia się dziecka.

Mając na uwadze powyższe, Prezes UOKiK nakazał stronie postępowania wyeliminowanie zagrożeń stwarzanych przez ten produkt, wskazując rodzaj działań oraz termin na ich podjęcie.

Zgodnie z art. 24 ust. 14 pkt 2) ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów, Prezes UOKiK wydaje decyzję o umorzeniu postępowania, jeśli producent lub dystrybutor usunął przyczyny zagrożeń.

W związku z powyższym, biorąc pod uwagę oświadczenie przedsiębiorcy, iż *łóżeczka i wanny-kosze* zostały odebrane od dystrybutora za fakturą korygującą VAT nr 49/09/ZWR z dnia 9 kwietnia 2009 r., a następnie zostały komisyjnie zniszczone, co zostało potwierdzone załączonymi do oświadczenia dokumentami, a także opierając się na zgromadzonym w toku postępowania materiale dowodowym i deklaracji przedsiębiorcy, że *łóżeczka i wanny-kosze* nie stanowiły regularnej oferty handlowej, zostały wykonane jedynie na indywidualne zamówienie przedsiębiorcy Mirosława Stec, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Artykuły Gospodarstwa Domowego w Kraśniku, który jednocześnie był ich jedynym dystrybutorem oraz zostały wycofane z produkcji, Prezes UOKiK uznał za wiarygodne oświadczenie strony postępowania, iż *łóżeczka oraz wanny-kosze* wykonane zostały tylko dla jednego przedsiębiorcy. Jednocześnie Prezes UOKiK stwierdził, że strona postępowania wyeliminowała zagrożenie stwarzane przez *łóżeczka i wanny-kosze* oraz zaprzestała ich produkcji.

W związku z powyższym, Prezes UOKiK orzekł jak w sentencji.

Pouczenie:

Na podstawie art. 127 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego od niniejszej decyzji stronie nie służy odwołanie, jednakże strona niezadowolona z niniejszej decyzji może, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia, zwrócić się do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie spra

Z up. Prezesa Urzędu

Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Małgorzata Kozak

Wiceprezes

Otrzymuje:

Antoni Wnuk
FIRMA HANDLOWA I PRODUKCYJNA ANTONI WNUK
Ul. Koreckiego 24
37-420 Rudnik nad Sanem