



**PREZES
URZĘDU OCHRONY
KONKURENCJI I KONSUMENTÓW**

DNR-700-54/04(13)PIK/479

Warszawa, 17.11. 2004r.

DECYZJA nr 44/2004

Na podstawie art. 24 ust. 14 pkt 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2003r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. Nr 229, poz. 2275), po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego wszczętego z urzędu w sprawie świecy „worek złota”, wprowadzonej na rynek przez „Athenos” Rafał Łuczak, ul. Smolki 11, 14 – 202 Iława, umarza się postępowanie administracyjne.

Uzasadnienie

W dniu 10 sierpnia 2004r. Główny Inspektor Inspekcji Handlowej przekazał Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) protokół kontroli wraz z aktami kontroli dotyczący świecy „worek złota”, wprowadzonej na rynek przez „Athenos” Rafał Łuczak, ul. Smolki 11, 14 – 202 Iława.

Z przekazanych informacji wynikało, że istniało znaczne prawdopodobieństwo, że świeca „worek złota” nie spełniała ogólnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa.

Świeca „worek złota” imituje swoim kształtem lniany worek zawiązany sznurkiem. Wykonana jest z ciemnogrnatowego wosku i pomalowana farbą o barwie starego złota. Oględziny produktu zostały dokonane przez Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Krakowie (WIIH w Krakowie) w toku kontroli w hurtowni P.P.H.U. „JARBET” Jarosław Mentelski, ul. Kamienna 6, Grojec. Dodatkowo przeprowadzono w Instytucie Ekologii Terenów Uprzemysłowionych badania świecy „worek złota”, które wykazały, że po dziesięciu minutach od zapalenia świeca „worek złota” zaczyna kapać. Roztopiona masa, z której zrobiona jest świeca zmienia swą barwę i spływa trzema strumieniami po świecy. Po około godzinie od zapalenia świecy dochodzi do nagłego wzrostu wielkości płomienia od 30 mm do 95 mm. Towarzyszy temu kopcenie trwające 10 minut. Po tym czasie płomień maleje

do około 65 mm, by w konsekwencji osiągnąć wysokość około 35 mm. Zmieniająca się nagle wysokość płomienia może stwarzać ryzyko poparzenia będących w pobliżu osób, a także niebezpieczeństwo wywołania pożaru. Ponadto WIIH w Krakowie stwierdził, że ani na świecy „worek złota” ani na jej opakowaniu nie umieszczono nazwy i adresu producenta.

W związku z istnieniem znacznego prawdopodobieństwa, że świeca „worek złota” nie spełniała ogólnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa, Prezes UOKiK uznał za zasadne wszczęcie postępowania w tej sprawie. Pismem z dnia 23 sierpnia 2004r. Prezes UOKiK na podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) poinformował „Athenos” Rafał Łuczak o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie świecy „worek złota”. Jednocześnie w drodze postanowienia Prezes UOKiK wyznaczył przedsiębiorcy „Athenos” Rafał Łuczak termin na wyeliminowanie zagrożeń stwarzanych przez produkt będący przedmiotem postępowania.

W odpowiedzi, pismem z dnia 14 września 2004r. „Athenos” Rafał Łuczak poinformował, że podjął działania mające na celu usunięcie zagrożeń stwarzanych przez świecę „worek złota”. W tym celu zamówił wykonanie nowej przywieszki w formie karnetu, zawierającej czternaście ostrzeżeń umożliwiających konsumentom ocenę zagrożeń związanych z użytkowaniem świecy „worek złota” oraz nazwę i adres producenta. Ponadto „Athenos” Rafał Łuczak przekazał kopię pisma do swojego kontrahenta - P.P.H.U. „JARBET” Jarosław Mentelski, w którym zwraca się z prośbą o przekazanie wykazu posiadanych świec, w celu późniejszego dostarczenia właściwej przywieszki. Dodatkowo „Athenos” Rafał Łuczak poinformował, iż w celu potwierdzenia, iż wprowadzana na rynek świeca „worek złota” nie stanowi zagrożenia dla konsumenta, dokonuje z każdej partii kontrolnego spalania kilku sztuk świec „worek złota”.

Prezes UOKiK uznał, że treść zaproponowanego ostrzeżenia nr 10 w brzmieniu: *„Przed każdym użyciem obetnij knot świeczki do 5 mm, żeby uniknąć nadmiernego wydzielania dymu”* i nr 14: *„Knot przycinaj do wysokości 1cm, żeby uniknąć kopcenia i niekontrolowanego wzrostu płomienia.”* wzajemnie się wyklucza. W opinii Prezesa UOKiK niezbędne było zmodyfikowanie tych ostrzeżeń, tak by nie były one wzajemnie sprzeczne oraz w sposób właściwy informowały konsumenta o zagrożeniach związanych z użytkowaniem świecy „worek złota”. W związku z powyższym, Prezes UOKiK zwrócił się do „Athenos” Rafał Łuczak o przekazanie poprawionej przywieszki. Dodatkowo Prezes UOKiK zwrócił się do „Athenos” Rafał Łuczak o przekazanie listy kontrahentów, jak również dokumentów, które potwierdziłyby dołączenie przywieszki do świecy „worek złota” również przez nich.

W odpowiedzi przy piśmie z dnia 18 października 2004r. „Athenos” Rafał Łuczak przekazał poprawioną przywieszkę w formie karnetu. W treści poprawionej przywieszki zrezygnowano z ostrzeżenia numer czternaście, przy czym punkt dziesiąty został rozbudowany i brzmi: *„Przed każdym użyciem obetnij knot świeczki do 5mm, żeby unikać nadmiernego wydzielania dymu i niekontrolowanego wzrostu płomienia.”* „Athenos” Rafał Łuczak przekazał również listę kontrahentów, którzy mają w ofercie świece „worek złota” oraz pismo do nich. Wynika z niego, iż „Athenos” Rafał Łuczak przekazał swoim kontrahentom poprawioną przywieszkę, z prośbą o jej umieszczenie na każdej posiadanej świecy „worek złota”.

W związku z tym, że „Athenos” Rafał Łuczak usunął przyczyny zagrożeń i w sposób niebudzący wątpliwości ustalono, że na rynek nie będą wprowadzane produkty będące przedmiotem postępowania, postanowiono jak w sentencji.

Pouczenie:

Na podstawie art. 127 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego od niniejszej decyzji stronie nie służy odwołanie, jednakże strona niezadowolona z niniejszej decyzji może, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia, zwrócić się do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.

z up. PREZESA URZĘDU
OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW
DYREKTOR DEPARTAMENTU
Renata Wolanin

Otrzymuje:

„Athenos” Rafał Łuczak
ul. Smolki 11
14 – 202 Iława