



**PREZES
URZĘDU OCHRONY
KONKURENCJI I KONSUMENTÓW**

DNR-70-268/3307/08/JF

Warszawa, dnia 14 sierpnia 2008 r.

DECYZJA NR 60/2008

Na podstawie art. 24 ust. 14 pkt 2 w związku z art. 13 ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. Nr 229, poz. 2275 oraz z 2007 r. Nr 35, poz. 215), po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego wszczętego z urzędu w sprawie ogólnego bezpieczeństwa szkła dekoracyjnego grupy D, wprowadzonego na polski rynek przez przedsiębiorcę Fabryka Rzeczy Ładnych „NEO-SPIRO” G.M. Stęclik spółka jawna z siedzibą w Częstochowie, umarza się postępowanie administracyjne.

Uzasadnienie

Pismem z dnia 4 grudnia 2007 r. Główny Inspektorat Inspekcji Handlowej (GIIH) przekazał Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (Prezesowi UOKiK) protokół wraz z aktami kontroli dotyczący szkła dekoracyjnego grupy D, wprowadzonego na polski rynek przez przedsiębiorcę Fabryka Rzeczy Ładnych „NEO-SPIRO” G.M. Stęclik spółka jawna z siedzibą w Częstochowie.

Szkło dekoracyjne grupy D jest to produkt w całości wykonany ze szkła, składający się z podstawy w kształcie walca, pojemnika na paliwo w kształcie kuli posiadającej otwór na wlew paliwa oraz knota. Na otwór nałożony jest metalowy uchwyt knota w kształcie mosiężnej kopułki z przewierconym pośrodku otworem do przeciągnięcia knota. Na foliowym opakowaniu widnieje etykieta, na której znajdują się dane producenta: Fabryka Rzeczy Ładnych „NEO-SPIRO” G.M. Stęclik sp. j., ul. Gminna 40a, 42-221 Częstochowa, numer telefonu 34/3627378, informacja: wyprodukowano w Polsce, nazwa produktu: szkło dekoracyjne gr. D oraz kod kreskowy – 5905461032933.

W trakcie kontroli przeprowadzonej w sklepie „OBI” 13 w Lublinie, przy ul. Chemicznej 2, inspektorzy reprezentujący Lubelskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji

Handlowej w Lublinie pobrali do badań laboratoryjnych próbkę szkła dekoracyjnego grupy D.

Badania przeprowadzone przez Specjalistyczne Laboratorium Badania Paliw i Produktów Chemii Gospodarczej Głównego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Bydgoszczy wykazały niezgodność szkła dekoracyjnego grupy D z wymaganiami zawartymi w normie zharmonizowanej PN - EN 14059:2007 *Dekoracyjne lampy olejowe. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i metody badań*. W wyniku tych badań stwierdzono bowiem, że szkło dekoracyjne grupy D nie jest wyposażone w osłonę knota uniemożliwiającą małym dzieciom dostęp do knota ani nie posiada właściwego zamknięcia wlewu paliwa do zbiornika lampy, zabezpieczającego przed możliwością zbyt łatwego otworzenia, a także powstania przecieku lub wylania się paliwa przy przechyleniu lub przewróceniu lampy. Powyższe nieprawidłowości oznaczają niezgodność z odpowiednio punktami 4.5, 4.6 oraz 4.7 normy zharmonizowanej PN – EN 14059:2007. Ponadto, do objętej kontrolą lampy olejowej nie dołączono instrukcji obsługi oraz informacji związanych z bezpiecznym użytkowaniem produktu, które zostały określone w punkcie 6 normy PN – EN 14059:2007, takich jak:

- opis funkcjonalny lampy,
- instrukcja dotycząca typu i regulacji knota, łącznie z zalecaną funkcjonalną wysokością knota,
- instrukcja sposobu uzupełniania i rodzaju zalecanego paliwa,
- instrukcja sposobu konserwacji,
- ostrzeżenie o trzymaniu lampki poza zasięgiem dziecka zarówno podczas używania jak i przechowywania,
- ostrzeżenie o groźnych użytkownikowi niebezpieczeństwach w przypadku niezachowania należytej ostrożności - uszkodzeniu płuc dziecka, zatrucie, poparzenie,
- ostrzeżenie o niebezpieczeństwie groźnego uszkodzenia płuc w przypadku ssania knota lub połknięcia oleju oraz pouczenie na wypadek wystąpienia wskazanych sytuacji.

Prezes UOKiK, mając na uwadze wyniki badań laboratoryjnych przeprowadzonych przez Specjalistyczne Laboratorium Badania Paliw i Produktów Chemii Gospodarczej Głównego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Bydgoszczy, uznał za zasadne wszczęcie postępowania administracyjnego na podstawie ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. Nr 229, poz. 2275 oraz z 2007 r. Nr 35, poz. 215), zwanej dalej „ustawą o ogólnym bezpieczeństwie produktów”, w sprawie szkła dekoracyjnego grupy D. Zgodnie z art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), pismem z dnia 13 lutego 2008 r., Prezes UOKiK powiadomił przedsiębiorcę Fabryka Rzeczy Ładnych „NEO-SPIRO” G.M. Stęclik spółka jawna z siedzibą

w Częstochowie (stronę postępowania) o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ogólnego bezpieczeństwa szkła dekoracyjnego grupy D. Jednocześnie, w drodze postanowienia z dnia 13 lutego 2008 r., wydanego na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów, Prezes UOKiK wyznaczył stronie postępowania termin 21 dni od dnia otrzymania postanowienia na wyeliminowanie zagrożeń stwarzanych przez produkt będący przedmiotem postępowania. Prezes UOKiK poinformował stronę postępowania, że w celu wyeliminowania zagrożeń stwarzanych przez szkło dekoracyjne grupy D, niezbędne jest podjęcie działań zarówno w stosunku do produktów, które nie zostały jeszcze wprowadzone na rynek, jak i do produktów wprowadzonych już na rynek. W stosunku do egzemplarzy szkła dekoracyjnego grupy D, które nie zostały jeszcze wprowadzone na rynek, Prezes UOKiK nakazał stronie wyeliminowanie zagrożenia poprzez zaprzestanie dostarczania lub udostępniania tych produktów dystrybutorom lub konsumentom. W przypadku egzemplarzy szkła dekoracyjnego grupy D, które zostały już wprowadzone na rynek, Prezes UOKiK zlecił stronie postępowania podjęcie działań polegających na wycofaniu tych produktów z rynku, czyli w szczególności odebraniu ich od dystrybutorów. Strona postępowania mogła również zaproponować inny sposób wyeliminowania zagrożeń stwarzanych przez szkło dekoracyjne grupy D, pod warunkiem, że sposób ten zostanie zaakceptowany przez Prezesa UOKiK.

Odpowiadając, w piśmie z dnia 6 marca 2008 r. przedsiębiorca Fabryka Rzeczy Ładnych „NEO-SPIRO” G.M. Stęclik spółka jawna z siedzibą w Częstochowie poinformował Prezesa UOKiK, iż od 2007 r., czyli roku w którym norma zharmonizowana EN 14059 została transponowana do zbioru Polskich Norm, sprzedał łącznie 1283 egzemplarzy szkła dekoracyjnego grupy D i jako dowód przedstawił zestawienie wygenerowane z elektronicznego systemu ewidencji obrotu przedsiębiorcy, a zawierające wykaz dystrybutorów, którym dostarczył te produkty z odpowiednio przyporządkowanymi liczbami sprzedanych produktów. Wyjaśnił, iż szkło dekoracyjne grupy D z dołączonymi palnikami i knotami zostało sprzedane w liczbie 46 egzemplarzy do sklepów sieci handlowych OBI, AUCHAN, CARREFOUR, LEROY MERLIN i MARCPOL. Poinformował także, iż wskutek zawieszenia w listopadzie 2007 r. współpracy z przedsiębiorcą OBI Centrala Systemowa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, dystrybutor ten zwrócił mu wszystkie produkty, które wcześniej dostarczył do sklepów tej sieci handlowej. Strona postępowania przedstawiła przy powyższym piśmie wydruk korespondencji elektronicznej z przedsiębiorcą OBI Centrala Systemowa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie potwierdzającej powyższy fakt. Strona postępowania poinformowała także, iż powiadomiła w pismach z dnia 5 marca 2008 r. sklepy sieci handlowych AUCHAN, CARREFOUR, LEROY MERLIN i MARCPOL o

zagrożeniach stwarzanych przez szkło dekoracyjne grupy D z dołączonymi knotami i palnikami oraz zwróciła się do tych dystrybutorów z prośbą o ustalenie, czy w ich ofercie handlowej znajdują się takie produkty, a jeśli tak – o wyjęcie z nich palnika z knotem, a następnie zniszczenie tych elementów. Jednocześnie, strona postępowania oświadczyła, iż w 2008 r. nie dostarczała produktów ze szkła z dołączonymi palnikami i knotami oraz zobowiązała się nie sprzedawać tego typu produktów w przyszłości.

W pismach z dnia 31 marca 2008 r., na podstawie art. 20a pkt 2 ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów, Prezes UOKiK zwrócił się do przedsiębiorców AUCHAN POLSKA sp. z o.o., CARREFOUR POLSKA sp. z o.o., LEROY MERLIN POLSKA sp. z o.o. i MARCPOL S. A. z prośbą o przekazanie informacji na temat podjętych działań w celu wyeliminowania zagrożeń stwarzanych przez dostarczane przez nich egzemplarze szkła dekoracyjnego grupy D z dołączonymi palnikami i knotami wraz z dokumentami potwierdzającymi te czynności w postaci protokołów likwidacji. Prezes UOKiK zwrócił się w powyższym piśmie do dystrybutorów również z prośbą o informację, ile sztuk szkła dekoracyjnego grupy D z dołączonymi palnikami i knotami zostało im sprzedanych przez stronę postępowania oraz ile sztuk znajdowało się na stanie magazynowym tych dystrybutorów w momencie poinformowania przez stronę postępowania, iż szkło dekoracyjne grupy D nie jest produktem bezpiecznym.

W piśmie z dnia 15 kwietnia 2008 r. przedsiębiorca CARREFOUR POLSKA sp. z o.o. poinformował Prezesa UOKiK, iż w dniu 7 marca 2008 r., czyli dzień po otrzymaniu od strony postępowania informacji o konieczności wyeliminowania zagrożeń stwarzanych przez egzemplarze szkła dekoracyjnego grupy D z dołączonymi knotami i palnikami, posiadał na stanie magazynowym 79 egzemplarzy produktów obejmujących zarówno szkło dekoracyjne grupy D z knotami i palnikami jak i szkło dekoracyjne grupy D bez tych elementów. Powyższy dystrybutor oświadczył, iż w dniu 7 marca 2008 r. stwierdzono obecność egzemplarzy szkła dekoracyjnego grupy D z dołączonymi knotami i palnikami tylko w sklepach CARREFOUR znajdujących się w Katowicach i Toruniu. Wyjaśnił, że wskutek otrzymania w dniu 6 marca 2008 r. od strony postępowania informacji o konieczności wyeliminowania zagrożeń w stosunku do egzemplarzy szkła dekoracyjnego grupy D z dołączonymi knotami i palnikami, produkty te zostały zniszczone, jednak bez sporządzenia protokołu likwidacji, gdyż strona postępowania nie poinformowała go o takiej konieczności. Dodał, iż w magazynie sklepu CARREFOUR w Szczecinie znajdowały się zakupione od strony postępowania produkty, które nie zostały rozpakowane z powodu przebudowy tego sklepu oraz zobowiązał się, po rozpakowaniu tych produktów, ustalić czy znajdują się wśród nich egzemplarze szkła dekoracyjnego grupy D z dołączonymi knotami i palnikami, a jeśli tak

– usunąć z nich knoty i palniki, a następnie je zniszczyć. Ponadto, w piśmie z dnia 16 maja 2008 r. strona postępowania poinformowała Prezesa UOKiK o otrzymaniu od przedsiębiorcy CARREFOUR POLSKA sp. z o.o. 8 sztuk egzemplarzy szkła dekoracyjnego grupy D z dołączonymi knotami i palnikami oraz przedstawiła Prezesowi UOKiK faks z dnia 5 maja 2008 r. dotyczący zwrotu stronie postępowania produktów ze sklepu CARREFOUR w Katowicach. W piśmie z dnia 16 maja 2008 r. strona postępowania wyjaśniła również, iż nie wystawi faktury korygującej z tytułu zwrotu powyższych produktów, gdyż wskutek niestarannego zapakowania ich przez przedsiębiorcę CARREFOUR POLSKA sp. z o.o. uległy one zniszczeniu w trakcie transportu i w konsekwencji nie nadają się do dalszego użytku w postaci produktów bez knotów i palników. W dodatkowych wyjaśnieniach zawartych w piśmie z dnia 6 czerwca 2008 r. strona postępowania poinformowała Prezesa UOKiK, iż produkty te zostały przesłane z powrotem do sklepu CARREFOUR w Katowicach w celu umożliwienia temu dystrybutorowi wliczenia sobie tej straty w koszty oraz przedstawiła dowód nadania przez nią do sklepu CARREFOUR w Katowicach 2 paczek zawierających szkło o wadze 10 kg.

Odnosząc się do egzemplarzy szkła dekoracyjnego grupy D sprzedanych do sklepów sieci handlowej AUCHAN, w piśmie z dnia 15 kwietnia 2008 r., przedsiębiorca AUCHAN POLSKA sp. z o.o. poinformował Prezesa UOKiK, iż w okresie od dnia 20 listopada 2007 r. do dnia 31 marca 2008 r. zakupił od strony postępowania w sumie 37 egzemplarzy szkła dekoracyjnego grupy D, nie wyjaśniając, czy liczba ta dotyczy zarówno egzemplarzy produktów z dołączonymi knotami i palnikami jak i produktów bez tych elementów, czy tylko produktów z dołączonymi knotami i palnikami. Oświadczył, iż zaprzestał sprzedaży egzemplarzy szkła dekoracyjnego grupy D z dołączonymi knotami i palnikami w dniu, w którym otrzymał od strony postępowania informację o konieczności wyeliminowania zagrożeń stwarzanych przez te produkty, tj. 6 marca 2008 r. W piśmie z dnia 15 kwietnia 2008 r. powyższy dystrybutor wyjaśnił, iż w sklepach AUCHAN znajduje się 7 egzemplarzy szkła dekoracyjnego grupy D i zobowiązał się je zwrócić stronie postępowania w celu ich zniszczenia. Odpowiadając na prośbę Prezesa UOKiK - przedstawioną w piśmie z dnia 29 maja 2008 r. - o przekazanie dodatkowych wyjaśnień dotyczących wyeliminowania przez przedsiębiorcę AUCHAN POLSKA sp. z o.o. zagrożeń stwarzanych przez produkty będące przedmiotem postępowania, w piśmie z dnia 11 czerwca 2008 r. dystrybutor ten poinformował Prezesa UOKiK, iż 7 egzemplarzy szkła dekoracyjnego grupy D, które znajdowały się w sklepach AUCHAN Komorniki, AUCHAN Modlińska oraz AUCHAN Płock zostały zniszczone. Przedsiębiorca AUCHAN POLSKA sp. z o.o. jako dowód na podjęcie tych czynności przedstawił przy piśmie z dnia 11 lipca 2008 r. 3 protokoły dotyczące

likwidacji w sumie 7 egzemplarzy produktów określonych jako „lampka oliwna” lub „szkło dekoracyjne” i oznaczonych kodem 5905461032933.

Odpowiadając na zapytanie Prezesa UOKiK z dnia 31 marca 2008 r., przedsiębiorca MARCPOL S.A. - w piśmie z dnia 14 kwietnia 2008 r.- poinformował Prezesa UOKiK, iż zakupił od strony postępowania w sumie 173 egzemplarzy szkła dekoracyjnego grupy D, nie wyjaśniając, czy liczba ta dotyczy zarówno egzemplarzy produktów z dołączonymi knotami i palnikami jak i produktów bez tych elementów, czy tylko produktów z dołączonymi knotami i palnikami. Powyższy dystrybutor wyjaśnił, iż w dniu, w którym otrzymał od strony postępowania informację o konieczności wyeliminowania zagrożeń stwarzanych przez egzemplarze szkła dekoracyjnego grupy D z dołączonymi knotami i palnikami, tj. 6 marca 2008 r., na stanie magazynowym posiadał 27 egzemplarzy tych produktów. W piśmie z dnia 14 kwietnia 2008 r. przedsiębiorca MARCPOL S.A. poinformował Prezesa UOKiK także o przekazaniu do sklepów sieci handlowej MARCPOL polecenia wyjęcia knotów i palników z produktów będących przedmiotem postępowania, a następnie zniszczenia tych elementów. Dodatkowo, przy piśmie z dnia 2 lipca 2008 r., przedsiębiorca MARCPOL S.A. przedstawił Prezesowi UOKiK 5 protokołów likwidacji dotyczących zniszczenia w sumie 27 egzemplarzy produktów określonych jako „szkło dekoracyjne grupy D kod 5905461032933”.

W piśmie z dnia 16 kwietnia 2008 r. przedsiębiorca LEROY MERLIN POLSKA sp. z o.o. poinformował Prezesa UOKiK, iż nie prowadził osobnej ewidencji dla szkła dekoracyjnego grupy D z dołączonymi palnikami i knotami, w związku z czym nie może ustalić, ile zakupił od strony postępowania produktów tego rodzaju. Oświadczył, iż w dniu, w którym otrzymał od strony postępowania pismo o konieczności wyeliminowania zagrożeń stwarzanych przez szkło dekoracyjne grupy D, tj. 14 marca 2008 r., posiadał 23 egzemplarze produktów obejmujących zarówno szkło dekoracyjne grupy D z dołączonymi knotami i palnikami jak i szkło dekoracyjne grupy D bez knotów i palników. Poinformował, iż egzemplarze szkła dekoracyjnego grupy D z dołączonymi knotami i palnikami znajdowały się w sklepach LEROY MERLIN w Bydgoszczy, Poznaniu Swadzimiu i Warszawie Ursusie. Przy piśmie z dnia 16 kwietnia 2008 przedsiębiorca LEROY MERLIN POLSKA sp. z o.o. przedstawił informacje dotyczące zniszczenia palników z knotem w postaci wydruku korespondencji elektronicznej z marca 2008 r. w sprawie usunięcia knotów i palników wyjętych z dwóch egzemplarzy szkła dekoracyjnego grupy D, które znajdowały się w sklepie LEROY MERLIN w Poznaniu Swadzim, protokołu likwidacji z dnia 11 kwietnia 2008 r. dotyczącego zniszczenia w sklepie LEROY MERLIN Warszawa knotów i palników wyjętych z jednego egzemplarza produktu określonego jako „lampka oliwna ref. 42938714” oraz

oświadczenia o zniszczeniu wszystkich „lampek z knotem”, które znajdowały się w sklepie LEROY MERLIN w Bydgoszczy.

W piśmie z dnia 28 lipca 2008 r. Prezes UOKiK poinformował stronę postępowania o przysługującym jej prawie do zapoznania się z aktami i prawie do wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów. Strona nie skorzystała z tych praw.

Prezes UOKiK ustalił i stwierdził:

Przedsiębiorca Fabryka Rzeczy Ładnych „NEO-SPIRO” G.M. Stęclik spółka jawna z siedzibą w Częstochowie jest - w rozumieniu art. 3 pkt 2 lit a) ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów - producentem szkła dekoracyjnego grupy D, ponieważ na etykiecie, która znajduje się na opakowaniu tego produktu zostało umieszczone oznaczenie odróżniające stronę postępowania: „NEO-SPIRO” G.M. Stęclik sp. j., ul. Gminna 40a, 42-221 Częstochowa”. W toku postępowania w sprawie ogólnego bezpieczeństwa szkła dekoracyjnego grupy D ustalono, iż strona postępowania wprowadziła na rynek 1283 egzemplarzy tych produktów, z zastrzeżeniem, że palniki i knoty były dołączone do 46 egzemplarzy produktów.

Zgodnie z art. 10 ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów, producent zobowiązany jest wprowadzać na rynek wyłącznie produkty bezpieczne. Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów, produktem bezpiecznym jest produkt, który w zwykłych lub innych, dających się w sposób uzasadniony przewidzieć warunkach jego używania, z uwzględnieniem czasu korzystania z produktu, a także, w zależności od rodzaju produktu, sposobu uruchomienia oraz wymogów instalacji i konserwacji, nie stwarza żadnego zagrożenia dla konsumentów lub stwarza znikome zagrożenie, dające się pogodzić z jego zwykłym używaniem i uwzględniające wysoki poziom wymagań dotyczących ochrony zdrowia i życia ludzkiego. Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów, produkt, który nie spełnia wymagań określonych w art. 4 ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów nie jest produktem bezpiecznym.

Zgodnie z wynikami badań Specjalistycznego Laboratorium Badania Paliw i Produktów Chemii Gospodarczej Głównego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Bydgoszczy, przedstawionymi w sprawozdaniu z badań nr 624/2007 z dnia 9 listopada 2007 r., szkło dekoracyjne grupy D nie posiada osłony knota uniemożliwiającej małym dzieciom dostęp do knota ani właściwego zamknięcia wlewu paliwa do zbiornika lampy, zabezpieczającego przed możliwością zbyt łatwego otworzenia, a także powstania przecieku lub wylania się paliwa przy przechyleniu lub przewróceniu lampy. Ponadto do szkła dekoracyjnego grupy D nie

dołączono instrukcji i ostrzeżeń dotyczących bezpiecznego użytkowania tego produktu. Powyższe nieprawidłowości oznaczają niezgodność z punktami 4.5, 4.6, 4.7 oraz 6 normy zharmonizowanej PN - EN 14059:2007 *Dekoracyjne lampy olejowe. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i metody badań*.

Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów, produkt spełniający wymagania wynikające z norm krajowych państw członkowskich Unii Europejskiej, będących transpozycją norm europejskich uznanych przez Komisję Europejską za zgodne z przepisami dotyczącymi ogólnego bezpieczeństwa produktów, jest produktem bezpiecznym w zakresie wymagań objętych tymi normami. Jako że norma PN - EN 14059:2007 *Dekoracyjne lampy olejowe. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i metody badań* jest wyżej opisanym rodzajem normy, do której odniesienia Komisja Europejska opublikowała w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (Dz. U. UE C 171 z dnia 22 lipca 2006 r., str. 23 i n.), Prezes UOKiK dokonał oceny ogólnego bezpieczeństwa szkła dekoracyjnego grupy D z uwzględnieniem określonych w niej wymagań.

W związku z powyższym, opierając się na wynikach badań przeprowadzonych przez Specjalistyczne Laboratorium Badania Paliw i Produktów Chemii Gospodarczej Głównego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Bydgoszczy, Prezes UOKiK stwierdził, że szkło dekoracyjne grupy D nie spełnia wymagań określonych w art. 4 ust. 1 ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów. W opinii Prezesa UOKiK, stwierdzone przez powyższe laboratorium nieprawidłowości stwarzają zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia użytkowników lamp. Konsumentom mogą bowiem ulec poparzeniu nie tylko podczas obsługi produktu, ale również na skutek pożaru powstałego w związku z brakiem właściwego zabezpieczenia przed wydostaniem się paliwa na zewnątrz lampy. W toku postępowania strona postępowania nie ustosunkowała się do wykonanej przez Prezesa UOKiK oceny badań laboratoryjnych ani nie przedstawiła dowodów, z których wynikałoby, że szkło dekoracyjne grupy D jest bezpieczne. Mając na uwadze powyższe, oraz fakt, że producent po otrzymaniu informacji o wszczęciu niniejszego postępowania podjął działania mające na celu wyeliminowanie zagrożeń stwarzanych przez szkło dekoracyjne grupy D, należy uznać, iż produkty te nie spełniają wymagań bezpieczeństwa.

Zgodnie z art. 24 ust. 14 pkt 2 ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów, Prezes UOKiK wydaje decyzję o umorzeniu postępowania, jeśli producent lub dystrybutor usunął przyczyny zagrożeń.

W toku niniejszego postępowania przedsiębiorca Fabryka Rzeczy Ładnych „NEO-SPIRO” G.M. Stęclik spółka jawna z siedzibą w Częstochowie przedstawił, przy piśmie z dnia 6 marca 2008 r., zestawienie dystrybutorów i sprzedanych produktów, wygenerowane z

elektronicznego systemu ewidencji obrotu przedsiębiorcy, potwierdzające, iż w 2007 r. dostarczył on dystrybutorom 1283 egzemplarzy szkła dekoracyjnego grupy D – obejmujących zarówno produkty z dołączonymi knotami i palnikami jak i produkty bez tych elementów. W powyższym piśmie strona postępowania oświadczyła, iż szkło dekoracyjne grupy D z dołączonymi palnikami i knotami zostało sprzedane w liczbie 46 egzemplarzy do sklepów sieci handlowych OBI, AUCHAN, CARREFOUR, LEROY MERLIN i MARCPOL. Uwzględniając całość materiału dowodowego zgromadzonego w niniejszej sprawie, w tym w szczególności otrzymane od dystrybutorów informacje o niewielkiej liczbie znajdujących się w magazynach produktów z knotami i palnikami, Prezes UOKiK uznał powyższe wyjaśnienia za wiarygodne. Należy podkreślić, że po otrzymaniu pisma Prezesa UOKiK z dnia 13 lutego 2008 r. informującego o wszczęciu niniejszego postępowania producent natychmiast podjął działania mające na celu wyeliminowanie zagrożeń stwarzanych przez egzemplarze szkła dekoracyjnego grupy D, które znajdowały się w magazynach dystrybutorów poprzez powiadomienie tych przedsiębiorców o konieczności wyjęcia z produktów knotów i palników oraz zniszczenia tych elementów. Dowodem na podjęcie tych czynności są oświadczenia przedsiębiorców AUCHAN POLSKA sp. z o.o., CARREFOUR POLSKA sp. z o.o., LEROY MERLIN POLSKA sp. z o.o. i MARCPOL S. A. przekazane w pismach skierowanych do Prezesa UOKiK, iż otrzymali oni od strony postępowania informację o zagrożeniach stwarzanych przez szkło dekoracyjne grupy D w dniach 6 marca 2008 r. lub 14 marca 2008 r. Ponadto, dystrybutorzy AUCHAN POLSKA sp. z o.o., LEROY MERLIN POLSKA sp. z o.o. i MARCPOL S. A. w toku postępowania przedstawili dowody potwierdzające zniszczenie w sumie 38 knotów i palników, które zostały wyjęte ze znajdujących się w magazynach egzemplarzy szkła dekoracyjnego grupy D. Odnosząc się natomiast do 8 egzemplarzy szkła dekoracyjnego grupy D, które znajdowały się w magazynach sklepów sieci handlowej CARREFOUR, producent oświadczył, iż uległy one zniszczeniu w trakcie transportu ze sklepu CARREFOUR w Katowicach do producenta. Prezes UOKiK uznał powyższą informację za wiarygodną wobec faktu przedstawienia przez producenta korespondencji w tej sprawie pomiędzy stroną postępowania i przedsiębiorcą CARREFOUR POLSKA sp. z o.o. oraz dowodu nadania przesyłki z uszkodzonymi produktami do sklepu CARREFOUR w Katowicach w celu umożliwienia wliczenia sobie przez dystrybutora tej straty w koszty. Jednocześnie, w piśmie z dnia 6 marca 2008 r. strona postępowania oświadczyła, iż nie będzie w przyszłości wprowadzać na rynek szkła dekoracyjnego z dołączonymi knotami i palnikami. Prezes UOKiK uznał więc, iż strona postępowania wyeliminowała zagrożenia stwarzane przez szkło dekoracyjne grupy D.

W związku z powyższym, Prezes UOKiK orzekł jak w sentencji.

Pouczenie:

Na podstawie art. 127 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego od niniejszej decyzji stronie nie służy odwołanie, jednakże strona niezadowolona z niniejszej decyzji może, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia, zwrócić się do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Z up. Prezesa Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów
Zastępca Dyrektora Departamentu Nadzoru Rynku
Anna Mazurak

Otrzymuje:

Fabryka Rzeczy Ładnych „NEO-SPIRO”
G.M. Stęclik sp. j.
ul. Gminna 40a
42-221 Częstochowa