



**PREZES
URZĘDU OCHRONY
KONKURENCJI I KONSUMENTÓW**

DNR-70-48(7)/11/TN

Warszawa, dnia 8 czerwca 2011 r.

DECYZJA DNR-1/36/2011

I. Na podstawie art. 24 ust. 4 pkt 1 lit. b oraz pkt 2 lit. c, w związku z art. 11 ust. 1, art. 5 ust. 1, art. 4 ust. 1 oraz art. 13 ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. Nr 229, poz. 2275, z 2007 r. Nr 35, poz. 215, z 2008 r. Nr 157, poz. 976, z 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 20, poz. 106, z 2011 r. Nr 63, poz. 322 i Nr 102, poz. 586), po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego wszczętego z urzędu w sprawie ogólnego bezpieczeństwa dresów chłopców 0816 oraz dresów chłopców 0870, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów stwierdza, że produkty te, ze względu na zastosowanie w kapturze sznurków ściągających nieprzymocowanych do ubioru, które ponadto posiadają swobodne końce oraz trójwymiarowe przetyczki, zastosowanie w dolnej krawędzi nogawek spodni po ich zewnętrznej stronie sznurków ściągających, po dopasowaniu których powstają pętle odstające od powierzchni materiału, a także zastosowanie sznurków ściągających w spodniach na wysokości pasa bez przymocowania ich do ubioru nie są bezpieczne i:

1. w przypadku dresów chłopców 0816 oraz dresów chłopców 0870, które nie zostały wprowadzone na rynek – zakazuje przedsiębiorcy „WAN SHI DA” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wólce Kosowskiej wprowadzania tych produktów na rynek i nakazuje podjęcie czynności niezbędnych do zapewnienia przestrzegania tego nakazu;
2. w przypadku dresów chłopców 0816 oraz dresów chłopców 0870 wprowadzonych na rynek - nakazuje przedsiębiorcy „WAN SHI DA” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wólce Kosowskiej ostrzeżenie konsumentów o zagrożeniu stwarzanym przez te produkty; ostrzeżenie powinno mieć formę ogłoszenia wielkości co najmniej 7 cm x 7 cm, opublikowanego w dzienniku o

zasięgu ogólnopolskim w trzech kolejnych wydaniach gazety i zawierać dokładny opis zagrożenia powodowanego przez produkty, charakterystykę partii produktów, które nie są bezpieczne oraz wskazanie przedziału czasowego, w którym były one sprzedawane. Ogłoszenie powinno zostać zamieszczone nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja stanie się ostateczna.

II. Na podstawie art. 24 ust. 12 ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. Nr 229, poz. 2275, z 2007 r. Nr 35, poz. 215, z 2008 r. Nr 157, poz. 976, z 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 20, poz. 106, z 2011 r. Nr 63, poz. 322 i Nr 102, poz. 586) Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zobowiązuje przedsiębiorcę „WAN SHI DA” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wólce Kosowskiej do przekazania Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów dowodów wykonania decyzji – w zakresie pkt I.1 w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja stanie się ostateczna, a w zakresie pkt I.2 – kopie ogłoszeń należy przekazać Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia ostatniej publikacji.

Uzasadnienie

Pismem z dnia 15 marca 2011 r. Śląski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej przekazał do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) protokół wraz z aktami kontroli dotyczący dresów chłopięcych 0816 oraz dresów chłopięcych 0870 (dalej: „dresy chłopięce”), wprowadzonych na rynek przez przedsiębiorcę „WAN SHI DA” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wólce Kosowskiej.

Dresy chłopięce składają się z bluzy oraz spodni i występują w różnych odcieniach kolorystycznych. Zgodnie z dołączoną do akt kontroli deklaracją przedsiębiorcy „WAN SHI DA” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wólce Kosowskiej, dresy chłopięce są przeznaczone dla starszych dzieci – tj. powyżej 7 roku życia. Bluza jest zapinana na zamek błyskawiczny wyposażony w pojedynczy suwak, którego długość wraz z elementem ozdobnym nie przekracza 75 mm. Do tylnej części stójki bluzy zamocowano za pomocą zamka błyskawicznego kaptur. W tunelu kaptura został umieszczony (bez ryglowania) sznur ściągający, którego swobodne końce zostały zakończone przetyczkami niefunkcyjnymi z tworzywa sztucznego. Długość w stanie relaksacji każdego ze swobodnych

końców wraz z przetyczką wynosi ok. 170 mm (dres chłopięcy 0816) albo ok. 210 mm (dres chłopięcy 0870). W dolnej części bluzy (od wewnętrznej części strony ubioru) w tunelu umieszczono elastyczne sznurki ściąające bez wolnych końców z dwoma zaciskami blokującymi. Do spodni, na wysokości pasa, wszyto gumę ściąającą oraz zastosowano sznur ściąający (bez ryglowania), którego końce wychodzą z tunelu od wewnętrznej strony ubioru. Długość swobodnych końców sznurka w stanie dopasowanym do odpowiadającej wielkości nie przekracza 270 mm (dres chłopięcy 0816) albo 250 mm (dres chłopięcy 0870). W dolnych częściach nogawek, w tunelu na wysokości kostek umieszczono elastyczne sznurki ściąające bez swobodnych końców z zaciskami blokującymi. Pętle powstające po zaciśnięciu sznurków wychodzą z tunelu po zewnętrznej stronie ubioru, odstając od powierzchni materiału. Do produktu dołączono etykietę, na której umieszczono następujące dane: symbol i nazwę marki („VICTEX”), nazwę produktu („0816” albo „0870”), skład chemiczny, sposób konserwacji w formie symboli i tekstu, nazwę i adres przedsiębiorcy wprowadzającego produkt na rynek („Dystrybutor: WAN SHI DA sp. z o.o., ul. Wygoda 111, Box: A11-A15, 43-608 Jaworzno”). Ponadto, na wszywkach informacyjnych umieszczono: rozmiar produktu, nazwę marki, skład chemiczny oraz sposób konserwacji w formie symboli.

W trakcie kontroli przeprowadzonej w hurtowni w Jaworznie przy ul. Wygoda 111 box: A11-A15, należącej do przedsiębiorcy „WAN SHI DA” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wólce Kosowskiej, inspektorzy reprezentujący Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej poddali ocenie bezpieczeństwa i badaniom organoleptycznym dresy chłopięce w oparciu o przepisy ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. Nr 229, poz. 2275, z 2007 r. Nr 35, poz. 215, z 2008 r. Nr 157, poz. 976, z 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 20, poz. 106, z 2011 r. Nr 63, poz. 322 i Nr 102, poz. 586) (dalej: „ustawa o ogólnym bezpieczeństwie produktów”) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i znakowania produktów włókienniczych (Dz. U. Nr 81, poz. 743 z późn. zm.) (dalej „rozporządzenie Rady Ministrów”), z uwzględnieniem wymagań określonych w normie PN-EN 14682:2009 „Bezpieczeństwo odzieży dziecięcej. Sznurki i sznurki ściąające w odzieży dziecięcej. Specyfikacja”, zwana dalej „normą”.

Badania organoleptyczne wykazały występowanie w kapturze sznurków ściąających nieprzymocowanych do ubioru, zaś zgodnie z normą, jeżeli zastosowano sznurki ściąające, należy przymocować je do ubioru, na przykład przez zastosowanie ryglowania co najmniej w jednym punkcie usytuowanym w równej odległości od punktów wyjścia sznurków (pkt 3.1.3 normy). Stwierdzono również, że sznurki te posiadają swobodne końce oraz trójwymiarowe

przetyczki. Natomiast, według normy sznurki ściąające nie powinny mieć swobodnych końców (pkt 3.3.1 normy), wolne końce sznurków ściąających, sznurów funkcyjnych i pasków wiązanych lub szarf nie powinny mieć trójwymiarowych ozdób (pkt 3.1.1 normy) oraz przetyczki należy stosować tylko na sznurkach ściąających bez swobodnych końców lub na sznurkach dekoracyjnych (pkt 3.1.2 normy). W trakcie badań stwierdzono także występowanie w dolnej krawędzi spodni po ich zewnętrznej stronie sznurków ściąających, po dopasowaniu których powstają pętle odstające od powierzchni materiału. Z kolei, według normy sznurki ściąające lub sznury przy dolnej krawędzi wyrobu powinny być ułożone płasko na ubraniu, gdy ubranie jest zapięte lub dopasowane (pkt 3.5.2 normy), jak również w ubiorach zaprojektowanych tak, że kończą się na wysokości kostki u nogi (płaszcz, spodnie, lub spódnice) sznurki ściąające, sznury funkcyjne, sznury dekoracyjne umieszczone przy dolnej krawędzi powinny znajdować się całkowicie od wewnątrz ubioru (pkt 3.5.3 normy). Ponadto, badania wykazały występowanie sznurków ściąających w spodniach na wysokości pasa bez przymocowania ich od ubioru, co jest niezgodne z opisanym wyżej pkt 3.1.3 normy.

Badania organoleptyczne wykazały również, że na etykiecie oraz na wszywce informacyjnej dresów chłopięcych zastosowano nieprawidłowe nazwy włókien (tj.: „*BUMBAC*”, „*SYNTETYK*”, „*SINTETIC*”), co narusza przepisy § 5 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów, zgodnie z którym produkty włókiennicze znakuje się, stosując nazwy włókien tekstylnych określonych w załączniku nr 1 do w/w rozporządzenia.

W związku z powyższym, Prezes UOKiK uznał za zasadne wszczęcie postępowania administracyjnego na podstawie ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów. Zgodnie z art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), pismem z dnia 30 marca 2011 r., Prezes UOKiK powiadomił przedsiębiorcę „WAN SHI DA” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wólce Kosowskiej (stronę postępowania) o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ogólnego bezpieczeństwa dresów chłopięcych, wyznaczając stronie postępowania termin 14 dni na zapoznanie się ze zgromadzonymi aktami sprawy oraz wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Strona postępowania w wyznaczonym terminie nie ustosunkowała się do powyższego pisma i nie skorzystała z przysługujących jej praw.

Prezes UOKiK ustalił i stwierdził:

Przedsiębiorca „WAN SHI DA” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wólce Kosowskiej wprowadził dresy chłopięce na rynek i jest dystrybutorem w rozumieniu art. 3 pkt 3 ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów, zgodnie z którym za dystrybutora uznaje się przedsiębiorcę uczestniczącego w dowolnym etapie procesu dostarczania lub udostępniania produktu, którego działalność nie wpływa na właściwości produktu związane z jego bezpieczeństwem. Prezes UOKiK dysponuje fakturami (nr 12/07/2010 z dnia 3 lipca 2010 r. oraz nr FVA08/08/2010 z dnia 3 sierpnia 2010 r.), potwierdzającymi zakup przez stronę postępowania dresów chłopięcych od dwóch polskich przedsiębiorców (zgodnie z dołączoną do akt kontroli deklaracją strony postępowania, wskazane na w/w fakturach ilości - odpowiednio 200 oraz 20 sztuk - obejmują różne modele dresów, nie tylko produkty objęte niniejszym postępowaniem). Ponadto, na etykiecie dołączonej do przedmiotowych dresów widnieje informacja, że strona postępowania jest ich dystrybutorem.

Zgodnie z art. 11 ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów, dystrybutor zobowiązany jest działać z należyłą starannością w celu zapewnienia bezpieczeństwa produktów, w szczególności przez niedostarczanie produktów, o których wie lub o których, zgodnie z posiadanymi informacjami i doświadczeniem zawodowym, powinien wiedzieć, że nie spełniają one wymagań bezpieczeństwa. Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów, produktem bezpiecznym jest produkt, który w zwykłych lub innych, dających się w sposób uzasadniony przewidzieć warunkach jego używania, z uwzględnieniem czasu korzystania z produktu, a także, w zależności od rodzaju produktu, sposobu uruchomienia oraz wymogów instalacji i konserwacji, nie stwarza żadnego zagrożenia dla konsumentów lub stwarza znikome zagrożenie, dające się pogodzić z jego zwykłym używaniem i uwzględniające wysoki poziom wymagań dotyczących ochrony zdrowia i życia ludzkiego. Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów, produkt, który nie spełnia wymagań określonych w art. 4 ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów nie jest produktem bezpiecznym.

Zgodnie z art. 6 ust. 3 pkt 1 ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów, domniemywa się, że produkt spełniający wymagania wynikające z dobrowolnych norm krajowych państw członkowskich Unii Europejskiej, będących transpozycją norm europejskich innych niż normy uznane przez Komisję Europejską za zgodne z przepisami dotyczącymi ogólnego bezpieczeństwa produktów, jest produktem bezpiecznym w zakresie wymagań objętych tymi normami. Jako że norma PN-EN 14682:2009 „*Bezpieczeństwo*

odzieży dziecięcej. Sznury i sznurki ściągające w odzieży dziecięcej. Specyfikacja” jest wyżej opisanym rodzajem normy, Prezes UOKiK dokonał oceny ogólnego bezpieczeństwa dresów chłopców z uwzględnieniem określonych w niej wymagań.

Badania organoleptyczne wykazały występowanie w kapturze sznurków ściągających nieprzymocowanych do ubioru, zaś zgodnie z normą, jeżeli zastosowano sznurki ściągające, należy przymocować je do ubioru, na przykład przez zastosowanie ryglowania co najmniej w jednym punkcie usytuowanym w równej odległości od punktów wyjścia sznurków (pkt 3.1.3 normy). Stwierdzono również, że sznurki ściągające występujące przy kapturze posiadają swobodne końce oraz trójwymiarowe przetyczki. Natomiast, według normy sznurki ściągające nie powinny mieć swobodnych końców (pkt 3.3.1 normy), wolne końce sznurków ściągających, sznurów funkcyjnych i pasków wiązanych lub szarf nie powinny mieć trójwymiarowych ozdób (pkt 3.1.1 normy) oraz przetyczki należy stosować tylko na sznurkach ściągających bez swobodnych końców lub na sznurkach dekoracyjnych (pkt 3.1.2 normy). W trakcie badań stwierdzono także występowanie w dolnej krawędzi spodni po ich zewnętrznej stronie sznurków ściągających, ponadto po dopasowaniu których powstają pętle odstające od powierzchni materiału. Z kolei, według normy sznurki ściągające lub sznury przy dolnej krawędzi wyrobu powinny być ułożone płasko na ubraniu, gdy ubranie jest zapięte lub dopasowane (pkt 3.5.2 normy), jak również w ubiorach zaprojektowanych tak, że kończą się na wysokości kostki u nogi (płaszczki, spodnie, lub spódnice) sznurki ściągające, sznury funkcyjne, sznury dekoracyjne umieszczone przy dolnej krawędzi powinny znajdować się całkowicie od wewnątrz ubioru (pkt 3.5.3 normy). Ponadto, badania wykazały występowanie sznurków ściągających w spodniach na wysokości pasa bez przymocowania ich do ubioru, co jest niezgodne z opisanym wyżej pkt 3.1.3 normy. Stwierdzone nieprawidłowości stwarzają ryzyko zaczepienia (np. w trakcie zabawy) sznurków dresów chłopców o różne elementy, co w konsekwencji może doprowadzić do wypadku i powstania urazów u dziecka.

Ponadto, na etykietce oraz na wszywce informacyjnej dresów chłopców zastosowano nieprawidłowe nazwy włókien (tj.: „*BUMBAC*”, „*SYNTETYK*”, „*SINTETIC*”), co narusza przepisy § 5 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów, zgodnie z którym produkty włókiennicze znakuje się, stosując nazwy włókien tekstylnych określonych w załączniku nr 1 do w/w rozporządzenia.

W toku prowadzonego przez Prezesa UOKiK postępowania przedsiębiorca „WAN SHI DA” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wólce Kosowskiej nie kwestionował wyników badań organoleptycznych wprowadzonych przez siebie na rynek

produktów, nie przedstawił także żadnych dowodów, które świadczyłyby o tym, że produkty te są bezpieczne. Z uwagi na powyższe, Prezes UOKiK uznał, że dresy chłopięce nie spełniają ogólnych wymagań bezpieczeństwa.

Ze względu na zagrożenia stwarzane przez dresy chłopięce Prezes UOKiK uznał, iż niezbędne jest zaprzestanie wprowadzania ich na rynek oraz ostrzeżenie konsumentów o zagrożeniach stwarzanych przez te produkty. W związku z powyższym, w stosunku do dresów chłopięcych pozostających na stanie magazynowym strony postępowania powinny być podjęte czynności niezbędne do zapewnienia przestrzegania zakazu wprowadzania tych produktów na rynek. W opinii Prezesa UOKiK, takim działaniem może być np. usunięcie zakwestionowanych sznurków z jednoczesnym zaszcyciem wejścia do tunelu znajdującego się wokół kaptura, pasa spodni i dolnej krawędzi nogawek albo utylizacja przedmiotowych dresów wraz z przedstawieniem dowodu wykonania działań (odpowiednio: protokołu zniszczenia sznurków oraz przekazania po jednym egzemplarzu dresów z zaszytymi tunelami albo protokołu zniszczenia dresów). Strona postępowania może również przedstawić inny niż wymieniony w zdaniu poprzednim dowód pod warunkiem, że zostanie on uznany za adekwatny i wystarczający przez organ nadzoru. Odnośnie dresów chłopięcych wprowadzonych na rynek, należy ostrzec konsumentów o zagrożeniach stwarzanych przez te produkty w trzech kolejnych wydaniach dziennika o zasięgu ogólnopolskim. Kopie ogłoszeń należy przekazać Prezesowi UOKiK.

Zastosowane przez Prezesa UOKiK środki określone w art. 24 ust. 4 pkt 1 lit. b oraz pkt 2 lit. c ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów są adekwatne do zagrożenia stwarzanego przez powyższe produkty.

W związku z powyższym, Prezes UOKiK orzekł jak w sentencji.

Niniejsza decyzja, zgodnie z art. 25 ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów, stanowi podstawę wpisu do prowadzonego przez Prezesa UOKiK rejestru produktów niebezpiecznych. Zgodnie z § 4 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia rejestru produktów niebezpiecznych (Dz. U. z 2004 r., Nr 87, poz. 814), w przypadku decyzji, której nie nadano rygoru natychmiastowej wykonalności, Prezes UOKiK dokonuje wpisu do rejestru z urzędu po upływie terminu, od kiedy decyzja stała się ostateczna.

Pouczenie:

Na podstawie art. 127 § 3 oraz art. 129 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego w związku z art. 26 ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów, od niniejszej decyzji stronie nie służy odwołanie, jednakże strona niezadowolona z niniejszej decyzji może, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia, zwrócić się do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.

z up. Prezesa Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów

Małgorzata Kozak
Wiceprezes

Otrzymuje:

„WAN SHI DA” sp. z o.o.
ul. Nadrzeczna 14A lok. H6/A32,34
05-552 Wólka Kosowska