



**PREZES
URZĘDU OCHRONY
KONKURENCJI I KONSUMENTÓW**

DNR-70-100(17)/15/TN

Warszawa, dnia 8 września 2015 r.

DECYZJA nr DNR-1/84/2015

Na podstawie art. 24 ust. 14 pkt 1 w związku z art. 13 ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. z 2015 r. poz. 322), po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego wszczętego z urzędu w sprawie ogólnego bezpieczeństwa grilla przenośnego model JM 0023, wprowadzonego na rynek polski przez przedsiębiorcę „JMS SPORTS” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów stwierdza, że produkt ten jest bezpieczny i umarza postępowanie administracyjne.

Uzasadnienie

Pismem z 26 maja 2015 r. Łódzki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej przekazał Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (dalej „Prezes UOKiK” lub „organ nadzoru”) protokół wraz z aktami kontroli dotyczącymi grilla przenośnego model JM 0023 (dalej „grill JM 0023”), wprowadzonego na rynek polski przez przedsiębiorcę „JMS SPORTS” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi.

Produkt będący przedmiotem postępowania to grill przenośny składający się z dwóch rusztów (których największy bok ma długość 229 mm) wyposażonych w drewniane rączki, paleniska z przykręconymi podporami do regulacji wysokości rusztu, popielnika z zasuwany otworem nawiewu, drewnianych uchwyty do przenoszenia grilla oraz drewnianych niskich nóżek. Produkt jest oferowany w kartonowym opakowaniu, na którym umieszczono m.in. następujące informacje: nazwę produktu „*Grill przenośny*”, model „*JM 0023*”, dane przedsiębiorcy „*Importer: JMS Sports sp. zo.o., ul. Piramowicza 11/13, 90-254 Łódź, tel.: +48*

42 633 27 71, fax.: +48 42 633 27 70, www.jmssport.com.pl, kraj pochodzenia: Chiny”, kod kreskowy „5908302601459” oraz ostrzeżenia, zalecenia i informacje o sposobie użytkowania grilla. Do produktu jest dołączona instrukcja jego obsługi.

W trakcie kontroli przeprowadzonej w sklepie Bricomarche przy ul. Mszczonowskiej 58B w Skierniewicach, należącym do przedsiębiorcy AZAN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Skierniewicach, inspektorzy reprezentujący Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej poddali grill JM 0023 ocenie bezpieczeństwa i badaniom organoleptycznym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. z 2015 r. poz. 322), zwanej dalej „ustawą o ogólnym bezpieczeństwie produktów”, posiłkując się wymaganiami normy PN-EN 1860-1:2013-07 „Urządzenia, paliwa stałe i podpalki do grilli. Część 1: Grille opalane paliwami stałymi. Wymagania i metody badań”, zwanej dalej „normą PN-EN 1860-1:2013-07”.

W wyniku badań organoleptycznych inspektorzy Inspekcji Handlowej stwierdzili, że głębokość paleniska wynosi 30,61 mm (na środku paleniska), 30,58 mm (przy lewym boku) oraz 29,94 mm (przy prawym boku), natomiast zgodnie z pkt 4.2.3.3 normy PN-EN 1860-1:2013-07, minimalna głębokość paleniska – przy długości największego boku rusztu ≤ 400 mm – powinna wynosić 50 mm.

W związku z powyższym, Prezes UOKiK uznał za zasadne wszczęcie postępowania administracyjnego na podstawie ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów. Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267, z późn. zm.), pismem z 15 czerwca 2015 r. Prezes UOKiK powiadomił przedsiębiorcę „JMS SPORTS” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi (stronę postępowania) o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ogólnego bezpieczeństwa grilla JM 0023. Jednocześnie w drodze postanowienia z 16 czerwca 2015 r., wydanego na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów, wyznaczył stronie postępowania termin 21 dni od dnia otrzymania powyższego postanowienia na wyeliminowanie zagrożeń stwarzanych przez grill JM 0023. Prezes UOKiK poinformował stronę postępowania, że w celu wyeliminowania zagrożeń stwarzanych przez grill JM 0023 niezbędne jest podjęcie natychmiastowych działań zarówno w stosunku do produktów, które nie zostały wprowadzone na rynek, jak i do produktów już wprowadzonych na rynek. W tym samym piśmie organ nadzoru wezwał stronę postępowania m.in. do przekazania informacji dotyczącej ilości zakupionych grilli, listy dystrybutorów, liczby grilli posiadanych przez stronę postępowania oraz ewentualnych skarg lub reklamacji dotyczących tego produktu.

Pismem z 30 czerwca 2015 r. strona postępowania zakwestionowała wyniki badań organoleptycznych przeprowadzonych przez inspektorów Inspekcji Handlowej. Stwierdziła, że grill JM 0023 posiada palenisko w formie rusztu, zatem wymagania dotyczące głębokości paleniska, określone w normie PN-EN 1860-1:2013-07, nie odnoszą się do tego produktu. Strona postępowania wskazała również, że palenisko w formie rusztu – zgodnie z ww. normą – zostało wyposażone w łapacz popiołu.

Pismem z 14 lipca 2015 r. Prezes UOKiK zwrócił się do Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z prośbą o zajęcie stanowiska, czy palenisko dołączone do grilla JM 0023 jest w formie rusztu.

Pismem z 3 sierpnia 2015 r. strona postępowania poinformowała, że grille JM 0023 zakupiła wyłącznie na podstawie faktury z 6 lutego 2015 r. i w całości sprzedała je jednemu dystrybutorowi. Ponadto strona postępowania wskazała, że nie otrzymała skarg i reklamacji na ten produkt.

W piśmie z 10 sierpnia 2015 r. Polski Komitet Normalizacyjny stwierdził, że nie może zająć stanowiska co do zgodności grilla JM 0023 z normą PN-EN 1860-1:2013-07.

Pismem z 25 sierpnia 2015 r. Prezes UOKiK poinformował stronę postępowania, że uwzględnił jej zastrzeżenia do oceny bezpieczeństwa grilla JM 0023 dokonanej przez inspektorów Inspekcji Handlowej. Ponadto organ nadzoru poinformował stronę postępowania o przysługującym jej prawie do zapoznania się ze zgromadzonymi aktami sprawy oraz prawie wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

W dniu 8 września 2015 r. pełnomocnik strony postępowania zapoznał się z aktami sprawy.

Prezes UOKiK ustalił i stwierdził:

Przedsiębiorca „JMS SPORTS” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi wprowadził grille JM 0023 na rynek polski i jest producentem w rozumieniu art. 3 pkt 2 lit. b ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów. Zgodnie z tym przepisem, producentem jest przedstawiciel wytwórcy, a jeżeli wytwórca nie wyznaczył przedstawiciela – importer produktu, w przypadkach gdy wytwórca nie prowadzi działalności w Unii Europejskiej lub na terytorium państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. W aktach sprawy znajduje się faktura z 6 lutego 2015 r., potwierdzająca zakup przez stronę postępowania 1190 grilli JM 0023 od

chińskiego przedsiębiorcy. Ponadto na kartonowym opakowaniu tego grilla widnieje informacja, że strona postępowania jest jego importerem.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów, producent zobowiązany jest wprowadzać na rynek wyłącznie produkty bezpieczne. Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów, produktem bezpiecznym jest produkt, który w zwykłych lub innych, dających się w sposób uzasadniony przewidzieć warunkach jego używania, z uwzględnieniem czasu korzystania z produktu, a także, w zależności od rodzaju produktu, sposobu uruchomienia oraz wymogów instalacji i konserwacji, nie stwarza żadnego zagrożenia dla konsumentów lub stwarza znikome zagrożenie, dające się pogodzić z jego zwykłym użytkowaniem i uwzględniające wysoki poziom wymagań dotyczących ochrony zdrowia i życia ludzkiego. Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów, produkt, który nie spełnia wymagań określonych w art. 4 ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów, nie jest produktem bezpiecznym.

Zgodnie z art. 6 ust. 3 pkt 1 ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów, w przypadku braku polskich szczegółowych wymagań dotyczących bezpieczeństwa produktów lub norm będących transpozycją norm europejskich uznanych przez Komisję Europejską za zgodne z przepisami dotyczącymi ogólnego bezpieczeństwa produktów albo jeżeli produkt nie jest zgodny z tymi normami, bezpieczeństwo produktu ocenia się w szczególności z uwzględnieniem spełnienia wymagań wynikających z dobrowolnych norm krajowych państw członkowskich Unii Europejskiej będących transpozycją norm europejskich innych niż normy uznane przez Komisję Europejską za zgodne z przepisami dotyczącymi ogólnego bezpieczeństwa produktów. Z uwagi na fakt, że norma PN-EN 1860-1:2013-07 „*Urządzenia, paliwa stałe i podpałki do grilli. Część 1: Grille opalane paliwami stałymi. Wymagania i metody badań*” jest wyżej opisanym rodzajem normy, Prezes UOKiK dokonał oceny bezpieczeństwa grilla JM 0023 z uwzględnieniem określonych w niej wymagań.

Podstawę do wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ogólnego bezpieczeństwa grilla JM 0023 stanowiły badania organoleptyczne przeprowadzone przez inspektorów Inspekcji Handlowej. Badania te wykazały, że głębokość paleniska wynosi 29,94 - 30,61 mm, natomiast zgodnie z pkt 4.2.3.3 normy PN-EN 1860-1:2013-07 minimalna głębokość paleniska – przy długości największego boku rusztu ≤ 400 mm – powinna wynosić 50 mm. W opinii inspektorów Inspekcji Handlowej, stwierdzona nieprawidłowość może być przyczyną nieszczęśliwych wypadków i urazów w trakcie użytkowania grilla ze względu na ryzyko wypadania paliwa z paleniska, a tym samym możliwość poparzenia użytkowników

grilla czy spowodowania pożaru. Mając na uwadze powyższe, Prezes UOKiK uznał za zasadne wyjaśnienie tej sprawy w drodze postępowania administracyjnego.

W toku postępowania strona zakwestionowała powyższą ocenę bezpieczeństwa i stwierdziła, że wymagania dotyczące głębokości paleniska nie odnoszą się do grilla JM 0023. W celu zweryfikowania powyższego twierdzenia, organ nadzoru dokonał ponownej analizy zgromadzonego materiału dowodowego i stwierdził, że część grilla JM 0023, na której umieszcza się paliwo, jest perforowana, zatem spełnia definicję rusztu węglowego (paliwowego) określonego w pkt 3.3 normy PN-EN 1860-1:2013-07. Zgodnie z pkt 4.2.3.3 tej normy, wymagania dotyczące głębokości paleniska nie odnoszą się do palenisk w formie rusztu, ale palenisko to powinno być wyposażone w łapacz popiołu. Ze sprawozdania sporządzonego przez inspektorów Inspekcji Handlowej oraz z dokumentacji fotograficznej wynika, że pod paleniskiem grilla JM 0023 został zamieszczony popielnik służący do łapania popiołu. W związku z powyższym, Prezes UOKiK podzielił stanowisko zaprezentowane przez stronę postępowania i uznał, że zarzuty podniesione przez inspektorów Inspekcji Handlowej nie były uzasadnione, a grill JM 0023 spełnia wymagania określone w pkt 4.2.3.3 normy PN-EN 1860-1:2013-07.

Zgodnie z art. 24 ust. 14 pkt 1 ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów, Prezes UOKiK wydaje decyzję o umorzeniu postępowania, jeśli stwierdzi, że produkt jest bezpieczny.

W związku z powyższym, Prezes UOKiK orzekł, jak w sentencji.

Pouczenie:

Na podstawie art. 127 § 3 w związku z art. 5 § 2 pkt 4 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz w związku z art. 29 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184) oraz na podstawie art. 129 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego, w związku z art. 26 ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów, od niniejszej decyzji stronie nie służy odwołanie, jednakże strona niezadowolona z niniejszej decyzji może, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia, zwrócić się do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.

z up. Prezesa
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Zastępca Dyrektora
Departamentu Nadzoru Rynku
Jadwiga Gunerka

Otrzymuje:
JMS SPORTS” sp. z o.o.
ul. Piramowicza 11/13
90-254 Łódź