



**PREZES  
URZĘDU OCHRONY  
KONKURENCJI I KONSUMENTÓW**

***TOMASZ CHRÓSTNY***

DNR-1.720.46.2019.MS

Warszawa, 25 czerwca 2020 r.

**DECYZJA nr DNR-1/ 29 /2020**

Na podstawie:

- 1) art. 24 ust. 14 pkt 2 w związku z art. 13 ustawy z 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. z 2016 r. poz. 2047), po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego wszczętego z urzędu w sprawie ogólnego bezpieczeństwa grilla węglowego 004528 Axley, grilla węglowego 004660 Axley oraz grilla węglowego 007513 Axley, wprowadzonego na rynek przez przedsiębiorcę JULA POLAND spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów stwierdza, że przedsiębiorca usunął przyczyny zagrożeń stwarzanych przez te produkty i umarza postępowanie administracyjne.

**Uzasadnienie**

Pismem z 17 lipca 2019 r. Pomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej przekazał Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (dalej „Prezes UOKiK” lub „organ nadzoru”) protokół wraz z aktami kontroli DS.ŻN.8361.193(1).2019.MP.SK.(MP) dotyczący grilla węglowego 004528 Axley, grilla węglowego 004660 Axley oraz grilla węglowego 007513 Axley (dalej jako: „grille”), wprowadzonych na rynek przez przedsiębiorcę JULA POLAND spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.

Kwestionowane produkty to:

1. Grill węglowy 004528 Axley składa się z miski dolnej (paleniska) o średnicy ok. 36 cm oraz zdejmowanej pokrywy z uchwytem wykonanych ze stali i polakierowanych na czarno, okrągłego metalowego pojemnika na węgiel (w

kolorze srebrnym) o średnicy 25 cm i głębokości 5,5 cm oraz chromowanego rusztu na żywność o średnicy 30 cm. Grill wyposażony jest w trzy nóżki wykonane z chromowanego drutu w kształcie wydłużonej litery „U” i nie posiada bocznych uchwytów do przenoszenia. W górnej krawędzi misy paleniska zamocowano 3 sprężynowe zaczepy – po zahaczeniu zaczepów o rant pokrywy i ich zapięciu, możliwe jest przeniesienie grilla przy pomocy uchwyty znajdującego się w górnej części pokrywy. W pokrywie znajdował się otwór przepływu powietrza posiadający okrągłe przesłony do regulacji. Misa paleniska posiada pośrodku 1 otwór służący do przykręcania pojemnika na węgiel. Ruszt na żywność wyposażony jest w zdejmowany uchwyt – wykonany z chromowanego drutu, wygięty w kształcie litery „U”, z zagiętymi końcówkami. Na ruszcie zamocowany poprzeczny element (prostopadle do prętów rusztu na żywność) – służący do zaczepiania uchwyty. Ruszt jest osadzony na wyprofilowanym rancie paleniska, bez żadnego mocowania. Produkt jest oferowany w kartonowym opakowaniu, na którym umieszczono m.in. następujące informacje: nazwę produktu „Grill węglowy”, logo „Axley”, „kod EAN 7330571293918”, „Item nr. 004528”, „Jula AB, [www.jula.com](http://www.jula.com), Box 363, SE-532 24 Skara, Made in P.R.C” oraz numery telefonów. Bezpośrednio na samym produkcie (na jednej ze składanych nóżek grilla) umieszczono naklejkę zawierającą dane producenta: „Jula AB Box 363, SE-53224 Skara, Sweden” oraz piktogramy i ostrzeżenia o treści: „*UWAGA! Nie używać spirytusu ani benzyny do rozpalania oraz ponownego rozpalania grilla po zgaśnięciu*”. Do produktu była dołączona instrukcja obsługi w postaci broszury zawierająca informacje w 4 językach, w tym również w języku polskim. W instrukcji wskazane było zdjęcie grilla, jego nazwa: „Grill węglowy 004528”, logo: „Axley”, nazwa i adres producenta: „Jula AB, Box 363, 53224 Skara”, nazwa i adres dystrybutora: „Jula Poland sp. z o. o., ul. Malborska 49, 03 -286 Warszawa Polska”, data opracowania instrukcji: „2017-11-20, ©Jula AB” oraz *instrukcje montażu, zasady bezpieczeństwa w formie graficznej i ostrzeżenia*.

2. Grill węglowy 004660 wykonany ze stali składa się z misy paleniska o wymiarach 32 cm x 18 cm oraz pokrywy z uchwytem, mogącej pełnić również funkcję dodatkowego paleniska – po rozłożeniu grilla, tj. oparciu pokrywy o podłoże i włożeniu dodatkowego wyposażenia (misy paleniska i rusztu na



żywność). W zestawie grilla znajdują się dwa paleniska węglowe wykonane z blachy nierdzewnej o wymiarach 32 cm x 18,5 cm i głębokości 5 cm oraz 2 chromowane ruszty na żywność o wymiarach 34 cm x 22 cm. Ponadto grill wyposażony jest w stojak składający się z 2 łukowato wygiętych metalowych rurek przymocowanych do boków miski paleniska i zakończonych plastikowymi zaślepkami. Obie części grilla połączone są ze sobą w tylnej jego części zawiasami, które umożliwiają zamykanie i rozkładanie obu części. W przedniej części dolnej miski zamocowana jest metalowa klamra stanowiąca zamknięcie grilla. W górnej pokrywie grilla znajduje się drewniany uchwyt o długości 27,5 cm, zamocowany na metalowych wspornikach, umożliwiający po zamknięciu obu części grilla jego przenoszenie. Natomiast w przypadku rozłożenia połówek grilla (grillowaniu dwustronnym) uchwyt ten stanowić ma podparcie dla górnej części grilla, która może być wykorzystywana jako dodatkowe palenisko. W pokrywie i na spodzie miski paleniska znajdują się obustronnie otwory umożliwiające przepływ powietrza tj. 4 podłużne wygięte łukowato otwory wyposażone w przesłony do regulacji przepływu powietrza. Do produktu dołączone są 2 osobne uchwyty do rusztu. Ruszty te posiadały umieszczony prostopadle do prętów rusztu wspornik – chromowany pręt, o który należało zaczepić dołączony uchwyt, w celu zdjęcia rusztu. Ruszty na żywność opierają się na dłuższych, metalowych krawędziach z podwójnie zagiętej blachy. W krótszych bokach rantu paleniska i pokrywy wycięte są podłużne 4 otwory o wymiarach długości 16 mm i szerokości 6 mm. Produkt jest oferowany w tekturowym opakowaniu, na którym umieszczono m.in. następujące informacje: nazwę produktu „Grill węglowy”, logo „Axley”, „kod EAN 7330571294076”, „Item nr. 004660”, „Jula AB, , Box 363, SE-53224 Skara, [www.jula.com](http://www.jula.com), Made in P.R.C” oraz numery telefonów i piktogramy. Bezpośrednio na samym produkcie (na jednej z nóżek grilla) umieszczono naklejkę zawierającą dane producenta: „Jula AB Box 363, SE-53224 Skara, Sweden” oraz piktogramy i ostrzeżenie o treści: „*UWAGA! Nie używać spirytusu ani benzyny do rozpalania oraz ponownego rozpalania grilla po zgaśnięciu*”. Do produktu była dołączona instrukcja obsługi w postaci broszury zawierająca informacje w 4 językach, w tym również w języku polskim. W instrukcji wskazane było zdjęcie grilla, jego nazwa: „Grill węglowy 004660”, logo: „Axley”, nazwa i adres producenta: „Jula

AB, Box 363, 532 24 Skara”, nazwa i adres dystrybutora: „Jula Poland sp. z o. o., ul. Malborska 49, 03 -286 Warszawa Polska”, data opracowania instrukcji: „2017-12-27, ©Jula AB” oraz *instrukcje montażu, zasady bezpieczeństwa w formie graficznej i ostrzeżenia. Ponadto do grilla dołączono metalowy pręt o długości 11,7 cm obustronnie zagięty z jednej strony pod kątem prostym, a z drugiej strony jak haczyk. W dołączonej instrukcji obsługi nie zostało określone przeznaczenie tej części.*

3. Grill węglowy 007513 to urządzenie dwufunkcyjne służące do grillowania oraz wędzenia potraw na świeżym powietrzu. Produkt składa się z dolnej misy paleniska o wymiarach 41 cm x 27,5 cm oraz nakładanej na nią pokrywy z uchwytem – w kolorze czarnym, wykonanych ze stali lakierowanej proszkowo. Grill wyposażony jest w stojak wykonany z dwóch wyprofilowanych prętów metalowych włożonych w otwory w dłuższych bokach misy paleniska, które po rozłożeniu stanowią nóżki grilla, zaś po złożeniu tj. przełożeniu do góry - stanowią blokadę zabezpieczającą grilla (jego pokrywę) podczas przenoszenia go. W zestawie znajduje się chromowany ruszt na żywność o wymiarach 41 cm x 26,5 cm nieposiadający żadnych uchwytów oraz pojemnik na paliwo wykonany z blachy nierdzewnej o wymiarach 32 cm x 18 cm i głębokości 50 mm, który wkładany jest wewnątrz misy na jej spodzie. W dłuższych bokach misy paleniska znajdują się okrągłe otwory wentylacyjne o średnicy 10 mm. Natomiast pokrywa grilla wyposażona jest w 1 okrągły otwór wentylacyjny z przesłoną do regulacji przepływu powietrza, komin o długości 13, 5 cm z przesłoną oraz uchwyt z tworzywa sztucznego, a także termometr. Produkt jest oferowany w tekturowym opakowaniu, na którym umieszczono m.in. następujące informacje: nazwę produktu „Grill węglowy Item nr 007513”, logo „Axley”, „kod EAN 7330571381240”, „Jula AB, , Box 363, SE-53224 Skara, [www.jula.com](http://www.jula.com), Made in P.R.C” oraz numery telefonów i piktogramy. Bezpośrednio na samym produkcie (na jednej z nóżek grilla) umieszczono naklejkę zawierającą dane producenta: „Jula AB Box 363, SE-53224 Skara, Sweden” oraz piktogramy i ostrzeżenie o treści: „*UWAGA! Nie używać spirytusu ani benzyny do rozpalania oraz ponownego rozpalania grilla po zgaśnięciu*”. Do produktu była dołączona instrukcja obsługi w postaci broszury zawierająca informacje w 4 językach, w tym również w języku polskim. W



instrukcji wskazane było zdjęcie grilla, jego nazwa: „Grill węglowy 007513”, logo: „Axley”, nazwa i adres producenta: „Jula AB, Box 363, 532 24 Skara”, nazwa i adres dystrybutora: „Jula Poland sp. z o. o., ul. Malborska 49, 03 -286 Warszawa Polska”, data opracowania instrukcji: „2019-02-19, ©Jula AB” oraz *instrukcje montażu, zasady bezpieczeństwa w formie graficznej i ostrzeżenia.*

W trakcie kontroli nr: DS.ŻN.8361.193(1).2019.MP.SK, inspektorzy reprezentujący Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej przeprowadzili badania organoleptyczne przedmiotowych grilli i stwierdzili, że

1. grill węglowy 004528 Axley może stwarzać zagrożenie dla użytkowników z uwagi na następujące nieprawidłowości w zakresie konstrukcyjnym:

- niestabilny stojak (konstrukcja nośna grilla) - stwierdzono, że przy obciążeniu grilla tj. pojemnika na węgiel oraz rusztu na żywność, składane nóżki grilla składają się samoistnie i grill traci stabilność i przewraca się. Ponadto stwierdzono niedostateczną sprężystość drutu, z którego wykonane są nóżki, gdyż po ściśnięciu nóżek i wsunięciu końcówek drutu w otwory – drut nie wracał do poprzedniego kształtu, nóżka była zbyt wąska i nie blokowała się w zaczepach. Do ponownego rozciągnięcia włożonej nóżki należało użyć bardzo dużej siły, co było bardzo trudne dla przeciętnego użytkownika;

- niestabilne osadzenie rusztu na żywność- w trakcie przeprowadzenia próby obciążania rusztu na żywność stwierdzono, że ruszt nie trzyma się stabilnie na punktach podparcia (w tym przypadku wyprofilowanym rancie okrągłej miski) i przechyla się, wpada jedną stroną do środka paleniska. Ruszt bowiem nie posiada żadnego mocowania, a rant miski jest zbyt mało wyprofilowany (zbyt wąski), aby stabilnie go utrzymać. Niewłaściwe wyprofilowanie rantu miski, które stanowi jedyne podparcie rusztu powoduje jego obsuwanie się zwłaszcza pod obciążeniem rusztu;

- niestabilne mocowanie uchwytu rusztu na żywność – przy próbie przenoszenia rusztu z przygotowaną żywnością zaczepiony o wspornik uchwyt nie zapewniał stabilności rusztu, gdyż uchwyt zsuwał się z pręta (wspornika) i ruszt przekręcał się, opadał lub spadał z uchwytu.

2. grill węglowy 004660 Axley może stwarzać zagrożenie dla użytkowników z uwagi na następujące nieprawidłowości w zakresie konstrukcyjnym:

- niestabilne mocowanie uchwytu rusztu na żywność – przy próbie przenoszenia rusztu z przygotowaną żywnością i lekkim poruszeniu zaczepiony o wspornik uchwyt nie zapewniał stabilności rusztu, gdyż uchwyt zsuwał się z pręta (wspornika) i ruszt przekręcał się, opadał lub spadał z uchwytu;

- występowanie ostrych krawędzi - blacha na wewnętrznych krótszych bokach grilla posiadała ostre krawędzie, a także ostre krawędzie posiadały dwie misy paleniska wykonane z blachy nierdzewnej. W obu przypadkach krawędzie blachy były bardzo ostre i nie były w żaden sposób zabezpieczone np. zagięte, spłaszczone. Krawędzie te są dostępne podczas montażu i obsługi grilla i mogły zranić użytkownika. Zgodnie zaś z pkt 4.1 normy dostępne podczas montażu, użytkowania i obsługi grilla krawędzie powinny być pozbawione zadziorów; chropowate powierzchnie, ostre krawędzie i naroża, które mogą spowodować obrażenia (skaleczenia) są niedozwolone;

- zastosowane rozwiązanie dotyczące podpórki pokrywy grilla nie zapewniało prawidłowego jej działania, gdyż w trakcie grillowania, przy zamknięciu górnej pokrywy następuje zablokowanie podpórki lub jej wpadnięcie do środka rozpalonego grilla, co uniemożliwiało powtórne podniesienie górnej pokrywy. Unosząc pokrywę użytkownik musi więc palcami wyjąć zahaczoną podpórkę, co oznacza, że w przypadku gdy grill jest rozgrzany może dojść do poparzenia dłoni użytkownika;

- niestabilność grilla przy użytkowaniu obu jego części – stwierdzono, że przy rozłożeniu obu połówek grilla, w przypadku lekkiego nacisku na narożnik lub krawędź górnej części (pokrywy) następuje utrata stabilności grilla, nóżki znajdującej się obok części grilla połączonej z pokrywą zawiasami unoszą się i misa paleniska zostaje unosi się od strony połączenia zawiasami – misa paleniska ustawia się pod kątem co może doprowadzić do wypadnięcia rozgrzanego rusztu wraz z grillowaną żywnością, rozżarzonego paliwa, a w konsekwencji doprowadzić do przewrócenia się grilla i do poparzenia użytkownika oraz spowodowania pożaru.

3. grill węglowy 007513 Axley może stwarzać zagrożenie dla użytkowników z uwagi na następujące nieprawidłowości w zakresie konstrukcyjnym:

- brak uchwytów przy ruszcie – zgodnie z pkt 4.2.1 normy w przypadku, gdy ruszt na żywność ma średnicę bądź długość największego boku powyżej 400 mm powinien być wyposażony w 2 uchwyty. Niewystępowanie uchwytów przy ruszcie uniemożliwia bezpieczne wykonywanie czynności w trakcie grillowania tj. zdejmowanie z rusztu żywności, bądź dokładanie np. węgla drzewnego, bowiem podniesienie gorącego rusztu w trakcie grillowania nawet przy użyciu rękawic ochronnych może spowodować poparzenie użytkownika;

- występowanie ostrych krawędzi - górne krawędzie paleniska (pojemnika na paliwo) wykonanego z blachy nierdzewnej były bardzo ostre i nie były w żaden sposób zabezpieczone np. zagięte, spłaszczone, bądź zwinięte w wyniku ciecicia blachy. Krawędzie te są dostępne



podczas montażu i obsługi grilla i mogą zranić użytkownika. Zgodnie zaś z pkt 4.1 normy, dostępne podczas montażu, użytkowania i obsługi grilla krawędzie powinny być pozbawione zadziorów; chropowate powierzchnie, ostre krawędzie i naroża, które mogą spowodować obrażenia (skaleczenia) są niedozwolone.

Ponadto w przypadku wszystkich 3 modeli grilli instrukcja dołączona do nich nie zawiera niezbędnych dla bezpieczeństwa użytkownika informacji umożliwiających bezpieczne korzystanie z grilla i przeciwdziałanie ewentualnym zagrożeniom, tj. brak było zapisu o maksymalnym dopuszczalnym obciążeniu rusztu na żywność i informacji, aby przeznaczoną do grillowania żywność rozłożyć równomiernie – nierównomierne rozłożenie żywności na ruszcie może powodować jego przechylenie się. Natomiast w przypadku grilla węglowego 004528 Axley stwierdzono także, że w instrukcji wymieniono elementy montażowe grilla podane wyłącznie w języku obcym – bez podania polskiej wersji językowej, co mogło wprowadzać użytkownika w błąd i utrudniać identyfikację poszczególnych elementów (śrub i nakrętek) potrzebnych do montażu grilla, a w konsekwencji jego nieprawidłowe zmontowanie. W przypadku zaś grilla węglowego 007513 Axley brak było jakichkolwiek informacji dotyczących użytkowania produktu jako wędzarni – stwierdzono, że brak jest informacji, gdzie należy włożyć zrębki wędzarnicze i w jakiej ilości, w jaki sposób należy je podpalić, w jaki sposób regulować temperaturę wędzenia – grillowania (produkt wyposażony w termometr) i jak posługiwać się przesłoną komina oraz przesłoną umieszczoną w pokrywie.

Prezes UOKiK, mając na względzie ww. nieprawidłowości podzielił opinię Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej i uznał, że grille mogą stwarzać zagrożenie dla ich użytkowników. W związku z powyższym, Prezes UOKiK uznał za zasadne wszczęcie postępowania administracyjnego na podstawie ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów. Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.), pismem z 29 października 2019 r. Prezes UOKiK powiadomił przedsiębiorcę JULA POLAND spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (stronę postępowania) o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ogólnego bezpieczeństwa grilli, wyznaczając ww. przedsiębiorcy termin 14 dni na zajęcie stanowiska w sprawie. Jednocześnie, Prezes UOKiK zwrócił się do strony postępowania z prośbą o określenie jej roli w obrocie kwestionowanymi produktami, przekazanie dokumentów związanych z ich obrotem oraz informacji na temat ewentualnie otrzymanych skarg lub reklamacji dotyczących grilli ze wskazaniem, czego dotyczyły. W tym samym piśmie Prezes UOKiK wskazał również, iż w przypadku podjęcia przez stronę

postępowania decyzji o wyeliminowaniu zagrożeń stwarzanych przez produkty, powinna ona przekazać dowody potwierdzające powyższą okoliczność i wskazać, jakie działania są w jego opinii zasadne.

W odpowiedzi, pismem z 19 listopada 2019 r. strona postępowania oświadczyła, iż jest dystrybutorem grilli, które sprzedawała na terenie Rzeczypospolitej Polskiej wyłącznie detalicznie w sklepach stacjonarnych JULA oraz za pośrednictwem sklepu internetowego ([www.jula.pl](http://www.jula.pl)). Jednocześnie strona postępowania poinformowała, iż po zakwestionowaniu bezpieczeństwa grilli przez inspektorów Inspekcji Handlowej wstrzymała w lipcu 2019 r. ich sprzedaż we wszystkich sklepach JULA i następnie wszystkie znajdujące się w sklepach grille, z wyjątkiem produktów zabezpieczonych w trakcie kontroli, zwróciła do centralnego magazynu w Szwecji, załączając do pisma kopie zestawień faktur elektronicznych dokumentujących zwrot grilla węglowego 004528 Axley – 230 sztuk, grilla węglowego 004660 Axley – 181 sztuk oraz grilla węglowego 007513 Axley – 127 sztuk. Strona postępowania załączyła również wzór ostrzeżenia dla konsumentów do akceptacji Prezesa UOKiK przed jego publikacją. Ponadto strona postępowania oświadczyła, że nie otrzymała na przedmiotowe grille żadnych reklamacji ani zgłoszeń dotyczących wypadków konsumenckich.

Z uwagi na fakt, iż pismo z 19 listopada 2019 r. nie zostało podpisane przez stronę postępowania, pismem z 2 grudnia 2019 r. Prezes UOKiK zwrócił się do niej o ponowne przekazanie ww. pisma podpisanego zgodnie z reprezentacją widniejącą w odpisie z Krajowego Rejestru Sądowego bądź przekazanie pełnomocnictwa dla osoby, która je podpisała. Jednocześnie Prezes UOKiK poinformował stronę postępowania, iż przekazany materiał dowodowy stanowi niepoświadczony za zgodność z oryginałem kopie i wezwał ją do przekazania przedmiotowych dowodów w oryginale bądź poświadczonych zgodnie z wymogami zawartymi w art. 22a ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów. Prezes UOKiK poinformował także stronę postępowania, iż akceptuje projekt ostrzeżenia dla konsumentów i wezwał ją do zamieszczenia tego komunikatu na okres 30 dni na stronie internetowej sklepu.

W odpowiedzi pismem z 24 stycznia 2020 r. strona postępowania przekazała pełnomocnictwo dla osoby podpisującej wcześniejszą korespondencję w sprawie oraz uzupełniła przekazany uprzednio materiał dowodowy zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 22 a ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów. Jednocześnie strona postępowania załączyła do pisma zrzut z ekranu obrazujący zamieszczenie ogłoszenia na stronie internetowej sklepu.



Pismem z 3 marca 2020 r. Prezes UOKiK zwrócił się do strony postępowania o wskazanie w jakim okresie oraz ile sztuk grilli zostało wprowadzonych na rynek polski. Ponadto Prezes UOKiK wezwał stronę postępowania do uzupełnienia przekazanych wcześniej dokumentów zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 22 a ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów.

W odpowiedzi, pismem z 5 marca 2020 r. strona postępowania oświadczyła, iż grill węglowy 004528 Axley był wprowadzany na rynek polski w okresie od marca 2018 r. do lipca 2019 r. w i sprzedany został w ilości 1275 sztuk, grill węglowy 004660 Axley - w okresie od kwietnia 2018 r. do lipca 2019 r. w ilości i sprzedany w ilości 1048 sztuk, a grill węglowy 007513 Axley – w okresie od maja do lipca 2019 r. i sprzedany w ilości w ilości 68 sztuk. Do pisma strona postępowania załączyła potwierdzone za zgodność z oryginałem i podpisane przez upoważnionego pracownika ostrzeżenie dla konsumentów oraz zrzut z ekranu poświadczający zamieszczenie go na stronie internetowej sklepu oraz oryginał udzielonego przez nią pełnomocnictwa.

Pismem z 14 kwietnia 2020 r. Prezes UOKiK zawiadomił stronę postępowania o przysługującym jej prawie do zapoznania się ze zgromadzonymi aktami sprawy oraz prawie wypowiedzenia się co do zebranych dowodów oraz zgłoszonych żądań. Jednocześnie Prezes UOKiK poinformował stronę postępowania, iż zgodnie z art. 15zżs ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 z późn. zm.), który wszedł w życie w dniu 31 marca 2020 r., w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID, począwszy od 31 marca 2020 r. bieg terminów procesowych w postępowaniach administracyjnych nie rozpoczyna się, a rozpoczęte ulega zawieszeniu na ten okres.

Pismem z 26 maja 2020 r. Prezes UOKiK poinformował stronę postępowania, iż art. 46 pkt 20 ustawa z 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 875) uchylił art. 15zżs ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 z późn. zm.), i w związku z tym wyznaczony w piśmie z 14 kwietnia 2020 r. termin rozpoczął bieg 24 maja 2020 r.

Strona postępowania nie skorzystała z przysługujących jej praw.

**Prezes UOKiK ustalił i stwierdził:**

Przedsiębiorca JULA POLAND spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie wprowadził grill węglowy 004528 Axley, grill węglowy 004660 Axley oraz grill węglowy 007513 Axley na rynek i jest ich dystrybutorem w rozumieniu art. 3 pkt 3 ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów. Zgodnie z tym przepisem, za dystrybutora uznaje się przedsiębiorcę uczestniczącego w dowolnym etapie procesu dostarczania lub udostępniania produktu, którego działalność nie wpływa na właściwości produktu związane z jego bezpieczeństwem. W aktach sprawy znajduje się oświadczenie strony postępowania, iż jest dystrybutorem grilli złożone w piśmie z 19 listopada 2019 r. oraz elektroniczne faktury poświadczające nabycie przedmiotowych grilli od szwedzkiego producenta. W dołączonej zaś do grilli instrukcji wskazana była nazwa i adres dystrybutora w Polsce: „Jula Poland sp. z o. o., ul. Malborska 49, 03 -286 Warszawa Polska” oraz nazwa i adres producenta: „Jula AB, Box 363, 53224 Skara”. Ponadto, grille zostały oznaczone kodami EAN, które przypisane są do szwedzkiego przedsiębiorcy.

Zgodnie z art. 11 ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów, dystrybutor jest zobowiązany działać z należytą starannością w celu zapewnienia bezpieczeństwa produktów, w szczególności przez niedostarczanie produktów, o których wie lub o których, zgodnie z posiadanymi informacjami i doświadczeniem zawodowym, powinien wiedzieć, że nie spełniają one wymagań bezpieczeństwa. Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów, produktem bezpiecznym jest produkt, który w zwykłych lub innych, dających się w sposób uzasadniony przewidzieć warunkach jego używania, z uwzględnieniem czasu korzystania z produktu, a także, w zależności od rodzaju produktu, sposobu uruchomienia oraz wymogów instalacji i konserwacji, nie stwarza żadnego zagrożenia dla konsumentów lub stwarza znikome zagrożenie, dające się pogodzić z jego zwykłym używaniem i uwzględniające wysoki poziom wymagań dotyczących ochrony zdrowia i życia ludzkiego. Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów, produkt, który nie spełnia wymagań określonych w art. 4 ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów, nie jest produktem bezpiecznym.

Zgodnie z art. 6 ust. 3 pkt 1 ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów, w przypadku braku polskich szczegółowych wymagań dotyczących bezpieczeństwa produktów lub norm będących transpozycją norm europejskich uznanych przez Komisję Europejską za zgodne z przepisami dotyczącymi ogólnego bezpieczeństwa produktów albo jeżeli produkt nie jest



zgodny z tymi normami, bezpieczeństwo produktu ocenia się w szczególności z uwzględnieniem spełnienia wymagań wynikających z dobrowolnych norm krajowych państw członkowskich Unii Europejskiej będących transpozycją norm europejskich innych niż normy uznane przez Komisję Europejską za zgodne z przepisami dotyczącymi ogólnego bezpieczeństwa produktów. Jako że norma *PN-EN 1860-1+A1:2017-08 „Urządzenia, paliwa stałe i podpalki do grilli- Część 1: Grille opalane paliwami stałymi- Wymagania i metody badań”*, jest wyżej opisanym rodzajem normy, Prezes UOKiK dokonał oceny bezpieczeństwa grilli z uwzględnieniem określonych w niej wymagań.

Podstawę do wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ogólnego bezpieczeństwa kwestionowanych grilli stanowiły wyniki badań organoleptycznych, w toku których stwierdzono nieprawidłowości konstrukcyjne grilli, a także w przypadku wszystkich 3 modeli grilli instrukcja dołączona do nich nie zawierała niezbędnych dla bezpieczeństwa użytkownika informacji umożliwiających bezpieczne korzystanie z grilla i przeciwdziałanie ewentualnym zagrożeniom.

W opinii inspektorów Inspekcji Handlowej ww. nieprawidłowości mogą stwarzać zagrożenie dla zdrowia użytkowników podczas normalnej eksploatacji produktu, co w konsekwencji może być przyczyną nieszczęśliwych wypadków i urazów, polegających na skaleczeniu się, poparzeniu bądź spowodowaniu pożaru. Ponadto, kwestionowane produkty mogą stwarzać zagrożenie dla użytkowników z uwagi na brak informacji i ostrzeżeń dotyczących ich właściwej eksploatacji.

Mając na uwadze powyższe ustalenia, Prezesa UOKiK podzielił opinię inspektorów Inspekcji Handlowej i uznał, że kwestionowane produkty nie spełniają wymagań określonych w art. 4 ust. 1 ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów, w związku z czym mogą stwarzać zagrożenie dla zdrowia lub życia użytkowników. Przedsiębiorca, będący stroną niniejszego postępowania nie zakwestionował wyników badań organoleptycznych i niezwłocznie po zakończeniu kontroli w lipcu 2019 r. wstrzymał sprzedaż przedmiotowych produktów i następnie zwrócił wszystkie grille znajdujące się w sklepach do centrali szwedzkiego producenta.

W świetle art. 24 ust. 14 pkt 2 ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów, Prezes UOKiK wydaje decyzję o umorzeniu postępowania, jeśli producent lub dystrybutor usunął przyczyny zagrożeń.

Ze zgromadzonego materiału dowodowego i oświadczenia strony postępowania wynika, iż grill węglowy 004528 Axley był wprowadzany na rynek polski w sieci sklepów

JULA oraz za pośrednictwem strony internetowej sklepu w okresie od marca 2018 r. do lipca 2019 r. i sprzedany został w ilości 1275 sztuk, grill węglowy 004660 Axley - w okresie od kwietnia 2018 r. do lipca 2019 r. w ilości 1048 sztuk, a grill węglowy 007513 Axley – w okresie od maja do lipca 2019 r. w ilości 68 sztuk. W ramach działań mających na celu wyeliminowanie zagrożeń stwarzanych przez produkt, strona postępowania wstrzymała sprzedaż grilli, które następnie zwróciła do szwedzkiego producenta, a ponadto wystosowała za pośrednictwem strony internetowej sieci sklepów JULA ostrzeżenie dla konsumentów, w którym poinformowała ich o zagrożeniach stwarzanych przez grille i możliwości ich zwrócenia. Ponadto strona postępowania oświadczyła, iż nie odnotowała żadnych reklamacji ani skarg konsumenckich dotyczących produktów. Powyższe okoliczności potwierdzają dowody przekazane przez stronę postępowania, tj. elektroniczne faktury świadczące o wycofaniu z rynku polskiego grilli węglowy 004528 Axley (230 sztuk), grilli węglowych 004660 Axley (181), grilli węglowych 007513 Axley (127 sztuk), a także przekazany przez nią zrzut z ekranu poświadczający opublikowanie ogłoszenia.

Mając na względzie dowody przekazane przez stronę postępowania organ nadzoru uznał, iż usunęła ona przyczyny zagrożeń stwarzanych przez grille będące przedmiotem niniejszego postępowania, co stanowi przesłankę do umorzenia niniejszego postępowania na podstawie art. 24 ust. 14 pkt 2 ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów.

W przypadku uznania w toku postępowania w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktu, iż produkt nie spełnia wymagań bezpieczeństwa, *Prezes UOKiK* może zastosować wobec dystrybutora produktu środki przewidziane w ustawie o ogólnym bezpieczeństwie produktów, w tym nałożyć w drodze decyzji karę za wprowadzenie na rynek produktu niespełniającego wymagań bezpieczeństwa w wysokości do 100 000 zł na podstawie art. 33a ust. 3 pkt 1 ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów. Kara ta może zostać nałożona odrębną decyzją.

W związku z powyższym *Prezes UOKiK* orzekł, jak w sentencji.

#### Pouczenie:

1) Na podstawie art. 127 § 3 oraz art. 129 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.), w związku z art. 26 ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. z 2016 r. poz. 2047), strona postępowania może w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, zwrócić się do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.



- 2) Na podstawie art. 52 § 3, art. 53 § 1 i art. 54 § 1 w związku z art. 3 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 z późn. zm.), strona postępowania może wnieść skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, za pośrednictwem Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji, bez skorzystania z prawa do zwrócenia się z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy. W przypadku skorzystania z ww. uprawnienia, zgodnie z art. 233 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, w związku z § 2 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2003 r. poz. 2193, z późn. zm.), strona postępowania zobowiązana jest uiścić wpis stały, który wynosi 200 zł. Zgodnie z § 5 ww. rozporządzenia, wpis uiszcza się gotówką do kasy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie lub na rachunek bankowy tego Sądu, wskazując tytuł wpłaty oraz rodzaj pisma, od którego wpis jest uiszczany.
- 3) Na podstawie art. 243 § 1 w związku z art. 244 § 1, art. 245 § 1 i art. 246 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 232 z późn. zm.), stronie postępowania składającej skargę na decyzję Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie przysługuje możliwość ubiegania się o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym lub częściowym, na jej wniosek złożony przed wszczęciem postępowania sądowoadministracyjnego lub w jego toku, polegającego na zwolnieniu od kosztów sądowych oraz ustanowieniu adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego. Wniosek ten wolny jest od opłat sądowych. Wymogi formalne wniosku określone zostały w art. 252 § 1 i § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
- 4) Na podstawie art. 127a § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.), w trakcie biegu terminu do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, strona postępowania może zrzec się prawa do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy wobec Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oświadczenia o zrzeczeniu się

prawa do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

z up. PREZESA  
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów  
DYREKTOR  
Departamentu Nadzoru Rynku  
*Anna Mazurak*  
/podpis elektroniczny/